কুটির শিল্প

व्यात्रः अश्व

কুটির ও কুদ্র শিল্প বিশেশজ্ঞ

ब्राट्डिस लाहेर बढ़ी

১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বস্থ রোড [কানিং ফ্লীট, (দিতেল)] কলিকাতা….৭•••১ প্রকাশক:
বাজেন্দ্র লাইবেরী
১০২, বিপ্লবী বাসবিহারী বহু রোড
[ক্যানিং খ্লীট (ছিতল)]
কলিকাতা-৭০০০১

প্রথম প্রকাশ: ১৩৬৭

মৃক্তক: শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত মা তারা প্রিণ্টিং প্রেস ৪৬, পার্বতী খোষ লেন কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রকাশকের কথা

বাঙ্গালী বাবদা কৰতে জানে না, দীর্ঘদিন বাঙ্গালী এই অপবাদ সহ করে এসেচে। কিন্তু পরিবর্তিত অবস্থার চাপে পড়েই গোক বা অক্তান্ত নানা কারণে আজ অনেক বাঙ্গালী তরুণই চাকরির মোহ ভাগে করে ব্যবসায়ে নেগ্নে পড়েছেন। এ দেব অনেকেরই উত্যোগ দাফল্যমণ্ডিত হয়েছেন-লক্ষীর আরাধনা করে কঠোর সাধনায় দেবীর ক্লপালাভে সমর্থ হয়েছেন তাঁরা। কিছ আমাদেৰ তুৰ্ভাগ্য, সাধীনতার তিবিশ বছর পরেও দেশের বেকার সমস্তার সার্থক সমাধান ঘটেনি, বরং যত দিন যাচ্ছে, বেকার সমস্থা তীত্রতব আকার ধারণ করছে। দেশে এখন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রচুব। এঁদের অনেকেই স্বাধীনভাবে বাবদা করে নিজেদের পায়ে নিজেরা দাঁড়াতে চান. কিন্তু স্থােগের অভাবে বা পথের সন্ধান জানা না থাকায় পথ হাতডে বেছাচেছন। এঁদের কথা বিশেষভাবে চিস্তা করেই স্থামাদের এই বই প্রকাশনার ব্যবস্থা। এটা একটা 'গাইড' বিশেষ। হরেক বক্ষ ব্যবসার প্ৰের সন্ধান এতে দেওয়া আছে, নিজের নিজের সামর্থা ও বৃদ্ধি অহ্যায়ী বেকার তরণরা এর সাহাযো সঠিক পর্যট বেছে নিতে পারবেন। পুঞ্জি যাদের খুব সামার তাদের ওরও রাভজনক ব্যবসার সন্ধান এতে দেওয়া আছে। আমাদেব দৃঢ় বিশ্বাদ, পথের অভাবে দিশেহারা হযে যাঁরা ঘুরে বেছাছেন, এই বইটি তাঁদেব যেমন উপকারে লাগবে, তেমনি ব্যবসার সম্প্রদারণে যার। ইচ্ছুক, তারাও এতে উপকার পাবেন। তরুণদের সাহাযা করার জন্মই এ বইয়ের প্রকাশনার উল্ফোগ। তাঁরা যদি উপরুত হন, তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক বলে মনে করব। পরিশেষে বিষক্ষনদের কাছে অফ্লব্যেধ রইল, ৰইটির উন্নতির সহায়ক তাঁদের যে-কোন সত্পদেশ সাদরে গুহীত হবে।

KUTIR SILPA

A hanabook of Cottage Industry by

R. Gupta

সূচীপত্ৰ [প্ৰথম খণ্ড]

প্রথম অধ্যায়	• • •	5—5
দাগ বা চিহ্ন দূর করার লোশন		>
উপকরণ। পদ্ধতি। ব্যবহারের নির্দেশ।		
পরিষ্কার করার মিশ্রণ	•••	ર
উপক রণ ॥ পদ্ধতি ॥ ব্যবহারের নির্দেশ ॥		
ড়াই ক্লীনিংয়ের জন্ম মিশ্রণ	•••	•
উপকরণ ॥ পদ্ধতি ॥ ব্যবহারগত নির্দেশ ॥		
মরিচা তোল র রং		•
উপকরণ ॥ পদ্ধতি ॥ ব্যবহারগত নির্দেশ ॥		
ডিটারজেণ্ট পাউডার তৈরি		8
উপকরণ ॥ পদ্ধতি ॥ ব্যবহারগত নির্দেশ ॥		
ডিটারজেণ্ট পাউডার তৈরির দ্বিতীয় প্রণালী	•••	ď
উপক্বণ ॥ পদ্ধতি ॥		
ও য়াশিং প।উডার		৬
উপকৰণ ॥ পদ্ধতি ॥ ব্যবহারগত নির্দেশ ॥		
স্থানিটারি দ্রব্যাদি পরিষ্কারক	•••	1
উপক্ৰণ ॥ পদ্ধতি ॥ বাবহাৰগত নিৰ্দেশ ॥		
চিনেমাটির ও কাচের তৈরি বাসনপত্র		
ধোও য়ার জ স্থ	• • • •	b-
উপকবণ । পদ্ধতি । ব্যবহারগত নির্দেশ ।		
ছুৰ্গন্ধনাশক ও জীবাণুশোধক		b -
উপকরণ । পদ্ধতি ॥ ব্যবহারগত নির্দেশ ॥		
দ্বিভীয় অধ্যায়	•••	ن ه 8-۰۰
সাবান তৈরি	•••	৯
দর্ঞাম । যন্ত্রপাতি । প্রয়ো জনী য় উপাদানসমূহ	। বিভিহ	
ধরনের তেলের গুণাগুণ।। পদ্ধতি।।		

কাপড় কাচা সাবান তৈরি	• • •	5€
প্রথম প্রণালীর উপক রণ ও পদ্ধতি। দিওঁ		
উপকরণ ও পদ্ধতি 🛮 তৃতীয় প্রণালীব উপকরণ		
আধা-সেদ্ধ পদ্ধতিতে কাপড় কাচা সংবান	ভৈবি	72
উপকরণ ॥ পদ্ধতি ॥		
আধা-সেদ্ধ কাপড় কাচা সাবান তৈবিব		
অপবাপর ফরমূলা	•••	ኔ ৯
তৈরির পদ্ধতি॥		
ক'পড় কাচা সাবান ভৈবির পদ্ধতি	•••	২৩
প্রথম, দিতীয ়ও তৃতীয় ফরমূলা॥		
স্বচ্ছ সাবান তৈরি		₹ €
উপক্বণ ॥ পদ্ধতি ॥ অক্যাক্ত ফবমূল ।		
গ্লিসারিন সাবান	•••	२१
উপকরণ ৷ পদ্ধতি ॥		
নরম সাবান তৈরির বিভিন্ন করমূল	• •	₹
আয়ুর্বেদিক বা ভেষজ গুণসম্পন্ন সাসন	•	97
কার্বলিক সাবান ॥ নিম সাবান ॥ অগপতালি	र भागान	
লাক্স সাবানের অন্তরূপ সাদা স াবান তৈবি		99
চন্দন সাবান তৈরি	• • •	ე 8
হামাম টয়লেট সাবানের অন্তর্মপ স'ব'ন বৈ	<u>তৈ</u> বি	90
লাইফবয় সাবানের স্থায় সাবান তৈবি		೨ €
গন্ধক সাবান ভৈরির ফরমূলা		<i>અ</i>
লোমনাশক সাবান তৈরির ফরমূল৷	• •	્
ডগ সোপ তৈরির ফরমূল।	•••	૭૧
শেভিং সোপ তৈরির ফ্রমূলা		96-
ফিনাইল, ডেটল তৈরি		9 >
দেবদারুর তেল থেকে ডিসইনফেকটাটে ট	ভৈরি	8 2
ক্রিয়োসোল ধরনের জীবাণুনাশক	•••	85
ফিনাইস তৈরির আর একটি ফরমূলা	• • •	8.0

ভূতীয় অধ্যায়	88—68
শেভিং ক্রীম তৈরির ফরমূলা	88
শ্রাম্পু তৈরির ফরমূলা · · ·	88
বাসনপত্র ধে'য়াব জন্ম 'ভিম'-এর স্থায় পাউডার তৈরি	80
ডেযারীৰ বাসনপত্র ধোওয়াৰ জক্স · · ·	કહ
উইণ্ডো ক্লিনার 🕠	8৬
ক্লোর ক্লিনাব ·	89
পশমেব জ্বন্স ডিটারজেন্ট পেস্ট	89
জ্লবিহীন হ্যাপ্ত ক্লীনার · · ·	89
সাবানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পার্ফিউম	86
গোলাপ গন্ধ। জুঁই ফুলের গন্ধ। চাপা ফুলের গন্ধ।	
কোলন সোপ কম্পাউণ্ডে ব্যবহৃত পারফিউম। লিলি	
অফ দি তালি পারফিউম । চন্দন গন্ধ । ত্যানিলা	
পারফিউম । স্বচ্ছ দাবানেব জন্ম পাবফিউম । সন্তা	
দরের সাবানের জন্ত পারফিউম। শেভিং ক্রীমেব জন্ত	
পাৰফিউম ॥	
চতুৰ্থ অধ্যায়	ee-95
ক্রীম ও পাউডাব প্রস্তুতকরণ	ee
সকল <u>কতু</u> তে ব্যবহাবযোগ্য <mark>ক্রীম । কো</mark> ল্ড ক্রীম ।	
ক্লীনন্ধিং ক্রীয় ॥ মকের বং উচ্ছেল কবাব জন্ত এক ^{নি}	
বিশেষ ক্রীম।শেভিং ত্রীম। হেথাব ডেুসিং ক্রীম।	
হেয়ার ক্রীমের আরে একটি ফরমূলা ⊮ ম্থে ুমাথাব	
ভ্যানি বিং স্লো∎সভা দামেব স্লো⊪ফেস পাউডাব দ	
ফেস পাউভারের প্রস্ <u>ব</u> তিকরণ (পারফিউমের বিব ব ণ	
সহ)। ফেস পাউভারের পারফিউম। ব্রিলিযেণ্টাইনেব	
পার্ফিউম। ৪-ডি-কোলনেব ফর্ম্লা। ভাগলীন প্রেড	
তৈরির ফরমূলা ॥ রুজ পেস্ট তৈরিব ফরমূলা ॥	_
উৎকৃষ্ট নেল পালিশ তৈবি	৬৮
নেল-পালিশ রিম্ভার তৈবি	ھ و

লিপস্টিক ভৈরি	• • •	9 4
লিপস্টিকের পারফিউম		4 A
পঞ্চম ভাষ্যায়		92-14
হেয়ার টনিক		93
হেয়ার ফিক্সার		૧૨
স্থুগন্ধিত আমলা হেয়ার অয়েল	•••	9.
স্থ্যন্ধিত ক্যাস্টর অয়েল	• •	98
ভৃঙ্গরাজ অয়েল		98
ব্রাহ্মী আমলা হেয়ার অয়েল	• • •	98
ক ান্থারাইডিন হে য়ার অয়েল		90
মশলাযুক্ত স্থগন্ধিত হেয়ার অংয়েল	•	16
আয়ুর্বেদিক হেয়ার অয়েল		৭৬
সুগন্ধিত নারিকেল তে ল	•••	99
হোয়াইট রোজ পারফিউম	•••	99
করোনেশান পার্ফিউম। বাক পার্ফিউম। ব	হায়োলেট	
পারফিউম । রোজ পার ফিউম বেদ। ভুই ফু		
ল্যাভেণ্ডার পারকিউম্। হেয়ার অ য়ে লের দকে		
একটি উৎক্ল পারফিউমেব ফরমূলা। স্তপ্য	তি তেল	
তৈরির বিশেষ ফরমূলা॥		
শ্বন্ধ তাৰ্যান্ত্ৰ	•••	48- 4
মিনারেল ওয়াটার ও মিনারেল ওয়াটারে ৰ	য়বছাত	
এ मन्त्र	• • •	F8
আইস্কী ম সোভা ॥ জিনজার স্থা লি ॥ লো	মোনেভ।	
লাইমজুদ দোভা। ব্যাপদবেরী।		
সপ্তম অধ্যায়	•••	P-0>1
এসেন্স তৈরি	•••	b -6
গোলাপ গন। জুঁই ফুলের গন্ধ। ল্যাভেও		
ভায়োলেট গন্ধ ৷ অবিদ টিংচার ৷ সাইকো গন্ধ		
গন্ধ । কারনেশান গন্ধ । মাগনেট গন্ধ । লাইল আাকাসিয়া গন্ধ । নার্দিদাস গন্ধ । কেওড়া গন্ধ		
अग्राक्तावश यक्ष म्याववाव गक्ष ॥ ८क छन्। गक		

অষ্টম অধ্যায়	•••	१६ ७६
কুত্রিম ফল গন্ধ তৈরি	• • •	৯৩
লেবু॥ কমলা॥ র্যাপ্সবেরী॥ আনার্স। কমালে	ব্যবহ`ব	
করার পা রফিউম । রুমালে ব্যবহার্য দে ণ্ট ।		
নবম অধ্যায়	• • •	۵۰۲—46
জর্দা তৈরি		৯৬
জর্দা তৈরির চারটি অধ্যায়॥ ১ নং ফরমূলা ॥		
কিমান ভৈরি	••	24
কিভাবে জর্দার কুচিগুলোতে কোটিং দিতে হ	ব ·	৯৯
পাবফিউম মিশ্রণ	• • •	200
বিশেষ ধরনের জর্দ। তৈরির ফরমূলা	• • •	200
জর্দার সঙ্গে মেশানো র পারফিউম	• • •	202
খানেরা টোব্যাকো	•••	۲۰۶
টোব্যাকো এদেন্স	•	۶۰۶
নস্তি তৈরি ও নস্তিতে ব্যবহৃত পার্ফিউম	• • •	५० २
সিগধেট বা সিগার তৈরির স্থান্ধিত টোব্যাক	ক ⋯	>-8
বিভিন্ন ধরনের টোব্যাকো এসেন্সের ফরমূলা	• • •	> °¢
এপিটিক আাসিড এসেন্স। ক্যান্ফর এসেন্স।	ভাইয়:-	
সিটাইল এদেন্স ॥ ক্যাস্টর টিংচার ॥		
পান-মশলা তৈরি	••	১৽৬
তাদুলামতের <u>ক্রায় পেন্ট । পাউভারে</u> ব <mark>আকারে</mark>	র পান-	
মশলা॥ ম্থ-বিলাস ॥ তামুল বাহার ॥		
দেশস অধ্যায়		>>°->54
পানীয়ের স ঙ্গে বাবহুত এ সেন্সস মূহ	• • •	>>
লেবু গন্ধ । কমলা পদ্ধ । ভাানিলা । লেমন ও	কুট্রাকু	
ন্ধি ঞ্চার অ্যালি ফ্রেভার॥ চেরি এ ন্ধ টাক্ট ॥		
খান্তের দক্ষে মিশ্রিত এদেন্স	••	225
বাদাম তেল ॥ অসাপ্রিকট ফ্রেভার ॥ কলা	র গন্ধা	1
দাকচিনি তেল ॥		

বিভিন্ন প্রকাব এসেন্স তৈরির ফরমূলা	•••	228
স্থ্যাপল এসেন্স। এসেন্স অলমণ্ড। এসেন্স ব্য		
এসেন্স চেরী।এসেন্স লেমন।চন্দন এসেন্স।		
ওরিস । আনারস এসেন্স । এসেন্স পীয়ার ।		
স্টবেরী। এদেন্স ব্যাপদবেরী। এদেন্স বোজ।		
কেওরা। এসেন্স অরেঞ্জ। এসেন্স জিঞ্জাব ॥ আই		
षश्च ভ্যানিলা এসেন্স ॥ এসেন্স ব্যাণ্ডি॥		
ভিনিগার ॥ চায়ের জন্ম এসেন । কোকো ক্রী		
এসেন্স ॥ এসেন্স घि ॥ বিষ্টের জন্ম এদেন্স ॥ :	মাখনে	*
ষশ্য এদেন্স ॥ এদেন্স ডেট ॥		
একাদশ অথ্যায়		>> ৩>> ৫
ক্রীম সাচেট তৈরিব ফরমূলা	• •	১২৩
সলিড পারফিউম কম্পাউণ্ড তৈরির ফর মূল।	••	> >8
চাদশ অধ্যায়		30c-06¢
ফাউণ্টেন পেনের কালি তৈরির ফরমূল।	•••	১২৬
ব্ল-ব্লাক কালি॥ রয়ালে ব্লু কালি॥ সবুদ্ধ কালি	# ~1~	1
কালি। কালো কালি। কাচেব ওপব নেথাব	কালি	
ব্ল-ব্যাক ইঙ্ক পাউডার তৈরি। বয়ালি বুইঙ্ক প		
তৈরি ॥ কালো র°য়েব ইঙ্ক পাউভাব তৈরি ॥ নীল	17:6:	i
ইঙ্ক পাউডার তৈরি।		
রবার স্ট্যা ম্পে র কা লি তৈরি	• •	> 0>
কাপড়ে চিহ্ন দেওয়ার মাকিং ইঙ্ক তৈরি	•••	১৩৩
বঙ্গ পয়েণ্ট পেনের রিফিল ভৈরি		> 99
ইক্ষ রিমুভার তৈরি	•••	258
ত্ৰহোদশ অধ্যায়		>90- >80
জুতোর কালি তৈরি	•••	266
ব্রাউন রংয়ের কালি। কালো রংয়ের কালি। র	ঙিন বুট	;
ক্রীম। বং-বিহীন বুট ক্রীম। চামড়ার তৈরি বিবি		
षञ সোপ কীম। মৃচিদের জন্ম সন্তাদরের মোম		
কার্পে ট চমকাবার পালিশ		78。

চভুদ শ অথ্যায়	>8;->8e
মিশ্র নীল তৈরির ফরমূলা	282
কাপড়ে লাগাবার কলপের ফরমূলা	> 8 <
প্ৰদেশ অধ্যয়	288—28 \$
ডিসটেম্পার ও রং প্রস্তুত কর।	288
সাদ। রংয়ের ডিসটেম্পার॥ আকাশ রংয়ের ডি শটেম্পর	1
হলুদ রংয়েব্ ডিসটেম্পা ব॥ নীল রংয়ের পেণ্ট॥ স্দ	
বংয়ের পেন্ট । লাল বংগেব পেন্ট । সবুত্ত বংগ্নেব পেন্ট	
স্পিরিট বার্নিশ তৈরি	\$89
রঙিন বার্নিশ তৈরি	286
সাদা রংয়ের রবার পেণ্ট তৈবি	78₽
অ্যালুমিনিয়ম পেণ্ট তৈরি	789
ইনস্থালেটিং টেপ তৈরি	749
ষোড়শ অধ্যায়	. 008
টিনের ওপর লেবেল লাগাবার মশলা বা আঠ।	
তৈরি	>@•
লিকুই ড মেটাল পা লিশ তৈ রি	>৫0
মরিচা দূর করার লোশন তৈরি	202
টাইপরাইটার ব্যবহৃত তেল তৈরি	745
ঘড়ির ভে ল ভৈ রি	५ ०२
মেটাল পালিশের অন্য ফরমূলা	762
কাচ জুড়বার আঠা তৈরি	> 68
সপ্তদেশ অধ্যায়	>60 > 0
টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার তৈরি	730
ট্থপেস্ট তৈরির স্ট্যাণ্ডার্ড ফরমূলা। কার্বোলিক টু	
পাউভার ভৈরি। অক্সিজেনেটেড টুথ পাউডার তৈবি	
দাতে <mark>র ওপরের ছোপ দাগ তোলার পাউভার।</mark> 🗃	4
দাঁতের মা জ ন ॥ কালো দাঁতের মাজন 🏻	

3 40-34b
٥ ٠ ٠
১৬৽
<i>>6</i> >
১৬২
১৬২
১৬৩
<i>১৬</i> ৩
<i>></i> ₽8
১৬৫
<i>>%</i>
১৬৬
<i>১৬৬</i>
১৬৭
ንራ৮
६९८ ६५८
८७८
১৬৯
590
292
292
- 92
১৭৩
>98
598
39¢
১৭৫
১৭৬

তিলের সিরাপ তৈরি		59 9
নানা বক্তপ্রাবে ভেষজ		396
দাদের মলম তৈবির ফরমূলা	• •	396
আয়ুর্বেদ্যেক্ত চুলের কলপেব ফরমূল	• • •	১৭৯
একশিরা দোষনাশক অয়েণ্টমেণ্ট	• • •	১৭৯
ংশতি অধ্যায়	26	·0-562
চোখের জন্ম উপকারী কাজল তৈরি	••	1,00
আই ব্রাট পেনসিল তৈরি	• •	261
অ ন্স রংত্রের আই ব্রাউ পেন সিলের ফরমূলা	•	20-2
কৰিংশভি অধ্যায়	76-	:-; >0
মোটর দিতে ব্যবহৃত গ্রীজ্ব তৈরি		১৮৩
মেশিনেব ভেল তৈরি	• •	228
ঘরে ছডাবার স্প্রে তৈরি	•••	248
ছারপোকানাশক লোশন তৈরি	• • •	246
মশামাছি দূর করার স্প্রে তৈরি	• • •	246
বিংশভি অশ্যায়	7.6	-63 9
হাইসক্রীম পাউডার তৈরি	••	১৮৬
আইসক্রীম তৈরির ফরমূলা	•••	১৮৬
অরেঞ্জ স্কোয়াশ তৈরির ফরমূলা	•••	> प
পাইনঅ্যাপল স্কোয়াশ তৈরি	••	766
লেমন স্কোয়াশ তৈরি		742
স্ট্রবেরী স্কোয়াশ তৈরি	••	749
শামলকি মোরববা তৈরি	• •	>>>
আপেলের মোরব্বা তৈরি		797
মামের মোরব্বা তৈরি		১৯২
মানারসের মোরকা তৈরি		५ ८८
পস্ত। বাদামের সরবত তৈরির ফরমূল।		১৯৩
ন্দনের সরবত তৈরির ফরমূলা		১৯৩
ানারসের সরবত তৈরির ফরমূলা	•	>≥ 8

কৃত্রিম গোলাবা সরবত তোরর ফর মূলা	•••	>>8
কেওড়ার কৃত্রিম সরবত তৈরির ফরমূলা	•••	750
খলের কৃত্রিম সরবভ তৈরির ফরমূলা [`]	•••	>>¢
পেস্তা বাদামেব কৃত্রিম সরবত তৈরির ফরমূলা	•••	261
ত্ৰয়োবিংশতি অথ্যায়		:39-20
দ্বেলী পাউডার তৈ রির ফরমূলা	•••	ンカ
টম্যাটো জেলী তৈরির ফরমূলা	••	75.
পেয়ারার জেলী তৈরির ফরম্লা		₹ 6 €
আমের জেলী তৈরির ফরমূলা	••	79.
কাস্টার্ড পাউডার তৈরির ফ্র মূলা	•••	۶۵
সরবতের পাউডার তৈরির ফ রমূলা	• • •	۶ ،
সোড। ওয়াটার ফ্যা ক্টরির জক্ম প্রয়োজনী য় য ৱ	পাতি	ş،
[দিতীয় খণ্ড]		
প্রথম অধ্যায়		२०२ —२:
ধূপকাঠি তৈরি	•••	÷ 4
মশল। তৈরির প্রয়োজনীয় উপাদান । ধ্পকাঠি	তৈরির	
প্ৰক্ৰিয়া ॥ সন্তা দামের ধ্পকাঠি তৈরি ॥ সন্তা		
ধূপকাঠি তৈরির আরও পাঁচটি করমূলা॥ বেশি	দামের	ſ
ধূপকাঠি তৈরির চোদটি ফরমূলা। ধূপকাঠি	তৈবি	
সম্পর্কে অপরাপর তথ্য ॥ প্যাকিং ব্যবস্থা ॥ অক্যার	। তথ্য ।	ł
দ্বিতীয় অধ্যায়		২১१— ३
মোমবাতি তৈরি	• • •	7.
ভূতীয় অধ্যায়		२२०—४
নাইলনের বোড়াম তৈরি	•••	•
কাউন্টেন পেন তৈ রি	••	
শ্লেট পেন্সিল তৈরির ফরমূলা	• • •	
চক তৈরি		
পেস্টেল কালার তৈরি	•••	
মোম জাতীর পেন্টেল কালার। ক্লে-টাইপ	পেন্টে	7
कोनाव ॥	•	•

স্তৃ ৰ্থ অধ্যায়	१ २३	 ২8¢
বি স্কৃট তৈ রি	••	२ २ २
উপকরণ । প্রাথ মি ক তথ্য । বিস্কৃট- ক াটার । বি	ভিন্ন	
করমূলা॥ সস্তা দামেব বিস্কৃট তৈবি॥ নোন <i>ৰ</i>) বি	ने ऋ छे	
তৈরি ॥		
পাউরু টি তৈরি	••	२ ७৫
দাধারণ পাউকটি তৈরি। ভিটামিন ব্রেড তৈরি।		
কনডেনস্ড্ মিক্ষ তৈরি	•	२ ७७
ক্রীমবিহীন হুধ থেকে মিক্ষ পাউডার তৈরি -	• •	২৩৭
এক্সমাস কেক তৈরি		২ ৩৭
টফি ভৈরি		2 95
ফ লে র ট ফি তৈ রি		১৩৯
টফি তৈরির মেশিন	• •	২8 •
দর্জিদের চক তৈরির ফরমূল।	•••	>89
ওয়াটার কালার তৈরির ফ্রমূলা		২8 9
রবার স্ট্যাম্প তৈরির প্রক্রিয়া		244
পঞ্স ভাৰ্যায়	২ 8	5— 200
সাবান তৈরির প্রয়ো জনীয় সাজসরঞ্জামাদির বিব	রণ	२8 ७
সাবান তৈরির বিভিন্ন যন্ত্রাদির রেখাচিত্র		২ 8৯
ৰ ট অপ্নায়	200	- ₹৮•
ডাইরেক্টরী বিভাগ		२৫७

কোথায় কি পাওয়া যায় ॥ অ্যাসিড ও কেমিকেলের ছন্ত ॥ অ্যালকোহলের ন্তে ॥ কেমিকেল ডিগারস। কেমিকেল প্রস্তুতকারক শংস্থা। কোল টার ঢ়া ও বাই প্রোডাক্টন। অয়েল মার্চেন্টন। দায়েন্টিফিক ইনষ্ট্র মেন্টন। দোভিয়াম দলিকেট প্রস্তুতকারক ॥ র্গদ বা আঠা জাতীয় পদার্থ । এরিয়েটেড ওয়াটার মশিনারী। বেকারী, বিষ্কৃট ও কনফেকশনারী মেশিনারী। নারকোল তেলের ন্তা। লিকুইড গ্লোজ। অয়েল মিলস। ঈস্টের জন্ত। এবাক্টের জন্ত। জ্রাই চুট ডিলার। চায়না ক্লের জন্তা। প্রাস্টার অফ প্যারিদের জন্ত। মিনাবেলস। বিভ লেড এবং জিছ অক্সাইড। দল্ট ও দল্ট পিটার। বং তৈরিব কাঁচা মালের জন্ম। রবার শিটের জন্ম। পিগমেণ্টস । প্লাষ্টিক ডিব্রিবিউটরস । প্লাষ্টিক মেসিনারী । প্লাপ্টক র' মেটিবিয়ালস । এজেন্টস (পেটেন্ট অ্যাও ট্রেডমার্ক)। টোবাকো মার্চেণ্টস ॥ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারস ॥ ইলেকট্রিকাল ইকুইপমেণ্টদ । ইলেকট্রিকালে ওঘাটাব হীটার্স মোটব ম্যা**রফ্যাকচারার্স** ॥ এদিটাইলিন । আয়রণ ফাউণ্ডি স্ট্রীল কান্ডিং॥ বার্বত ও ্যার মেকিং মেদিন॥ ব্রোয়ার্স। বয়লার্স। বটল ফিলিং আতি ওয়াশিং মেসিন। ব্রেণ্ড স্লাইসিং মেসিন। কেন ক্রাশারস । ক্যাত্তেল মেকিং মেসিন । ক্যান সীমিং মেসিন । সিরামিক মেসিনাবী ॥ কেটিকেল মেসিনারী ॥ সাক্লার স্থি মেসিন ॥ কন্তেকশ্নারী মেসিন । পেপার ব্যের্ড লৈবিব মেসিনাবী । কপ্রা কাটার । ক্রীম সেপারেটর্স ।। ভেয়ারি মেসিনারী। ভাল মিল মেসিনারী। ভিষ্টিলেশন প্লাণ্ট এগণ্ড ষ্টিলস। ছিলিং মেদিন । ছায়াপ । ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেদিন । ইলেকট্রিক মোটর । এমবসিং মেসিন ॥ এনগ্রেভিং মেসিন ॥ এনভেলাপ মেকিং সেনিন ॥ ফিলিং মেদিনারী। ফিল্টাব আণ্ড ফিল্টার পাম্প। ফুট প্রদেশিং আ।ও ক্যানিং ইকুইপুমেন্ট । ফাউণ্টেন পেন মেকিং মেদিন। ফার্নেসেম। গ্লাস ইণ্ডাঞ্জি মেসিনারী । প্রাইভিং মেসিনস । গাম লেবেলিং মেসিনারী । আইস্ক্রীম আভি আইসকাণ্ডি মেদিনারী। আইসক্রীম কাপ তৈরির মেদিন। বরফ তৈরিব মেসিন 🛮 স্থীম জ্যাকেটেড প্যান্স 🗷 লিকুইড হাট সিস্টেম 🗷 মিক্সার্স 🗷 নাইলন বোতাম তৈরির মেসিন। অয়েল মিল মেসিনারী। ওভেন্দ। পেইন্ট অ্যাও বার্নিস মেকিং মেসিন ॥ ওভেন্স ॥ পেপার ব্যাগ তৈরির মেসিন ॥ পেপার কাটিং মেসিন । পেপার ওয়াটার প্রফিং মেসিন । ফ.র্যাসিউটিক্যাল মেসিনাবী । পিল্ছার প্রফ ক্যাপ দীলিং মেদিন ॥ প্লাষ্টিক মেদিন ॥ পটারী মেদিনারী ॥ বাবার ইণ্ডাপ্ত মেশিনারী । জু মেকিং মেদিন । দোপ মেকিং মেদিনারী। সলভেণ্ট এক্ট্রাকশান প্লাণ্ট । স্তীম জ্যাকেটেড কেটলি আণ্ড ভেসেল কৌরস । স্ট্র বোর্ড মেকিং প্লাণ্ট । সালফোনেশান ভাটেগ । বার্নিশ মেসিনারী । টিন কন্টেনার মেকিং মেদিন। টিউব মেকিং প্লাণ্ট।

প্রথম অধ্যার

[প্রায়েজনীয় যন্ত্রণাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণাদি কোথায় পাওয়া বে—তা জানার জক্ত শেষ অধ্যায় দেখুন।]

দাগ বা চিহ্ন দূর করার লোশন [Spot & Stain Remover Lotion]

উপকরণ

স্থাপথা সলভেন্ট (Naptha Solvent)	••••	¢ 9%
ज्ल (Water)	••••	8•%
সোভা সোপ (Soda Soap)	••••	•:5%
মিদারিল মনো-ওলিট (Glyceryl Mono-oleate)	••••	%ة'د
সালফেটেড ময়েল (Sulphated Oil)	••••	%و.۰

পৰ্বতি

৫০°C (সেকিএড) তাপে গ্লিগারিল মনো-ওলিট ও ন্যাপথা সলভেণ্ট
নিরপে মিলিয়ে নিতে হবে। অপর একটি পাত্রে জল ৬০°C (সেকিপ্রেড)
পে পরম করে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে ক্লাপথা সলভেণ্ট মিশ্রপটি ঢালতে হবে।
পর ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত নাড়াচাড়া করতে হবে।

ব্যবহারের নিদে শ

বে অংশের দাগ দ্ব করতে হবে, সেই অংশের নীচে একটি কাপড়ের ড রাখুন, এবং অপর একটি পরিকার কাপড়ের টুকরো বা তুলো উপরের শনে ভিজিমে নিয়ে দাগের জায়গায় ধীরে ধীরে ব্যতে থাকুন এবং পরে যুগাটি ধুয়ে নিন।

এই লোশনটি গন্ধহীন। ভাছাড়া এট ব্যবহারে মূল্যবান বস্তাদির কোন-ক্ষতি হবে না বা রং নট করবে না।

要. 何.--->

পরিষ্ণার করার মিশ্রণ [Cleaning Compound]

উপকরণ

ক্যাস্টাইন সোপ (Castile Soap)	••••	>> @
जन (Water)	••••	২ পা
আমোনিয়া (Conc. Ammonia —26°)	••••	५ २० ७
ওশিক এসিড (Oleic Acid)	••••	٥.
রি বারি ন	•••	> 2•
মিঝাইল অ্যালকোহল (Methyl Alcohol)	••••	₹8•
কাৰ্বন টেটা কোৱাইড (Carbon Tetra Chloride)	ef	के. 8∙∘

পৰ্বাত

উত্তপ্ত জলে ক্যাক্টাইল সোপ অনায়াসেই গলে বায়। সেই উত্তপ্ত ছ ঠাণ্ডা হয়ে ১০০° ফারেনহিট (100° F') হ'লে—এ জলের সঙ্গে গুলিক এসিড মিসারিন উত্তমরূপে মেশান। তারপর মিথাইল অ্যালকোহল ঢালুন ও মেশান কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড সহ বারবার নাড়াচাড়া ক্রতে থাকুন। নাড়া নাড়াতে ইমালশানের মতো হবে। বাতেই প্যাক্ত ক্রন, ওপরে লেবেলে লেথাকবে 'ব্যব্ছার ক্রার জাগে উত্তমক্রপে নেড়েচেড়ে নিন'' (Shake we before using)।

ব্যবহারের নিদে শ

স্পঞ্জের সাহাব্যে থবে থবে বে সকল ত্রব্যাদি পরিভার করা হয়—সেকের্ট উপরোক্ত ক্লীনিং কম্পাউগুটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খুব ময়লা জায়গা ঘৰার জন্ত শক্ত ক্রণ (Stiff Brush) দিয়ে এই ক্লী কল্পাউগুটি ব্যবহার করতে হবে, তারপরে পরিকার জলে ধুয়ে কেলতে হবে

ড্রাই ক্লীনিংয়ের জন্য মিশ্রণ [Dry Cleaning Fluids]

উপকরণ

কার্বন টেটা ক্লোৱাইড (Carbon Tetra Chloric	le)… ર વિ	দ. ৭∙০ গ্ৰাম
গ্যাগোলিন (Gasoline)	> f	ক.৮০০ গ্ৰাম
ক্লোকৰ্ষ (Chloroform)	•••	১ পাইট
পারকিউমিং অয়েন (Perfuming Oil)	••••	৬• গ্রাম
অমেল অফ বাৰ্গামট (Oil of Bergamot)	••••	২ গ্ৰাম
অয়েল অফ্ রোজমেরী (Oil of Rosemary)	****	১ গ্ৰাম
লবন্ধ তেল (Oil of Clones)	••••	১ গ্রাম
ভিক্ত বাদামের ভেল (Oil of Bitter Almond	B)	১ গ্ৰাম

পদ্ধতি

উপরোক্ত দ্রব্যাদি Mixer for Liquid Detergents যন্ত্রের মাধ্যমে মধ্রবা অন্ত কোন পাত্রে রেখে উত্তমরূপে মিশিয়ে নিতে হবে।

ব্যবহারগত নিদেশ

দ্বাই আপের সাধায়ে যন্ত্র বা পোশাকের ধূলো ময়লা আগে ঝেড়ে নিজে বে, তারপর নরম কাপড়ের টুকরো বা হুলো তরল মিশ্রণে ডুবিয়ে বস্ত্র বা শাশাকটি উদ্ভমরূপে ঘষতে হবে। বস্ত্র বা পোশাকের নীচে একটি পরিষ্কার াদা কাপড় রাশতে হবে—যাতে অতিরিক্ত তরল পদার্থ শুষে নিতে পারে।

মরিচা তোলার রং [Rust Remover Paint]

্বিস্তাদি, কম্বল, মার্বেল বা পোর্গিলিন থেকে মরচের দাগ, কালির দাগ, লের দাগ বা অভাবিধ দাগ তোলার জন্ত।

কুটির শিল্প

উপকর্ব

পদ্ধতি

একটি ড্রামে ২৪ ঘণ্টা রেখে মাঝে মাঝে নাডুন, জেলীর মতো হয়ে এলে কোলাপসিবল টিউবে (Collapsible Tube) প্যাক করন।

ব্যবহারগত নিদেশ

মরচে বা অক্সবিধ ভাবে দাগ লেগেছে—এরপ জায়গাটা প্রথমে গরদ জলে ভিজিয়ে নিন, তারপর রাক্ রিমুভার পেণ্টটি আতে আতে ঘথে লাগান। পনেরো মিনিট কাল ঐ অবস্থাঃ রাখুন, তারপর পরিভার জলে ঘথে ধ্যে ফুলুন।

ডিটারজেণ্ট পাউডার তৈরি [Detergent l'owder]

উপকরণ

সোডিয়াম ট্রিপলিফসফেট		
(Sodium Triployphosphate)	••••	⊘ 8′∘
টেট্রা সোভিয়াম পায়রোফদফেট		
(Tetra Sodium Pyrophosphate)	••••	9. 90
ডিসোভিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট্		
(Disodium Hydregen Phosphate)	••••	>8.8 •
সোভিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate)	••••	20,56
গোভিয়াম কাৰ্বোনেট (Sodium Carbonate)	••••	2.ۥ,

সোভিয়াম সিলিকেট ($1:3$, 25 ratio)	•••	0.94%
সোদ্ধিয়াম কাৰ্বস্থমিপল সেলুলোজ (Sodium Carboxmethyl Cellulose)	•••	•.66%
সোভিয়াম এক্সিল এরিল সালফোনেট 、Sodium Alkyl Aryl Sulphonate ;	•••	;b'9 e %
কেটি-জ্যামাইড কণ্ডেন্সেট		
Fatty-amide Condensate) ফুরোদেন্ট ডাই (অপটিকাল ব্লীচ)	•••	₹'8 ¢ %
(Fluorescent dye—optical bleach)	•••	••••%

পদ্ধতি

স্ক্র চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে উপরোক্ত দ্রব্যাদি ভালোভাবে মিশ্রিত াতে হবে। বেশি পরিমাণে ডিটারজেণ্ট পাউডার তৈরি করতে হ'লে মুক্লিং (Mixing) এবং শিক্টিং (Shifting) মেদিন ব্যবহাব কবা কর্তব্য।

ব্যবহারগত নিদে'শ

আগে বস্তাদির বিশেষ দাগযুক্ত অংশ তৃলে নিন। তারণর ঈষত্থ আলে ফুটারজেণ্ট পাউডার মিশ্রিত করুন। পশ্মী বস্তু বা পোশাক এবং মূল্যবান কুতী বস্তাদি ধোওয়ার জন্ত ঈষত্থ জল ব্যবহার করা সক্ষত।

লিনোলিয়াম (linoleum), কাঠেব খোদাই করা কাককার্য এবং চিত্তিত ক্রুপ্রাল (painted wall) পরিষার করার জন্তও এই ডিটারজেণ্ট পাউডারটি ক্রীবহার করা যেতে পারে।

ডিটারজেণ্ট পাউডার তৈরির দিতীয় প্রণাদী

্থিই ডিটারজেন্ট পাউড়ারের সঙ্গে Water Softener বা গাবান গাবার প্রয়োজন হয় না।]

কৃটির শিল

সাৰকেটেড কোকোনাট অয়েল মনোগ্লিসারাইড		
(Sulphated Cocoanut Oil Monoglyceride)	•••	os.€%
স্থানহাইড্রাস সোভিয়াম সালফেট		
(Anhydrous Sodium Sulphate)	••••	%د.۶%
সোভিয়াম ক্লোৱাইড (Sodium Chloride)	••••	>.8¢%
ফ্লুরেদেণ্ট ডাই (অপটিকাল ব্লীচ)		
(Fluorescent dye—optical bleach)	••••	••••३%
প্রকৃতি		

উত্তমরূপে ছে'কে নিয়ে উপরোক্ত দ্রব্যাদি একত্তে মেশাতে হবে। বেশি পরিমাণে এ ধরনের ডিটারছেণ্ট পাউডার তৈরি করতে হ'লে শিক্টিং মেশিন (Shifting Machine) ব্যবহার করা কর্তব্য।

ওয়াশিং পাউডার [Washing ! owder]

উপকরণ

mitaniamis (> 4 - > 9)

व्यानशिक्षान (नाम माण्डांत (३६—३३७)		
(Anhydrous Soap Powder (95-99%)	••••	७ ၅.8६
গোডিয়াম ক্লোৱাইড (Sodium Chloride)	••••	2.2,
টেটা সোডিয়াম পাইরোক্সফেট্		
(Tetra Sodium Pyrophosphate)	••••	۹۰8
সোডিয়াম মেটাসিলিকেট		
(Sodium Metasilicate)	••••	>9.69
ফুনেদেউ ডাই (অপটিকাল ব্লীচ)		
(Fluorescent dye-optical bleach)	••••	••••₹,

পৰ্কতি

ারের দ্রব্যাদি উত্তমরূপে একত্তে মেশান্তে হবে।

ব্যবহারগত নিদে শ

এটি একটি ভালে। ভিটাবজেন্ট পাউডাব। বেশি না কেচেও এতে খুব লোভাবে কাপড়-জামা পরিদ্ধার করা বায়। কাচার জন্ত পরিশ্রম করতে না।

স্যানিটারি দ্রব্যাদি পরিস্থারক Sanitary Household Cleaner

উপকরণ

হাই ড়েটেড সো ডিয়াম সেক্কুই কা র্বোনেট		
(Hydrated Sodium Sesqui-carbonate)	•••	e> >%
গোডিয়াম গোপ । Sodium Soap)	••••	> २%
পাইন অন্তেল Pine oil)		9.7%
অল্লিক্লোস্টারিন আাবজরপ্শান বেস্		
(Oxychlosterin Absorption Base)	••••	>.•%
অংশত হাইছেটেড ট্রাই দোডিয়াম কদকেট		
(Partially Hydrated Trisodium Phosphat	je)	8₹.€%
পন্ধতি		

বাববার চানুনি দিয়ে ছেঁকে নিমে মিহি অবস্থায় সকল দ্রব্যাদি একজে। শোতে হবে। সারারাত মিশ্রণটি একজিত অবস্থায় রাখতে হবে।

ব্যবহারগত নিদেশ

সাধারণ ভাবে পরিকার করার জস্ম ৪ ৫৫ লিটার উষ্ণ জলের সঙ্গে ১ বড় মচ (table apoon) পাউডার মেশাতে হবে। অত্যন্ত দাগ যুক্ত সানিটারী ব্যাদি ধোওয়ার জন্ম ৪ ৫৫ লিটার উষ্ণ জলের সঙ্গে বড় চামচেব (table poon) দেড় চামচ পাউডার মেশাতে হবে।

কৃটির শিল্প

চানেমাটির ও কাচের তৈরী বাসনপত্র ধোওয়ার জন্য

[Dish & Glass Washing Compound]

উপকরণ

হাই গ্রেড সোভিয়াম সেম্কুইকার্বোনেট (High grade Sodium Sesqui-carbonate) ৭ কোল ক্যালসিয়াম হাইপোক্লারাইট (Calcium Hypochlorite ২ কেছি:

পদ্ধতি

উভয় প্রকার পাউডার মিহি করে চালুনি দিরে ছেঁকে নিয়ে একরে মেশাতে হবে। তারপর প্রয়োজনমত সিলোফেন পেপারে প্যাক করে বিঞি করা চলবে।

ব্যবহারগত নিদেশি

8'8¢ লিটার ভলের সঙ্গে এক বড়ো চামচের (table spoon) এক চাম
মিশ্রণটি মেশাতে হবে। এর দাবা চীনেমাটির তথা কাচের তৈরী বাসন
পত্তাবি ধোওয়াও হবে এবং বীজানুমুক্ত করাও সম্ভব হবে।

তুৰ্গন্ধনাশক ও বাজাণুশোধক [Deodorant & Disinfectant]

উপকরণ

ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট >৫ কেণি
(Calcium Hypochlorite)
লাইট সোড়া জ্যাল (Light Soda Ash) >০ কেণি
জল (Water) ৩০ নিটা

পৰ্কতি

৩• শিটার জলকে প্রথমে তু'টি পাত্রে রাখুন। প্রথম পাত্রের জলের সঙ্গে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট মেশান, আর দিতায় পাত্রের জলের সঙ্গে লাইট সোডা অ্যাশ মেশান। তারপর অপর একটি পাত্রে উভয় পাত্রের মিশ্রণটি ঢাকুন ও মেশান। তারপর থিতোতে দিন। তারপর উপরকার পরিশ্রুত সলিউশনটি পলিথিন বা প্রান্টিকের পাত্রে ভরুন।

ব্যবহারগত নিদে'শ

এই সলিউশন সফ্ট্ ছিঙ্কের বোতল, চীনেমাটির বাসন-পত্তাদি ধোওয়া, বীজানুষুক্ত ও হুগন্ধমুক্ত করাব জন্ম ব্যবহার কবা বেতে পারে।

দ্বিতীর অধ্যার

প্রিরোজনীয় যদ্রপাতি, সরঞ্জাম ও উপকরণাদি	কোখায়	পাওয়া
ষাবে—ভা শেষ অধ্যায়ে উল্লেখ কর। হয়েছে ।]		
একটি ছোটবাটো সাধারণ সাবান ভৈরির কার্যানা	র জন্ত নি	ৰলি ৰিভ
সরঞ্জামাদি একান্তই আবক্তক।		
১। লোহার বা অন্যালুমিনিয়মের তৈরী বড়ো কড়াই	••••	२ि
[একটি কড়াই দাবান তৈরির সময় জাল দেওয়ার		
জন্ত, অপর কড়াইটি কন্টিক সোডা ভিজিরে রাখার		
59]		
২। ছ াঁচ		ें कि
[পিতশ বা অফ ধাতুর তৈরী		
৩। হাঁত্ড়ি	••••	रहि
[ছাঁচের উপর পিটিয়ে ছাপ দেওয়ার জন্ত]		
৪। লোহাবা স্টীলের তৈরী বড়ো শিক	••••	रि
[আৰু দেওয়া পদাৰ্থ নাড়াচাড়া করার জন্ম		
 কাঠের বড়ো হাতা 	•••	जीट
ভ। দোপ ফ্রেম	••••	रि
[বাক্সেব মতো দেখতে—জমাবার জন্ম]		
৭। কাইডোমিটার বন্ধ	•••	र्गट
[কট্টিক সোডার ঘনত্বের প রিমাণ যাচাই করার জয়]		
উন্নত ধরনের সাবান তৈরির কারখানার ভষ্য নিম্ন	লিখিত য	পাতির

১: ক্র্যাচার (Crutcher)

দরকার:

২। সোপ কেটলি (Soap Kettle)

- ৩। বরেশিং প্যান (Boiling Pan)
- ৪। গোপ ফ্রেম (Soap Frame)
- ৫। শোপ কাটিং মেসিন (Soap Cutting Machine)
- ভ। স্থাবিং মেসিন (Slabbing Machine)
- ৭। সোপ স্ট্যাম্পিং মেসিন (Soap Stamping Machine)
- ৮। সোপ ভারে (Soap Dies)
- ৯। চিপিং মেশিন (Chipping Machine)
- ১০। আটোমেটিক সোপ প্রেন (Automatic Soap Press)
- ১১। সোপ মিলিং রোলস (১০ap Milling Rolls)
- ১২। সোপ ছাহং মেদিন (coap Drying Machine)
- ১৩ ! মিক"চার (Mixer)
- ১৪। সোপ আমালগ্যামাটার (Soap Amalgamator)
- ১৫। স্কুইজিং মেদিন বা দোপ প্লভার (Squeezing Machine or Soap Plodder)
- ১৬। স্পেদিকিক ঝ্যাভিটি বটল ও হাইড্রোমিটার (Specific Gravity Bottle & Hydrometer)

সাবান তৈদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ ক। কারপদার্থ, লাই (Alkalis):

- (১) Soda Ash or Sodium Carbonate (Na_xCO₃ 10HO₂)]
 Fatty Acid (থাকে যে সকল সাবান তৈরী হয়—সেই সকল সাবান তৈরিতে প্রয়োজন হয়।
 - (২) কন্টিক সোড়া বা সোডিয়াম হাইডুক্সাইড [Caustic Sods or Sodium Hydroxide (NaOH) শক্ত ধরনের সাবান তৈরিতে সচরাচর ব্যবহার করা হয়।

- (৩) কন্টিক পটাশ বা পটাসিয়াম হাইডকুসাইড
- [Caustic Potash or Potassium Hydroxide (KOH)]

নরম ধরনের সাবান (Soft Soaps) তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

ে ৪) আমোনিয়াম হাইডুৰুসাইড।

[Ammonium Hydroxide (NH₄OH)]

Fatty Acid-এর সঙ্গে এই উপাদানটি ব্যবহার করা হয়।

(৫) ইথানলামাইনস [Ethanolamines]

এটি হচ্ছে অ্যামিনো-অ্যালকোহল। Fatty Acid-এর সঙ্গে এটি ব্যবস্থার করার ফলে, সহজেই জলে গলে যেতে পারে।

খ। লবণ জাভীয় পদার্থ ঃ

[Common Salt or Sodium Chloride (NaCl)]

ভালো বা উত্তম শ্রেণীর সাবান তৈরিতে ব্যবহার হয়।

গ। জেল (Oils):

নারকেল তেল, রেড়ীর তেল, মহুয়া তেল, বাদাম তেল, তিল তেল, **ডিনি** তেল প্রসৃতি। নারকেল তেল সাবান তৈরিতে ব্যবহার করা হ'লে সাবান সাদা হয়, এবং ঐ সাবানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফেনা হয়।

কাপড়-কাচা সাবান তৈরির জন্ম সচরাচর মহুয়া তেল ব্যবহার করা হয় — কারণ মহুয়া তেল দামে সন্থা। তিসির তেল ব্যবহারে সাবান অনেকাংশে নরম থাকে।

য। চর্বি এবং চর্বি জাভীয় এসিড [Fats and Fatty Acids]

শক্ত ধরনের চর্বি (Hard Fats) : এর মধ্যে পালমিটিক (Palmitic) এবং স্টীয়ারিক (Stearic) এদিড প্রচুর পরিনাবে থাকে। কুল, মহুয়া, জন্তর চর্বি, এটাজ এবং হাইড্রোজেনেটে (Hydrogenated) তেলে বিভয়ান।

লরম ধরনের চর্বি (Soft Fats): ওলিক (Oleic), লিনোলিক (Linoleic) এবং লিনোলিক এসিড প্রভৃতি। ভেল ও চর্বিঃ জন্ধ বা শস্থ বা সব্জির থেকে সংগৃহীত হতে পারে।
জান্তব চর্বিঃ গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্ধ থেকে সংগৃহীত করা বার।
এ ধরনের চর্বিকে Tallow আখ্যা দেওয়া হয়।

লার্ড (Lard)ঃ এটি ডুমুরের (fig) পাতা ও অক্তান্ত অংশ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

- ঙ। সোপ স্টক (Soap-Stock)।
- **৮। স্থগদ্ধ দ্ব্যাদি (**Perfumes)ঃ সাবানের অপ্রীতিকর শন্ধ দূর করে স্থান্থক করার জন্ম ব্যবহার করা হয়।
- ছ। রং (Soap Colour): সাবানকে মনোমত রংমে রঙীন করে তোলার জন্ত বছ প্রকার Soap Colour বাজারে কিনতে পাওয়া বায়। Soap Colour-এর বৈশিষ্ট্য হ'লো কঠিক সোডার প্রতিক্রিয়াতে Soap Colour-এর পরিবর্তন হয় না।

বিঃ দ্রেঃ। হাইড্রোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে সর্বদা কন্টিক সোভার খনস্ব মাচাই করে নিতে হবে।

জ। ক্যাটি এসিড (Fatty Acids): নিম্নলিখিত Fatty Acids সমূহ সাবান তৈরিতে সচরাচর ব্যবহার করা হয়।

রাইসিনোলিক (Ricinoleic)	(C ₁₈ H ₂₄ O ₃)
লিনোলিক (Linoleic)	, C_{1} $_{9}$ H_{3} $_{2}$ O_{2} $)$
ওলিক (Oleic)	$(C_{18}H_{24}O_2)$
कीयातिक (Etearic)	$(C_{18}H_{36}O_{2})$
পাৰ্নাটিক (Palmitic)	(${ m C_{16}H_{32}O_{2}}$)
শিয়িরিন্টিক (Myristic)	$(C_{14}H_{28}O_{2})$
লরিক (Lauric)	$(\mathrm{C_{12}H_{24}O_{2}})$
ক্যাপরিক (Capric)	$(C_{10}H_{20}O_{2})$

ক্যাপরিলিক (Caprylie) ($C_8H_{16}O_2$) ক্যাপরোমিক (Caproie) ($C_8H_{12}O_2$)

*ভেজাল: সাবান তৈরির সময় মিশ্রণের সঙ্গে ভেজাল ছিসাবে াসালকেচ অব সোডা এবং সোপস্টোন পাউডার ব্যবহার করা হয়।

সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের তেন্দের গুলাগুল

শাবানে ব্যবহৃত	নমনীয়তা বা কাঠিভ	কেনা তৈরির গুণ	পরিকারক
(তেল	(Consistency)	(Lathering Property	ক্ষতা (Cleaning action)
বাদাম তেল		ন্থির ধরনের	(
(Ground-nut	খুবশক্ত নয়	थीत थीत	_
Oil)		কেনা হয়	বেশী
অ লপাই ভেল	,,	মো টা মৃটি	
(Olive Oil)		কেনা হয়	উন্তম
ভূলাবীজ জাত		তাড়াতাড়ি	
ভেল (Cotton	নরম	প্ৰচুৱ কেনা হয়	উ खम
seed Oil)			
রোজিন	नद्गम ও চটচটে	বয়, পাতলা	বেশী
(Rosin)		কেনা হয়	
নারকেল তেল)		
(Coccanut Oi	¹ । भएक	তাড়া তাড়ি	ঠাণ্ডা বা উষ্ণ
বাবাস্থ তেল	এবং	ফেন হয়	জলে পরিকার
(Babassu Oil	।) ∤ ভলুৰ		করার ক্ষতা বেশী
পাম কার্নেল (Palm Kerne	1		
Oil)	' j		

গাৰানে ভেগ ব্যবস্থত	নমনীয়ভাবা কাঠিন্য	কেনা তৈরির গুণ	পরি ছার ক ক্ষমতা
রেডীর ভেল	ন র ম		বেশী
(Castor Oil)		কেনা হয়	
পাম অয়েশ	শস্ক	ধীরে ধীরে	পুব ভালে
(Palm Oil)		কেনা হয়	
মহয়া ভেল	শক্ত	,,	ভালো
জান্তৰ চবি	খুব শক্ত		

সাবান তৈরির পদ্ধতি

সাবান ভৈরির পদ্ধতি নিম্নলিখিত তিন ধরনের:—

১। জমিয়ে (Cold Process):

উপাদানসমূহ ঈবহঞ ক্ষবস্থায় মিশ্রিত করে, নাড়াচাড়া করা এবং স্থাঠার মতো হ'লে – ক্রেমে ঢেলে দেওয়া।

- ২। আধসেত্র পদ্ধতি (Semi-Boiled Process)।
- ৩। পূর্ব সেন্ধ পদ্ধতি (Full-Boiled Process)।

আমি এক্ষেত্রে উপরোক্ত তিন ধরনের সাবান তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কেই বধন বেখানে বা প্রয়োজন সেভাবে জালোচনা করব।

বিঃ দ্রেঃ। কন্টিক সোভার শাই সাবান তৈরি অস্ততঃ ১ দিন আগে জলের গ্রহায়ে ভৈরি করতে হবে।

কাপড়-কাচা সাবান তৈরি [Cold Process-এর মাধ্যমে] প্রথম প্রভালীর উপকরণ

নারকেল শুল রাইন অয়েল (Rice Oil) > কেজি

মহয়া তেল (Mahua Oil)	৩০ কেজি
রেড়ীর ভেল (Castor Oil)	১ • কেঞ্ছি
সোডা কন্টিক ৰাই ৩৬° বী	
(Soda Caustic Lye 36° Be')	৩• কেজি
সোপ স্টোন পাউডার (Soap Stone Powder)	১৫ কেজি
সোডা দিলিকেট (Soda Silicate)	১০ কেজি

* পদ্ধতি

সাবান তৈরিব্ন ২৪ ঘণ্টা পূর্বে সোডা কণ্টিক লাই তৈরি করতে হবে। তাপমাত্রা ৩৬° ডিগ্রীর নীচে (below) থাকা প্রয়োজন। লাইয়েব্ন সঙ্গে সোডা সিলিকেট মেশাতে হবে।

অপর একটি কড়াতে তেলগুলো ঢালুন। শীতকালে বলি কোন তেল ক্ষাট বেঁধে বায়, তবে অল্প তাপে সেই ক্ষমাট-বাঁধা তেল গলিয়ে নিয়ে কড়াতে ঢালুন। তারপর তেলের সঙ্গে সোপকৌন পাউডার ষেশান এবং ক্ষনবরত নাড়তে থাকুন। অন্তঃ ১৫ মিনিট ধবে নাড়বার পর প্রস্তুভ লাই এবং সোডা সিলিকেট সলিউশন কড়াতে ঢালুন এবং অনবরত নাড়তে বাকুন। বৰন আঠার মতো গাঢ় হয়ে আসবে—তথন তা সোপ ফ্রেমে ঢেলে দিন।

দ্বিতীয় প্রণালীর উপকরণ

ভূট্টার ভেল (Maize Oil)	২ • কেজি
রাইদ অয়েল (Rice Oil)	১৫ কেজি
বাদাম তেল (Ground-nut Oil)	১ • কেজি
নেড়ীর তেল (Castor Oil)	€ কেজি
পাম অয়েল (Palm Oil)	৩০ (ৰজি
সোড়া কদ্টিক লাই (Soda Caustic Lye 56° Be')	৩০ কেজি
শোড়া দিলিকেট (Soda Silicate)	২• কেজি

পদ্ধতি

পূর্বে উল্লিখিত ভারকা চিহ্নিত পদ্ধতির অমুরূপ

বিঃ দ্রে: (২) সর্বদা মনে বাখা দরকার, সাবান তৈরিব সময় ভেজালেব adulteration) সিলিকেট এবং সোপ কৌন পাউট্টারেব পবিমাণ তেনেব নাট পরিমাণেব অর্থেকেব বেশী কখনও হবে না। বদি ভেজালের পবিমাণ বশী হয়—তবে প্রস্তুত সাবানের ওজন তুলনামূলক ভাবে বেশী হবে এবং ক্ষুনা তৈরি ও পরিদাব কবাব ক্ষমতাও হ্রাস পাবে

(২) সোধ ফ্রেমে সোপ মিকশ্চার ঢালার আগে সোপ ফ্রেমিট উন্তমরূপে প্রবিদার কবে নেওয়। দরকার। সোপ ফ্রেমের অভ্যন্তর ভাগে সামাত পবিমাণ তুলে মাখানো চলতে পাবে। ফ্রেম যদি বড়ো থালার আকার-সদৃশ হয়—
জবে সোপ মিকশ্চার ঢালার আগে ফ্রেমের অভ্যন্তর বাটার পেপার (butter ফ্রুফ্রের) বাবহার করা বেতে পাবে। বাটার পেপার ব্যবহার না কবা হ লে
ক্রিমের বা ফাঁক দিয়ে সোপ মিকশ্চার ফ্রেমের বাইবে কিছুটা বেবিয়ে বেতে
স্ক্রামেন।

তৃতীয় প্রণালীর উপকরণ

নারকেল ভেল	৫ কেজি
মহয়া তেল	১৫ কেজি
তিল তেল	ঃ কেজি
রেড়ীর তেশ	২ কে জি
গোপ স্টোন পাউডার	৪ কেজি
কন্টিক সোভা ৰাই (36° Be ⊂)	১৩ ক্ৰেজি

পৰ্বত

তেল বদি জমাট-বাঁধা অবস্থায় থাকে, তবে একটা মালালা কড়াতে অন্ধ াচে তেল গলিয়ে নিয়ে তরল অবস্থায় আনতে হবে।

कृ. मि.—२

এবার তেলের কড়া উনোন বা চুল্লি থেকে নামান। ঐ গলানো তেলেং সলে এখন সোপস্টোন পাউডার উত্তমরূপে মিশ্রিত করুন। বখন সোপস্টোন পাউডার তেলের সলে উত্তমরূপে মিশে বাবে, তখন ঐ মিশ্রণের সলে কস্টিব সোডা লাই মেশাতে হবে এবং উত্তমরূপে নাড়াচাড়া করতে হবে। পরে ঐ লাই ফ্রেমে ঢালুন।

সাবান জমাট বাঁধলে কেব, বার বা ইচ্ছামতে। আকার ও ওজন অসুবার্য এবার কেটে নিন। প্রয়োজনে ওয়াক্ম পেপারে প্যাক করন।

(১) আধাসেদ্ধ পদ্ধতিতে কাপড়-কাচা সাবান তৈরি [By Semi-boiled Process]

সান-লাইট সাবানের অনুরূপ কাপড়-কাচা সাবান তৈরির ফরমূলাঃ ভিপক্তব্রভা

নারকেল তেল	<i>ু</i> কেজি
পাম অয়েন (Palm Oil)	৪ কেজি
রেড়ীর তেল	১ কেজি
ব্লোজন (Rosin)	• ৫ কেজি
সোভা কন্টিক লাই (36°Be)	৪ কেজি
হ্নুদ বর্ণের দোপ কালার	>• গ্ৰেন
সানলাইট সদৃশ পার্ফিউম	১৫• সি সি.

পদ্ধতি

একটা বড় শোহার কড়াতে সব রকম তেল ঢালুন। তারপর রোজিন দিন। অল্প আঁচে বসিয়ে রোজিন গলিয়ে ফেলুন, অন্য পাত্তে হলুদ বর্ণের সোণ কালার ও কস্টিক সোডার লাই মেশান। তারপর তেল ও রোজিন মিপ্রি ঐ কন্টিক গোডার লাই ঢালুন। উদ্ভদরপে নাড়তে থাকুন—মৃহ আঁচে নে বা চুলিতে বদান --কিন্তু এই অবস্থায় তাপমাত্রা বেন ৯০° দেটিগ্রেডের না হয়।

ধন মিশ্রণটি ময়দার আঠার মতো ঘন হয়ে আসবে, তখন উনোন বা চুল্লি
কড়াটা নামিয়ে ফেলুন এবং ১০ মিনিট ধরে অনবরত ভালোভাবে
ত থাকুন। তারপর গ্রীজ মাখানো সোপ ফ্রেমে ঢালুন, এবং ঠাণ্ডা
দিন। সাবান তৈরি হয়ে গেলে ফ্রেম থেকে বাইরে আফুন এবং কেক,
বা ইচ্ছামতো আকার ও ওজন অমুখায়ী কেটে নিন। এবপর ওয়াল্ল রে প্যাক করুন।

(২) আধাসেদ্ধ কাপড়-কাচ। সাবান তৈরির অপরাপর ফরযূলা [By Semi-boiled Process]

এই সাবানগুলো অপেক্ষাকৃত সন্তাদরে বিক্রী করা বায় :---

ক। ফরমূলা ঃ উপকর্প

ৰ্ভিয়া (ভল	১৫ কেজি
এপিড অয়েল (Acid Oil)	২০ কেজি
মাইন অয়েন (Rice Oil)	২ ে কেজি
^{দু} রাজিন (Rosin)	১০ কেজি
পা ড ়কস্টিক লাই (৪6° Be′)	৩৫ (কজি
সাড়া সি লিকেট	১৫ কেজি

থ। ফরমূলা ঃ উপকরণ

গ্রাসড অয়েশ	>৫ (ক)জ
বর েকল ভেল	১৫ কেজি
রাজিন	৫ (কৃছি

ঝ। ফরমুলা ঃ উপকরণ

পাম অয়েল (Palm Oil)	৩ (ক্ছি
ভুট্টা ভেৰ (Maize Oil)	২ কেছি
এসিড অয়েন	২ কে ছি
রোজিন (Rosin)	১ কেছি
সোডা কৰ্দ্নিক লাই (36°Be')	৪ কেছি
বেড়ীব ভেল (Castor Oil)	১ কেছি
শোপ কৌন পাউডার	২ কে ভি
সোডা সিলিকেট	২ কেজি

তৈরিক্ব পদ্ধতি

[• 'ক' ফরমূলা থেকে 'ঝ' ফরমূলা পর্যন্ত]

একদিন আগে থেকে কন্টিক সোড়া লাই তৈরি করে রাখুন। হাই। মিটারে ডিগ্রী পরীক্ষা করে নিন। তারপব সোড়া সিলিকেটকে কন্টিক সো লাইয়ের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশিয়ে ফেলুন। সামান্ত তাপেই সোড়া সিলি কেন্টিক সোড়ার শাইয়ের সঙ্গে গলে মিশে খাবে।

তাবপর অপর পাত্রে সব রকম তেল একসঙ্গে মিলিয়ে রাখুন, সম প্রিণ্ডেলের মিল্রাণের সঙ্গে রোজিন পাউডার মেশান (তবে তেলের সঙ্গে মেশান আগে রোজিন পাউডার মিহি করে ওঁড়ো কবেনিতে হবে)। সামাশ্য উন্তার্টে রোজিন গলে যাবে এবং তেলের সঙ্গে মিশে যাবে। অতঃপব ঐ রোজিন ব্রিল্রণিটি বাদবাকী তেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিন এবং ভালোভাবে নাড়তে পাক্ত এমনভাবে নাড়বেন, বাতে মিল্রণের মধ্যে দলা না পাকায়। এবার এর গ্রাই এবং সিলিকেট মিল্রণ মেশান, তারপর অনবরত ১৪ মিনিট ধরে নাডা থাকুন। মিল্রণটি বেশ ঘন হয়ে এলে সোপ ফ্রেমে ঢালুন। সাবান জমাট-বে

লে ফ্রেম থেকে বের করে নিয়ে ইচ্ছামত ওজন ও আকার অসুষায়ী কেটে ন। এর পর ওয়াক্স পেপারে প্যাক করুন।

বিঃ জেঃ। বদি সাবানের সঙ্গে কোনো Perfume মেশাতে চান—তবে যম ঢালার আগে শেষ পর্যায়ে মিশ্রণের সঙ্গে পছন্দমতো তা মিশিয়ে নিন।

এই পদ্ধতি অমুযায়ী তেলকে আগে গবম করে নিতে হয়। তারপব পাদানসমূহ মেশাতে হয়। যদি বেশী পবিমাণে ডেজার অর্থাৎ সোডা লিকেট মেশাবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আলাদা কড়াতে সোডা লিকেট গলিয়ে নিন। তারপর ঐ উত্তপ্ত ও গলিত সোডা দিলিকেটের

Oil mixture মিশিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। এই পদ্ধতিতে বান তৈরি করলে—সাবানটি ওজনে অপেকাকৃত হাল্কা হবে।

১। সাদা বর্ণের নিরল (কাপড়-কাচা) সাবান তৈরির ফরমূল।ঃ ভিপক্তব্রভা

এসিড অয়ে ন (Acid Oil)	৩৬ কেজি
মহয়া তেল	৩৬ কেজি
সোডা ৰুচ্টিৰ লাই (50° Be')	২ ৪ কে জি
फल	২৭ কে ঞ

* পদ্ধতি

লোহার কড়াটি উনোনে বা চুল্লিতে বসান। প্রথম কড়াতে জল ঢালুন.
ারপর এসিড অয়েল ও মহুয়া তেল কড়াতে ঢালুন। বখন জল এবং তেল
বশ গরম হবে, তখন প্রথমে ২ কেজি পরিমাণ লাই কড়াতে দিয়ে
াড়তে থাকুন। আধ ঘণ্টা কড়াইটি আছেনের তাপে রাশুন, তারপর ১১
কজি লাই আবার কড়াতে দিন এবং নাড়তে থাকুন। আবার আধ ঘণ্টা
ারে ৪ কেজি লাই দিন এবং নাড়তে থাকুন, পুনরায় আধ ঘণ্টা পরে ৪ কেজি

লাই দিন এবং নাড়ংত থাকুন—সর্বশেষে বাদবাকী লাই (অর্থাৎ ৩ কেজি কড়াতে দিন।

প্রতিবার কড়াতে লাই দিয়ে-- কাঠের হাতা দিয়ে উস্তমরূপে ১০ মিনি ধরে নাড়তে হবে।

এভাবে নাড়তে নাড়তে জল ও সাবানের তার আলাদাভাবে দৃষ্ট হবে।
লোহার খুন্তি বা কোদাল দিয়ে সাবানের তার থেকে কিছুটা সাবান তুলে
নিয়ে নয়না পরীকা করুন।

সাবানের তারের ওপর জলবিন্দু দেখতে পাবেন। নমূনা পরীক্ষা ক কোদাল দিয়ে সাবানের তার তুলে নিন এবং ওয়াটার-প্রুফ স্টোরেজ ট্যা বোখুন।

সাবানের অরের নিচে লাই দেখা বাবে—ঐ লাই তুলে নিয়ে স্টোরেং ট্যাঙ্কে সাবানের সঙ্গে রাখুন। ১০ মিনিট পর কাঠের হাতা ছিয়ে নাড়েং থাকুন।

মনে রাখা দরকার >) কড়াতে তিনটি তার দৃষ্ট হবে। উপরে তারটি অপেক্ষাকৃত হাল্কা। দিতীয় তারটি ভারী এবং আঠাল গুণসম্পন্ন তৃতীয় তারটি লাই মিশ্রিত।

(২) ক্টোরেজ ট্যান্কটি কাঠের হাতা দিয়ে নাড়ার সময় সাবানের রং এব প্রজন সম্পর্কে ধারণায় উপনীত হওয়া বাবে। বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়ার প অন্ততঃ আধ ঘণ্টা) ক্টোরেজ ট্যাক্তে মিশ্রণটি তিনদিন রাখুন। ঐ সময়ে মধ্যে ভালোভাবে জমাট বেঁধে বাবে। তারপর ক্টোরেজ ট্যান্ক থেকে সাবা তুলে নিন। এভাবেই জনপ্রিয় Nerol সাবান তৈরি করা হয়ে থাকে।

২। নিরন্স (কাপড়-কাচা) সাবান ভৈরির দ্বিভীয় ফরমূলা : উপক্রব্রণ

নারকেল তেল বাদাম তেল (Ground-nut Oil) ১০ কেজি

এসিভ অয়েন Acid Oil	১ • কেজি
মহয়া তেল	১ ৽ কেজি
পোড়া কন্টিক লাই (40° Be')	২ - কেজি
জল	২ ে কেভি

পদ্ধতি

পূর্বে বণিত ভারকা চিহ্নিত পদ্ধতির অসুরপ।

৩। নিরল (কাপড়-কাচা) সাবান ভৈরির তৃতীয় ফরমূল।ঃ

উপকরণ

মহয়া তেল	১০ কেজি
পাম অয়েল (Palm Oil)	১∙ কেজি
এসিড অয়েন (Acid Oil)	>৹ কেজি
সোডা ৰুশ্টিৰ লাই (39° Be')	২০ কেজি
ज <i>न</i>	>০ কেজি
লবণ	১ কেডি

পদ্ধতি

পূর্বে বণিত ভারকাচিহ্নিত পদ্ধতির অমুরূপ

।। স্বচ্ছ (Transparent) সাবান তৈরি।।

ফরমূলাঃ উপকর্বন

সোপস্ অব ক্যাস্টর অয়েশ (Soaps of Castor Oil)	২∙ কেজি
নারকেল (ভল	৫০ কেজি
স্টীয়ারিক এসিড (Stearic Acid)	২৫ কেজি
শোডা কন্টিক শাই (37·5° Be')	e• কে জি
মেৰিলেটেড স্পিরিট (Methylated Spirit)	৬০ কেজি

জিন্টাল মুগার (Crystal Sugar) ২০ কেছি
মিগারিন (Glycerine) ২০ কেছি

অল ১৮২ লিটার

*পদ্ধতি

সোপদ অব ক্যান্টর অয়েল, নারকেল তেল আর স্টীয়ারিক এসিড এব কড়াতে চাপান এবং উদ্ভাপে গলিয়ে নিন। তারপর কল্টিক লাই চেলে নাড়া আকুন ৩ মিনিট। এবার কড়াটি উনোন থেকে নামিয়ে নিন, এবং অবস্থায় ৩ দিন রাখুন। তারপর কড়াতে মেথিলেটেড ম্পিরিট দিন, ১৫ কাবেনহিট উত্তাপে গলান এবং নাড়ুন। শেষ পর্যায়ে ক্রিন্টাল হুগ য়িসাবিন মিশিয়ে ১৮'২ লিটার জল সহ উত্তমরূপে crutch করুন। আঠা আহরে এলে ফ্রেমসমূহে ঢালুন। কিছুক্ষণ অর্থাৎ আধ বণ্টা রাখার পর সাব জমাট বাঁধবে এবং স্বচ্ছ Transparent) প্রতীত হবে। তারপরে ইচ্ছাই আকারে সাবান কেটে নিন, স্ট্যাম্প লাগান ও ওয়ায় পেপারে প্যাক করুন।

∗Reflux condenser-এর মাধ্যমে অ্যালকোহল আহরণ কবে নি

।। অন্য প্রকার স্বচ্ছ সাবান তৈরির ফরমূলা।। ১নং ফারমূলা ঃ উপক্ররণ

বেড়ীর তেশ	৬০ কেজি
জান্তব চবি (Tallow)	৪৮ কেব্ৰি
নারকেল তেল	৪ ॰ কেজি
কন্টিক সোডা লাই (87.5° Be′)	18 কে জি
ক্রিস্টাল স্থার (Crystal Sugar)	৩৬ কেজি
গ্লিসারিন (Glycerine)	৬ কেজি
সোডা ক্রিস্ট্যালন (Soda Crystals)	১ • কেজি
छ न	৩৬ কেজি

*পব্ধতি

পূর্বে উল্লিখিত তারকা চিহ্নিত পদ্ধতির অমুরূপ :

২নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

নারকেল তেল	ে কে জি
স্টায়ারিক এগিড (Stearic Acid)	৬০ কেজি
রেড়ীন্ন ভেল	৪ ০ কেজি
কন্টিক সোড়া লাই (37∙5° Be´)	৭৫ কেজি
মেথিলেটেড স্পিরিট	৫০ কেজি
ক্রিস্ট্যাল স্থগার	২ ০ কেজি
फ ल	্ ২∙ কেজি

পদ্ধতি

⋆পুর্বে উল্লিখিত তারকা-চিহ্নিত পদ্ধতির অমুরপ।

গ্লিসারিন সাবান

Glycerine Soaps]

শ্লিসারিন সাবান তুগনামূলকভাবে অপরাপর সাবান থেকে শক্ত ও স্বচ্ছ ২য়। শ্লিসারিন সাবানে শতকরা ২৫ ভাগ খাঁটি শ্লিসারিন থাকে।

॥ গ্লিসারিন সাবান ভৈরির ফরমূলা॥

উপকর্ব

জান্তব রোজিন সাবান

(Tallow Rosin Soap)	১ ৽ কেজি
আালকোংল (Alcohol) ৯ •%	৮ পাঁইট
গ্লিসারিন (Glycerine)	২ ° েক জি
দোপ কালার	> গ্ৰাম
চন্দ্ৰ ভেল	•'ঃ আউন্স

জিরানিয়াম অমেল (Geranium Oil)
কৈসিয়া অমেল (Cassia Oil)
ল্যাভেণ্ডার অমেল (Lavender Oil)

পদ্ধতি

প্রথমে আলাদা পাত্রে সামান্ত আালকোহলে গ্লিসারিন সোপ কালার সহ মিপ্রিত করুন। প্রয়োজন বোধে পূর্বে সামান্ত আালকোহলে বা মৃত তাপে সোপ কালার dissolve করে নিন।

একটি ঢাকা কড়াতে গ্রম জলের তাপে জান্তব রোজিন সাবান ও বাদ-বাকী অ্যালকোহল dissolve করে নিন। Reflux condenser-এব মাধ্যমে জ্যালকোহল আহ্রণ করে নিতে পারেন।

তৎপরে চন্দন তেল, জিরানিয়াম অয়েল, মিসারিন মিপ্রিত সোপ কালার মেশান। খন হয়ে এলে কেসিয়া ও ল্যাভেণ্ডার অয়েল মেশান। জ্বমাট বাঁধার পব ইচ্ছামত আকার অসুযায়ী কেটে নিন, স্ট্যাম্প দিন, ওয়াল্ল পেপারে প্যাক্ ককন।

॥ নরম সাবান (Soft Soaps) তৈরির বিভিন্ন ফরমূলা॥ SODA SOFT SOAPS

প্রথম প্রণালীর উপকরণ

বাদাম (ভল (Ground-nut Oil)	৩১ ভাগ
ভিসিব তেল	২৬৫ ভাগ
বেড়ীর ভেল	8२ ६ जान

দ্বিতীয় প্রণালীর উপকরণ বাদাম তেন (Ground-nut Oil) ৪৫ ভাগ ভূলাবীজ জাত তেন (Cotton Seed Oil) ৮ ভাগ রেডীর তেন ৪৭ ভাগ

৩০ ভাগ

তৃতীয় প্রণালীর উপকরণ

বাদাম ভেল (Ground-nut Oil)	৪৫৫ ভাগ
তিসির তেল -	৯ • ভাগ
বেড়ীর তেল	৪৫৫ ভাগ

॥ নরম সাবান ভৈরির বিভিন্ন ফরমূলায় রেড়ীর ভেলের (Castor Oil) পরিমাণ॥

SERVICE OF THE PROPERTY OF

১ শং ফরমূ লা ঃ ডপকরণ		
বাদাম তেল	৩০ ভাগ	
জান্তব চবি (Tallow)	১০ ভাগ	
বেড়ীর তেল	৩০ ভাগ	
সিদামাম অমেল (Sesamum Oil)	৩০ ভাগ	
২ নং ফরমূলা ঃ উপকরণ		
ভূলাবীজ জাভ ভেল (Cotton Seed Oil)	২৩ ভাগ	
নারকেল তেল	২ ভাগ	
বেড়ীর ভেল	১০ ভাগ	
সিসামাম আয়েল (Sesamum Oil)	৬৫ ভাগ	
৩ নং ফরমূলা ঃ উ পক র্ন		
বাদাম তেল	২২ ভাগ	
বোজিন	২৫ ভাগ	
নারকেল ভেল	০ ভাগ	
রেড়ীর ভেল	২• ভাগ	

তিসিয় তেল

৪ নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

বাদাম তেল	২৫ ভাগ
রোজিন	২৫ ভাগ
তিপির তেব	২৭ ভাগ
রেড়ীর তেল	৩০ ভাগ
৫ নং ফরমুলা ঃ উপকর্ন	
ভূগাবীজ জাত ভেগ (Cotton Seed Oil)	২৫ ভাগ
মভয়া ভেল	১০ ভাগ
রেড়ীর তেশ	৩৫ ভাগ
বাদাম তেল	৩• ভাগ

প্রস্তুতের পদ্ধতি

ওপরেব ফরমূল। সমূহে কেবলমাত্র নবম সাবান তৈরির জন্ম বিভিন্ন প্রকার তেলের পরিমাণ উল্লেখ কবা হয়েছে। মোট তেলের পরিমাণে অর্থেক কন্টিক সোড়া লাই (22° Be'), পাল অ্যাশ (Pearl Ash), পটাশ লাই (20° Be') প্রভৃতি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে মিশিয়ে সাবান তৈরি করতে হবে।

একটি বড় লোহার তৈরী কড়া উনোনে বা চুল্লিতে বসান। পরিমাণ মতো তেল ঢালুন। তেলের পরিমাণের দশ শতাংশ রোজিন, কন্টিক পটাশ (তেলের মোট পরিমাণের সমান), কন্টিক সোডা লাই (তেলের মোট পরিমাণের ২৫ শতাংশ অর্থাৎ हু ভাগ) দিন—তবে একবারে নয়। মোট লাইকে চার ভাগে ভাগ করে নিতে হবে, প্রথম ভাগ লাই দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতে হবে, অন্ততঃ ৫ মিনিট। দ্বিতীয় ভাগ লাই দিয়ে আবার ৫ মিনিট নাড়তে হবে। তেল বেন না ফুটে ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখুন। খুব ঘন হয়ে এলে গরম জল ঢেলে মিশ্রণটি পাতলা করে নিন। সোডা

লকেট দিয়ে Crutch করুন—প্রতি ৩৬'৪ লিটার জলে ৭ কেজি পরিমাণ বেন।

আয়ুর্বেদীয় বা ভেষজগুণ সম্পন্ন সাবান [Medicated Soaps]

এই ধারনের সাবানের উপাদানের এমন রাসাম্বনিক পদার্থ মিশ্রিত কর। যা জীবাণুনাশক।

১। কার্বলিক সোপ তৈরির ফরমূলা

[Carbolic Soaps]

উপকরণ

সাদা সোপ-ক্টৰ (White Soap-stock)	২৫ কেজি
কার্বলিক এসিড	৫০০ গ্রাম
পটাশ সলিউশন (Normal)	৫০০ গ্রাম

পদ্ধতি

Full Boiled পদ্ধতিতে তৈরি করতে হবে। গায়ে-মাথা কার্বলিক াবানে ৩% এর বেশী খাঁটি phenol ধাকা উচিত নয়।

২। Cold Process-এ কার্বলিক সাবান তৈরির ফরমূলা ভূপকন্মভা

নারকেল ডেল	১• কেজি
গোড়া লাই	েকেজি
মিসারিন	০০০ আম
কাৰ্বলিক ও ক্ৰিন্টালন (Carbolic and Crystals)	৩€∙ গ্ৰাম
পটাশ লাই	৩৫০ গ্ৰাম

৩। নিম সাবান : Neem Soap) তৈরির ফরমূল। উপক্রব

নিম তেল	> কেজি
নারকেল ভেল	ে কেজি
কস্টিক সোডা (70°)	১ কেজি
জল	২ কেভি
গ্রীন অয়েল কলার	১৫• গ্ৰাম

পদ্ধতি

উঞ্চ জলে কণ্টিক সোডা আগে গৰিয়ে নিন। তারপর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হ'ে দিন অন্তপাত্তে নিম তেল ও নারকেল তেল ঢাপুন, তারপর কণ্টিক সোডা । মিশ্রণটি দিন, অল্ল আঁচে উনোনে বদিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। মেশান, মিশ্রণটি ঘন এবং আঠাল হয়ে এলে উনোন থেকে নামিয়ে ফেণ্টোলুন, ছদিন ঐ অবস্থায় রাধুন।

সাবান জমে গেলে পছন্দমতো আকার অসুধায়ী কাটুন। স্ট্যাম্প দিন ও প্যাক করুন।

ন্যাপথালিন সাবান তৈরির ফরমূলা [Naphthalene Soap]

উপকরণ

নারকেল ভেল	৫ কেজি
স্থাপথালিনের বল (Naphthalene Balls)	> কেজি
কন্টিক গোড়া (70°)	> কেজি
জ ল	২ কেজি

পদ্ধতি

কন্টিক গোড়া প্রথমে ২ কে**জি জ**লে dissolve করে নিন, তারপর তেল্ দিন এবং নাড়তে থাকুন। ঘন paste-এর মতো হয়ে এলে—ভাপথানিনের বলগুলো মিহি করে গুট্টো করে ঐ paste-এর সঙ্গে মিশিয়ে দিন। তারপর ফ্রেমে ঢেলে দিন। ২৪ ঘটা ঐ অবস্থায় রাখুন। সাবান জমে গেলে গ্রয়োজনীয় আকার অসুখায়ী কেটে নিন। স্ট্যাম্প লাগান ও প্যাক করুন।

লাক্স সাবানের অনুরূপ সাদা সাবান তৈরি [Lux Soap of white colour]

১ নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

নাবকেল তেল	১• কেজি
জিঙ্ক অক্সাইড (বি. পি. গ্রেড)	১৮০ গ্রাম
সোডা কন্টিক লাই (38° Be')	৫ কেঞ্জি
লাক্স কম্পাউণ্ড পারফিউম	৫০ সি. সি.
(Lux Compound Perfume	

*পদ্ধতি

সাবান তৈরির একদিন আগে কন্টিক লাই তৈরি ককন। নারকেল তেল মক্স আঁচে গলিয়ে নিন। ৪০০ গ্রাম তেলের সঙ্গে জিঙ্ক অক্সাইড পূথক কোন শাত্রে dissolve করে নিন—যেন দলা না পাকায়। বখন জিঙ্ক অক্সাইড ভালোভাবে dissolved হয়ে যাবে—ডখন বাদবাকী নারকেল তেলের সঙ্গে জিঙ্ক মক্সাইড মিশ্রিত নারকেল তেল মিশিয়ে দিন। লক্ষ্য করুন, তেল এখন হথের মতো সাদা হয়ে প্রেছে। এখন কন্টিক সোভার লাই মিশিয়ে দিন এবং কাঠের হাতা দিয়ে অনবর্ত্ত নাভ্তে থাকুন।

বখন মিশ্রণটি গাঢ় হয়ে আসবে তখন পারফিউম মিশ্রিভ কঞ্চন এবং কাঠের হাতা দিয়ে আরও ১০ মিনিট নাডুন তারপর সোপ ফ্রেমে ঢেলে দিন। সাবান জমাট বাঁধলে প্রয়োজনীয় আকার মতো সাবান কেটে নিন, স্ট্যাম্প লাগান এবং প্যাক কঞ্চন।

কু, শি.--৩

্ লাক্স সাবানে অক্স রং করতে হ'লে জিন্ধ অক্সাইডের পরিবর্তে অক্স বে। স্কালার মেশাতে হবে, এবং সে ক্ষেত্রে নিচের ফ্রম্লাটি অসুসরণ করাই স্থবিধাজনক।

২ নং ফরমুলাঃ উপকরণ

পদ্ধতি

কীম জেকেটেড কেটলিতে (Steam Jacketed Kettle) আগে সাদ।
নীট সাবান গলিয়ে নিন, তারপর জিল্প অক্সাইড dissolve করুন। যখন
জিল্প অক্সাইড সাবানের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিপ্রিত হবে, তখন তাপ দেওয়া বন্ধ
করুন, পারক্ষিউম মেশান এবং সোপ ফ্রেমে ঢালুন। জমাট বাঁধার পরে
প্রয়োজনীয় আকার মতো কেটে দিন, স্ট্যাম্প লাগান ও প্যাক করুন।

চন্দ্রন সাবান তৈরির ফ্রযূলা [Sandal Soap]

উপকরণ

সাদা নীট সাবান (White neat Soap) ১০০ ভাগ ব্রাউন রংয়ের সোপ কালার ০০ ৫ ভাগ চন্দ্রন তেল ২ ভাগ

পদ্ধতি

পূর্ববর্তী পদ্ধতির অমুরূপ।

গামাম টয়লেট সাবানের অনুরূপ সাবান তৈরির ফরগুলা [Hamam Type Toilet Soap]

উপকরণ

সাদা কার্ড সোপ (White Curd Soap) . • • ভাগ সবুজ রংয়েব সোপ কালাব • '৫ ভাগ হামাম টাইপ পাবফিউম ২ ভাগ

পদ্ধতি

পূর্ববর্তী **পদ্ধতির অসুরপ**।

লাইফবয় সাবানের ন্যায় সাবান তৈরির ফরযূলা [Lifebouy Type Soap]

উপকরণ

পদ্ধস্থি

° সেন্টিগ্রেড তাপে নারকেল তেল, রোজিন ও রেড়ীর তেল উল্পপ্ত। পর এই মিশ্রণের সঙ্গে সোপ কালার সম্পূর্ণক্পে dissolve করুন। রে সোডা কন্টিক লাই মেশান এবং কাঠের হাতা দিয়ে অনবরত নাড়ত। মিশ্রণটি গাঢ় হয়ে এলে উনোন বা চুল্লি থেকে নামান, কার্যলিক

এসিড মেশান এবং পুনরায় ১০ মিনিট ধরে উত্তমরূপে নাড়চাড়া করু ভারপর সোপ-ফ্রেমে ঢেলে দিন।

সাবান জমাট বাঁধলে, প্রয়োজনীয় আকার অসুযায়ী কাটুন, দ্যা লাগান ও প্যাক করন।

গন্ধক সাবান তৈরির ফর্যূলা [Sulphur Soap]

উপকরণ

নারকেল তেল	১০ (কজি
সালকার সলিউশান (Sulphur Solution)	৮০০ গ্রাম
গোডা ক ন্টিক	২ কেজি
छ व	৩ কেজি

পদ্ধতি

জলে কন্টিক সোডা গুলে নিয়ে আগে লাই তৈরি করন। সাবান তৈ ২৪ ঘটা আগে এরপ লাই তৈরি করে রাখা প্রয়োজন। ঐ লাইয়ের সালফার মেশান, তারপর সালফার মিশ্রিত লাই নারকেল তেলের সঙ্গে মেশ্ এবং অল্প আঁচে বসান। কাঠের হাতা দিয়ে নাড়তে থাকুন। যখন মধুর মা আঠালো হয়ে আসবে, তখন সোপ-ফ্রেমে চেলে দিন। জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় আকার অম্যায়ী কেটে নিন, স্ট্যাম্প লাগান ও প্যাক করুন

লোমনাশক সাবান তৈরির ফরমূলা [Depilatory Soap]

উপকরণ

সোপ বেস্ (Soap base)	২ কেজি
नामा कोई (White Starch)	> কেজি
বেরিয়াম দালফাইড (Barium Sulphide)	২ কেজি

পদ্ধতি

আগে Soap base-টি paste-এর মতে। করে নিন। সাদা স্টার্চ ও রিয়াম সালফাইড উত্তমরূপে শুঁড়ো করে Soap base-এর সঙ্গে মিলিয়ে । প্রথকে হয়ে এলে mould করুন।

ডগ্ সোপ তৈরির ফরযূলা

[Dog Soap]

উপকরণ

উত্তম লণ্ড্রি সাবান বা কাপড়-কাচা সাবান

(Good Laundry Soap)

মোম (Wax)

পেট্রোলিয়াম

আ্যাককোহল

৫০ মিলিলিটার

পদ্ধতি

গরম জালের ভাপে পেট্রোলিয়াম, মোম আর আালকোহল রাখুন মতক্ষণ ঐ তিনটি উপকরণ উত্তমন্ত্রে মিপ্রিত হচ্ছে। তারপর শশ্রি সোপ এতে ssolve ককন। থক্থাকে হয়ে এলে কাঠের ছীচে ঢালুন।

তরন্স ডগ্ সোপ [Liquid Dog Soap]

উপকরণ

কটিক পটাশ (50° Be′)	৫'৩ ভাগ
নারকেল তেল	১০ ভাগ
फ ल	৩ ভাগ
পটাগিয়াম কার্বোনেট (Potassium Carbonate)	১ ভাগ
ক্যালসিয়াম কোৱাইড (Calcium Chloride)	১ ভাগ

চিনি (Sugar)	> ভাগ
छ व	>• ভাগ
ভরন ফিনাইল (Liquid Phenol)	৪ ভাগ

পদ্ধতি

ে সেনিতিগ্রেড তাপবিশিষ্ট কোন বার্ণার বা উন্থনে নারকেল ভেল উৎ করন। প্রথমে কন্টিক পটাশ ও জল মিদ্রিত করে নাড়তে থাকুন, তারগ্র অপরাপর উপকরন মেশান। এভাবে ১৫ মিনিট নাডুন। তারপর বার্ণার উন্ন থেকে নামান এবং ঠাওা হতে দিন।

শেভিং সোপ তৈরির ফরমূলা [Shaving Soap] ভিপক্ষরণ

নারকেল তেল	১২'৫ ভাগ
শৃষ্বের চবি (Lard)	২৫ ভাগ
জান্তব চবি (Tallow)	২৫০ ভাগ
ৰ্ফিক পটা শ লা ই (20° Be')	৭৫ ভাগ
কন্টিৰ গোডা লাই (30° Be')	২৭৫ ভাগ
পাৰ্ফিউম { Oil of Thyme Oil of Cumin Oil of Lavender}	, ২ভাগ

শন্ধতি

নারিকেল তেল, লাউ আর জান্তব চবি একতাে কড়াতে চাপিয়ে মৃত্ তা প্রথমে গলিয়ে নিন। কন্টিক পটাশ লাই আর কন্টিক সােডা লাই অর ত করে (৫।৬ বারে) কড়াতে দিন। প্রতিবার পটাশ লাই ও সােডা লাই কেওয় পর আত্তে আতি নাড়তে থাকুন। ধক্থকে হয়ে এলে এবার মিশ্রাণের সা উল্লিখিত perfume মেশান। আগগুন থেকে নামিয়ে ঐ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা রাখুন। তারপর ছ"চে ফেলে stick তৈরি করুন।

জীবাণুনাশক (ফিনাইল, ডেটল প্রভৃতি) [Disinfectants (Phenyle, Dettol etc.)]

ফিনাইল ভৈরির ফরমূলা

১নং ফরমুলাঃ উপকরণ

পদ্ধতি

বড় একটি লোগর কড়াতে অল্প তাপে প্রধমে ক্রিয়োজোট দিন, তারপর রোজিন সোপ টুক্রো টুক্রো করে কড়াতে দিন এবং জল ঢালুন। পরে অনবরত নাড়তে ধাকুন। অল্প অল্প করে জল ঢালুন এবং নাড়তে ধাকুন। খ্ব বেলি ঘন হয়ে গেলে জলের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। উপরের ছ'টি উপাদান জলের সঙ্গে মিশে গেলে কড়াটা উমুন থেকে নামান, ঠাণ্ডা হ'তে দিন। তারপর বোতলে বা টিনের তৈরি কোটোতে প্যাক করুন। এবং লেবেল লাগান।

২নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

টার এসিড্স (High Boiling Tar Acids) শতকরা ৪০ ভাগ টার্কি রেড অয়েল (Turkey Red Oil) , ৫ ভাগ জিলেটিন (Gelatin) , ২ ভাগ

পদ্ধতি

পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতির অসুরূপ।

ফিনাইল তৈরির জন্ম Soap base-এর ফরমূলা, যা রোজিন সোপ আখা দেওয়া হয়।

১নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

রোজিন (Rosin) শতকবা ৮০ ভাগ তিসির তেল "১০ ভাগ রেড়ীর তেল "১০ ভাগ

২নং ফরমূলা ; উপকরণ

রোজিন শতকবা ২০ ভাগ তিসির তেল "০০ ভাগ রেড়ীর তেল "৪৫ ভাগ ভূলাবীজ-জাত তেল "৫ ভাগ

৩নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

রোজন শতকবা ১৫ ভাগ তিসির তেল , ৩৫ ভাগ রেড়ীর ভেল , ৫০ ভাগ

ক্লোরিনেটেড ফিনাইল [Chlorinated Phenols]

Xylenol-এর জীবাণুনাশক ক্ষমত ফিনাইলের দশগুণ। রেড়ীর তেল, রেকটিকায়েড ম্পিরিটের সঙ্গে Chlorinated Xylenol মিশিয়ে ইমালশান তৈবি করা হয়। জীবাণুনাশক তরল পদার্থের Dettol প্রই জনপ্রিয়। ডেটলের মধ্যে ৫% ক্লোরিনেটেড Xylenol থাকে। এটি প্রয়োগে ঘকে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, ক্ষতস্থান ধোওয়ার ব্যাপাবে, কুলকুচি Gargling) এবং অস্ত্রোপচাবের সরঞ্চাম Sterilise (জীবানুমুক্ত) করার ন্তও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ডেটন তৈরি Proposition of Dettel

[Preparation of Dettol]

ডেটলের প্রধান উপাদান হচ্ছে Isomers of Chlorinated Xylenol। Iylenol স্নিউশনটি টাপিন হাইছো কার্বনের হারা (Turpene hydro-arbon) তৈরি করতে হবে। তবে Turpene hydrocarbon graded ওমা আবশ্যক। এই হাইছোকার্বনে a এবং b pinenes অবশ্যই কিছু রিমাণে থাকবে। পরিক্রত জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্থামী ইমালশান তৈরি বে। (The R. W. Coefficient is fixed at 3)। এভাবে ডেটল তবিব পরে ফিন্টার করে ডেটল ক্টোরেজ ট্যান্কেরাখতে হবে। তারপব Vacuum filler-এর মাধ্যমে শিশি বা বোতলে ভতি করতে হবে।

দেবদারুর তেল থেকে ডিজইনফেক্ট্যাণ্ট তৈরি Pine Oil Disintectants

দেবদার তেল জলের সঙ্গে মিশিয়ে নাড়াচাড়া করলে এ ধরনেব disinectant অনেকটা হুধের মতো দেখতে হয়। তকে কোন বিরক্তি স্টি করে
।, তাছাড়া হুর্গন্ধনাশকও বটে। কার্পেট, কম্বল, মেঝে, কাঠ ইত্যাদি পরিস্কাব
রার জয়েও ব্যবহার কবা যেতে পারে।

উপকরণ

দেবদারু তেল (Pine Oil) ২ ৫ কেজি
রোজিন (Rosin) ১ কেজি
কন্টিক সোডা ৭৫ গ্রাম
জল ৪ ৫৫ লিটার

পদ্ধতি

একটি কড়াতে দেবদার তেল আর রোজিন উত্থাপে বসান। রোর্গি সম্পূর্ণকপে dissolve না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। সলিউশনটি ১৫ কারেনহিটে ঠাগু। করে কন্টিক সোড়া মেশান। অনবরত নাড়তে থাকু মিশ্রণটি dilute করতে ৪৫৫ লিটার জলই বথেষ্ট।

ক্রিয়াসোল ধরনের জীবাধুনাশক [Cresol Type Disinfectant]

ব্ৰিয়াসোৰ (Cresol)	৫০ কেছি
ওলিক এসিড (Oleic Acid)	২৫ কেজি
ক্ষিক পটাশ	৩ কেজি
छ न् <i>र</i>	২৫ কেজি

পদ্ধতি

কন্টিক পটাশ জলে গুলে নিয়ে উন্তাপে গলিয়ে নিন। অগ্নপ ক্রিয়ানোলেব সঙ্গে গুলিক এসিড মেশান কন্টিক পটাশ মিশ্রণট্টি এবার গুলি এসিডেব মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। অনবরত নাড়তে থাকুন। উন্তম্ম এক্তে সব উপাদানগুলো মিশেন। ৰাওয়া প্রশ্ন নাড়তে হবে।

স্প্রে করার পাইন অয়েল ডিজইনফেক্ট্যাণ্ট তৈরি। For Spraying

উপকর্ব

পাইমল (Thymol)	৪৫৩.৬ গ্রাদ
দেবদারু তেল (Pine Oil)	১. ব ৪৮ কেছি
অধ্যেৰ স্পাইৰ লেভেণ্ডার (Oil Spike Lavender)	> १२८৮ (कि
পটাদিয়াম পারম্যাকানেট (Potassium Permanganate)	৪৫ গ্রা

Isorpropyl Alcohol

२१ निটात्र

छ न

৩৬ লিটার

পক্ষতি

প্রথমে আলকোছলে থাইমল dissolve করে নিন। তারপর জলের সঙ্গে শ্টাসিয়াম পারম্যালানেট গুলে থাইমল মিশ্রণেব সঙ্গে মেশান। হাসপাতাল ও বাডিতে অনায়াদে স্প্রেকরা যাবে

ফিনাইল তৈরির আর একটি ফরমূলা

উপকরণ

(বাজিন (Rosin)	২০ কেজি
কৰ্টিক শোডা	৩'৫ কেছি
ক্রিয়োজোট অয়েল (Creosote Oil)	৩৫ কেজি
রেড়ীর তেল	8' ে (ক জি
জল	১২ কেজি

পদ্ধতি

বড় লোহাব কড়াতে প্রথমে কন্টিক সোডা ও জল দিন কন্টিক সোড গলিয়ে নিন। আলাদা কড়াতে তাপে বসিয়ে বেড়ীব তেলে রোজিন গলিয়ে নন এবং কন্টিক সোডা মিশ্রণটি মেশান। এক বলক ফুটতে দিন। তারপর ক্রিয়োজোট অমেল ঢালুন। আগুনেব ভাপে ১৫ মিনিট ফুটতে দিন। ফিনাইল তবি হোল। এবার নির্দিষ্ট মাপ মতো বোতলে অথবা টিনে ঢেলে প্যাক চকন।

ভূতীয় অধ্যায় শেভিং ক্রীম তৈরির ফরমূলা

উপকর্ব

ট্রিপল প্রেসড ্কীয়ারিক এসিভ	৫০ ভাগ
নারকেল ভেল (পবিশ্রুত ;	৩• ভাগ
গ্লি পারিন	৽ ৫ ভাগ
কন্টি ক পটাশ লাই 、 ∂১° Be')	৪৫ ভাগ
কন্টিক সোডা লাই ($40^\circ~\mathrm{Be'}$)	১০ ভাগ
পারফিউম	৩ ভাগ
সরুজ রং ক্লোরোফিশ	২ ভাগ
্সপোনেক্স	•°৫ ভাগ

পদ্ধতি

স্টীম জেকেট মিক্সিং মেদিনে নারকেল তেল আব স্টীয়াবিক এদিও শর ককন এবং নাডুন—ৰাতে ভালোভাবে মিশে হায়। অগু পাত্রে কচ্চিক পটা লাই ও কচ্চিক গোভার লাই তৈরি করুন। তারপর হু'প্রকার লাই নাবকে তেল মিশ্রণেব সঙ্গে মিলিয়ে দিন। এবারে অক্সাক্ত উপকরণ মেশান। সরু রংয়ের ক্লোরোফিল সামাপ্ত লিপবিটে গুলে নিয়ে মেশান। সেপোনেক্স দিন সবশেষে পারফিউম মেশান। নমুনা পরীক্ষা করুন।

বিঃ দ্রঃ শেভিং ক্রীম তৈরি করার জন্ম টিউব ক্লিলিং এবং টিউব ক্লীনিফি মেসিনও দরকাব।

গ্যাম্পু তৈরির ফরমূলা উপকল্পন

নাব্যকেল তেল (Refined)	৮০০ গ্রাম
তিল তেল (Refined)	২০০ গ্রাম

কন্টিক পটাশ লাই (44° Be')	৫০০ প্রাম
গ্লিসারিন	১০০ গ্ৰাম
Isopropyl Alcohol	৩০০ গ্ৰাম
ডিস্টিল্ড ওয়াটার (পরিশ্রুত জ্বল)	২৫০০ গ্রাম
পারফিউম (লেভেগ্রার বা অন্তবিধ	৫০ গ্রাম
দেপোনেক্স	৪ গ্রাম
तः (N. Orange)	২ গ্রাম

পদ্ধতি

একটি পাত্রে কন্টিক পটাশ লাই ও অ্যালকোহল মেশান। অহা পাত্রে নারকেল তেল, তিল তেল উত্তপ্ত করুন— ঐ সঙ্গে কন্টিক পটাশ লাই মেশান। জলের ভাপে সেদ্ধ করতে হবে অথবা স্টীম জেকেটেড মেসিনের মাধ্যমে ৮০° সেন্টিগ্রেড তাপে সেদ্ধ করতে হবে। শেষ পর্যায়ে গ্লিসারিন, ডির্স্টিল্ড ওঘাটার ও সেপোনেক্স পারফিউম মেশান। ভালোভাবে নাড়ুন। ঠাণ্ডা হতে দিন। তারপর কাচের তৈরী শিশি বা বোতলে প্যাক করুন।

শসনপত্র ধোওয়ার জন্য Vim-এর ন্যায় পাউডার তৈরি ভিপক্ষরণ

<u>পোডিয়াম কার্বোনেট</u>	>৫ প্রাম
সোডিয়াম মেটা সিলিকে:-	৪০ গ্রাম
টেট্রা সোডিয়াম পায়রোক্ষসকেট	৩০ গ্রাম
ট্রাই সোডিয়াম ফসফেট	১৫ গ্রাম

পদ্ধতি

সব কিছু একসকে মিহি করে গু"ড়ো করুন। একতাে মিশিয়ে সরু তারের জালে ছে"কে নিন, পরে পাাক করুন।

ডেয়ারার বাসনপত্র ধোওয়ার জন্য

[Dairy Utensils Cleaner]

উপকর্ণ

<u>গোড়া আ'শ</u>	২৫ কেজি
ট্রিসোডিয়াম ফদফেট আানহাইভ্রাস	
(Trisolium Phosphate Anhydrous)	২৫ কেজি
সোডিয়াম মেটাগিলিকেট	৪ কেঞ্জি
ভোডসিল বেনজিন সালফোনেট	১ কেজি
জল	৪৫ কে জি

পদ্ধতি

উপরের চারটি উপাদান প্রথমে একত্তে মিশিয়ে নিতে হবে, পরে ছেকে নিয়ে জলে মৃহতাপে dilute করতে হবে।

উইণ্ডো ক্লীনার [Window Cleaner]

উপকরণ

অ্যাকটিভ ডিটাবজেণ্ট ম্যাটাব	• ২৫—০৫ কেজি
Isopiopyl আলকোহল	১৫—৩৫ কেজি
छ ह	অবশিষ্ট
	```

#### পব্ধতি

প্রথমে আলিকোছলে ডিটাবঙ্গেন্ট ম্যাটার dissolve করুন। তাবপর জল মেশান। শিশুণেব ৭০° সেন্টিগ্রেড তাপ বঞ্জায় রাখুন।

### ফ্লোর ক্লীনার [Floor Cleaner]

#### উপকরণ

ডিটার**জেণ্ট**Isopropyl অ্যালকোহল
দেবদার তেল
জল

অবশিষ্ট

#### পদ্ধতি

পূর্বকী পদ্ধতির অমুরূপ।

#### পশ্মের জন্ম ডিটারজেণ্ট পেস্ট

## Degummning Detergent Paste For Woollen goods

#### উপকরণ

দেবদার তেল
ডোডিদিল বেঞ্জিন সালফোনিক এসিড
ডাইথানোলামাইন
জল
৩৭৩ কেজি
১০০ কেজি

পদ্ধতি

পূর্ববর্তী পদ্ধতির অমুরূপ।

জলবিহীন হাণ্ড ক্লানার [ Waterless Hand Cleaners ]

ভাগ 'ক' ঃ উপকর্বন

কোলাইডাল ম্যাপনেসিয়াম আলম্যুনিয়ম সিলিকেট

২'৫ কেজি

<u> </u>	২'৫ কেজি
<b>ज</b> र	৬৬'৫ কেজি
প্রোপেলিন গ্লাইকল	৫ কেজি

#### ভাগ 'খ' ঃ উপকরণ

ট্রবোমোস্থালিসাইলানিলাইড
(Tribromosalicylanilide)

শীয়ারিক এসিড
কোকিল সারকোজিন (Cocoyl Sarcosine)

গাইসরল মনোস্টিয়ারেট

থকজি
মিনারেল অয়েল
লানোলিন অয়েল Lanolin Oil)

৪ কেজি

#### পদ্ধতি

সমূহ ৭০° সেন্টিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করুন। পরে ভাগ 'ক' এবং 'ঝ'-এর উপাদান সমূহ একত্রে মিশ্রিত করুন। আঠার মতো না হওয়া পর্যন্ত নাড়তে ধাকুন।

## সাবানে ব্যবহৃত বিভিন্ন পার্কিউম

[ Perfumes For Soaps ]

#### ১। গোলাপ গন্ধ (Rose Perfume)

#### উপকর্ব

পালমারোসা ( Palmarosa )	৪০০ ভাগ
জিরানিয়াম ( Geranium )	২•• ভাগ
ফিনাইল এথিল জ্যালকোহল	
(Phenyl Ethyl Alcohol)	১৫• ভাগ

भारजीन ( Patchauli )	৩• ভাগ
লবঙ্গ ( Clove )	২• ভাগ
ভাপিনল ( Terpincol )	১০০ ভাগ
মাস্ক এক্সিলিন ( Musk Xylene )	৫০ ভাগ

## ২ ৷ জুঁই ফুলের পদ্ধ [ Jasmine Perfume ]

#### উপকরণ

বেঞ্জিল এসিটেট ( Bensyl Acetate )	৩• ভাগ
(बिक्ष्म च्यानिकार्य	১০ ভাগ
লিণ্ডিল এসিটেট ( Lindyl Acetate )	১৫ ভাগ
লিনাৰুণ ( Linalool )	১০ তাগ
क्रें ( Jasmine )	১ ভাগ
পীচ্ আ ক্রিহাইড সি-১৪, ২৫%	
( Peach Aldehyde c14, 25%)	১ ভাগ
: হক্সিল সিনামিক আ্যান্ডিহাইড	১• ভাগ
( Hexyl Cinnamic Aldehyde )	
₹ <b>खान—&gt;&gt;%</b> ( Indole—11% )	১'৫ ভাগ
ইলাং ইলাং ক্বত্তিম ভেল	১• ভাগ
(Ylang Ylang Oil artificial)	
ফিনাইল এথিল আালকোচ্ন (White extra)	১০ তাগ
মিধাইল বি-ভাপবিল কিটোন	১'৫ ভাগ
( Methyl B—naphthyl Ketone )	
कू. चि.—8	

চন্দন ভেল ( Sandalwood Oil )	e গ্ৰাম
আলজিরিয়ান জিরানিয়াম ( Algerian geranium )	৫ ভাগ
এমিল দিনামিক এল্ডিছাইড (Amyl cinamic aldehyde)	১০ প্রাম
<b>अन्तिशरेष्ठ</b> त्रि->>	১ গ্রাম
মাস্ক এ ক্সলল ( Musk Xylol	৫ গ্রাম

#### পদ্ধতি

প্রথমে Musk Xylol বেঞ্জিল বেঞ্জোয়েটে dissolve করে নিতে হা তারপর উপাদানসমূহ মেশাতে হবে

#### ৭ চন্দ্ৰ পৰা

#### [ Sandal wood Perfume

#### উপকরণ

চন্দন তেল (Sandalwood Oil)	२∙	ڪار.
বয়েস ডি রোজ অয়েল	¢	ভা
দাইভারউড অয়েশ	৩৽	ভাণ
ন্যান্ডেণ্ডার অয়েল	۶•	ভাগ
মাস্ক রেসিছ্যু ( Musk residue :	۶•	ভাগ
জিরানিয়ল ( Geraniol )	¢	ভাণ্
ভাগিনিওৰ ( Terpineol )	२०	ভাগ

## ৮। ভ্যানিল্যা পার্রফিউম

#### [ Vanila Perfume ]

#### উপকরণ

বেনজোয়েন টিংচার (Benzoin Tincture)	>¢	ভা
লবন্ধ তেল ( Clove Oil )	8	ভা¹
<b>ল্যান্ডেণ্ডার অ</b> য়েশ	8	ভা

#### কৃটির শিল্প

60

লাম রোজ অয়েল	<b>০ ভা</b> গ
বালসাম পেক	৮ ভাগ
্ ভ্যানিলা টিংচার	২৫ ভাগ

## ৯। স্বচ্ছ সাবানের জন্য পার্ফিউম [Perfume for Transparent Soap]

#### উপকরণ

বাৰ্গামট অয়েল	৫ ভাগ
ক্যানাকা অমেল ( Cananga Oil )	১• ভাগ
দিট্রোনেলা অয়েল Citronella Oil)	১০ ভাগ
ইউজেনল ( Eugenol )	১০ ভাগ
শাভেণ্ডা <b>র অ</b> য়েল	২৫ ভাগ

## ১০। সন্তা দরের সাবানের জন্য পারফিউম [ Cheap Soap Perfume ]

#### উপকর্ণ

লমন গ্রাস অয়েল	৪০০ ভাগ
নটোনেলা অমেল ( Citronella Oil )	১৫০ ভাগ
ায়েদ ডি রোজ অয়েশ	১০০ ভাগ
ার্গামট অয়েল	১০০ ভাগ
नेमन व्यापन	২০০ ভাগ
lusk ambrette residues	৫০ ভাগ

## ১১ ৷ শেভিং ক্রামের জন্য পারফিউম [Perfumes for Shaving Creams]

#### উপকরণ

বার্গামট অয়েল	৩৫ ভাগ
ল্যান্ডেণ্ডার অয়েল	৫৯ ভাগ
भारतिक अरमन ( Patchauli Oil )	২ ভাগ
हेनाः हेनाः <b>অ</b> रयुन	১'৫ ভাগ
চন্দন তেল ( Sandalwood Oil )	e Str
পিপারমিক্ট অয়েল	• '৫ ভাগ
অরিদ অম্বেল ক্মক্রিট	••৫ ভ†গ
অটো রোচ্চ	•'e ভাগ
কৌমারিন ( Coumarin )	৩ ভাগ

## চতুৰ্ অধ্যায়

## ক্রীম ও পাউডার প্রস্তুতকংণ

#### [ Preparation of Cream and Powder 1

## ১। সকল ঋতুতে ব্যবহারযোগ্য ক্রীম

#### [ All Purpose Cream ]

#### উপকর্ণ

চ্নিপল ে	প্রসন্ভ দীয়ারিক এসিড	৬০ প্ৰাৰ
কৰ্দিট ক	পটাশ	৪ গ্ৰাৰ
সা <b>দা ভ</b>	গু স্পিন	১৫০ প্ৰাৰ
লিকুইড	প্যারাফিন	১৪ - প্ৰাম
ডিস্টিব্ছ	ওয়াটার	১০০০ প্ৰাৰ
<u> ওড়</u> োহি	वे <b>ब</b>	8 त्रित्रि
পাব ফি <b>উম</b> -	অটো রোজ জিয়ানিয়াম অয়েল কিনাই এথিল এলকোহল জ্যাসমিন পায়ফিউম	২ সিসি > সিসি > সিসি ২ সিসি

#### পদ্ধতি

এলুমিনিয়ম বা দ্বীলের কড়াতে প্রথমে ডিস্টিল্ড ওয়াটার গরম করে নিন। জল দৃটতে শুক করলে অর্থেক ডিস্টিল্ড ওয়াটার অন্থ আব একটি বড় কড়াতে রাখুন। ঐ বড় কড়াতে দ্বীয়ারিক এসিড, ভ্যাসলিন দিয়ে অল্প আঁচে বা ১০° সেন্টিগ্রেড ভাপে গরম করুন।

প্রথম কড়াটিতে কন্টিক পটাশ প্রথমে দিন, তারপর লিকুইড প্যায়াকিন দিয়ে নাড়তে থাকুন। এবার ঐ মিশ্রণটি দিতীয় পাত্রের মিশ্রণের সঙ্গে ষিশিষে দিন। নাড়তে থাকুন। আঠা আঠা হয়ে এলে ওড়োফিক্সের সঙ্গে পারফিউমারী মিশিয়ে—মিশ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে দিন একেবাবে শেষ পর্যায়। নাড়তে থাকুন। অল পারপাজ ক্রীম তৈরি হয়ে গেল। এবার কাচেব লিশিতে বা প্লান্টিকেব কোটোয় প্যাক করুন।

## ২। কোল্ড ক্রী**ন** [ Cold Cream ]

#### উপকরণ

দ্বিপল খেসভ্ স্টীয়ারিক এসিড	১৩০ গ্রাম
সাদা ভ্যাসলিন	৮৬০ প্রাম
वी-अग्राम्म ( वःशीन )	৯৬• গ্ৰাম
লিকুইড প্যাবাফিম	৮০০ গ্রাম
গোয়াইট অযেল ( Best Quality )	১০০০ প্রাম
জিক্ক অক্সাইড	৫০ প্রাস
আইনোন ( Ionore )	২০ দিদি
	>• সিসি
জ্যাসমিন পাবকিউম	a lettet
নিবলি অয়েল ( Neroli Oil )	১• দিসি

#### পদ্ধতি

এপুমি নিয়ম বা স্টীলের কড়াতে প্রথমে (হায়াইট অয়েল তাপে বসান জিল্প অক্সাইড ঐ তেলে dissolve কবে নিন। পালট্টি নামান। মিশ্রণ ন্যাক্ত দিয়ে ছেঁকে অন্য একটি স্টীল বা এপুমিনিয়ামের কড়াতে চালুন। ছাঁবি মিশ্রণের সলে স্টীয়ারিক এসিড, সাদা ভ্যাসলিন, লিকুইড প্যাবাহ্দিন ও বী-ওয়া একলে মিলিয়ে অল্প আঁচে বসান। নাড়তে থাকুন। ভালোভাবে মিশে গেথেবং মধুর মতো গাচ হ'লে নিচে নামান। নাড়তে থাকুন। এবার পারক্ষিত্য

(আইনোন, জ্যাসমিন পারফিট্ম, নিরলি অয়েল, রোডিনল) মেশান। ভালোভাবে আবার নাড়ুন এবার কাচের বা প্লাস্টিকের কোটোম্ব প্যাক করুন

## ৩। ক্লীনজিং ক্ৰীম [Cleansing Cream]

#### উপকরণ

বী- <b>ওয়ান্স ( রং</b> হীন )	২৪০ গ্রাম
লিকুইভ প্যারাফিন	১২৬০ গ্ৰাম
সোহাগা ( মিহি করে গুড়ো করা )	২০ এ¦ম
ডি <b>স্টিল্ড ও</b> য়াটার	৬•০ গ্রাম
কুমারিন Kumariu) বিধ্যাপ্তাল অয়েল (Sandal Oil) বাব্যাক্তিম বুল অয়েল (Khua Oil)	৫ মিলিগ্রাম
সাণ্ডাৰ অয়েৰ (Sandal Oil)	৫ মি লগ্ৰাম
পাবজিউম 🚽 শুশ অয়েশ (Khus Oil)	২ মিলিগ্রাম
মিথাহল আইওনোন	>৫ ঘিলিতাম
মিথাইল আইওনোন ، Methyl Ionone)	

#### পদ্ধতি

সর আঁচে প্রণমে ন্টীল বা এলুমিনিয়মের কড়াতে শোষ ( Beer' wax ) এবং প্যারান্ধিন গলিয়ে মিশিয়ে নিন। ময়লা বের করে নিন। স্থনা আর একটি কড়ায় ডিল্টিক্ড ওয়াটারে সোহাগা মিশিরে সামান্য গরম করে নিন। এবার প্রথম কড়াতে সোহাগা মিশ্রিত ডিস্টিক্ড ওয়াটার ঢেলে দিন। নাড়তে বাকুন। ইমালশানের মতো হয়ে এলে কড়াটা নিচে নামান। পারফিটম মিশ্রত করুন। কাচের বা প্লাস্টিকের কোটোয় প্যাক করুন।

## 8। ককের রং উজ্জ্বল করার জন্য একটি বিশেষ ক্রীম [Special Cream]

#### উপকরণ

ট্রিপল প্রেসত <b>্স্টী</b> য়াবিক এসিড	88• প্রাম
नितानीन । कनिवरीन	<b>&gt;२• श</b> ाव
বোবেক্স সোহাগ	<b>&gt;२० छ</b> ोग
হ⁺ই <b>ডো</b> জন <b>পাব মর</b> াহড	২০০ সিসি
গ্লিদাবিন	8 • • निनि
ভিন্টিল্ড ওয়াটাব	२४०० मिनि
ইলাং হলাং অহেল (২০ ছাগ) কুমাবিন ৪০ ছাগ) ফিউম বিsobutyl Salicylat (১০ ছাগ) লিনালুল (২০ ছাগ)	ो   ├ २∙ात्रमि

#### পদ্ধতি

চ্চিবেক্স Styrex) > ভাগ

স্টীল বা এনুমিনিয়মেব কড়াতে ডিন্টিল্ড ওয়াটার, গ্লিনাবিন ও বোবের দোহাগা পাইডার দিবে সাধান্য তাপে অনববত নাড়তে থাকুন। তাপমাত্রা ৯০° সেন্টিগ্রেড। অন্য আর একটি কড়াতে জলেব সলে স্টীয়াবিক এনিড, লিনোলীন দিয়ে অল্ল আঁচে সামান্ত একটু গ্রম করুন খাতে উভয় উপাদান করে নিলেমিশে বায়। এই নিশ্রলেবও তাপমাত্রা বেন ৯০° সেন্টিগ্রেড বজায় গকে। তারপর প্রথম কড়াতে চাপ ন গ্লিমাবিনের মিশ্রণেব সঙ্গে লিনোলীন মিশ্রণটি মিলিয়ে দিন। সৰ কিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলে কড়াটা নিচে নামান। নাভতে থাকুন। ঠাগু হ'তে দিন। ঠাগু হওয়াব পর পার্কিউম মিলিয়ে আবাব নাড়তে থাকুন। তারপর কাচেব বা প্লান্টিকের বেইটায় প্যাক ককন।

## ৫। শেভিং ক্রাম [Shaving Cream]

#### **উপকর**ণ

ট্রিপন প্রেমত্ কীয়াবিক এনিছ	৩০০ গ্রাম
নায়কেল (ডল ( Refined )	৫০ প্রাম
গোডা কদিক বাই ( 20° Be' ;	৫০ গ্ৰাহ
ক্ <b>স্টিক পটাশ লা</b> হ ( <b>20°</b> Be' )	৩০০ প্ৰাৰ
मानक्तिराउँ मत्त्रम	🗣 গ্ৰাম
রিপারিন	৪০ গ্রাম
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	२२ <b>• आ</b> ष

বাগামট অয়েল
ল্যাভেন্তার অয়েল
পাচৌলি অয়েল
ইলাংইলাং অয়েল
চন্দন ডেল
পিপারমেন্ট অয়েল
অরিস অয়েল কনক্রিট
অটো রোজ কুমারিন

#### পদ্ধতি

স্টীল বা এদুমিনিয়মের কড়াতে কন্টিক সোড়া এবং কন্টিক টোশে লাই তৈরি করন। অস্থা আর একটি কড়াতে নারকেল তেল বাসয়ে এর আঁটে স্টীয়ারিক এসিড dissolve করে নিন (উভয় ক্ষেত্রেই তাপমাত্র। যে নিও সেটিক পাটাশ লাই বিশিয়ে দিন ও নাড়তে বাকুন। সব কিছু মিলেমিশে এক হয়ে গেল গ্লিসারিন দিন। ডিন্টিল্ড ওয়াটার অল্প অল্প করে দিন। সব কিছু মিলেমিশে এক হয়ে

থৰ্থকৈ হয়ে এলে পারফিউম মিশিয়ে ভালে। করে নেভে দিন এবার টিউব ফিলিংগ শন্তের মাধ্যমে শেভিং ক্রীম টিউবে ভক্তি করুন।

## ৬ হেয়ার ড্রেসিং ক্রীম [Hair Dressing Cream]

#### উপকরণ

স্টীয়ারিক এসিড	৮৮ প্রাম
নারকেল (ভেল ' Refined )	৮৮ - প্রাম
যী-ওয়াল ( রংহীন	২• গ্ৰাম
পেট্োলিয়াম কার্বোনেট	১• গ্রাম
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	১••• গ্ৰাম
পছন্দমতো পারফিউম	২০ প্রাম

#### পদ্ধতি

একটি স্টীল বা এলুমিনিয়মের কড়াতে নারকেল ভেল ও মোম ( Bees-wex; অল্ল আঁচে গলিয়েও মিলিয়ে নিন। এ মিশ্রণে স্টীয়ারিক এসিড dissolve করুন। তাপমাতা। যেন৮০° সেন্টিগ্রেডের বেশি না হয়। অন্য আর একটি কড়াতে ডিন্টিল্ড ওয়াটারে পেট্রোলিয়াম কার্বোনেট dissolve করুন। উত্তম রূপে মিশ্রণের পর, প্রথম কড়াতে ঢেলে দিন ও নাডুন। উত্তমরূপে মিশে গিয়ে প্রায় থক্থাকে হ'লে কড়াটি 'নচে নামান—টাণ্ডা হয়ে এলে পছন্দমত পারক্তিম মেশান। আবার নাডুন। কাচের শিলিতে ভাতি ককন, অথবা টিউব কিলিপ্রায় কোলাপিন্বল টিউবে ভরুন।

## ৭। হেয়ার ক্রানের আন একটি ফ্রযুলা [ Another Formula for Hair Cream ]

#### উপকরণ

শ্রীপল থেসভ্ দীয়ারিক এসিড ( ভাগ বী-ওয়ার (রং হীন) ১০ ভাগ

লিকুইড প্যারাহ্নি	৪০০ ভাগ
হাঁ ইথানোলামাইন	<b>ে</b> ভাগ
ডিস্টিল্ড ওয়াটার	৫৮০ ভাগ
দোভিয়াম পার <b>ন্ধাইড বে</b> ঞ্জোয়ে৬	২ ভাগ
পারকিউম মিশ্রণ	৩ ভাগ

### পক্ষতি

একটি স্থীলের বা এপুমিনিয়মের কড়াতে প্রথম তিনটি উপাদান উত্তর্গণে মিশ্রিত করুন। ভাপমালা যেন ৯০° সেন্টিগ্রেডের বেশি না হয়। অক্ত আর একটি কড়াতে অল্প আঁচে ডিন্টিন্ড ওয়াটারে সোডিয়াম পারক্সাইড বেঞ্চায়েট, ইথানোলামাইন dissolve করে মিলিয়ে নিন। তারপর এম কড়ার মিশ্রণটি হিতীয় কড়াতে চালুন সব মিলেমিশে এক হয়ে গেলে কড়াটি নিচে নামিয়ে ঠাজা হয়ে এলে পারক্ষিউম মেশান এবং ভালো ভাবে নাডুন। কাচের শিশিতে ভাতি করুন, অথবা িউব ফিনিং মেশিন ঘারা কোলাপসিবেল টিউবে ভাতি করুন।

# ৮ মুখে মাথার ভ্যানিশিং স্লো [ Vanishing Snow ]

দ্বিপল প্রেসড্স্টীয়ারিক এসিভ	১৮০ গ্রাম
জিম্ব অক্সাইড	১০ প্ৰাম
ৰাদাম তেৰ ( Refined )	২ <b>• গ্ৰা</b> ম
কস্টিক পটাশ	১২ প্রাম
ডিস্টিল্ড ওয়াটার	>••• গ্রাম
ওডরো ফিক্স	२• मिमि

পারফিউম 

জানিয়াম অয়েল
ফেনাইল ইথাইল অ্যালকোহল
জ্যাসমিন পারফিউম

১৯ সিদি

#### **শক্ত**ি

একটি ফীলের বা এলুমিনিয়মেব কড়াতে বাদাম তেলে অল্প আঁচে ফীয়ারিক এসিড dissolve করে নিন। তারপব ছে"কে নিয়ে (কাপত দিয়ে) অল্প পাত্রে বাধুন আব একটি কড়াতে অর্থেক পরিমাণ ডিস্টিল্ড ওয়াটারে ক্টিঙ পটাশ শালোভাবে খুটে নিন—তাপমালা হবে ৯০° সেন্টিগ্রেড। অল্প আর একট ফটালের কড়াতে বাদবাকী ডিস্টিল্ড ওয়াটার দিয়ে মল্ল দাপে ওল্লোকিল্ল dissolve করন। এবাব আগেব ছটি কড়ার মিশ্রেণ ভৃতীয় কড়াতে ঢাপুন ও নাড়তে থাকুন। থক্থকে হয়ে এলে কড়াটি নিচে নামান। ঠাণ্ডা হবার পর পার্ফিউম মেশান। কাচের, চীনেমাটির বা প্লান্টিকের কোটোয প্রাক্ট করন।

## ৯ সম্ভা দামের স্লো ! Snow—Cheap Quality

স্টীয়ারিক এসিড	১••৹ গ্ৰাম
বোরেক্স ( সোহাসা )	৩০ গ্রাম
সোডিয়াম হাইড্রো-অক্সাইড	৩• গ্রাম
ভিন্টিল্ড ওয়াটার	৮ লিটার
ক্লোকোফিল গ্রীণ কলার	১০ গ্ৰাম
পার <b>ফি</b> উম ব্যাণ্ডাল <b>অ</b> য়েল	২• গ্ৰাম
পার্কিউম 🕽 স্যাণ্ডাল অয়েল	২• গ্ৰাম
<b>ধুস অ</b> য়েল মিথা <i>ই</i> ল আইওনোন	>৽ গ্ৰাম
[।] মিথা <i>ই</i> ল আইওনোন	৫০ গ্রাম

### পদ্ধতি

### পূর্বকী পদ্ধতির অমুদ্রপ।

## ১০। ফেস পাউডার [Face Powder]

### ১ নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

(喜幸 5季 ( Best Quality )	১২• গ্রাফ
টিটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড	১• গ্ৰাৰ
জিক অক্সাহড	২• গ্ৰাম
টেলকম পাউডার	১•• গ্ৰাম
ম্যাগনেসিয়াম স্টীবেট	২• গ্ৰাম
ক্যাৰগিয়াম কাৰ্বোনেট	২• গ্রাম
পারফিউম ( * ১১ (ক) ও ১১ (ৰ) দেখুৰ )	১০ সিসি

### পদ্ধতি

উপরেব ৬টি উপাদান মিহি করে গুঁড়ো করুন, উজ্জমরূপে মেশান, দরু ভারের চালুনি দিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে নিন—বেন কোথা এও দলা না পাকায়। প্রয়োজনবোধে ৩।৪ বার ছাঁকুনি দিয়ে ছেঁকে নিন। পারফিউম মেশান। তারপর পছন্দত হান্ধা শেডের নুরং মেশান (প্রতিশতে • ৫ ভাগ,। বে শ পাউজার তৈরির জন্ম পাউজার মিক্সিং মেদিন ব্যবহার করা বিধেয়।

### ২ নং ফরমুলা ঃ উপকরণ [ টেলকম পাউডারও এই উপাদানে তৈরি করা যায় ]

ক্রেঞ্চ চক্ ১৪•• গ্রাম জিক্স স্টীরেট ১•• গ্রাম

জিঙ্ক অক্সাহ্ড	১•• গ্ৰাম
প্রেনিপিটেটেড চক	৩০০ প্রাম
* পারকিউম	২০ সিসি

### ৩ নং ফরমূলা ঃ উপকর্ব

<b>ठा उला</b> के हि	৬০০ গ্রাম
ক্রেঞ্চ চক	৬০০ প্রাম
किङ म्हीतहरू	১০• গ্ৰাম
জিঙ্ক অক্সাইছ	১•• গ্ৰাম
বোব্লিক এসিড	>• প্রাম
* পার ফিউম	२• तिनि

## °১১। (ক) ফেদ্ পাউডার প্রস্তুতিকরণ পারফিউমের বিবরণ সহ

### [টেলকম পাউডারেও ব্যবহার করা বেতে পারে ]

<b>ওদমে (</b> কয়োলিন	৩০০ ভাগ
চালের कोर्ड ( Rice starch )	২•• ভাগ
জিম অক্সাইড	২ <b>•• ভা</b> গ
টেলকাম (Taleum)	২৫∙ ভাগ
ম্যাগনেসিয়াম স্টারেট	€∙ ভাগ
মিথাইল আইওনোন	>• ভাগ
कांत्रतन्त्रान (Carnation)	১• ভাগ
ष्याचात ( निक्रेंछ ,	১• ভাগ

## ১১। (খ) ফেস পাউভারের পারকিউম

### উপকরণ

- 1 1 & 1	
ইথাইশ সিনামেট	১• ভাগ
দিনাইল এসিটক এন্ডিহাইড	১• ভাগ
হেলিও ট্রোপিন	১•• ভাগ
কৌমারিন (coumarin)	৫০ ভাগ
বেঞ্জিল এপিটেট	১৫০ ভাগ
	76. AIV
বাৰ্গামট অন্মেল	১০০ ভাগ
লবন্ধ (ডল (Clove oil)	২• ভাগ
পাচোলি অয়েল	৩• ভাগ
ब्यतिक्ष त्रमम ब्यानिमनिष्ठे	২০ ভাগ
রোজ অটো	৪• ভাগ
মান্থ একস্ট্রাক্ট	১০০ ভাগ
ৰালদাম (Balsam)	
JI-1114 (Datasm)	৭• ভাগ
(वन(क)(यून R	৩০০ ভাগ

## ১২। (ক) ব্রিলিয়েণ্টাইনের পারফিউন [Perfumes for Brilliantine]

#### উপকরণ

সিনামন অয়েল	২ ভাগ
জিরানিয়াম অয়েল	৫ ভাগ
<b>डे।</b> भिनम	¢ ভাগ
<b>লিনানুল</b>	৮ ভাগ
ৰাৰ্গামট অয়েল	১২ ভাগ
<b>≖ (a)</b>	

কু. 14.— €

### কৃটির শিল্প

### উপক্রব

২ <b>ভা</b> গ
২ ভাগ
২ ভাগ
২ ভাগ
১• ভাগ
৬ ভাগ
৮ ভাগ
৮ভাগ
৪ ভাগ
৮ ভাগ
৪ ভাগ
২ ভাগ
১৬ ভাগ
২ ভাগ
২ ভাগ

## ১৩। ও ডি-কোলনের করমূলা

বাৰ্গামট অয়েল	৩৫ সিসি
निरतानी असन	৩৫ সিসি
(नमन ऋ(मृन	৫∙ সিসি

রোজমেরী অয়েল অ্যালকোহল २० मिमि

১০০০ সিসি

#### পক্তি

উল্লিখিত সব উপাদানগুলো একত্তে মেশাতে হবে :

# ১৪। ভ্যাদলীন পোমেড তৈরির করমূলা

### উপকরণ

পেটো <b>লিয়াম (জলী</b> সাদ। র°য়ের)	১•• প্রাম
বী-ওয়াকু ( রং বিহীন )	৩• গ্রাম
প্যারাফীন	২০ প্রাম
(वस्त्रानो तः	২ গ্ৰাম
পারফিউম	• ৫ গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

তকট দটাল বা আলেমিনিয়মের কড়ায় অল আঁচে প্রথম তিনটি উপাদান লিয়ে নিতে হবে ও একলে মিশিয়ে নিতে হবে। ঐ মিশ্রণ থেকে কিছুটা বিমাণ মিশ্রণ নিয়ে বেক্সোলী রং মিশিয়ে dissolve করতে হবে। তারপর নই dissolved রং ঢেলে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে মেশাতে হবে, দেখতে হবে না না পাকায়। তারপর পাত্রটি নিচে নামাতে হবে। ঠাণ্ডা হয়ে ৫০ । কিথিডের কম ভাপযুক্ত হলে পারফিউম মেশাতে হবে। ভারপর কাঁচেব

## ১৫। রু**জ পেস্ট তৈরির** করমূলা ভপকরণ

দ্বীপল প্রেসভ ্স্টীয়ারিক এসিড বী-ওয়াকু (Bleached) ৪০০ প্রাম

৪০০ প্রাম

টে <del>য়</del> -টে <b>লী</b>	৮• গ্ৰাম
সাদা পেটোলিয়াম জেগী	৪০০ গ্ৰাম
লিকুইড প্যারাফীন	৪০০ গ্ৰাম
মিবাইল প্যারাহাইড্রো অক্সাইড বেঞ্চোয়েট	২ গ্ৰাম
नान (लक्ः तः	১• গ্ৰাম
পারফিউম মিশ্রণ	১• সিসি

### পদ্ধতি

প্রথমে উদ্ধিত চারটি উপাদান একটি স্টীলেব বা আলুমিনিয়মের কড়াটে গরুম করে একত্রে মিশিয়ে নিন। কিছুটা মিশ্রণ তুলে নিয়ে লাল লে রং dissolve করে নিন-অবং মূল মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে ভালোভাবে নাড়া থাকুন। অবশু রংটি মূল মিশ্রণের সঙ্গে মেশাবার আগে কাপড় দিয়ে ছোঁ নেওয়া উচিত। অপর একটি পাত্রে মিথাইল, প্যারাহাইড্রো অকসাই বেঞ্জোয়েট লিক্ইড প্যারাফীনে dissolve করে নিন। তারপর প্রথম কড়াট ডেলে দিন। এবং নাড়তে বাকুন। ধক্থকে হয়ে এলে কড়াট নিচে নামা ঠাগু। হবার পর পারফিউম মিশিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে দিন। এব টিউব ফিলিংস মেশিনের সহায়তায় মিশ্রণটি পছক্ষমতো আকারের টিউবে হ ফেলুন।

## ১৬। উৎকৃষ্ট নেল্ পালিশ [Nail Polish......Good quality]

সেন্যুলয়েড ফিল্ম	১০০ প্রাম
অ্যাবসনিউট অ্যানকোহন	২০০ গ্ৰাম
बमारमून वितिष्ठि	৮৫০ আম
এসিটোন	৮৫০ আৰ

রং

> প্রাম

( नान, रगानानी वा चछविध)

### প্ৰকৃতি

ক্ষীল বা আালুমিনিয়ামের কড়াতে প্রথমে কল্টিক গোড়াব মিশ্রণ তৈরি করুন

) ভাগ কল্টিক: ১০ ভাগ জল)। সামান্য উত্তাপ প্রয়োজন। ভালো করে

। ডুন। কড়াটি ভাপ থেকে নামান। ঐ কল্টিক সোড়া মিশ্রিড হলে সেলুলেরছ

ইল্ম ১৪ ঘণ্টা ভূবিয়ে রাশুন। এতে ফিল্মের ওপরকার কালো আবরণটি

নপত হবে, ফিল্মাটি সাদা হবে। তারপর এ ফিল্মগুলো মালাদা পাত্রে রাশুন।

। টিচ দিয়ে কুচি করে কাটুন, টুকরো বড়ো ছোটো আকারের হবে

। টাচ দিয়ে কুচি করে কাটুন, টুকরো বড়ো ছোটো আকারের হবে

। টাচতাত করতে ততই স্থবিধা হবে। এবার ঢাকনাওয়ালা বড়ো মুধ্বর একটি

। টাচের জার দর কার। ঐ কাঁচের জারে এমায়েল এসিটেট ও আাবসলিউট

। গালকোহল দিন। ফিল্মের কুচিগুলো ওর মধ্যে ফেলে দিয়ে ঢাকনাটি বয় করে

। যাতে ফিল্মের কুচিগুলো বাজহাতি হয়ে বায়। ফিল্মের কুচিগুলো

নম্প্রিপে dissolve হয়ে বাওয়ার পর রং মিশিয়ে দিন। আবার উত্তমরূপে

। ডুন। এবার কাপড় দিয়ে ছাকুন, এবং পছন্দমতো আকারের শিশিতে

ইরন।

বিঃ দ্রেঃ ব্যবহৃত ফিন্ম নেল পালিশ তৈরিতে ব্যবহার করবেন। এক ংয়ের নেল পালিশ তৈরি না করে, বিভিন্ন রংয়ের নেল পালিশ তৈরি করুন।

## ১৭। নেল-পালিশ রিমুভার

[ একবার লাগানো নেল পালিশ তুলে...অন্ত রংষের নেল পালিশ লাগাতে 
ই'লে—রিমৃভার ব্যবহার করতে হবে। ভাছাড়া এক রংষের নেল পালিশ
নিয়মিত ব্যবহার করলেও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার রিমৃভার দিয়ে তুলে নিয়ে
নতুন করে নেল পালিশ লাগানো উচিত।]

ইথাইল এসিটেট	৬০ ভাগ্
ইমায়েল এসিটেট	২• ভাগ
এসিটোন	১০ ভাগ
থিনার (Thinner	১০ ভাগ

### পদ্ধতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ একসজে মিলিয়ে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজন বোল ১ ভাগ পছল্মত পার কিউম মিশিয়ে দিন। তারপর কাঁচের শিশিতে প্যান্ করুন।

## ১৮ ৷ লিপন্টিক তৈরি [Lipstick] উপকর্মণ

স্টীয়ারিক এসিড	৫০০ গ্রাম
সাদা পেষ্টোলিয়াম জেলী	७०० शम
বী-ওয়াক্স ( রং হীন )	৮০০ প্রাম
লিকুইড প্যারাফীন	১•• গ্ৰাম
পিগমেণ্ট রং	২০ গ্রাম
<ul> <li>পারকিউম</li> </ul>	১• সিসি

### পদ্ধতি

প্রথম চারটি উপাদান 'দ্বীম জেকেটেড' যিক্কিং মেশিনের মাধ্যমে মিশিনিন। অথবা দ্বীল বা আালুমিনিয়মের মুখ্যাকা পাত্রে গরম জলের ভারে উপাদানগুলো মিলিয়ে ও মিশিয়ে নিন। এবার রং মিশিয়ে নেডেচেড়ে দিন ওক্তাকে হয়ে এলে নিচে নামান, পারফিউন মেশান। ভারপর মিশ্রণ লিপদ্ধিকের ছাঁচে ঢালুন। লিপ্টিক রাখবার জন্য পাঁচাচ কিনতে পাওয়া বাং লিপ্টিক প্যাক কয়ার জন্যে এক বিশেষ প্রকার কভার পাওয়া যায়।

## ১৯। (ক) **লিপন্টিকের পার**ফিউম উপক্রবল

বোডিনৰ ( Rhodinol )	8 <b>• ভা</b> গ
সাইটোনেকৰ ( Citronellol )	৬০ ভাগ
বেঞ্জি সিনামেট	৬০ ভাগ
মি <b>থাইল আইপ্ৰে</b> মান	২০ ভাগ
রোজ অ্যাবদলিউট	১ ভাগ
বালদাম পেরু	৩০ ভাগ
১৯ (খ)।	
অটো রোজ	৮ ভাগ
হউজেবল ( Rugenol )	২•• ভাগ
<i>ং</i> লিটোপিন	৩২ ভাগ
रेनाः रेनाः व्याप्रन	২০ ভাগ
ওরিস ক্ <b>ৰক্ৰিট</b>	৮ ভাগ
মিথাই <b>ল আইও</b> নোন	8• ভাগ
শাস্ক কিটোন	>• ভাগ
বালসাম পেরু	৮• ভাগ

#### পঞ্চম অখ্যায়

### ১। হেয়ার টনিক

### [ Hair Topic ]

### উপকর্ব

ও-ভি কোলন ১০০ গ্রাম্ কোলেক্ট্রান ১০০ গ্রাম্ রিসারিন ৪০ গ্রাম্ ভাইসো প্রোপিল জ্যালকোত্স ১৭৬০ গ্রাম

#### পদ্ধতি

উ:ল্লখিত উপাদানসমূহ stopper মুক্ত বেণ্ডলে পুরে উত্তমক্রপে নাড়াচাড়া করুন। শেষ পর্যায়ে প্রয়োজনবোধে কসমেটিক ক্লার প্রয়োগ করুন।

### ২। হেয়ার ফিক্সার

[ Hair fixer ]

উপকরণ

ने प

ডिम्हिन्ड अवाहान

মিথাইল প্যারা হাইছো-অকসাইড বেঞ্জোয়েট রোজ ওয়াটার ( পারফিউম )

### পৰ্বত

ডিন্টিল্ড ওয়াটারে গঁল ২াও দিন ড্বিয়ে রাখন—যাতে ফুলে ওঠে। ভারপর মেশিন বা অন্ত কিছুর সাহায্যে এমনভাবে বৃটে নিন যাতে গঁলের ইমালশান তৈরি হয়। শেষ পর্যায়ে পারফিউম মেশান এবং প্রয়োজনবোধে সামাল আ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে dissolve করে পছক্ষমতো কোনো কস্মেটিক ক্লায়ন্ত মিশিয়ে নিতে পারেন।

#### কৃটির শিল্প

## ৩। মু**গদ্ধিত আমলা হেয়ার অয়েল** জ্ঞানকবল

ভিল (ভল ( Refined )
সরুজ অয়েল কলার
৪ প্রাম
বেজাইক এসিড
৩ গ্রাম
ওডরোফিক্স
৩ সিসি
আমলা পারফিউম
বার্গামট অয়েল, লিমন
আয়েল, রোজমেরী অয়েল,
নিরোলী অয়েল, ল্যাভেণ্ডার
অয়েল, রোজ জিরানিয়াম
অয়েল ]

### পৰ্বত

প্রথম সামান্ত তেলে রং dissolve করে নিন। অবশ্ব রং মেশাবার আগে ভালো করে ছেঁকে নিতে হবে। কারণ যাতে কোনো দানা না বাঁধে। তারপর ঐ রঙীন তেল সম্পূর্ণ তেলের সঙ্গে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিলিয়ে দিন। তারপর সামান্ত কিছু তেলে বেঞ্ছোইক এসিড dissolve করে নিয়ে, ঐ সনিউশনটি সম্পূর্ণ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উন্তমরূপে নাড়ুন। শেখ পর্যায়ে পার্কিউম মিশিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবং কাঁচের একটি মুখবল্ল ভারে ঐ মিশ্রিভ ভেলটি ২ দিন রেখে দিন। তারপর কাঁচের শিশিতে ঐ তেল ভরুন। নেবেল লাগান। প্যাক করুন। এখন এইবার আমলা ভেল বিক্রীর জন্ম তৈরি হলো।

## ৪। সুপন্ধিত কার্সটর অরেল

### উপকরণ

ক্যান্টর অয়েল (Refined) ২০০০ প্রাম লাল অয়েল কলাব ১০ প্রাম বেঞ্জোইক এলিচ ৪ প্রাম

### পারফিউম

বার্গামট অয়েল
অটো হেনা
চন্দন ডেল (Sandalwood Oil
সারেজ্ অয়েল
শালমিন অয়েল

পদ্ধতি

৩০ সিসি

পুর্বে প্রদত্ত পদ্ধতির অমুরূপ ৷

### ে। ভৃঙ্গরাজ অয়েল উপকল্প

ভিল (ভল ( Refined )
সবুজ রংশ্বের অয়েল কলার
ভঙ্গরাজ কম্পাউণ্ড পাবন্ধিউম
ওড়বোহ্নির
১০ সিসি

### পত্নতি

পূর্বে উল্লেখিভ পদ্ধতির অনুরূপ।

## ৬ ব্রাহ্মী আমলা হেয়ার অয়েল (Scented)

### উপকরণ

ভিন ভেন (Refined) ২০০০ প্রাম বেঞ্জোইক এসিড >• প্রাম

<b>ठम्दन</b> (उ	ল ( Sandalwool Oil)	১০ প্রাম
সবুজ অ	য়েল কলার	১০ প্রাম
	ি সিটোনেলা অয়েল	৪ ড্ৰাম
পারফিউম -		৮ ছাম
	লিমন অয়েল   নিরোলী অয়েল	২ ড্ৰাম
	ন্যাভেণ্ডার অম্বেল	২০ জ্বপস্
	বাৰ্গামট অন্তেল	২০ ড্ৰপশ্

### পদ্ধতি

পূর্বে উল্লেখিক পদ্ধতির অসুরূপ।

## १। ক্যাছারাইডিন হেয়ার অয়েল উপকল্পন

তিল তেল (Refined '	২০০০ প্রাম
हनून अरथन कनाब	১০ গ্রাম
বেঞ্জোইক এদিভ	১০ গ্রাম
ওড়রোফিল্স	৬ গ্র†ম
ক্যান্বাইভিন প্লাইজ	২০ প্রাম
ক্যান্থারাইছিন অদেল কম্পাউও ( পারফিউম )	২০ প্রাম

### পঞ্চতি

একটা বজো চাকনাযুক্ত কাঁচের জারে সমন্ত উপাদান একত্রে ১ সপ্তাহ বন্ধ রাপুন। মাঝে মাঝে ৩।৪ বার করে নাডুন। ডারপর ঐ ভেল ছেঁকে বোডলে প্যাক করুন। লেবেল লাগান।

## মশলাযুক্ত সুগন্ধিত হেয়ার অয়েল

### উপকরণ

ওডরো <b>হ্নিল্ল</b> ৬ প্রা বেণ্ণোইক এসিড ১• প্রা নাল অ <b>রেন কনা</b> র ১• প্রা	ম
	Ħ
লাল অম্বেল কলার ১০ প্রা	ম
	ų
্ নিরোশী অয়েল ২০ মি	ले
লিমন অয়েল ১৫ মি	ले
পার্কিউম - জ্যাসমিন অয়েল ৬০ মি	न
লবন্ধ ভেল (Clove Oil ) েমি	
ৰাইম (Thyme) অয়েল    • মি	ø

### পঞ্জতি

পূর্বে উলিখিত পদ্ধতির অমুক্রপ।

## ৯। **আয়ু**র্বেডিক হেয়ার **অ**য়েন

িল ডেল	(Refined)	২০০০ গ্রাম
বাশী শিক্ভ		১০০ গ্ৰাম
ভাংগরা	ণাতার রস	২•• গ্ৰাম
<b>ভিফল</b> ।		১০০ প্ৰাম
সবুজ অয়ে <b>ল কলা</b> র		>• গ্ৰাম
পার <b>কি</b> উম	বার্গামট অয়েল লমন অয়েল রোজমেরী অয়েল নিরোলী অয়েল ল্যাভেণ্ডার অয়েল	০ ড্রাম ৬ ড্রাম ৪ ড্রাম ২ ড্রাম ৪ ড্রাম
	রোজ জিরানিয়াম অয়েল	e 2

### পদ্ধতি

### পূর্বে উল্লিখিড পদ্ধতির অভুরূপ।

## ১০। (ক) সুগন্ধিত নারিকেল তেল উপক্রব

নারিকেল <b>ভে</b> ল	২ কেজি
ওড়রোফিক্স	৬ গ্ৰাৰ
অয়েল কলার (পছন্দমন্ত )	৪ প্রাম
• পারফিউম	२• खाम

### পদ্ধতি

#### পূর্বে উল্লিখিড পদ্ধতির অমুরপ।

ি বিঃ দ্রেঃ পারি কিউমের উপাদানসমূহ একত্তে মিলিয়ে > সপ্তাহকাল

আলাদা মূখবন্ধ শিলিতে রাপুন। পরে স্থান্ধি তেল তৈরি করার সময়
নারিকেল তেলের সঙ্গে ভালোভাবে মিলিয়ে নেবেন।
}

## *১১। কোয়াইট রোজ পারফিউম [ White Rose Perfume ]

হাইছোশ্ৰী পিটোনেশ	<b>৫</b> • মিলি
টাপিনল ( Terpinol )	৫০ মিলি
বেঞ্জিল এদিটেট	২০ মিলি
জ্যানিসিক অ্যালকোহল	<b>১</b> • মিলি

## ১২ ৷ করোনেশান পারক্টিম

### [Coronation Perfume]

উপকর্	
অক্টাস্থাইউজেনল (Iso-eugenol)	৫ মিলি
টাপিনৰ ( Terpineol )	৪ মিলি
অ্যামাইল স্যালিগাইলেট	> মিলি
∗১৩। Bucke পার্কিউম	
<i>উপ</i> করণ	
নিরোলী অয়েল সিছেটিক)	৩ মিলি
জ্যাসমিন সিম্বেটিক	৩ মিলি
রোজ সিপ্তেটিক	১ মিলি
रुनाः रेनाः व्यायन	৩ মিলি
∗১৪। ভায়োলেট পার <b>ফিউ</b> ম	
[ Violet Perfume ]	
উপকরণ	
<b>খা</b> শফা আইওনোন	৫ মিলি
रेनाः रेनाः व्याप्तन	২ মিলি
বাৰ্গ।মট অয়েল	১ মিলি
জ্যাসমিন সিম্থেটিক	১ মিলি
<i>ং</i> লিট্রোপিন	১ মিলি
*১৫। রোজ পারফিউম বেস	
Rose Perfume Base ]	

টাপিনৰ (Terpineol)	२० भिनि
রোজ জিরানিয়াম অয়েল	> মিলি
চন্দন তেল ( Sandalwood Oil )	¢ মিলি

## ∗১৬। ভুঁই ফুলের পক্ষ [Jasmine Perfume Base]

### উপকরণ

ৰেঞ্জিল এসিটেট	•	মিলি
ইউক্যালিপটাস অয়েল	>+	মিদি
টাপিনল	₹•	মিলি

## ১৭। দ্যাভেণ্ডার পারফিউন [ Lavender Perfume ]

### উপকর্ব

চন্দন (তল ( Sandalwood Oil )	> মিলি
রোজ জিরানিয়াম অয়েল	>• মিলি
বাৰ্গামট অম্বেল	১০ মিলি

## ১৮৮ হেয়ার অয়েলের সঙ্গে মিশ্রণের একটি উৎক্রপ্ত পারফিউমের করমূলা

<b>অ</b> টো কেওড়া	২• মিলি
ল্যান্ডেণ্ডার অয়েল	<b>৪∙ মিলি</b>
রোজ মেরি অয়েল	२• भिनि
বাৰ্গামট অশ্বেল	৩• মিলি
লিমন অয়েল	১ - মিলি
নিরোদী অয়েল	১০ মিলি
ন্যাভেণ্ডার অম্বেল	১ • মিলি
রোজ জিরানিয়াম অমেল	২০ মিলি

## ১৯। সুগন্ধিত তেল তৈরির বিশেষ করমূলা [ Perfume Oils ]

### ১নং ফরমুলাঃ উপকরণ

অরেঞ্জ অয়েল	ণ কেজি
বাৰ্গামট অয়েন	৩• কেজি
লিমন অয়েণ	8 <b>কেজি</b>
চন্দন তেল (Sandalwood Oil )	৬ কেজি
পাচৌল অম্বেল	৬ কেজি
Rose de mai absolute	•.৫ (কজি
বোজ স্পেশিয়ালিট	৩ কেজি
জ্যাস্মিন অ্যাবস্লিউট	২ <b>কে</b> জি
রেজিন ক্যাস্ট্রোরিয়াম	•.৫ কেজি
(तिका (वनकार्यन	<b>২ কেজি</b>
রেজিন অপপোনার	৩ কেজি
টিংচার মাস্ক টংকুম্বিন (৪: ১২৮)	৫ কেজি
টিংচার ভ্যানিলা বীম ( ১৬ : ১২৮ )	৩.৫ কেজি
ভানিশিন	> কেজি
কৌমারিন ( Cowmarin )	<b>৭ কে</b> ছি
টিংচাব অ্যাম্বারগ্রীস (৪:১২৮)	২ <b>°৫ কেজি</b>
মাস্ক কিটোন	৩ কেজি
মাস্ক অ্যামত্রেট	২ <b>কেজি</b>
ষ্টিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল	১৮ কেজি
<b>निनान्न</b>	৩ (ক্জি
ইণ্ডোল <b>১</b> •%	•.৫ বেজি

### মিথাইল আন্ধানিলেট •.২ কেজি আাতিহাইড সি—১> •.৫ কেজি

### ২নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

ष्यदब्धः ष्यदब्धः	ণ কেজি
निमन व्यायन	৪ <b>কেজি</b>
বাৰ্গামট অন্ধ্ৰে	৩• কেজি
চন্দন তেল ( Sandalwood Oil )	৬ কেঞ্জি
পাঠোলি অয়েল	৬ কেজি
শ্যাভেগ্রার অয়েল	৬ কেবি
রোজ স্পেশিয়ালিটি	৩'৫ কেব্দি
জ্যাসমিন স্পে <b>ৰিয়ালিটি</b>	২ <b>কেজি</b>
রেন্সিন ক্যাফ্টো রয়াষ	•⁺€ কেজি
রেজিন বেনজয়েন	২ <b>কেজি</b>
রেজিন অপপোনাক্স	৩ কেব্দি
টিংচার ম।স্ক টংকুইন ( ৪ : ১২৮ )	<b>২</b> °¢ কেজি
টিংচার ভ্যানিলা বাম ( ১৬: ১২৮ )	ও েকেজি
্ভানিপিন	১ কেজি
<b>इ</b> बाद्शन बामा <b>इला</b> ह >०%	২ ৫ কেজি
কৌমারিন	৭ কেজি
টিংচার জ্যামারঞীন ( ৪ : ১২৮ )	২ <b>°¢ কেজি</b>
শাস্ক কিটোন	৩ কেজি
ৰাস্ব অ্যানত্তেট	২ <b>কেজি</b>
ফিনাইল ই <b>ধাইল অ্যালকো</b> হল	১৮ কেজি
কু. <b>শি.—</b> ৬	

<b>লিনাপুল</b>	৩ <del>কেজি</del>
ইব্রোল ১০%	•'¢ (ক্জি
भिषारेन च्छानबु नितनह	• '২ কেজি
भागिकशरेष भि->>, >%	• '৫ কেজি

### ৩নং ফরমুলা : উপকল্প

चार्त्रक् व्ययम	<b>্ কে</b> জি
বাৰ্গামট অয়েল	৯ <b>কে</b> জি
লিনাইল এগিটেট	১৩ কেজি
চন্দন তেন ( Sandalwood Oil )	৬ কেঞ্চি
পাচৌল অয়েল	৬ কেজি
শ্যাভেণার অয়েশ	১ কেজি
রোজ স্পেশিয়ালিটি	৬ কেজি
জ্যাসমিন স্পেশিয়ালিটি	৮ কেজি
রেবিন ক্যাক্টোরিয়াম	•.৩ কেজি
রেজিন বেনজয়েন	২ <b>কেজি</b>
রেজিন অপপোনাক্স	১ কেজি
<b>টিংচার মাস্ক টংকুইন (৪:</b> ১২৮)	৫ কেজি
টিংচার ভ্যানিলা বীম (১৬:১২৮)	৩ (কজি
इं <b>षाश्मी</b> न बामा <b>रे(महे &gt;•%</b>	১ কেজি
জানিবিন	<b>১ কেজি</b>
কৌমারিন	৫ কেজি
টিংচার অ্যাম্বারগ্রীস (৪:১২৮)	২' <b>৫ (কজি</b>
क्मिरिन देशारेन ज्यानत्वार्न	২ <b>কেজি</b>
	· - · ·

जिना <b>न्</b> न	<b>ে কেজি</b>
रेएशन >•%	•.৫ (কজি
भिषारेन च्यानस् । निल्वह	•.২ কেজি
राहेष्डाकी निर्द्धातनन	৪ <b>(কজি</b>
<b>ষিণাইল আইওনোন</b>	ে কেজি
<b>जान्छि</b> शरेष्ठ ति>•, >•%	২ কে <b>জি</b>
,, मि- ১১, ১०%	২ <b>(∓জি</b>
› <b>,</b> সি—১২, ১∙%	২ <b>কেজি</b>
रेनाः रेनाः प्रायन	€ কেজি
ि त्रिल अगिरहेह	•.৫ কেজি

^{*} ১৯ নং ফরমূলা অমুধায়ী যে-কোন স্থান্ধিত তেল তৈরির জন্ত —সব গোদানসমূহ একটি কাঁচের বড় মুখবন্ধ জারে একতে মিশিয়ে সাতদিন রাখতে বে। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করছে হবে। পরে শিশিতে ভরে, লেবেল গোতে হবে ও পাাক করতে হবে।

## ষষ্ঠ অপ্যাত্র মিনারেল ওয়াটার ও মিনারেল

### ওয়াটারে ন্যবহৃত এসেল

এতে মেশিন দবকাব, তবে মেশিনের দাম কম

## ১। আইস-ক্রাম সোডা [Ice-cream Soda]

### উপকরণ

২ <u>ছা</u> ম ২ <u>ছা</u> ম
১ দোয়া
1411
৩ আউক্দ
> আউন্স
🗦 আউন্স
३ वाष्ट्रम २ वाष्ट्रम

## ২ ৷ জিংজার অ্যালি [ Ginger Ale ]

প্লেন হুগার সিরাপ ( $45^\circ~{f T}{f w}$ )	১ গ্যালন
এদে <b>ল জিংজার অ</b> ্যালি	২ আ'উল
দাইট্রক এসিভ	২ আউপ
লিকুইড কোম	_ই আউপ
স্থালি সাইলিক এসিড	_ই আউ <b>গ</b>
জিংজার অ্যালি কালার	_ই আউন্স

## ৩। লিমোনেড [Lemonade]

### উপকরণ

(খন স্থগার দিয়াপ ( 45° 'Tw )	> गामिन
সাই <b>ট্রক এ</b> সিড	२३ व्याउँम
এসেন্স অব শিমন	১} আউন্স
স্থানিসাইনিক এদিছ স্লিউশ্ন	३ वाष्ट्रे

## 8 লাইম জুস সে^{ণ্ডা} [ Lime Juice Soda ]

### উপকরণ

সাধারণ সিবাপ	> भागन
এসেল অব <b>লাইম ভূদ সোভা</b>	১} আউস
শাইম সুস সোভা <b>কাশার</b>	<u>রু</u> আউন্স
সাই <b>ট্রিক এসিড</b>	২ <del>১</del> আউ <b>ল</b>
স্থ। বিসাইনিক এসিড	_ই আউ <b>ন্স</b>
লিকুইড ফোম	_ই <b>আ</b> উন্স

## ৫ রাস্পবেরী (Raspberry)

স্থাব সিরাপ	> शासन
সাই <b>ট্র</b> ক এ <b>সিভ</b>	২ <b>আ</b> উ <b>স</b>
এদেন্স অব রাপবেরী	<b>) ই অ</b> উ <b>স</b>
ৰাম্পবেবী কালার	১ আউন্স
<u>কোম</u>	<u> ই</u> আউন্স
স্থালিগাইলিক এসিভ	ह्ने बाष्ट्रन

## সপ্তম অধ্যায় এসেন্স তৈরি [ Fragrance Essences ]

### পদ্ধতি

নিম্নে বৰিক ক্রম্পায় প্রদন্ত উপাদানসমূহকে একতা মিলিয়ে একটি মুখবন্ধ কাচের আরে বা বোতলে অন্ততঃ ৭ দিন রাখতে হবে। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করতে হবে। পাপড়ি বা শিকড় বাকলে ৭ দিন পরে Filter করে নিতে হবে।

### ১। গোলাপ গন্ধ [Rose Fragrance]

### উপকরণ

জিরানি অন	৩• ভাগ
সাইটোনেণ্ড ( Citeronellol )	২৫ ভাগ
ফিনাইল ই <b>ৰা</b> ইল <b>আাল</b> কো <i>চ</i> ল	২৫ ভাগ
লিনা <u>ৰ</u> ূল	৫ ভাগ

## ২ **ডু**ই ফুলের গন্ধ [Jasmine Fragrance]

#### উপকর্ব

বেঞ্জিল এগিটেট	৪০ জাগ
<b>विनान्</b> व	<b>১</b> • <b>ভা</b> গ
আলফা-এমাইল সিনামিক অ্যাল্ডিহাইড	১৫ ভাগ
দিনামিক অ্যালকোহৰ	e <b>ভা</b> গ
किनारेन रेबारेन भागत्मारन	৫ ভাগ

### ৩ ল্যাভেণ্ডার গন্ধ [Lavender Fragrance ]

### উপকর্ব

(১) এদেনসিয়া <b>ল অ</b> য়ে <b>ল অব</b> ্ল্যাভেণ্ডার	৭ আউন্স
রেক্টিফায়েড স্পিরিট	<b>8 (काः</b>
গোলাপ জল	১ পাই
টিংচার অব ওরিস	> পाइके
(২) ন্যাভেগ্র কুল	১ ভাগ
রে ক্টিকায়েড স্পিরিট	৪ ভাগ
জন	৮ ভাগ

## ৪। ভায়োলেট পন্ধ

### [Violet Fragrance]

### উপকরণ

भियारेन चारेश्रमान	৩০ ভাগ
মাল্চা আইওনোন	১৫ ভাৰ
বার্গামট অয়েল	১• ভাগ
<b>হেলিটো</b> বিন	৪ ভাগ
মিৰাইল হেপটাইন কারবল্পিলেট	• ' ভোগ

## 😢 । অরিস টিংচার

### [Orris Tincture]

### উপকরণ

### ওরিদ কট পাউডার ( O--ia Rook Powder )

( Offis 1008 1 0wder )	•	AL J
আাল কৈহিল	8	ভাগ

<b>कि</b> तां निधन	২ কেজি
व्यागाइन निमाधिक व्याव्हिशहरू	৪ কে <b>জি</b>
বেঞ্চিল এসিটেট	৫ কেজি
चाहे ७ तान	৩ কেজি
ই উ <b>জি</b> ৰল	> কেজি
টাপিনল	২ <b>৫ কেজি</b>

## ১১। আ্যাকাসিয়া পদ্ধ [ Acasia Fragrance ]

অ্যানিসিক অ্যাব্ডিহাইছ	೨€∙ ভাগ
প্যার _। -মিথাইল এ <mark>সিটোফেনোন</mark>	•• ভাগ
দিমামিক অ্যানকোহল	৫• ভাগ
পেটপ্রেন অয়েদ ভা'র্পন বিধীন)	১০০ ভাগ
আইদো বুটাইল ফিনাইল এসিটেট	৫০ ভাগ
বোডিনল	২• ভাগ
বেঞ্জিল এসিটেট	৩• ভাগ
<b>লিনা ন্</b> ল	২০ ভাগ
হাইড্রোক্সি সাইক্লোনেলন	২০ ভাগ
निरतानी व्यसन	৩• ভাগ
রোজ <b>অ</b> টো	>• ভাগ
জ্যা সমিন অ্যাবস <b>লিউট</b>	১• ভাগ
ভ্যানিলিন	৩০ ভাগ
ফিনাইল এ <b>সিটক এসিড</b>	২• ভাগ

ৰিধাই <b>ল ভাগথাইল কিটো</b> ন	১০ ভাগ
<b>ং</b> লিক্টোপিন	৮০ ভাগ
ইবাইল মিবাইল ফিনাইল গ্লাইলিভেট, ১০%	>৽ ভাগ

## ১২। নাসিসাস গন্ধ [Narcissus Fragrance]

### উপকরণ

প্যার সিরিসাইল ফিনাইল এসিটেট	৪০ ভাগ
স্টাইরোলিট ভ্যালায়িওনেট	৭৫ ভাগ
ফিনাইন প্রোপিন অ্যান্ডিহাইড	১০ ভাগ
টাপিনৰ	৬৫ জাগ
বেঞ্ছিল এগিটেট	৬০ জাগ
জ্যাসমিন সিছেটিক অক্সী	২৭৫ ভাগ
রোজ ,, ,,	>•• ভাগ
মিৰাইল অ্যানৰু ানিলেট	৪৫ ভাগ
মাস্ক জ্যামত্রেট	৪• ভাগ
রোজ ফিমেলি অন্তেল	১৬৫ ভাগ
পেরু বালসাম	১•• ভাগ
ফিনাইল এসিটক আাকিহাইভ	২৫ ভাগ

## ১৩। কেওড়া পদ্ধ [Kewra Fragrance]

কওড়া ভেল (ভাগিন বিহীন)	২০ ভাগ
্কওড়া ভেল ( Absolute )	৮০ ভাগ

_	
(विक्रम (विक्रासिट	৩৫ - ভাগ
ফিনাইন ইথাইল আলেকোহল	৭০ ভাগ
(गनाइन व्यान्डिहाइफ, €•%	১• ভাগ
हेनाः हेनाः व्याप्तन	>• ভাগ
রজনী গ্রা (Tube rose)	১• ভাগ
কেওড়া বেঞ্জিনয়েছ	২• ভাগ
সিনামিক অ্যালকোহল	৭ ভাগ
টা পিনল	১৫০ ভাগ
বেঞ্জিল এসিটেট	১৩ ভাগ
হ <b>থাংল ভ</b> ্যানি <b>লিন</b>	€ ভাগ
<b>ডাই-মিথাইল বেঞ্জিল এসিটে</b> ট	৫• ভাগ
কাৰ্বনাইল এসিটেট	২€ ভাগ
<b>ও</b> বিস <b>অ্যাব</b> সলিউট ১ <b>০%</b>	€ ভাগ

### অষ্ট্ৰম অখ্যাস্থ

## ক্বত্রিম ফল গন্ধ

### [ Artificial Fruit Essences ]

### ১। (लवू

Lemon 7

### উপকরণ

অয়েল অব লিমন	১∙ ভ¦গ
এসিটিক ইথার	>• ভাগ
টার্টারিক এসিচ	১০ ভাগ
গ্লিশারিন	৫ ভাগ
<b>ज</b> ान्छिश- <b>७</b>	২ ভাগ
কোনোদৰ্ম	১ ভাগ
নাইট্রাস ইথার	১ ভাগ
সুসিনিক ( Succinic ) ইথার	> ভাগ

### ২। কমলা

### [Orange]

জয়েল অব <b>অরেঞ্</b>	>• ভাগ
গ্রি <b>শারি</b> ন	১০ ভাগ
এসিটিক ইথার	৫ জাগ
<b>ज्यान्छिशरे</b> ७	২ ভাগ
বেনজোয়েক ইথার	১ ভাগ
কোরোক্র্য	২ জাগ

কমিক ইথার	
বাটরিক ইথার	১ ভাগ
• • •	১ ভাগ
च्यामारेन अभिष्ठिक इंशाद	> ভাগ
মিথাইল স্থানিসাইলিক ইশার	
টার্টারিক এসিছ	> ভাগ
, , , ,	১ ভাগ

## 🖭 রাম্পবেরা

## [ Raspberry Flavour ]

### উপকরণ

TENTAL ACTO	•
<b>জাইসোবুটাইল এসি</b> টেট	৪২০ ভাগ
আইসোমাইল এসিটেট	২৭৫ ভাগ
रेषारेल अभिर्देढे	
ইথাইল ফৰ্মেট	২•• ভাগ
	৩৫ ভাগ
বেজিল বেনজয়েট	২৫ ভাগ
<b>ভোমে</b> ৰিয়া	
ভানিলিন	>€ ভাগ
<b>नि</b> ना नून	১০ ভাগ
<b>हें छिक</b> नव	১০ ভাগ
বেঞ্জিল এসিটেট	৬ ভাগ
**	২ 🖲 গ
<b>जित्रो</b> नियम	১ ভাগ
षारे 9त्नान	
	১ ভাগ

## ৪। আনারস গন্ধ [Pine Apple Flavour]

### উপকরণ

रेषादेन ब्होहेरबडे ( Butyrate )

১৯০ ভাগ

### আইসোরামাইল আইসোভ্যালারেট

৪১ - ভাগ

( Isoamyl Isovalerate )

5 volumes অ্যালনোহলের সাহাব্যে dilute করে একেল তৈরি করছে।

# ক্রমালে ব্যবহার করার পারফিউন Handkerchief Perfumes ]

### উপকরণ

সিছেটিক নারসিদাস অটো	৫• ভাগ
সিছেটক ব্লোজ অটো	<b>ং</b> ই ভাগ
সিন্থেটিক মাস্ক জিস্ট্যালস	> ই ভাগ

### পদ্ধতি

উল্লিখিত সব উপাদানগুলো একত্তে মিশ্রিভ করে stoppered বোডলে ভঙ্কি করুন। সব উপাদান সম্পূর্ণরূপে dissolve না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে নাডুন।

## ৬ ৷ রুমালে ব্যবহার্য সেণ্ট [Scent for Handkerchief]

এন্দ্রান্ত অব কেসিয়া	৩২ ভাগ
জিরানিয়াম এসেল	৬৪ ভাগ
টিংচার (সভেট	৮ ভাগ
একটো উ অব অরেঞ্চ ক্লাওয়ার	৩২ ভাগ
একটা ক্ট অব টিউবরোজ	১২৮ ভাগ

#### নবম অধ্যায়

### জৰ্ণা

িউৎকৃষ্ট ধরনের জর্দা তৈরি করতে উৎকৃষ্ট ধরনের ভামাকপাতা অবশ্চই দরকার। জর্দা তৈরির জন্ম সচরাচর মোতিহারী খৈনী অধাবা গুল্টর শ্রেণীর তামাকপাতা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।]

মশলাঃ জর্দা তৈরির যে সকল মশলা ব্যবহার করা হয় তা মিহি করে ওঁড়ো করে নিতে হবে।

## জর্দা তৈরির চারটি অধ্যায় নিচে উল্লেখ করা হ'ল :

- (ক) তামাকপাতা রোদে শুকিয়ে নিয়ে কুচি কুচি করে কাটতে হবে, ডারপর সেই কুচি কুচি করে কাটা তামাক-পাতাকে রঙিন করতে হবে, food colour ব্যবহার করতে হবে। কারণ food colour স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষভিকারক নয়।
- (খ) তামাকপাতা এবং মশলার শুঁড়ো থেকে কারিগরি পদ্ধতিতে কিমান extract করা হয়ে থাকে।
- (গ) ওঁড়ো মশলা এবং তামাকের রদ দিয়ে কুচিকুচি দানার ওপর coat দেওয়া হয়। এই পর্বায়কে তাই sp.ce-coating আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে।
  - (ঘ) এই পর্যায়ে perfume মিশ্রিত করা হয়ে থাকে।

## ক ১নং জর্গা তৈরির একটি বিশেষ ফরমূলা ভিপক্ষরণ

ভামাক পাতা ৭• ভাগ ব্যের (কালো) ৪ ভাগ চুন ( Lime ) ৪ ভাগ ণোল মরিচ ( Black pepper ) ডাজ ( Taj ) খ্যের ৪ ভাগ ২ ভাগ

### পদ্ধতি

দিমেণ্ট বাঁধানো চাতালে অথবা মহণ ও পরিস্থার মেঝেতে তামাকপাতা বােদে গুকোতে দিন। তারপর এই গুকনো তামাক-পাতা হাত দিয়ে কচলে বা বগড়ে রগড়ে গুঁড়ো করে কেলুন। চালুনি দিয়ে হেঁকে মিহি গুঁড়ো এবং ভাষাকপাতার ছোটো ছোটো কুচিগুলো আলাদা করে কেলুন।

এভাবে চালুনি দিয়ে বারবার ছাঁকার ফলে তামাকপাতার শিরাশুলো আলাদা হয়ে যাবে এবং কুচিগুলোর বা দানাগুলোর আকারও একরকর কয়ে আসবে। অনেকটা ছোটো আকারের চিড়ার মতে। হবে।

গোল মরিচ আর তাজ ধয়ের ওঁড়ো করে গাউডারের মতো করে ফেলুন। ধয়ের (কালো) জলে গুলে নিন, ৫ থেকে ১০ মিনিট তাপে ফুটিয়ে নিন। তারপর কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন এবং আলাদা পাত্রে রাধুন।

চুন জলে গুলে নিন, ঠাণ্ডা হ'লে নাড়ুন। তারপর প্রায় ২০ লিটার জলে পোলমরিচ, তাজ, চুনগোলা জল একত্র মিশিয়ে নিন এবং নাড়ুন। তারপর ক্র বার হারা ছেকে নিন।

এবারে ঐ কালো জল ভামাক পাতার চিড়াগুলোর গুপর spray করন।

বাবে মাঝে হাত দিরে রগড়ান। দেখবেন ঐ কালো জল ভামাকের কুচিগুলো

বা চিড়া শুবে নেবে—এর কলে রং হবে কালো। ভারপর ঐ ভামাকের

কুচিগুলো ঐ অবস্থার আর নাড়া-চাড়া না করে সারারাভ রেখে দিন। অবস্থ মোটা কাপড় দিরে কুচিগুলো ছেঁকে রাখবেন। পরদিন সকালে আবার

কালো রংয়ের ভামাকের কুচোগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে রোদের ভালে শুকিরে

নিন।

### খি কিমান বা extract ভৈরির করবুলা

২০ কেজি ভাষাকের ঋড়ো, ভাষাক পাতার শিরা, বোঁটা (veins and maid-ribs), সিগারেট কারখালা থেকে সংগৃহীত কিছু সিগারেট কাটিং, একং ভাষাক পাভা ইত্যাদি প্রায় ৮০ কেজি জলে ভ্রিয়ে রাখুন। ৩ বাঃ দিন ঐ ভাবে রাখুন। যাখে বাঝে নেড়েচেড়ে দিন। ঐ ভাঃ দিনের মধ্যে আমাক নিকোট্টন্ জলে dissolve হয়ে বাবে একং জল ভাষাটে রং ধারণ করবে। এবার ঐ ভাষাটে জল কাপড়ে টেকে নিন।

এ ছাকা জলের সলে নির্লিখিত দ্রব্য মেশান :

পাউভারত গান আকাসিরা

১ কেজি

চিনি

৫০০ প্রাম

ভারপর ঐ মিশ্রিভ জন মৃত্তাপে boil করন, জান দিলে ভা মধুর মজে পাড় হয়ে আসকে-এবং কালো-ভামাটে বর্ণ ধারণ করবে।

## ্গি] কিভাবে জর্মার কুচিগুলোভে কোটিং দিভে হবে ? [ How to coat with Spices ? ]

ভকনো এক রঙীন ভর্ণার কৃচিওলোর ওপর নিম্নলিখিত মশলার solution spray করে coas দিতে হবে।

লবন্ধ ( Cloves )	৫০০ আম
বভূ এলাচির দানা	३१० व्याम
ছোটো এলাচির দানা	১০• গ্ৰাম
रेक्बी (Mace )	১০• প্রাম
गांक्रीवि ( Cinnamon )	> ে প্ৰাম
নাগরমূখা	>•• প্রাম
<u>(ভলপাত)</u>	৫০ গ্রাম

#### পক্ষতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ সর্ব প্রথমে চূর্ব করে মিহি Powder-এ পরিণত করন। তারপর এই মিশ্রিজ পাউছার ১০ কেজি পরিমাণ জলে গুলে নিন। এবার এই মিশ্রণের সঙ্গে ২ কেজি পরিমাণ গাম অ্যাকাসিয়া ও পূর্বে প্রস্তুত Tobacco extract মিলিয়ে দিন একেই বলা হয় কোট দেওয়ায় Solution। এই 'colution-টিই এখন ডামাকের কুচিগুলোডে spray করন। হাজ দিয়ে মাধুন—বাতে কুচিগুলো solution গুলে নেয়। তারপর কাপড় চাকা দিয়ে ৪ থেকে ৫ ঘটা রেখে দিন। পুনরায় স্থের তাপে গুকিয়ে নিন। দানাজলো এখন সংখ্র দানার আকার ধারণ করবে।

# পারফিউম মিশ্রণ Addition of Perlume :

ভার্লা তেরির শেষ প্রায় হ'লে। perfume মিশ্রণ করা। পারকিউমের করমুলা নিচে উল্লেখ করা হোল।

#### উপকরণ

পাতর রোজ	৩•• প্রাম
<b>শা</b> তর <i>(</i> হনা	৩•• গ্ৰাম
<b>জাতর কেও</b> য়া	৩•• প্ৰাম
ক্ছ পানরী ( Rooh paari )	:•• धांम
আন্তর মেভিয়া	৪- আম
পারুচিনির extract	२०० क्षांब

ভাকরান (Saffron) >০ গ্রান ভাতর নামামা (Attar Shamama) ২০ গ্রান

#### পদ্ধতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ একটি মুখবদ্ধ কাচের জারে রেখে নাডুন। ওপরে উল্লিখিত উপক্রণসমূহ ৩৫ কেজি জর্গার জন্ম যথেষ্ট।

প্রথমে এই মিশ্রণটি ১ কেছি জর্দা এক্সট্রাক্ট এবং ই কেছি কেওডা এক্সট্রাক্টর সঙ্গে মিশিয়ে নেবেন। রোদে শুকনো জর্দাগুলো ঈষচফ হয়ে এলে perfume spray করুন, হাত দিয়ে উত্তমরূপে নেড়ে দিন। তারপর perfum e মিশ্রিত জর্দাগুলো সঙ্গে মিল-tight পাত্রে ভরে ফেলুন। ঐ অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা রাধুন। তারপর বিক্রীব জন্ম প্রয়োজনীয় মাপের কৌটোতে প্যাক করুন।

# বিশেষ ধরনের জর্দ। তৈরির একটি করমূল।

#### উপকর্ব

হিল্পী তামাক	> পাঁইট
কামিন সীভ ব্লাক ( Cumin seed black )	১ পাঁইট
মৌরী (Ani seed)	১ পাঁইট
ক্রিএণার সীড ( Coriander seed )	১ ছটাক
কম্বরী ( Musk )	_{১৬} ছটাক
<b>ज</b> र्	প্রয়োজনমত

#### পদ্ধতি

পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# জ্বনির সঙ্গে মেশানো চলে এমন কিছু পারফিউমের ফরমূল। ১নং ফব্রমূলা ঃ উপক্রব্রণ

কৌমারিন **৫** তাগ ক্লোম্বাপিন ২০ তাগ

জানিশিন	২• ভাগ
স্থীট অর <del>েঞ্</del>	১৫০ ভাগ
<b>কে</b> সিয়া অয়েল	২• ভাগ
শবন্ধ ভেশ	৩• ভাগ
রোজ অটো	৩• ভাগ
রোভিনাইণ ভ্যাণেরিয়ানেট	৫০ ভাগ
ক্যাসকেরিলা ( Cascarilla ) অস্থেল	৫০ ভাগ
নাটমাগ ( Nutmeg ) অবেশ	৮• ভাগ
টিংচার অব ইংবগ	৫০০ ভাগ
২নং ফরমুলা ঃ উপকর্ন	
নিরোলী অয়েল	৫ ভাগ
<b>জ্যাদমিন অ্যাবসলিউট</b>	৩৫ ভাগ
(ক্সিয়া ( Cassia )	১০ ভাগ
গোলাপ ( Rose )	১০ ভাগ
টিংচার ভ্যানিশা	২৪∙ ভাগ
টিংচার টংবগ	২•• ভাগ
রেক্টিকায়েড স্পিরিট	৫০০ ভাগ
খামেরা টোব্যাকো ( Khamera Tobacco	)
৩নং ফরমূলা ঃ উপকরণ	
	Tette.

হেনা এসেন্স	५• बाम
কেওড়া এসেন্স	৫ গ্ৰাৰ
ভেটিভার্ট অয়েদ	२'८० धाम
পাচৌল অয়েল	২ গ্ৰাম
মাস্কে. এল.	২'৫০ গ্ৰাম

অ্যাস্থায় পারফিউম	२ ८० आफ
সিছেটিক ভাক্রন	२'६० खान
রোজ ভিয়ানিয়াম অন্নেল	e প্ৰাম
লাইলাক পারকিউম	२'६ खांच
<b>লিলি অব দি ভ্যালী</b> পার্কিউম	> গ্ৰাম
ৰাছ ( Xylol )	>६ वाच
Civel (Mis	১ প্রাম

# টেব্যাকো এসেন্স

#### ৪নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

<b>কৌ</b> মারিন	৫০ ভাগ
ष्मानिश्व	৩৫ ভাগ
অর্থে অব্বেদ	৩• জাগ
कार्विद्य ( Caraway ) অत्यन	৭• ভাগ
<b>किनारेन देवा</b> हेल ब्यानत्कारून	২• ভাগ
ৰাম ' আাশকোহল )	৬০০ ভাগ
এক্সটাৰ্ট মিসারিভা লিকুস্ড	২০০ ভাগ

# নস্যি তৈরি ও নাস্যতে ব্যবহৃত পার্কিউম [Sruff and Perfume for Scuff]

ভালো আতের টোবাাকে: রোদে গুলিরে উন্তমরূপে অর্থাৎ বিহি করে গুঁড়ো করে নিডে হবে। দুবাব কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিতে হবে বাতে একেবাবে পাউভারের মতো হয়ে বায়। কোনো দানা-তাব না থাকে দেদিকে সক্ষা বাখতে হবে। তারপর নিম্ননিভিত বে-কোনো একটি পারফিউম বিশ্রণ তামাকের অভায়ের সঙ্গের সঙ্গে মেলাতে হবে। তালোভাবে গুলিরে নিয়ে air চাপ্রচা কোটোতে ২ দিন রাখতে হবে, তারপর পছন্দ মতো আকারের টিনের কোটোর পায়ক করে লেবেল লাগাতে হবে।

PID SSOCAN

# নস্যিতে ব্যবহাত পারফিউনের করমূলা ১লং করমূলা : তেলকরল

১০০ ভাগ
১০০ ভাৰ
ঃ•• ভাগ
১০০ ভাৰ
১০০ ভাগ
৫০ ভাগ
৫০ ভাগ
১০০ ভাগ

# ২নং ফরমুলা : উপকরণ

कार्रिक हैं बाब, ब्यायमान्छ	
(Caproic ether, absolute)	• ১২৫ প্রাৰ
ত্রীচ টার অয়েশ	২ • • • • গ্ৰাৰ
এসিটিক এসিড একেল	•'২৫• প্ৰাৰ
ক্যান্দর এসেন্স	২ ০০০ এব
ডাইয়াসিটাইন ( Diacetyl ) প্ৰদেশ	२'••• बाब
ক্যান্টর টিংচার	३७'००० बाब
ডুরেজ (পাউভারভ্রেজিন)	8k. • • • গ্রাম
কারারউড ( Cyrilla, racemiflora	
concentrate distillate )	8h

ভূরেজ ও কারারউচ্চ উত্তমরূপে অর্থাৎ মিকি করে ও'ড়ো করে মিশিরে বিভিন্ন ডেল জ্যালকোর্ল লর্ মিশ্রিড করে stoppered বোডলে জরে ৩।ঃ ছিন রাখতে হবে।

जानकार्न, ३६%

# সিগারেট বা সিগার তৈরির জন্য সুগন্ধিত টোব্যাকো ১নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

স্থাপ ক্লেভার ( Sandal flavour )	> আউন্স
কট সিনামনিস ( Cort cinnamonis )	১ আউস
<b>ল্যাভেণ্ডার</b>	২ আউস
ক্যারিওফিলিক ( Caryophillic )	হ্র আউল

#### পদ্ধতি

উদ্ধিত উপাদানগুলো একজে যেশান এবং সিগারেট বা সিগার ডৈরির ভাষাকে যেশান।

## ২নং ফরমুলা উপকরণ

অরিদ ক্লট ( Orris root )	8 평위
ভ্যানিশা	8 털어
টম্ব বীম	8 ডুপ
আলকোত্তৰ	৮ হেৱল আউল

#### শব্ধতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ একলে মিশিয়ে টিংচার তৈরি করন। এই টিংচার ব্যবহারের জন্ম, ডাইলিউট করতে হ'লে ১ ভাগ উল্লিখিত মিশ্রণ, ২ ভাগ আালকোহল আবশ্যক। অমুদ্ধপ আালকোহল মিশ্রণ ৩ ভাগের সলে ২ ভাগ টিংচার মেশাতে হবে। এই পারফিউমের ১ আউপা ৫ কেন্দ্রি পরিমাণ ভামাক পাভার ব্যবহার করা বাবে।

# বিভিন্ন ধরনের টোব্যাকো এসেলের করমূল। ১। এসিটিক এসিড এসেল [ Acetic Acid Essence]

#### উপকরণ

গ্লাসিয়াল এসিটক এসিড ১ গ্রাম জ্যানকোহল ৯৫% ১০৯ গ্রাম

## ২। ক্যাম্ফর এসেল

#### [ Camphor Essence ]

#### উপকরণ

কৰ্ম (Camphor) > থাম অ্যানকোহন, ১০% > ০১ থাম

# ৩। ডাইয়াসিটাইল এসেক [Diacetyl Essence]

#### উপকরণ

ভাইমাসিটাইল > গ্রাম জ্যালকোহল, ৯৫% > > ১ গ্রাম

# ৪। ক্যাস্টর টিংচার [ Castor Tincture ]

#### উপকরণ

জাষাটে ক্যান্টর, মিহি করে কাটা ৮০ গ্রাম স্মানকোহন, ১৫% ১২০ গ্রাম

# পান-মশলা ( Paste-এর ন্যায় )

#### ১শং ফরমুলা ; উপকল্প

	<b></b>
ক্রিএভার দীড় ( Coriander Seed )	১ কাপ
শৌগী	> ভাগ
পাদ লে ( Parsley )	১ ভাগ
witeन ( Nutmeg )	> ভাব
<u>জোয়াৰ</u>	১ ভাগ
<b>জাক্</b> রাৰ	১ ভাব
বড়ো এলাচের দানা	১ ভাগ
ছোটো এলাচের দান্য	১ ভাগ
न र भ	১ ভাগ
ওকনো শোলাপ ছুলের পাপড়ি	> ভাগ
<b>म्य</b> 1	> ভাগ
<b>कर्न्</b> व	> ভাগ

শেষের ছ'টি উপাদান বাদে অধাৎ চুৱা আর কর্ম বাদে অপর উপাদান সমূহ ১২ ঘটা উৎক্ট গোলাপ অলে রাখুন। ডায়পর বেটে paste তৈরি করুন অবশেষে চুৱা আর কর্পুব মেশান। কাচের পাজে বা কোটোর প্যাক করুন।

# তামুলামৃতের গ্রায় পেস্ট ২নং ফরমুলা : উপকল্পণ

চন্দন কাঠের পাউডার	e•• <b>ভা</b> গ
গোলাপ হুলের পাপড়ি ( গুক্নে, )	১০০ ছাগ
Liquories Extract ( তরুৰ )	২০ ভাগ

দারুটিবি	৪• ভাগ
কাপুর কাচনি ( Kapur Kachri )	১০০ ভাগ
<b>गर्</b>	8• জাপ
পি <b>পার্মি</b>	• '২৫ ভাপ
চিনিম্ন সিমাশ	>•• ভাগ
रेता रेवा किनेगन ( Yara Yara )	• '৫ ভাগ
রোজ পারকিউন	১০ ভাগ

## পৰ্কতি

শক্ত উপাদানসমূহ প্রথমে চূর্ব করে মিহি কক্সন, চালুনি দিয়ে ছেঁকে দিন। গরপর অপরাপন্ন উপাদানসমূহ একজে মিলিমে দিন—হাত দিয়ে ভালো গর চটকে দিম। অপরাপর উপাদানগুলো মেশান।

আলাদা ভলে চিনি ছেড়ে দিয়ে উত্থাপে চিনির দিরাপ তৈরি করে চাফপর চিনির দিরাপের দক্ষে দব উপাদানগুলো বিশিষে দিন। ঠিক্মতো pasto তৈরি হ'লে, পছন্দমতো আকারের কাঁচের শিশিতে ভরে প্যাক্ষ চিন।

## পান-মশ্লা 「Powder Form ]

## ১৭ং করমূলা ঃ উপকল্প

চন্দ্ৰ চুৰ্ ( Sandalwood powler )	>••• ভাগ
গোলাপের পাপড়ি ( ওকনো )	৫০০ ভাগ
দাক্ষচি ন	২০০ ভাগ
কাপুর কাচরী ( Kapur Kachri )	e•• ভাগ
Liquorice ( Powdered )	১০০০ ভাগ
চিনি ( হুৰ্ণ )	৫০০ ভাগ

<i>লবন্ধ</i>		৫০০ ভাগ
ছোটো এলাচ		<b>১•• ভা</b> গ
পিপারমি <b>ণ্ট</b>		২• ভাগ
স্যাকারিন		> ভাগ
পারকিউম :		• 014
আতর রো <b>জ</b>	२• छात्र	
শাতর পনরী	<b>২• ভা</b> ব	and an
<b>ভা</b> তর কে <del>ও</del> রা	৩• ভাগ	৮• ভাগ
মান্ধ ( পারন্ধিউন )	১০ ভাগ	

#### পৰ্বভি

এলাচ দানা বাদে প্রথমে অপর কঠিন উপাদানগুলো উত্তমন্ত্রপে চূর্ণ কর কেবারে মিহি পাউডারে পরিণত করন। চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিন । এবা তরল উপাদানসমূহ একজে মেশান, পারফিউম মিশিয়ে একজে paste তৈরি করে কেলুন। এবার তরল উপাদানসমূহের মিশ্রণ এলাচ দানা ও গুকনে মিশ্রণের সলে মিশিয়ে দিন। হাত দিয়ে কচলে কচলে মাখুন। যতকণ ন প্রোপুরি মিশ্রিত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত দিয়ে নাডুন। পান-মশলা তৈহিছে গেল। এবার টিনের কোটোয় প্যাক করুন।

# মুখ বিলাস ২**নং ফ**রমূলা ঃ উপক্ররণ

এলাচ দানা	>•• ভাগ
नवक	১০০ ভাগ
<b>লাক্</b> চিনি	১০০ ভাগ
জায়ফল ( Nutmeg )	১•• ভাগ
জৈতী ( Mace )	>•• ভাগ

<b>খয়ের</b>	১০০ ভাগ
<b>रु</b> र्ज्	১• ভাগ
<b>ৰুম্ভর</b> ী	> ভাগ

#### পদ্ধতি

উপাদানসমূহ চূর্ব করে মিহি পাউভারে পরিণত করে উত্তমন্ত্রণে মিশ্রিক ল। গোলাপ জলের সাহাব্যে stiff paste তৈরি করুন। কিছুক্ষণ জন। তারপর ২,৩ থেন ওজনমূক্ত বজি তৈরি করে ছায়ার গুকিয়ে নিন।

# **তামুল বাহার** ৩নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

লিকোরাইন ( Liquorice ) পাউডার	২৪ ভাগ
গোলাপ পাপড়ি <b>( শুকনো</b> )	১২ ভাগ
বড়ো <b>এলাচের দানা</b>	৩ ভাগ
ছোটো এলাচের দানা	৩ ভাগ
ठन्सन हूर्न ( Sandalwood powder )	১২ ভাগ
<b>শব</b> ঙ্গ	৩ ভাগ
দা <b>রু</b> চিনি	৩ ভাগ
গোনাপ জন	<b>প্রয়োজন</b> মতো

## পদ্ধতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ চূর্ণ করে একত্তে মিশিষে নিন—তারপর প্রয়োজন তা ঘন চিনির সিরাপ ও গোলাপ জল মেশান। শেষ পর্যায়ে ৩ ভাগ দিরান (pulverised) মিশ্রিড করন।

#### অঠম অধ্যাস

# ক। পানীয়ের সঙ্গে বে সকল এসেন ব্যক্তার কয়া হয় জ ক্ষর্যুলা (Flavours used in Beverages Formulations):

## ১। লেবু গন্ধ

#### [ Lemon Flavour ]

#### উপকরণ

লেমন অয়েল e থাম মনো ইথাইল প্লিসারিন >e থাম

## ২। কমলা গন্ধ

#### [Orange Flavour]

## *উপ*করণ

ত্মী চ অরেণ্ড অমেল
ভাইইথাইল মিসারিন
( Diethyl glycerine )

# ৩। ভ্যানিলা

## [ Vanilla Flavour ]

## উপকরণ

ভ্যানিলীন ৩ আউল মনো ইথাইল মিলাক্সি ২০ আউল কৌমারিণ ই আউল ক্যারামেল ২ আউল কল ২ প্যালন

# 8। দেমন এক্সট্রাক্ট

## [Lemon Extract]

## উপকরণ

টাটকা শেৰু তেল	২৭ <b>খর</b> ল	ৰাউল (Fl. ez.)
ষিষ্টি কমলার জেল	> n	"
<b>গ্রি</b> দারিম	۶٬۹ "	
<b>प्राग</b> (कोर्न	۶۹۲ ,,	"
শরেজ ক্লেভার ওরাট	· ,,	"
<b>অ</b> ব	>₹ <b>►</b> ,,	), ),

# ৫। জিঞ্জার স্যালি ফ্লেভার

# উপকরণ

ওলিও রেজিন জিঞ্চার	৪৮ আউস
<b>ও</b> লিও রেজিন ক্যাপসিকাম	>২ আউস
अरयुगद्र रेभन ( rimes )	٩૨ ,,
ष(भ्रम ष(द्र•्	8b ,,
সংয়েদলেম্ম	<b>*3</b> ,,
শয়েল- কেসিয়া	৩ ছ্বপস
প্রেশ—রোজ	<b>.,</b>
শ্বৰ ভেশ	o ,,
<b>प्राग्</b> क   इन	১১ শ্যালন
<b>জ</b> প	১৩ গ্যালন

# ৬। চেরী একট্রাক্ট

## উপকরণ

চ্মৌৰলাপি ( Cherries, evaporated )	∉∙ (क्ञि
স্যানকোৰ্শ	<b>া• কেজি</b>
<b>ज</b> ल	১০০ কেজি

#### পদ্ধতি

জ্যালকোহলের সঙ্গে জল মিশিয়ে নিন। ভারপর চেরী ক্লপ্তলে। ঐ জ্যালকোহল মিশ্রিভ জলে ছেড়ে দিন। ঢাকনা দিয়ে পাত্রটি ৫ দিন বঃ রাধুন।

তারপর নিম্নলিখিত উপকরণগুলো থোগ করুন।

অমেল চেরী লরেল ( laural )

১৬ আউল

আালকোহল

७ नीर्हे

সবশেষে চেরী ফলগুলো নিংজে নিয়ে ফল বের করে নিন। এবার কিন্টার করুন। চেরী এক্সট্রাক্ট পেয়ে বাবেন।

খ। খান্তের সঙ্গে যে সকল এসেন্স বা ফ্লেন্ডার মেশানো হয়, ভা ভৈরির ফরমূলা (Flavours used in Food Industries Formalations):

# বাদাম তেল [ Almond Oil ]

## ১নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

প্রোপিলন গাইকল	<b>• *</b>
পাম ট্রাগাকান্থ	> <del>**</del>
তিক্ত বাদাম ভেল	্ পা
<b>क</b> ल	৩৫ পা

# আপ্রিকট ফ্লেভার [ Apricot Flavour ]

# ২নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

निनारेन कर्यंहे अस्पनाशिक रेशांत्र

ও আক্ত ভাল

অ্যামাইল ভ্যালেরিয়ানেট	১ আউন্স
च्यान्डिशहेड (भि->৪)	<u> ই</u> আউ <b>ন্স</b>
বে <b>ঞ্ল</b> ডিহাইড	<del></del> ই আউ <b>ন্স</b>
পীচ ( Peach ) ক্লেভার	<b>&gt;७ वा</b> डेन्न
গ্লি <b>সারি</b> ন	२ औं ३७
অ্যালকোহল	১৩৪ আউব্দ
<b>ज</b> ्ञ	৬৮ আউন্স

## কলার গন্ধ

## [ Banana Flavour ]

# ৩নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

এমাইল এসিটেট	১২ আউল
ৰুটাইল বুটিরেট	<u>&gt;</u> ,,
আইসো-বুটাইল কিটোন	٠,,
ইথাইল বেনজোয়েট	٠,,
ব্যঞ্জ অয়েল	<del>\$</del> "
ৰেঞ্জিল ভ্যালেরিয়ানেট	٠,,
দাকুচিনি ভেদ	৬• মিনিষ
জৈত্রীর (তল ( Mace oil )	<b>&gt;</b> ₹• "
<b>ংলিটোপি</b> ন	১ আউস
<b>গি</b> শারিন	₹•৮ "
<b>ज</b> न	२० भौहें
<i>স্যানকোহন</i>	<b>ऽ</b> २ <b>शै</b> विष्ठ
कृ. कि. <del>~-&gt;</del>	

## দারুচিনি তেল Cianaman Cil

## [ Cinnamon Oil ]

## ৪নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

গিনামিক <b>অ্যান্ডি</b> ছাইড	৯ <b>৬.</b> • <b>এ</b> †ম
ইউজেনিক এসিড	8.0 24
সিলোন সিনামন অয়েল	•.২ ঞাম

# বিভিন্ন প্রকার এসেন্স ডৈরির ফরমূলা

## ১। অ্যাপল এসেন

#### [Essence Apple]

## উপকর্ব

স্যামাইল ভ্যানেরিয়ানেট	১০০ এাম
এসিটান্ডি <i>হাই</i> ড	২∙ প্রাম
ইৰাইল এসিটেট	১• প্রাম
रे <b>व</b> िंग नार <b>्हे</b>	>• গ্ৰাম
গ্লিসারিন	৬৫ ভাগ
<b>শাইট্রিক এ</b> শিড	১• ভাগ
রেক্টিকায়েড স্পিরিট	৮•• नित्रि
ভানিলিন	€ निनि

# ২। এসেন্স আলমগু

# [ Essence Almond ]

### উপকরণ

আলম্ভ এসেনসিয়াল অয়েল	>• <b>া মি</b> শি
ম্যাগনেসিয়াম কাৰ্বোনেট	১• আম

**প্রসাবিন** ২০০ গ্ৰাম ৫ গ্রাম লানিলিন ্ ৫০০ সিসি লালকোহল এসেন্স ব্যানানা [ Essence Banana ] উপকর্বণ ১০০ মিলি (ml.) **4**এমাইল এসিটেট हैशारेन जालितिशासि ১ - প্রাম ১০ টুক্রো क्रेन। টাটকা ১৫০ - মিলি (ml.) শ্ব্যালকো হল <u> খিসারিন</u> ১০০ গ্রাম ৪। এসেন্স চেরী Essence Cherry উপকর্ব বঞ্জান্ডি**হাইড** ১০ গ্ৰাম ্ৰেল আগপল ৫০ গ্ৰাম ৪০ প্রাম াইটিক এসিড ৮০ গ্ৰাম নিদাবিন ভানিলিন ৫ গ্ৰাম ৪০০ মিলি (ml.) স্থালকোহল

७ अरमम (लगन

[Essence Lamon]

উপকরণ

লমন অয়েল ১৫০ গ্রাম থৈছিল এসিটেট ১৫০ গ্রাম গ্নিসারিন ৭৫ প্রাদ রেক্টিফায়েড স্পিরিট ২২৫০ গ্রাফ

# ৬। চন্দন এসেন Essence Sandal

#### উপকর্ন

চম্দন তেল ১৫০ মিলি (ml.) মিদারিন ১৫০ মিলি

# १। এসেল ওরিস [Essence Orris]

#### উপকরণ

১ই প্রাম ওরিস অয়েল বেঞ্জাল্ডিহাইড १८० टाम গুনেনাথিক ইথার ৯০০ আম বেঞ্জিল এসিটেট ১২০০ প্রাম ১৮০০ আম ইথাইল এসিটেট वेथावेन कर्यि २२८० खाय ১৫০০ প্ৰাৰ গ্রিসারিন >२०० थान অ্যাণকোহণ

# ৮। স্থানারস এসেক

# [ Essence Pineapple ]

## উপকরণ

এমাইল বুটাইরেট ৫০ প্রাম ইথাইল বুটাইরেট ২৫ প্রাম

কুটির শিল্প	>>4
এ <b>নিটাল্ডি<b>ং</b> হিড</b>	৫ প্রাম
ুকারোফ <b>র্ম</b>	৫ গ্ৰাম
গ্লিগারিন	:৫ গ্ৰাম
জানিলিন	১ গ্রাম
অ্যালকোহল	৪০০ মিলি (ml.)
১। এসেন্স পীয়ার	
[Essence Pear]	
ভূপ <b>ক</b> র্ণ	
इंबाइन अंत्रिटिंडे	৫• আম
এমাইল এসিটেট	১২৫ গ্ৰাম
গ্লিদারিন	১০০ প্রাম
ভানিলিন	৩ প্রাম
<b>অ্যালকো</b> হল	<u>২</u> লিটার
১০   এসেন্স স্টুবেরী	
[Essence Strawberry]	
উপকর্ব	
ই <b>থাইল নাইট্রেট</b>	২• গ্ৰাম
<b>३थारेन ७</b> मि <b>एँ</b>	১০০ গ্রাম
<b>গ্লি</b> সারিন	৪০ প্ৰাম
रेवारेन कर्यं ह	২০ গ্ৰাম
ই <b>থাইল বুটাই</b> রে <b>ট</b>	> <b>॰</b> ৽ <b>এ</b> †ম
মিথাইল ভালিদাইলেট	২০ আম
এমাইল এসিটেট	৬০ গ্রাম
এমাইল বুটা <b>ইয়েট</b>	৪০ আম
	fafe (m)

স্থালকোহন

১৬০০ মিলি (ml.)

#### কৃটির শিল্প

# ১১। এসেন্স রাস্পবেরী [Essence Raspberry]

#### উপকরণ

ইথাইল বুটাইবেট

ইথাইল এসিটেট

ইথাইল

রিসাবিন

রাম্পবেরী জুস

ভ্যানিলিন

হালকোহল

৪০০ মিলি (m.

# ১২। এসেন্স রোজ [Essence Rose] উপকরণ

বোজ অয়েল ( সিহেটিক ) ২ প্রাম গ্রিসাবিন ১০০ প্রাম

আালকোহল ১৫০ মিলি (চ

## ১৩। এসেল কেওরা [Essence Kewra]

## উপকরণ

থানেল কাষ্ট্রন হ ০০ প্রাম ভানিলিন ১০ প্রাম মিসারিন ৪০০ মিলি. ( ml. ) আালকোহল ১৬০০ মিলি. ( ml.

## কুটির শিল্প

# ১৪। এসেন্স অরেঞ্জ

# [Essence Orange]

## উপকরণ

	২০০ প্ৰাৰ
चार्त्रक्ष चाराय	80 <b>व</b> ीम
গ্রিসারিন	৪• প্রাম
এসিটা ভিহাইছ	
इंशाहेन कार्य है	२० थीन
इशारेन अभिरुटें	১০০ প্রাম
इ <b>बाइन बू</b> ढाइरब्र ^{हे}	२० श्रीव
इंशोरेन (वनस्मासिं	২ প্রাম
মিথাইল স্থালিসাইলেট	২• প্রাম
प्रभारेन अगिराहे अमारेन अगिराहे	২০০ প্রাম
	২• প্রাম
টার্টারিক এগিড	•
স্যাঝলিউট অ্যালকোহল	> ०० श्रीम

# ১৫। এসেন্স জিঞ্জার [Essence Ginger]

## **ভিপকর**ণ

ভিজার পাউভার	১০০ প্ৰাম
खान्कारम	৩০০ মিলি. ( ml. )
উল্লিখিত মিশ্ৰণ্টির সঙ্গে নিয়লিখিত উপাদানসমূ	<b>হ মেশাভে হবে</b> :—
গ্লিসারিন	১৫० वाम
্ ই <b>ধা</b> ইল বুটাইরেট	€• खाम
শেষন অমেল	২• শ্ৰাম

# ১৬। আইস-ক্রীমের জন্মে ভ্যানিলা এসেল [ Essence Vanilla for Ice-cream ]

#### উপকরণ

ভানিলিন	to atta
<b>রি</b> সারিন	১০০ আম
ডিস্টিল্ড ওয়াটার ( পরিশ্রুত জল )	১০০ প্রাম
অ্যালকোহন	৬০০ মিলি ( 🚾 ].

# ১৭। এসেন্স ব্যাণ্ডি [Essence Brandy]

#### উপকর্বন

ইৰাইল এসিটেট	১• গ্রাম
ভানিলিন	२३ खाम
পেক/ভারতীয় বালসাম ( কালো )	২ <u>২</u> থা <b>ম</b>
টলু বালসাম	२३ वाम
সাধারণ সর্বৎ	১২ গ্রাম
<b>অ্যাণকোহণ</b>	৩৫ গ্ৰাম
<b>छ</b> व	৩৫ গ্ৰাম

# ১৮। এসেন্স ভিনিগার [Essence Vinegar]

## উপকরণ

ইৰাইল এসিটেট	২০০ প্রাম
ইৰাইল বুটাইয়েট	৪ গ্রাম
<b>ভ্যা</b> निगिन	৪ আৰ
আৰকোহন	8 • • मिनि ( m).

ছল ২০০ থাম রিগরিল ২০০ থাম এসেল প্রেপন্ ৮০ থাম ১৯। চায়ের জন্য এসেল [Essence for Tea]

#### উপকর্ব

চা (উত্তম শ্রেণীর)

অরেঞ্জ ক্লেডার ওরাটার

গাইনজ্যাপল এগেল

আালকোহল

জল

১৬ মিলি

১৬ মিলি

১৬ মিলি

১২৮ মিলি

এগেল রোজ

২ মিলি

# ২•। কোকো ক্রীম টফির এসেন্স [Essence Cocoa Cream for Toffee]

#### উপকরণ

# ২১। এসেন্স বি [Essence Ghee]

#### উপকরণ

Discetyl, dimethyl, diketone
ভানিদিন
•'১ প্রাম
গরবিহীন বাদাম তেল (Groundunt Oil)
প্রােজনমতা

# ২২। বিস্কৃটের জন্য এসেন

# [Estence for biscuits]

## উপকরণ

লবন্ধ তেল	৩• প্রাম
বে <b>শ</b> াল্ডিং।ইড	२०० व्याप
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	৯৬• প্রাম
ভ্যানিশিন	৮- গ্ৰাম
রোজ ওয়াটার	२8• बिन (n
স্যাবস্থিউট স্থ্যালকোহল	১২০০ মিলি

## ২৩ ৷ মাখনের জন্য এসেক

#### [Essence for Butter]

#### উপকরণ

কৌমারিন	২৬ গ্রাম
ইথাইল বুটাইরেট	ee- श्राम
বুটাইরিক এসিড	২১০ প্রাম

# ২৪। এসেন্স ডেট

#### [ Essence Date ]

## উপকরণ

শব্দ ভেল	>- প্ৰাৰ
দারুচিনি ভেগ	১• প্রাম
এসেন্স পীচ	৮• প্রাম
এমাইল বুটাইরেট	১৬• প্ৰাম
देशोहेन (वनत्कारमध	৩৮৪ প্ৰাম
এমাইল ভ্যালেরিয়ানেট	১৮৪ প্ৰাম
এমাইল এসিটেট	৬৫ • প্ৰায
ইবাইল এসিটেট	৯০০ প্ৰাৰ
শ্লিদারিন	২ কেজি
ষ্ণালকোহন	>৬ শিটার

#### নবম অধ্যায়

# ক্রীম সাচেট তৈরির ফরমূলা

#### [ Formulation for Cream Sachet ]

১নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

স্টীয়ারিক এসিড	১৮'• কেজি
बिठारेन जानरकार्टन	• '৫ কেজি
ভিন্টিল্ড ওয়াটার ( পরিশ্রুত জন )	<b>৽∙</b> ৽২ কেজি
প্রোপিয়লিন গ্রাইকল	<b>ে কেজি</b>
<b>নিখাইল</b> পি-হাইড্রোক্সি বেন <b>ভো</b> য়েট	•'১ কেজি
পটাশিয়াম হাইড়োকাইড	<b>১</b> '২ কেজি
•পার্কিউম কম্পাউণ্ড	<b>৫</b> • কেজি

#### পদ্ধতি

কীয়ারিক এ্যাদিড এবং সিটাইল অ্যালকোহল কেটলিতে ৭০° সেলিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করুন। পার্রফিউম বাদে অপরাপর উপাদানসমূহ অপর আর একটি পাত্রে ৭০° সেলিগ্রেড তাপে উত্তপ্ত করুন। উত্তর পাত্রম্ম উপাদান একত্রে মিশিয়ে অনবরত নাড়তে ধাকুন। ইমানশান তৈরি হয়ে গেলে তাপ খেকে নামান, ঠাওা হতে দিন। ৪৫০ সেলিগ্রেড তাপ বজায় খাকার সময়ে পার্রকৃত্রম কম্পাউত্ত মেশান। পছন্দমতো পাত্রে এই ক্রীম এবার প্যাক্

## ২নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

বী-ওয়াস্প সাদা ( সাদা মোম ) ১২ কেজি
সম্ববিটান মনোস্টীয়ারেট ৫ • কেজি

প্রোপিলিন গ্রাই <b>কল</b>	৫'৯ কেজি
ডিন্টিল্ড ওয়াটার ( পরিশ্রুত <b>জন</b> )	৬৬ • কেজি
পলি অক্সিথাইলিন সন্নবিটান	
মনো স্টীয়ারেট	<b>ে কে</b> জি
মিধাইল পি-হাইড্রোক্সি বেনজোয়েট	•'১ কেজি
(বারান্ধ ( Borax )	১'• (কজি
পারফিউম	<b>ে কেছি</b>

#### পদ্ধতি

পূর্বে উলিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# সলিড পারফিউম কম্পাউণ্ড তৈরির ফরমূলা [ কলোন ন্টিক ভৈরি ]

১নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

পারফিউম অয়েল	৩ কেজি
रे <b>व</b> ारेन च्यानत्नार्ग	৮৪ কেবি
শক্ত ক্বার উপাদানাদি	
(Solidifying ingredients)	৬ কেজি
পৰি হাইছিক অ্যালকোহন	২ <b>কেজি</b>
জন	<b>৫ কেজি</b>

## ২নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

इ <b>था</b> रेन ज्यानरकारन	৮১ ক্জি
কাবিটৰ	৩ কেজি

<b>গ্রি</b> শার <b>ল</b>	৩ কেজি
ডিস্টিল্ড ওয়াটার ( পরিশ্রুত জল )	৫ কেজি
সোভিয়াম স্টীয়াবেট	৬ <b>কেজি</b>
পারফিউম	২ <b>কেজি</b>
কালার সলিউশান	প্রয়োজনমতো

## পদ্ধতি

পারফিউম বাদে অপরাপর উপাদানসমূহ আবস্ক পাত্রে (S.S. Kettle) রাধুন—অনবরত নাজুন। ৬৫০ দেনিগ্রেড তাপে নিম্নে আহ্ন। পাবফিউম ও কালাব মিশিয়ে ছাঁচে ঢালুন। যত ধীরে ধীবে ঠাতা হবে—ততো ভালো ক্ষম কলোন চিক তৈরি হবে। কলোন চিক সমূহ কাগজে প্যাক করে বাধুনিক্লদ্ধ (airtight) পাত্রে রাধুন।

# দশম অধ্যাস্থ ॥ কালি তৈরি ॥ ফাউণ্টেন পেনের কালি ভৈরি

[কাঁচা মাল ও সরঞ্জামাদি কোথায় পাওয়া যাবে, তা জ্ঞানার জন্ত শেষ অধ্যায় দেখুন।]

১। ফাউণ্টেন পেনের ব্লুব্র্যাক কালি তৈরির	ফরমূলা
গেলিক এসিড	১০ প্রাম
সবুজ সালফেট ( Iron Sulphate )	১৫ প্রাম
টার্টারিক এসিচ	২ প্ৰাম
ফিনাইল	২ <b>গ্রাখ</b>
ইঙ্ক ব্লু, এদ. এদ. কালার	৭ শ্ৰোহ
ইথাইলীন গ্লাইকোল	৬ <b>• সিসি</b>
এসিটোন	৫০ সিসি
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	১০০০ সিসি

#### পদ্ধতি

প্রথমে একটা স্কীল বা অ্যালুমিনিয়মের কড়াতে ২০০ সিসি পরিমাণ ডিস্টিল্ড ওয়াটারে সামাত্ত গরম করে নিন। তারপর ঐ গরম জলে গেলিক এসিড গলিয়ে নিন। নাডুন। এটা হোল ১ নং মিশ্রণ।

আর একটি স্টীল বা আালুমিনিয়ম কড়াতে ২০০ সিসি ডিন্টিল্ড ওয়াটার একটু গরম করে সবুজ সালফেট (Iron Sulphate) dissolve করে নিন। এটা হোল ২নং মিশ্রণ।

এবার অপর আর একটি বড় কড়াতে ১নং মিশ্রণ ও ২নং মিশ্রণ একত্তে মিলিয়ে দিন। এটা হোল ৩নং মিশ্রণ। এবার টার্টারিক এসিড ভালভাবে পিষে এই ৩নং মিশ্রণের সঙ্গে মিলিয়ে দিন। তারপর টার্টারিক এসিড মিশ্রিত এই মিশ্রণটি একটি মুখবদ্ধ চীনেষাটির বৈ বা কাচের পাত্তে ১ সপ্তাহ রেখে দিন। তলানি পড়ে বাবে। তারপর জীইকোন পদ্ধতির মাধ্যমে ওপর থেকে মিশ্রণটি তুলে নিন।

অক্স আর একটি কড়াতে ইক্ষ ব্লু রং ডিন্টিল্ড ওয়াটারে dissolve করে,
বিপর ভালোভাবে কাপড়ে ছে কৈ নিন, যাতে কোনো দানা না ধাকে।
বার সাইকোন পদ্ধতিতে আহরিত মিশ্রণের সঙ্গে এই রঙীন তরলটি মিলিমে
বান। তারপর ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। শেষ পর্যায়ে বাদবাকী
পাদানগুলোও এই রঙীন তরল মিশ্রণেব সঙ্গে মিশিয়ে দিন। কালি প্রায়
কৈরি হোল। এভাবে ১ সপ্তাহ মুখবদ্ধ পাত্রে রাখুন। ক্লানেল কাপড়ের
বাধ্যমে বা ফিল্টার ব্যাগ বা ফিল্টার মেশিনের সাহায্যে ফিল্টার ককন।
বারপর পরিশ্রুত (Filtered) কালি বিক্রীর জক্তে ছোটো ছোটো দোমাতে
বানিতে ঢালুন। প্যাক ককন। ঢাকনিটি পিলফার-প্রুফ হওয়া আবিশ্বক।

বিঃ দ্রঃ রংয়ের মাত্রা বেশি বা কম কালি অমুবায়ী গাঢ় বা হাকা হবে।
ক্লালি তৈরি করতে সর্বদা ডিস্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার করা আবশুক। ফাউণ্টেন
ক্লানের কালিতে Solvent মেশানো আবশুক। প্রতি লিটার (১০০০ সিসি)
কালিতে ২০ সিসি থেকে ৩০ সিসি পর্যন্ত নিম্নলিখিত খে-কোন একটি
বিতাvent মেশানো আবশুক।

## (ক) মিথাইল স্থালি সল্ড

বা

## (খ) গ্লিসারিন ( Pure )

বা

## (গ) ইথাইলীন গ্লাইকোল

# ২। ফাউণ্টেন পেনের রয়্যাল-ব্লু কালি তৈরির ফর্যুলা ভপকব্লন

ইঙ্ক রু, এম. এম. কালার	১৫ গ্ৰাম
মিথাইল ভায়োলেট কালার	৫ প্রাম
इंबाइनीन भारेरकान	२० निनि
এসিটোন	>• পিসি
ফিনাই <b>ল</b>	১ প্রাম
কার্বোবক্সী মিথাইল সেলুলোজ	e প্রাম
ডিচ্টিল্ড <b>ওয়া</b> টাব	>••• সিসি

#### পদ্ধতি

একটি দ্বীল বা আালুমিনিয়মের কড়াতে ২০০ সিসি ভিন্টিল্ড ওয়াটা প্রথমে কার্বোবক্সী মিধাইল সেলুলোজ অল্প তাপে গুলে নিন।

অপর আর একটি কড়াতে ২০০ সিসি ডিন্টিল্ড ওয়াটারে অক্ল ভাপে ই রু, এস. এস. কালার ও মিথাইল ভারোলেট কালাব গুলে নিন—পোলা হা গেলে ছে কৈ নিন। তারপর কার্বোবল্পী মিথাইল সেলুলোক্স মিশ্রণ-এর সামে মিশিয়ে দিন। এবং অক্সাক্ত উপাদান মিশান। ভালোভাবে নাড় নৃ মুখবদ্ধ কাঁচের বা চীনামাটির জারে ১ সপ্তাহকাল রেখে দিন। ভারণ ক্লানেল কাপড়ে অথবা ফিন্টার ব্যাগ বা ফিন্টার মেশিনের দায়া ফিন্টার কা বিক্রীর জন্ত শিশিতে ভক্লন। পিলফার-প্রুফ কেপিংগ মেশিনের মাধ্যমে সী বন্ধ করুন। গোবল লাগান। প্যাক্ষ করুন।

# ৩। কাউণ্টেন পেনের **স**র্ক্ত কালি

মেলাকাইট শীন কালার ২• প্রাম সো. এম. সী. ৫ প্রাম শেবিশোন ( Preservative ) ৫ সিসি
এনিটোন ২০ সিসি
ভিশিক ওয়াটার ১০০০ সিসি

#### পদ্ধতি

পূর্বো দ্বিখিত পদ্ধতির অসুরূপ।

# ৪। ফাউণ্টেন পেনের লাল কালি

ইংবাসীন কালার (রং)

ইংবাইলীন গ্লাইকল

এলিটোন

ব্যব আরেবিক পাউভার

ক্লাইল

১ প্রাব

ক্লিটেক ওয়াটার

১০০০ সি. সি.
১০০০ সি. সি.
১০০০ সি. সি.
১০০০ সি. সি.

#### পক্ত

পুর্বোদ্ধিৰিত পদ্ধতির অন্তর্মণ।

# ৫। শিল্পীদের ব্যবহৃত কালো কালি

#### উপকরণ

চাপড়া লাকা (Lac) / রং বিহীন) ৪০ গ্রাম মোহাগা ৩০ গ্রাম কাবন ব্ল্যাক কালার ৩০ গ্রাম

#### পৰ্বত

প্রথমে সামান্ত তাপে ডিন্টিল্ড ওয়াটারে সোহাগা ও লাকা dissolve করে।

নি। মুখবদ্ধ কাঁচের জারে ২৩ দিন রাখুন। ২৩ দিন পর কাপড় দিয়ে
কু, শি.—৯

ছে কৈ নিন। ভারপর ঐ ছাকা মিশ্রণের সভে কার্বন ব্লাক কালার মেশালাডুন। দেখবেন পুব ভালো কালো কালি (চাইনী আ ইক) ভৈরি হয়ে পেছে প্যাক করন।

# ৬। কাঁচের ওপর লেখার জন্য কালি উপক্রস্থান

সি <b>ল</b> ভা <b>র অক্লাইড</b>	৩ গ্রাম
<b>রিসারল</b>	>२६ मि. मि
টিটেনিয়াম ভাই-অক্সাইড	১• প্রাম
ল্যাম্প ব্রাক	৪০ প্রাম

## পঞ্জতি

পাউডার সদৃশ উপাদানসমূহ সব প্রবাম একরে মিশিরে নিন। তারণ মিসারল মিশিয়ে ভালোভাবে নাডুন কাঁচের ওপর লেখার জন্ম ভালে কালো কালি তৈরি হয়ে পেল।

# ৭। ব্রুর্যাক ইম্ব পাউডার

কাউকৌন পেনের কালি নয়, এই পাউভার কালি ওলে গোরাভে রাণ হয়— সভা দরের কালি।]

#### উপকর্বপ

ইঃ ব্লু এস. এস. কালার	৫० आम
শাৰ্ষ ডেক্স্টীন	৩০০ প্রাস
নিশোসীন ক্রিষ্ট্যাল কালার	৬০ প্রাম
সাধা কিটকায়ী (ভালোভাবে গুড়ো কয়া )	२- बान
নেলিসাইলি ক এ্যানিভ	e आंम

## পৰুতি

সব উপাদান একজে গুড়ো করন, এবং ভালো করে মেশান। তারপর ক্ষা ালের ছারা তিনবার ছেঁকে নিন। তারপর বিক্রীর জ্ঞা পলিথিনের তৈরি নটো ছোটো থলিতে প্যাক করন। থলির গামে কালি তৈরির নির্দেশ পিয়ে দিতে পারেন। ২ গ্রাম পাউদ্ভার ৬০ গ্রাম জলে গুলে কালি তৈরি ারা যাবে। পলিথিনের থলেতে ১ গ্রাম বা ২ গ্রাম পাউদ্ভার কালি ভরতে ারেন। অধিক পরিমাণে এ ধরনের কালি তৈরির জ্ঞান্ত পাউদ্ভার মিশ্লিং ্লিন ব্যবহার করা বেতে পারে।

# ৮। রয়েল-রু ইঙ্ক পাউডার তৈরির ফরমূলা ভিপক্তরণ

মিগাইল ভায়োলেট কালার	১৫ গ্ৰাৰ
মেবিলিন রুকালার	৩৫ প্রাম
্ড <b>ন্ধ</b> ীন	৫০ প্রায়

## পদ্ধতি

প্ৰোলিৰিভ পদ্ধতির অম্রন।

# ৯। কালো রংয়ের ইঙ্ক পাউডার তৈরির করমূলা

#### উপকরণ

#### পৰাতি

পূৰ্বোলিৰিত প্ৰতির অস্ক্রপ।

# ১০। নীল রংয়ের ইঙ্ক পাউডার তৈরির ফ্রযুলা

#### উপকর্প

স্নিউবল ব্লু কালার ২০ প্রাম অব্লজেনিক প্রানিষ্ক ১০ প্রাম ডেক্সমীন

#### পৰ্জতি

পূৰোলিখিত পদ্ধতিৰ অনুদ্ৰপ।

বিং ব্রাঃ সভা দামের ইছ গাউডার তৈরি করতে হ'লে ভেন্সরীনের য বাড়াভে পারেন।

# রবার স্ট্যাম্পের কালি ১নং ফ্রন্থজন

#### উপকরণ

মিধাহল ভাগ্যালেট কাশার	€• আ
<b>মি</b> সারিন	>€∙ नि
কার্বোশিক এ্যাসিভ	२ निर्
মেৰিলেটেড শিনিট	৫ • সি

#### পক্ষতি

সৰ উপাদান একলে মিলিয়ে ভালোভাবে নাজুন। এচ দিন সুখ কাঁচের জাড়ে রাখুন। প্রতিদিন কয়েকবাব করে কাঁচের জাড়টি না শেব পর্বায়ে ট্রেক নিয়ে ফিক্রীর জন্ম শিশিতে ভক্তন।

বিঃ দ্রেঃ বলি কালির রং গাড় হয়, প্রয়োজনবাধে স্পিরিটের ব বাড়ান। বদি কালির রং হাস্কা হয়—তবে প্রয়োজনবোধে কালির ব (মিধাইল ভাষোলেট কালার) বাড়ান।

#### কৃটিয় শিল

## ২নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

রিসারিন <b>ি</b>	२०० f <b>त</b> .
বুটাইল কারবীটোল	১০০ এমি
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	২০০ প্ৰাৰ
রং ['] বে রংগ্রের <del>ক্ট্যাল্</del> স ইঙ্ক বানাতে চান )	১• গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

পূর্বোল্লিৰিত পদ্ধতির অস্থ্রনপ।

# দেপড় প্রভৃতিতে চিহ্ন দেওয়ার জন্য মার্কিং ইয় তৈরির ফরমুলা

#### উপকর্প

নীশোসিন কালার	১৫ প্রাম
ক্ৰীজেলিক এ্যাসিচ	৯• গ্ৰাম
ফিনাইল	৩০ ব্ৰাম

#### শহ্বতি

টপরোক্ত ভিনটি উপাদান একতে যশিয়ে ভালোভাবে নাডুন : শিশিতে ালুন। প্যাক করুন।

# বল পয়েণ্ট পেনের রিফিল তৈরির হ্বযূলা

#### উপকরণ

<b>ম্যালুমিনিয়ম স্টী</b> য়ারেট	২• ঞাৰ
তেলের মধ্যে dissolve হয় এমন বং	৫০ প্ৰায
दिकारेख काम्डेत व्यवन	৯• গ্ৰাম
ইৰাইলীন প্লাইকল	২ গ্রাম

#### পদ্ধতি

একটি স্টীলের পাত্তে ক্যাস্টর অয়েল ঢালুন, সামাক্ত গরম করে নিন, ।
গবম ডেল আলাদা পাত্তে নিয়ে প্রথমে রং dissolve করে নিন। Dissolve
বং কাপডে ছেঁকে নিন, ছেঁকে নেওয়া রং বাদবাকী ক্যাস্টর অয়েলের সং
মিলিয়ে দিন। নাডুন। শেষ পর্বায়ে আালুমিনিয়ম স্টীয়ারেট মেশান
ভালভাবে নাডুন। ছেঁকে নিন আগার। এবার রিফিলে ভর্তি করন।

বিং দ্রেঃ এ ধরণের কালি বিশেষ গাঢ় হয়, এবং ১৫০ টাক। মূল্যের একা বিশেষ মেশিনের মাধ্যমে হিচিলে ভরা হয়।

এ ধরনের মেশিনের জন্য মড়ার্গ ইঙাষ্ট্রীজ, পো: বক্স নং ১৫১৯, দিল্লী-৬-এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ৷ কলকাজায় বা পশ্চিমবঙ্গে ডান্দের কে এজেন্ট আছে কিনা প্রের মাধ্যমে অংশ্যই জেনে নিতে পারবেন ৷

# ইঙ্ক রিযুভার তৈরির ফরযুলা

#### উপকর্ণ

জন	<b>৩ কেভি</b>
এসিটিক গ্রাসিভ	৫০ আম
স্টেনিক গ্রাসিড	২• গ্ৰাম
অস্ত্রেজেলিক এ্যাসিড	১০• প্রাম

#### পদ্ধতি

সব উপাশন একটি কাঁচের জাড়ে রেখে উন্তমরূপে নাডুন: বোডন ব শিশিতে ঢালুন। মুখ ভালভাবে বন্ধ করুন, লেবেল লাগান।

#### একাদশ অধ্যাহ

## া জুতোর কালি 🛭

### ১। ব্রাউন রংয়ের বুট পালিশ

#### উপকর্বণ

বোরেসিন ওয়াক্স	২• প্ৰায
পেরাকীন ( মোম )	>• প্ৰাম
চাপিন <mark>তেল ( ভালো কোয়ালিট</mark> ি )	৯• গ্ৰাম
ব্যোগীন ব্ৰাউন কালায়	€ গ্ৰাম
নাইটো বেঞ্ছিন ( পারফিউম	२ द्वाप

#### পদ্ধতি

গরম জলের তার্পে বা ক্টাম জ্যাকেটেড মেলিনের মাধ্যমে বোরেদিন ওয়ার পরাফীন গলিয়ে নিন। অন্য খার একটি পাত্তে কিছু তার্পিন তেলে রালীন রাউন কালার গুলে নিয়ে -ছেঁকে নিন। তারপর বাদবাকী পিন তেলের সম্বে মিলিয়ে দিন। তারপর বোরেদিন ওয়ার ও পেরাফীন গণটি মিলিয়ে অল্ল তাপে নাড়তে ধাকুন। ধক্থকে হয়ে এলে নাইটো ছিন মেশান, আবার নাড়ুন। তারপর টিনের তৈরি ডিবেডে ঢাকুন গরে জিছ পেপার দিন। পাক করুন।

বিঃ দ্রঃ বেশি পরিমানে তৈরি করতে হ'লে স্টীম জ্যাকেটেড মেশিন ও নং মেশিন কেনা মাবশ্যক। কালি গাঢ় হ'লে প্রয়োজনবোধে মতিরিক্ত পিন তেল মেশান।

## ২। কালো রংয়ের বুট পালিশ তৈরির ফ্রযূলা

#### উপকরণ

গেরেশীন ওয়ার ২০ প্রাম শেলেক ওয়ার ২৫ প্রায়

পেরাকীন ( যোষ )	১• গ্ৰাৰ
ডাপিন ভেষ	১•• গ্ৰাম
বেৰোণীন খ্লাক কালার	৫ প্রাম
মিরবেন অন্তেল ( পারক্ষিউম )	২ সি.সি

#### পঞ্জতি

পুর্বোলিখিড পদ্ধতির অমুরপ ৷

## জুতোর পালিশে অন্যান্য রং ব্যবহারের জন্য, রং সম্বন্ধে বিশব্ধ বিবরণ

- क) वनुष प्रशासन कमा विद्यानीन हेम्राला ১৫।
- (ব ভার্ক বাউন রংয়ের জনা বেল্লোনীন বাউন L.S.
- (প) কালো রংমের জন্য—বেল্লেলীন ব্লাক B.A.
- (থ পাচ কালো রংযের জন্য -বেলোলীন ব্ল্যাক (Highly concent ted )

উপরিল্লিখিত চারটি রংয়ের বুট পালিশ তৈরি করা যার। কর একই প্রকার। চই রংয়ের মিশ্রণে নজুন রংয়ের বুট পালিশ তৈরি করা সং ভাপিণ তেলের বেশি বা কম প্রয়োগে রংটি গাঢ় বা হাকা করা যেতে পানে

## ৩। রঙীন বুট ক্রীম

#### পৰ্বভি

ক্তোর চামড়া মোলায়েম এবং আবও বেশী চমকদার করার শু আজকাল বুট পালিশের সঙ্গে বুট জীমও প্রয়োগ করা হরে থাকে। বুটর রংকীন বা বে-কোনো রংবের তৈরি কয়া বেতে পারে।

#### উপকরণ

বোরেদীন ওয়ান্ত্র	ঃ• প্ৰাৰ
কাৰ্যশীল সভালৱের খোষ	১• প্ৰাম
বী-গুয়াল্ল ( যোৰ )	১• প্ৰাৰ
সাৰদাইট বা অন্য কোৰ	
ভাগে সাবানের কৃচি	১৫ প্রাব
গটাৰিয়াম কাৰ্বোনেট	১• প্ৰাৰ
তাপিৰ তেৰ	>•• <b>থা</b> ম
<b>ज</b> न	8 • <b>প্রা</b> ম
জনে dissolve হয়	
<b>ওন্নপ রং ( অর্থাৎ বে রংছের</b>	
বুট-ক্ৰীম ভৈন্নি কয়তে চান )	२ शाव

#### পদ্ধতি

একটি নীল বা আাৰ্মিনিয়মের কড়াতে সাবানের কূচি, জল আর রং একলে dissolve কল্লন, অল আঁচে উত্তপ্ত কল্লন। বৰন সাবানের কুচিওলো একলম গলে বাবে, তথন পটাশিয়াম কার্বোনেট মিশিয়ে ছিন—অল আঁচে বসিয়ে রাখন। তাল বেন কথনই ১০° সেটিগ্রেডের বেশি না হয়।

অন্ত আর একটি কড়াতে তিন প্রকার খোম ( ধরার ) একতে আগগুনের জাপে গলিরে নিন। তাপিন তেল খেশান। তালোভাবে নাডুন—বাতে খোম ও তাপিন তেল একতে মিলেমিশে বার। ভারপর দাবান মিশ্রণটি একতে মিলিয়ে ছিন। ভালো করে নাডুন। মিশ্রণটি মধুর মতো বাঢ় গরে প্রকে কাঁচের শিশিতে পাাক করন।

বিঃ জেঃ বুট ক্রীমটি অধিক গাড় হলে প্রয়োজনবাধে অতিরিক্ত তার্শিন তেল মশিরে পাতলা করে নিতে পারেন। বে রংরের বুট-ক্রীম বানাতে চান, ক্ষেবল সেই রংটি প্রয়োগ করুন। প্রয়োজনবোধে রংবের পরিমাণও বাড়াতে শারেন।

## ৪। রং বিহীন বুট-ব্রীম ্সব রকম রংয়ের জুভোভে ব্যবহার করা বেভে পারে

উপকর্ব

বোরেসীন ওয়ান্স	৫০ গ্রাম
<b>बो-</b> ख्यांच	>• প্রাম
দানলাইট বা অভ প্ৰার	
ভালো গাবানেব কুচি	১৫ প্রাম
পটাশিষ্টাম কাৰ্বোনেট	১০ প্ৰাৰ
ভাপিন ভেক	>•• গ্ৰাম
<b>जन</b>	৪০ প্রাস

পর্বোল্লিখিড পদ্ধতির অসুরপ।

## ৫। চামডার তৈরি বিবিধ বস্তুর জন্য সোপ ক্রীম

#### উপকরণ

টেক্স টেলী	२० धाव
বোরেদীন ওয়াক্স	৫০ প্রায়
मानवाहि वा बन्ध मावास्तव कृति	>• গ্ৰাৰ
স্ঠীয়ারিক এ্যাদিভ	२० सीम
কাৰ্বোমেট অব পটাল	8 श्राम
শাপিন ,জল	2 • <b>1</b> 14
<b>जन</b>	>•• প্ৰায
বং ( যে বংরের দোপক্রীম ভৈরী করতে চান )	२৫ धीम

#### পৰ্জতি

এक हि म्हीन वा ब्यानूमिनियस्य कड़ाएं हिन्न हिनी, (बाद्यमीन श्वान ६ স্টীর⁺রিক এ্যাসিড দিন— অল্ল ভাপে বসান। যাতে উল্লিখিড ভিনটি উপাদান একতে মিশে বায়। অন্ধ একটু মিশ্রণ নিয়ে অন্ত পাতে প্রথমে রং dissolve কবে নিন। তারপর ঐ dissolve বং টেক্স টেলী মিশ্রণের সক্তে মিলিয়ে দিন। আর একটি কড়াতে সাবানের কুচি ও পটাশিয়াম কর্বোনেট জলে dissolve করন। অন্ধ তাপে উত্তপ্ত করন। তারপর এই সাবান মিশ্রণটি প্রথম কড়াতে চেল দিন। সব কিছু মিলেমিশে ইমালশানের মতো হয়ে এলে, কড়াটি আওনের তাপ থেকে নামান, তাপিন তেল মেশান। উত্তমরূপে নাজুন। 'লেছার ড্রেসিং ক্রীম' তৈবি হ'লো। এবার চওড়া মুখওয়ালা শিশিতে ভরুন। ছিপি আটকান। লবেল লাগান।

## যুচিদের ব্যবহারের জন্য সম্ভাদামের মোম তৈরির ফর্যুলা

## উপকর্ণ

প্যারাফীন ( মোম )	৩০০ প্রাম
টেকাটেশী	৫০ প্রাম
(विक्रिन । हमूच दःरयद	১ • প্রাম
₹াুখ রংয়ের অংহেল কালার	• ৰেশ্য
रन्य छ। तमीन	১০০ শ্রাম

#### পদ্ধতি

গুৰু রংয়ের অয়েল কালার ব্যতীত অপরাপর উপাদানসমূহ একটি কড়ান্ডে केন, অল আগতে বসান। সব কিছু মিলেমিশে যাক। কিছুটা মিশ্রণ তুলে নিয়ে বং discolve করে নিন। Dissolved রং এবার সব কিছুর সদে মিশিরে গালোভাবে নাডুন। ককথকে হয়ে এলে ছাঁচে ঢালুন। ঠাঙা হয়ে বাওয়ার গার ছাঁচ থেকে বের করে নিন।

বিঃ ক্রঃ এই ধরনের মোম স্চিদের জুতে। তৈরির কালে অর্থাৎ গেদার থান্দ্রীতে বিশেষ কালে লাগে। বী-ওয়াল্লের চেয়ে দামেও সভা হয়। বিক্রী দরে লাভও বেশি পাওয়া বায়।

## কার্যকরা মোমের বিকল্প মোম তৈরির ফরমুলা ভিপক্ষরণ

শেলক ওয়াস্ত্র	re ata
জাপান ওয়ার	>- ভাগ
সভা জন্মব	¢ ভাগ

#### পজিভি

ভিনটি উপাদান একটি স্টালের কড়ান্ডে চাপান। অল্প আঁচে উভঃ ককন। পলে পিয়ে একাকাব হয়ে বাবে। এবার ছেঁকে চানুন।

বি: ঞ্জ: জাপান ওয়াক্সের পরিবর্তে বী-ওয়াক্স ব্যবহার করতে পারেন

## কার্পেট চমকাবার পালিশ

#### উপকর্ব

প্যারাকীন ( মোম )	৬• ভাগ
<b>ं हेब्बर हेगी</b>	<b>ং</b> ভাগ
বোরেদীন ভয়ান্ত্র	১৫ ভাগ
<u>লোবান</u>	1• ভাগ
ভাপিন ভেৰ	৩• ভাগ
কাইন নী ডল অয়েল	২ ভাগ

#### পদ্ধতি

প্রথম তিনটি উপাদান একটি পালে রেখে জলের ভাপে dissolve কলে একলে মিলিয়ে নিন। তারপর মাওনের বাঁচ থেকে পালটি নামান এবং শে তিনটি উপাদান একলে মেশান। ভালভাবে নাডুন এই পালিশ দিয়ে কার্পের রগড়ালে—কার্পেট চমকলার হবে।

#### দ্বাদশ অথ্যাহ

## মিশ্র নীল তৈরির ফরযুলা

দাছা কাপড়কে আরও উচ্ছন করার অন্তে নীল ব্যবহার করা হয়ে বাকে। ক্রত্রিম নীল তৈরি করার জন্ত বড়ো বড়ো মেলিনের ছরকার হয়। কিন্তু বাজার থেকে আসল নীল কিনে এনে মিশ্রনীল তৈরী করে প্যাকেটে ব। ছিবেতে প্যাক করে বিক্রী করা বেতে পারে এতে প্রচুর লাভ বাকে।

#### ১লং ফরমুলা ; উপকরণ

বিশিয়াণ বু কং	२० क्षांब
षाইভেট-२• পাউভার	२• आम
এরাক্ট পাউভার	२०० आम
चन	२०० ब्याम
ভিক্টোরিমা ব্লু	c • आम

#### পৰাতি

জিলিয়াণ্ট রু সর্বপ্রথমে জলে ভালোভাবে গুলে নিন। জা সার একটি পালে আহডেট পাউডার ও এরারুট পাউডার একলে মিশিরে নিন। ভারপর এই এরারুট মিশ্রণের সপে জলে dissolved করা বিলিয়াণ্ট রু—ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। যদি রং গাঢ় কম হয়ে থাকে, তবে জলের পরিমাণ কমিয়ে— ংয়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এরারুট মিশ্রণের সজে জলে dissolved করা বিলিয়াণ্ট রু মেশালে লেই তৈরি হবে। দানা থাকলে দানাগুলো ভেঙে দিন। এবার ওকোতে দিন। ওকনোব পর বিদ্যানা বাঁধা অবস্থা দেখা বায়—ভবে দানাগুলো পিষে, পাউডার তৈরি করে কেলুন। ভারপর ঐ পাউডারের সজে ভিক্টোরিয়া রু মিশিয়ে দিন। ভালভাবে নাডুন। কোনো দানা ভাব বেন না থাকে। ভালোভাবে মিশ্রণটি তৈরি হ'লে—ছেক্টেনতে পারেন। তারপর বিক্রীয় জন্ত প্যাক করুন।

বিঃ জেঃ (১) বিলিয়াণ্ট রৃ'র পরিবর্তে রিয়েক্টিভ রু' রং ব্যবহার কর। বেতে পারে। (২) করমুলার এরাক্রটের মাতা কিছু কম করলে রং পাচ হবে।

#### ২নং ফরমুলা উপকরণ

মেধিলন রু রং ১ - প্রাম এরারুট ২ - প্রাম মোনোপোল দোপ ২ - প্রাম জল >৫ - প্রাম

#### পজতি

প্রথম ৫০ গ্রাম জলে মেধিলিন রু ভালোভাবে ওলে নিন। মন্ত লার একচু পারে ১০০ গ্রাম জলে মোনোপোল লোপ ওলে নিন। ভারপর একচু পরম করে নিন, যখন খোলের মডো হবে—ভখন ছেঁকে নিন —ভারপর এরারুচ মেশান। এরারুট মেশালে লেইয়ের মডো হবে। এবার মেধিলিন রু রং মেশান। ভানা ভানা ভাব থাকছে পারে। ভকোডে দিন এবার। ভানাগুলো ভেঙে দিন—মিহি পাউভারের মডো হবে। প্রয়োজনবোধে ছেঁকে নিন—ভারপর প্যাক করন,

## কাপড়ে লাগাবার কলপের ক্রযুলা

#### উপকরণ

कृति ( Maiso ) कोई	৬০ প্রাম
ভেন্নত্তীন	>- প্ৰাৰ
সোভিয়াৰ সালকেট	ঃ• ঞাম

#### পৰাতি

উল্লিখিত তেলটি উপাদান মিহি পাউডারে পরিণত করে একত্তে ভাগে। ভাবে মিলিয়ে দিন। কলপ তৈরি হয়ে গেলে, এবার পছক্ষতে। আকারের প্যাকেচে ভরে কেলুন। বিজী করুন।

বিঃ দ্রেঃ স্থতী কাপড়ে কলপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে— হন্ডির করে ঠিক বঙাে ক্রীজ বজায় রাখার জন্য। বাড়ির মেয়ের। সচরাচর ভাতের মাচ বাবহার করে থাকেন—কিন্তু সব সময় ভাতের মাচ পাওয়া বায় না—ভাই কাপড়ের কলপ প্যাকেট করে জনায়াসে বিক্রিকরা বেন্ডে পারে।

ব্যবহার বিষিঃ এ ধরনের কলপ ব্যবহার করতে হলে প্রথমে সামাক্ত গরম জলে কলপ গুলে নিন। কলপ গোলার পর ঘোলের মডো হয়ে বাবে। ভারপর ধে ওয়া কাপড় ঐ কলপ মিশ্রিত জলে ছবিষে নিন। কিছুটা জল নিংছে বের করে নিয়ে—জামা বা কাপড় ভকোডে দিন। প্যাকেটের সলে ন্যবহার বিধিও চাপিরে দেবেন।

#### ত্ৰহোদশ অধ্যায়

## ভিসটেম্পার ও রং প্রকৃত

#### [Distemper & Paints]

## সা**গা** রংয়ের ভিদটেম্পার তৈরির করবুলা

#### উপকরণ

<b>জিলেট্ট</b> ন পাউভার	২ <b>•• জা</b> ম
(गवार्ड अ	৬• প্রাম
मरक्षा	२०० बीम
বেলাইটা	১ <b>০০ জা</b> ৰ

#### পক্ষতি

উল্লিখিত সব উপাদানগুলো বিহি পাউছালের মহন্ত। করে একরে বিশিবে নিন। বারবার নেক্তেচেড় বিশিবে নিন। ভারপর পছক্ষ মডে।, আকারের প্যাকেটে বা ভিবেতে ভরে কেনুন।

বিঃ দ্রা: ঘরের দেওয়ালে সাধারণ রং লাখানো অপেকা অনারাদে সাদ।
রংবর ডিসটেম্পার ব্যবহার করা বেতে পারে, দেওয়াল বেঁবে বদলেও
কাপড় বারাপ হবে না। সাধারণ চূব ব্যবহার করলে ২।০ মালের মধ্যেই রং
কিকে হয়ে বায়, ভিসটেম্পার দীর্ঘদিন ভালো বাকে।

## আকাশী রংয়ের ডিসটেস্পার তৈরির করমূলা

#### উপকর্মণ

ভিটোরিয়া রু পিগমেক্ট	२६० खाव
পাইপ ক্লে (ভালো কোৰালিটি )	e•• <b>वा</b> म
সংক <b>ল</b>	৫০০ আম
ত্রিলিয়াণ্ট রু পিগমেন্ট	e•• <b>গ্রা</b> ম
সমেস পাউভার	२८० वाम

#### পদ্ধতি

#### পূর্বোক্ত পদ্ধতির অমুরুপ।

- বিঃ জেঃ (>) ভিনটেম্পার তৈরির উপাদানসমূহ পালভারাইজিং মেশিন না গ্রাইপ্তিং মেশিনের মাধ্যমে পাউভারে পরিণত করা যায়। বাঁরা বেশি শরিমাণে ভিনটেম্পার তৈরি করতে চান—ভাঁছের পক্ষে মেশিন ব্যবহার করাই শক্ষত, অবশ্য যদি প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা থাকে।
- (২) রং (pigment) অথবা সরেদ পাউডার প্রভৃতির মাত্রা প্রয়োজন অভ্যায়ী বেশি বা কম করা যেতে পারে। পাঢ় রং করতে হ'লে রংয়ের পরিমাণ বেশি দিতে হবে, রং ফিকে করতে হলে রংয়ের (Pigment) পরিমাণ কমিয়ে সরেদ পাউডার ইত্যাদির পরিমাণ কিছু অংশে বাড়াতে হবে।

## **হব্দ রং**য়ের ডিসটেম্পার তৈরির ফ্রমূলা উপকল্পন

মাটি ( পে <del>ও</del> ড়ী :	२२॰ वाम
<b>ब</b> िक माहि	১••• গ্রাম
শ্রেদ পাউডার	১•• গ্রাম
পাউপ ক্রে	৫• আম

#### পূর্বোব্লিখিত পদ্ধতির অনুরপ।

## নীল রংয়ের পেণ্ট ( paint ) তৈরির ফরমূলা উপক্রবণ

(বড়াইটস	२८० व्याम
ব্দিক হোয়াইট	€•• গ্রাম
বয়েক্ত নীনসীড় অয়েল ( ডিসির ডেল )	৩০০ গ্রাম
শান্ট্রামেরিন ব্ল <b>ুরং</b>	७०० व्याम
a. भि.—)•	

#### পৰ্জতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ মিক্সিং ড্রামে ঢেলে ভালোভাবে মেশান এক পিমুন। দেখবেন সম্ভ উপাদানসমূহ মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। নীল রংমের পেন্ট তৈরি হয়ে গেল, এবার টিনের তৈরি ডিবে বা কৌটো। গ্যাক করন।

## সাদা রংয়ের পেণ্ট তৈরির ফরযুলা উপক্রব্রন

বেরাইট্স	৩০০ প্ৰাৰ
টেশ্বাম	৬০ প্রাস
<b>হোয়াই</b> টিও	>৫• প্রাম
রিকাইও চায়না ক্লে	১৭• প্রায
निर्वालान्	৮• প্রাস
বয়েন্ড নীনগীড অয়েল	৯ বাৰ

## **পজিতি** পুৰোমিৰিড পেন্ট্ তৈরির পছতির ভার।

## লাল রংয়ের পেণ্ট তৈরির ফরযুলা উপক্রবল

<b>ৰেরাইট্</b> স	२० - आम
বয়েক্ত মীনসীভ অয়েক	>•• প্ৰায
রেড-লেড্ বা এনিশিয়ান রেড্	1• প্রায

#### কুটির শিল্প

#### পদ্ধতি

গুর্বো**ল্লিখিত পেন্ট তরির পদ্ধ**ভিব অনুরূপ।

## সবুজ রংয়ের পেণ্ট তৈরির ফরযুলা ভূপকরণ

্ববাইট্স ২০ গ্রাম ব্যুক্ত নীন ীত অয়েঙ্গ ৬০ গ্রাম ক্রীম গ্রীন পিগ্রেক্ট ৭৫ গ্রাম

#### পদ্ধতি

পর্বোল্লিখিড পেন্ট তৈরির শত্তবির অমুরূপ

## শ্পিরিট বার্নিশ তৈরির ফরমূলা উপক্ররঞ

গোৱান ২০ প্রাম গাপড়া লাক্ষা ড়ভ নেপথা ৪০ প্রাম মিথিলেটেড স্পিরিট

#### পৰ্কতি

জিখিত সব উপাদান একতে মিলিয়ে একটি মুখ বন্ধ (autight)
ব বোচলে রেখে দিন, ৪।৫ দিন তেনবে রাখতে হবে মাঝে মাথে
লৈটি বারবার কাঁকিছে হবে, যাতে হব উপাদানসমূহ একতে মিলেবার।

দাঠের তৈরি আসবাবপত্র চমকানোর জরেট সচরাচব এই বাণিশ বিকর; হয়ে থাকে। যদি বাণিশের রং বেশি গাচ হয়, তবে প্রয়োজন দু ম্পিরিটের মাত্রা বাড়াতে হবে।

## রঙীন বানিশ (কোপাল বানিশ) তৈরির ফরমূলা উপক্ষরণ

চাপড়া লাকা	৩০ প্রাম
क्रमी मचनी	৫ প্রাম
কোপাল গাম ( Copal guma )	২ গ্রাম
মেধিলেটেড স্পিরিট	১০০ প্রায
স্পিরিটে discolve হয় এরপ রং	২ গ্রাম

#### পদ্ধতি

পূর্বোল্লখিত বানিশ তৈরির পদ্ধতির অসুরূপ। প্রয়োজনীয় র প্রথমে সামান্ত স্পিরিটে গুলে নিয়ে—অস্তান্ত উপাদানের সঙ্গে একত্রে মেশ হবে।

## সাদা রংয়ের রবার পেণ্ট তৈরির ফরমূলা ভিপক্তরণ

টোপ্যুইন	৩• প্রাদ
(রজিয়ল	२० व्याप
পার লান	৫ আৰ
টিটেনিয়াম ডাই অক্সাইড	२० व्याप
সনভেক্ট স্থাপৰা	২২ গ্রাম

#### পদ্ধতি

উল্লিখিত সব উপাদানসমূহ মেকানিকাল ট্রের' নামক একপ্র মেশিন ড্রামে ঢেলে দিন—১৫ মিনিট ধরে মেশিনটি চালু রাখুন—সব উপা সমূহ মিলেমিশে একাকার হয়ে বাবে। রবার পেণ্ট ভৈরি হয়ে গেল—এ air-tight ভিবেকে প্যাক করুন।

## অ্যালুমিনিয়ম পেণ্ট তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

ব্যুক্ত নীনসীড অমেন	২৫ প্রাম
কোপাল বাৰ্নিশ	৬• প্রাম
আাৰুমিনিয়ম পাউডার	২০ প্ৰাম
জাপান ড্রায়ার	২ গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

স্পিরিট বার্ণিশ তৈরির জামুদ্ধপ পদ্ধতি অসুসরণ করুন। বা নীল রংশ্বের টেডেরির পদ্ধতি অমুসরণ করুন।

## ইনস্যুলেটিং টেপ তৈরির করমূলা

#### উপকরণ

বমেল্ড নীনসীভ অমেশ	২৫ গ্ৰাম
কোল টার ( Coal Tar )	৫ • গ্ৰাম
উড ্ টার	২৫ প্রাম
্হোয়াইট অয়েল	২ <b>• গ্ৰ</b> াম
ারপিন অয়েল	৩• গ্রাম
বিরজা	৩• গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

দ্ব উপাদানগুলো একলে মিলিয়ে একটা পালে রাখন। তারপর অল চুণবম করুন। সাবধান! এর ধেকে বে ধেলা বিক্রবে তা বেন নাকে না । ব্যন সব উপাদানগুলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে বাবে—এবং প্রায় টুবাধা অবস্থায় আসবে—ভখন আশেরসাহাষ্যে সাদা টেপের ওপরে এর টুং লাগান। ৬ছ হয়ে বাওয়ার পরেই দেখবেন টেপের ওপব কোটিং পড়ে । একে ইনস্থালেটিং টেপ বলা হয়। বিঃ দ্রেঃ বাজার থেকে এধরনের টেপ কিনে আনলেই বুঝতে পারবেন, বি আকার বা প্যাকিং কিভাবে করতে হবে।

## চতুর্দশ অধ্যাহ টিনের ওপর লেবেল লাগাবার মণলা বা আঠা উপক্ষবল

ময়ুজ্।	२६० वा
বোবিক এ্যাঙ্গিড	२ ग
গ্রিসাবিন	৩ এ⁺
ন'ইট্রিক এা† সড	৩ গা
ডিসিঁ ল্ড ২য়াটাব	১২∙∙ গ্রা

#### পদ্ধতি

ময়দা আব বোরিক প্রাণিজ আগে শকটি পারে রেখে একরে
নিন। তাবপর ডিলিক্ট ওগাণার দিয়ে ভালোভাবে ময়দার মিশ্রণটি না
বেন দানা দানা ভাল না ধাকে সদিকে লক্ষ্য ককন কাঠি বা শিক দিয়ে
গুলো ভেঙে দিন প্রবার এর সংগ্রিসাবিন মেশান। ভালোভাবে না
ভারপর নাইট্রিক প্রাণিড মেশান। শান্ত দিয়ে নাডবেন না। লাঠি বা
দিয়ে ভালোভাবে নাড়ন। ভাবপর জন্ধ ভাপে পাত্রটি গবন করুন
মিশ্রণটি কিছুটা গাচ হয়। এই মিশ্রণের সহায়ভায় টিনের তৈরি
কোটো বা ড্রাম ইভাাদিতে পাকাপোক্ত ভাবে লেবেল লাগানো সম্ভব

বিঃ দ্রঃ তবে মিশ্রণটি টিনের পাত্তে লেবেল ল'গাবার সময় ছাত লাগাবেন না, কাঠি বা তুলি দিয়ে ব্যবহার কবতে হবে

## লিকুইড মেটাল পালিশ তৈরির ফরমূলা

কিন্তুল গড় মাটি	>•• আ
মিববেন অয়েল	১০ প্রা
হোয়াইট অয়েদ	⊌•• dt

#### পন্ধতি

উদ্ধিখিত তিনটি উপাদান একটি পাত্তে একত্তে রাশ্ব—বার বার নাডুন বাতে মিপেমিশে একাকার হয়ে বায়। তাবপর প্রয়োজন অস্বায়ী ভিবেতে জরে পাাক করুন।

ব্যবহার বিধিঃ যে কোন ধাতুর তৈবি পাত্রে কয়েক ফোঁটা কেলে— ভালোভাবে কাপড় দিয়ে বগড়ালেই পাত্রটি বা দ্রব্যটি চকমক করবে।

## মরিচা দুব করবার লোশন তৈরির ফরমূলা ভিপক্ষরণ

্রাশন স্পট	্• গ্ৰাম
শেডা আশ ( ১০da Ash )	৫ গ্রাম
সোভিয়াম গালফাইড	৩ প্রাম
क्षां व	১৬০ গ্ৰাম

#### পঞ্জতি

উল্লিখিত সকল উপাদানগুলি কঁচেব বোতলে বাপাত্তে রেখে—বারবার বাঁকুন এবং নাড়াচাড়া করুন। জং দূব কংরে লোশন তৈরি হয়ে পেল। এবার ছোটো ছোটো কাঁচের শিশিতে পাক করুন। কর্ক লাগান। লেবেল লাগান।

ব্যবহার বিধিঃ মরিচা বা জং পড়েছে এমন লোহার তৈরি দ্রব্য প্রার ১২ বন্টা কাল এই লোশনে ডুবিয়ে রাধুন। ভারপর পরিকার জলে ধুয়ে নিন।

## মেটাল পালিশের অন্য ফরমূলা

## [পেস্ট]

#### উপকরণ

পেরান্ধিন মোম ২• প্রায পুরিকেটিং অয়েল ১• প্রায ওলিক এ্যাসিড ১০ শ্রাষ ক্ষেরিক অক্সাইড ৮০ গ্রাষ মিরবেন অমেল

#### পদ্ধতি

স্টালের তৈরি কড়াতে প্যারাফিন মোম প্রথমে অল্প তাপে গলিরে নিন। তারপর ঐ গলিত মোমের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অক্সান্ত উপাঢ়ানগুলি মেশান। ভালভাবে নাড়ুন। পেস্টের মতো হরে এলে আগুনের আঁচ থেকে নামিয়ে প্যাক করার ব্যবস্থা করন।

ধাত্র তৈরি বে-কোনো দ্রব্য এই পেন্টের ছারা পা'লখ করা বা চমকানে বাবে।

## টাইপ-রাইটারে ব্যবহার করা হয় এরূপ তেল তৈরির ফ্রযুলা ভূপক্ষরণ

ভাইপুটেরে**ল থেলেট** ৩• প্রাম স্ট্যাডর্ড সলভ্রেট ৮ প্রাম স্পার্শ অয়েল ১৫ গ্রাম

#### পদ্ধতি

উল্লিখিড তিনটি উপাদান একটি কাঁচের বড়ো শিশিতে রাখ্ন এবং বার বার ঝাঁকুন। তারপর বিক্রীর জন্য প্রয়োজনীয় আকারের কাঁচের শিশিতে ভক্তন এবং প্যাক্ত করুন।

## ঘড়ির তেল তৈরির ফরগুলা উপক্রবণ

নীবার ( Lead ) কৃচি ১৫০ প্রাম নীউনু কৃত অংহল ১০০ প্রাম

#### कृष्टिय निव

#### পদ্ধতি

একটি কাঁচের বোজনে উপরোক্ত ছ'টি উপাদান চেলে বোজনটির মুখবর
রে দিন। এভাবে মুখ বন্ধ অবস্থায় বোজনটিকে এক সপ্তাহ্নাল রাখুন—
লভিদিন ৩৪ বার বোজনটি ঝাঁকুন। তারপর সপ্তাহাতে মিশ্রণটি ইেকে
ন। তৎপরে এই মিশ্রণটি বিক্রীর অন্য প্রয়োজনীয় আকারের শিশিতে
দন

## মেটাল পালিশের অন্য করমূলা

#### [পাউডার ফর্ম ]

কিম্পুলগড় মাটি ( মিহি করে পেবা )	১২• গ্রাম
দ্বিপোশি পাউডার	৪• গ্ৰাম
টার্টারিক এ্যাসিড	২• প্রায

#### পদ্ধতি

উদ্ধিতি তিনটি উপাদান মিহি পাউডারের মতো করে একতে মেশান, কৈনবার হক্ষ আলের দারা ছেঁকে নিন। বাতে কোনো দানা ভাব না বিলক্ষিত হয়। তারপর বিক্রীর জন্য প্রয়োজনীয় আকারের ছোটো বিশিবিনের তৈরি থলেতে ভরে কেনুন। মেটাল পালিশ পাউডার তৈরি হয়ে ক্লি-এই পালিশ দারা সোনা, রূপা, পীতল, তামা প্রভৃতির তৈরি বেকানো দ্রব্য পালিশ করা দায়। ময়লা বা জং দ্র করার জন্যই এই মেটাল বালিশ পাউভার্টি ব্যবহার করা বেতে পারে।

## কাঁচ বা লোহা জুড়বার জন্য আঠা বা সিমেণ্টের ফরযুলা ভিপক্ষর

ভৈন্ন (Tallow ২৫ প্রাম গ্রানিশিয়ান রেড ২৫ প্রাম বিরন্ধা ১০০ প্রাম

#### পৰ্বত

টেক্স টেলো এবং বিরজা একটি পরিষ্কার কড়াতে চাপিয়ে অন্ধ আঁথা বসান। ভালোভাবে নেড়েচেড়ে দিন। তারপর সামান্য সামান্য ক বেকবারে ৫ গ্রামের বেশি নয়) এগানিশিয়ান রেড দিন এবং নাড়তে ধাকুন আগুনের আঁচ থেকে নামান। নাড়তে ধাকুন। এগানিশিয়ান রেড যেন ভলা নাপতে যায়। আঠা আঠা হয়ে এলে সিমেন্ট তৈরি হয়ে গেল।

## পঞ্চদশ অধ্যাস্থ টুথপেস্ট ও টুথ পাউডার টুথ,পেস্ট তৈরির স্ট্যাণ্ডার্ড ফরমূলা

<i>ং</i> বাপ পাউভার	<b>ং • গ্ৰা</b> হ
ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট	ः ८० वाय
প্রেনীপিরেটেড চক	৫০ গ্ৰাম
সাদ। সরবং	>•• প্ৰাম
গ্নিগারিন	>•• গ্ৰাম
ডিফিল্ড ওয়াটার	১০০ গ্ৰাম
<b>ভ</b> ংকারিন	> গ্ৰাম
মেছগ	৫ গ্রাম
শুংদ কতীরা	১০০ প্রাম

#### পদ্ধতি

পেন্ট মেলিং মেশিনের মাধ্যমে সালা সরবং ডিন্টিল্ড ওয়াটার, গ্লিসারিন, বংল কতারা দিন এবা চালাতে থাকুন যাতে সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। নিটলের কড়াতে চাপিয়েও মৃত্ব খাঁচে নাড়াচাড়া করে উল্লিখিড উপালানসমূহ মেশনো যেতে পারে

ষ্ণপ্ত আর একটি পাত্তে বা পাউডার মিক্সিং মেশিনের মাধ্যমে সোপ পাউডার, ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট এবং প্রেমীপিরেটেড চক মিহি করে পিযুন এবং একত্তে ভালোভাবে মিশিয়ে ছিন।

তারপর এই পাউডারের মিশ্রণটি প্রথমোক্ত পাত্তে বা পেন্ট মেকিং মেদিনে অপরাণর উপাদানের সঙ্গে একত্তে মিদিরে দিন। সব কিছু মিদেমিশে একাকার বা থক্থকে হয়ে এলে টিউব ছিলিং মেদিনের মাধ্যমে টিউবে জ্ফুন।
[ নাদা সরবং তৈরীর করমুগা—চিনি—২০০০ প্রাম জল—১৭৫০ প্রাম, নাইক্রিক এ্যানিড —৩ প্রাম, আর পটাদিরাম মেটা বাই-সালচ্চেই—৩ প্রাম ]

## কার্বোলিক টুখ পাউডার তৈরির করমূলা উপক্ষরতা

<i>বোপ পাউভার</i>	e•• গ্রাম
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট	২০ - গ্ৰাম
ম্যা <b>য়েসিয়াম কাৰ্বোনে</b> ট	৩০ - প্ৰাম
ভাকারিন	e প্রাম
কাৰ্বোলিক এ্যাসিড	৩ প্রাম
পারকিউম	৫ ति त्रि
(ग्रहान	১ প্রাম
থাইমোৰ	১ প্রাম

#### পৰ্কতি

মেছাল আর থাইমোল একটা মূখ বন্ধ শিলিকে রেখে রোদে রাখুন।
কিছুক্লণের মধ্যেই মেছল আর থাইমোল একতে মিলেমিশে বাবে। একার
পাউডার মিলিং মেলিনের সাহায্যে বা অপর আর একটি পাতে সোপ পাউডার,
ক্যালসিয়াম কার্বোনেট একং ম্যাগ্রেসিয়াম কার্বোনেট মেলান। তারপর
ভাকারিন পিসে নিয়ে জলের সঙ্গে গুলে নিয়ে পাউডার মিশ্রণেব সঙ্গে ভালোভাবে
মিলিয়ে দিন। এবার পারফিউম ও পাউডার মিশ্রণের সঙ্গে তালোভাবে
মিলিয়ে দিন। তারপর সব উপাদানসমূহ একতে মিলিয়ে দিন ও কল্প চালুনি
দিয়ে কেনি। তারপর কাগজের প্যাকেটে বা প্লান্টিকেয় কোটো বা টিনের
তৈরী ভিবেতে। বিক্রীর জন্ম প্রয়োজনীয় আকার অহ্যায়ী) প্যাক্ ককন।

## অক্সিজেনেটেড টুথ পাউডার তৈরির ফরফুলা উপকল্পন

ক্যাণসিরাম পার-অক্সাইড	>• গ্ৰাম
ম্যাখেসিয়াম কাৰ্বোনেট (Light)	৫∙∙ প্রাম

সোপ পাউভার	৫• গ্ৰাম
<b>কোম পা</b> উভার	১ গ্রাম
মেছল ( Menthol )	e• व्याम
<b>मिथाइन जानि</b> मिरहेड	২ গ্ৰাম
<b>ৰাইমো</b> ল	১ গ্রাম

#### পৰ্কতি

প্রথমে উলিখিত চারটি উপাদান আগে একটি পাত্তে একতা মশিরে নিন। একটি কাঁচের শিশিতে মেছল, মিথাইল ভালিসিটেড, থাইমোল ১/২ ঘণ্টা শিলির মধ্যে মুখ বন্ধ করে রাপুন, যাতে মেছল এবং ভালিসিটেড একং থাইমোল মিলেমিশে যার।

ভারপর পাউডাব মিশ্রণ থেকে ১০০ গ্রাম আলাদা করে নিম্নে শিশির মেন্থল মিশ্রণ তাতে চেলে নিম্নে প্রথমে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ভারপর মেন্থল হত্যাদি ফুক্ত ঐ ১০০ গ্রাম পাউডার মিশ্রণ বাদবাকী টুবপাউডারের সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। পরিশেষে অগন্ধিত করার জন্তে টুবপাউডারের সংক্ষে ভালোভাবে পারকিউম মেশান। সর্বশেষে প্রয়োজনীয় আকারের প্যাকেটে বা টিনের কোটোতে বিক্রীর জন্ত পাউডার প্যাক করন।

## দাতের ওপরকার ছোপ ছোপ দাগ তোলার জন্য বিশেষ ধরনের টুথ পাউডার তৈরির ফরমূলা

দাঁতের উপরে মাঝে মাঝে কালো বা হলদে ছোপ ছোপ ছাল পড়ে— এই ধরনের ছোপ্ছোপ দান দক্তক্ষের অসতম কারণ। সাধারণ টুব পাউভার ব্যবহার করে এধরনের দান তোলা বায় না। অতএব এরপ ছোপ ছোপ্দান ছলে কেলার জন্ত বিশেষ ধরনের টুব পাউভার ব্যবহার করা সকত।

#### উপকরণ

ণামৃদ্রিক কেনার পাউডার	২০ প্রাম
(বাদৌদ্ধবলবণ দ	
প্যমিদ ক্টোন পাউডার	२०० व्याप
কোসলগর ওঁড়ো মাটি	৫৫০ গ্ৰাম
<b>ভাকা</b> রিন	২ গ্ৰাম
পারফিউম মিশ্রণ	১০ গ্রাম

#### পদ্ধতি

প্রথমে ওপরের চারটি উপান্ধান একজে মেশান—ভারপর সব কছু মিশিরে শেওয়ার পরে নির্লিখিত পাবফিউম মিশ্রণটি উত্তমক্রেপ মেশান।

কেশিয়া অয়েল	> श्रीम
লবক clove ) অমেল	২ শ্রোম
পিপারমেন্ট অরেন	ঞাম

## লাল দাঁতের মাজনের করমূলা

#### উপকরণ

শেক্ষা মাট	৫০০ আম
কটকারি	२० आम
লবণ	> এাম
মেছল	১ এম
শার <b>কি</b> উম	১ প্রাম

#### পৰ্কতি

উল্লিখিত উপাদানসমূহ একৰে পিষে একসলে মেশান। দাঁতের মাজনটিং স্থানিত করার জন্ম পারকিউম মিশ্রণ হিসাবে এক প্রাম পরিমাণ বোজ-জিরানিয়াম করেল মেশাতে পারেন। তারপর প্রয়োজনীয় আকারের বলে ব কোটোতে পাকে করন।

## কালা গাঁতের মাজনের ফরমূলা [বাঁদর ছাপের লায়]

কাঠ কমলার শু'ড়ো ( মিকি করে পেয়া )	৬০০ গ্রাম
নবৰ ভালোভাবে পেষা	२६ वाप
তামাক পাতা পুড়িয়ে নিয়ে ভাল করে পেষা	२६० द्वांम
নাদা ফিটকারী ভালো করে পেষা	>• প্ৰাম
অকরকরা ( ভালো করে পেষা	৫০ প্রাম

#### পদ্ধতি

উপরোক্ত সব উপাদানসমূহ আলাদা আলাদা করে মিহি করে পিষে। টেকে নিয়ে ভালভাবে মেশান ময়দা ডলার মতো করে। কালা দাঁতের নে তৈরী হয়ে গেল। এবার বিক্রীয় ক্ষণ্ঠ প্রয়েজনীয় আকারের কিনের।টোডে গ্যাক করুন।

#### যোড়শ অথ্যায়

## সাধারণ ঔষণাদি প্রস্তুত প্রণালী টিংচার আয়োডিন তৈরির ফ্রযূলা

#### উপকর্ব

পটাশিয়াম আয়োডাইম আয়োডিন মেঝিলেটেড স্পিরিট জল

२० अमि

२० धाव

७०० बाघ

२० अपि

#### পদ্ধতি

আবোডিন এবং পটাশিরাম আয়োডাইন আগে জলে ভালোভাবে ।
নিন, তবে হাত দিয়ে নয় — কাঁচের ডাঁটি বা অছ কিছু দিয়ে নাড়াচাড়া।
গুলে দিতে হবে। তারপর কাঁচের বোতলে ভরুন এবং তাতে মেবিতে
শিলিরিট ঢেলে দিয়ে বারবার ঝাঁছুন। টিংচার আয়োডিন তৈরি হয়ে গে
সভা দরের টিংচার আয়োডিন তৈরি করতে হলে মেথিলেটেড শিলা
নালা অবশ্যই বাড়াতে হবে। তৈরি আয়োডিন কাঁচের শিলিতে প্যাক ক
হবে।

উত্তম কোরালিটির টিংচার আয়োডিন করতে হলে মেধিলেটেড শ্লি পরিবর্তে রেকটিকায়েড শিরিট ব্যবহার করতে হবে।

## ণাদের মলম তৈরির ফরমূলা উপক্রিরণ

ব্য়িক অন্মেণ্টমেণ্ট সালফার অন্মেণ্টমেণ্ট জিল্প অন্মেণ্টমেণ্ট

२६ व

₹¢ **4**..,

२६ वाष

#### পৰাতি

উল্লিখিত তিনটি অয়েইনেণ্ট পাথ্যের বা শীলের ওপর রেখে ভে"তা ছুরির হাব্যে এমনভাবে নেশাতে হবে বাতে তিনটি অয়েণ্টমেই একলে মিলে মিশে। দাদের মলম তৈরি হরে শেল। এবার ছোটো ছোটো টিনের হাটো বা তিবেতে প্যাক করুন।

## একজিমার মলম তৈরির হ্বর্যুলা

#### উপকর্বন

वी-छ्यान्त्र ( तः विहीन )	>• গ্ৰাম
লিনো <b>নী</b> ন	৮০ গ্ৰাম
শাখা ভ্যাদলীন ( B. P. Quality )	৮০ গ্রাম
শালফিউরিক এ্যাসিড	৪ গ্রাম
কর্পুর	৪ গ্রাম
এলাচির তেল	৪• গ্রাম
কার্বলিক গ্রাসিড	৪ থাম

#### পৰ্বত

ভাসলীন, মোম, লিনোলীন একটি স্টীল বা আ্যালুমিনিয়মের চাকা পাত্তে জ্বাচে জলের ভাপে গরম করুন—বাতে উল্লিখিড ভিনটি উপাদান একত্তে মিলেমিলে বায়। তারপর অহাত্ত উপাদানগুলো দিয়ে ভালোভাবে নাডুন—
বাতে সব উপাদানসমূহ একত্তে সমানভাবে মিলে-মিশে বায়। তারপর পাত্রটি
আগুনের জ্বাচ থেকে নিচে নামান। মুখবর কাঁচের বিশিতে বা ছোটো
ছোটো টিনের কোঁটোয় বিক্রীর জন্য মলম ভক্তন।

**要. 円.―>>** 

## रक्रमो छनि

বা

## সোডা মিণ্ট ট্যাবলেটস্ তৈরির ফরমূলা ভিপকস্বল

সোডি-বাই-কার্ব

- ६ - वाम

( খাওয়ার সোডা )

ৰাইম অয়েল

৩ গ্রাম

#### পৰ্বতি

উল্লিখিত ছটি উপাদান একজে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, ট্যাবা দেকিং মেশিনের সহায়ভায় ৫ প্রেন ওজনের এক একটি বড়ি বা ট্যাবা ভৈরি করুন।

## এ্যাসপ্রোর ন্যায় বেদনা দূর করার বড়ি তৈরির ফরমূলা উপক্ররণ

এ্যাসপিরিন

8 - वाम

क्निंगणैन

२० ट्यांच

কেনীন সাইটাস

> প্রাম

#### পঞ্চতি

উল্লিখিত তিসটি উপাদান পিৰে একেবারে মিহি পাউডার তৈরি । কেনুন, তারপর এই পাউডার মিশ্রণে Maize অথবা Bice-starch মেশ সাদা ডেক্সট্রন ডিন্টিক ওরাটারে গুলে নিবে—পাউডার মিশ্রণের সম্বে মে এবং টেবলেট মেকিং মেশিনের সাধাব্যে ট্যাবলেট তৈরি করন।

## অগ্নিদমস্থানে বা আগুনে পোড়া ক্ষতস্থানে লাগাবার মলম [বার্ণলের স্থায়]

#### উপকর্ণ

#### পদ্ধতি

শ্রথমে ২৫ গ্রাম চুন একটি পাতে ৫০০ গ্রাম জাল ভিজিয়ে রাখুন।
 পণী ওভাবে ভিজিয়ে বাখলে—চুণজল হয়ে যাবে, চুপেব ভলানি নিচে
ম যাবে। পবিদ্ধার চুনজল একটি পৃথক পাত্রে রাখুন এব গ্রভাবে ৫০০ গ্রাম
জল তৈবি করে নিন। পেষা খয়ের লীনদীত ভেলে মিলিয়ে ভালোভাবে
ছুন। ভালোভাবে মিলে গেলে—এতে চুনজল ঢেলে দিন, ভারপর ভালো
বে ফেটাভে থাকুন। ফেটাভে ফেটাভে মলমের মভো থকবকে হয়ে যাবে।
রার টিউব কিলিং মেশিনের শ্বারা বিক্রীর জন্য প্রয়োজনীয় কালাপসিবেল
উবে ভরে ফেলুন।

্বেশি পরিমাণে ভেরি কবতে হ'লে <mark>অবখ্টই টিউব ফিলিং মেশিন ব্যবহার</mark> ডেল্ড বে।

# হেয়ার ডাই এর ফ্রমূলা [ সাদা চুল কালো করার জন্য ] ভিপক্তরণ

 এমিভোকিনাল মনো সোভিয়াৰ সাল্ফাইট ৩ এম

৫ গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

নোডিয়াম নালকাইত প্রথমে আইনো প্রোপিল আলকোহলে dissol করে নিন। তারপব গব কিছু একত্তে চেলে অনবরত নাড়তে থাকুন—বা সব উপাদানশমূহ একত্তে মিলে-মিশে বায়। সাদা চুল কালো করার ভ ভাই তৈরি হয়ে গেল। এবার কাচের শিশিতে ডাই ভক্তন এবং বিক্রীর ভ প্যাক কক্তন

ব্যবহার বিধিঃ (২য়ার ডাই চুলে লাগাবার আগে শ্যাম্পূ করে (কর্ম জল একটু ডাই চীনেমাটের ডিশে বা বা^{ন্}তে চালুন এবং ডাই-এর স হাইড্রোজেন পাবজ্ঞাইত সামান্য পরিমান মিলিয়ে নিন। এবার হো আশের সাহাযোসাদা চুলে ভালোভাবে ধীরে ধীরে লাগান বাকে স চুলগুলোর সমন্ত অংশ কালো হয়।

## ক্র্ট সণ্ট তৈরির ফরমূলা [**কোলাপের জন্ম**ী

ম্যাগনেশিয়াম সালকেট ২৫ প্রাম সাইট্রিক এ্যাসিড >• প্রাম টার্টাবিক এ্যাসিড ২৫ প্রাম

#### পজতি

উল্লেখিত চাবটি উপাদান পাউডারের মতো মিহি করে পিষে নি তারপর জলীয় অংশ (moisture) ভাগে উড়িয়ে দিন। সামান্ত স প্রেই ভাগ উঠবে। পাত্রটি নিচে নামান। দানা দানা ভাব যুক্ত উদ্যারের স্থায় পরিলক্ষিত হবে। এবার বিক্রীর দম্ম প্রধাননীয় আকারের তিলুবা শিশিতে পাকি ক্রন।

## পলায় লাগাবার থ্রোট পেণ্ট তৈরির ফ্রযূলা ভিপক্তর্বন

প্লিসন্মিন (BP. Quality) উংচার কীপ >• প্ৰাম

২ ব্ৰাম

#### পদ্ধতি

কৃটি উপান্থান একটি কাঁচের বোতলে রেবে ভালোভাবে নাড়ান এবং জিয়ে নিন। বিক্রীর জন্য পয়োজনীয় আকাবের কাঁচের বিশিতে প্যাক লে। কর্ক ও লেবেল লাগান।

## চুলকানির মলম তৈরির ক্রমূলা

#### উপকরণ

হলদে ভাগেদনীন ( B.P. quality )	২৫০ ব্ৰাম
স্লাই <b>ভ সাল্ফার</b>	৩• প্ৰাম
दि <b>ध्</b> यन <b>(७११रे</b> ड	<b>ে প্রা</b> ষ
পটাশিয়াম বাইকার্বোনেট	>- <b>এ</b> ম
জিক অস্তাইড	>৫ প্ৰায

#### পঞ্চতি

দীন বা আাৰ্থিনিয়মের তৈরি কড়াতে মল আঁচে ভ্যাসনীন গৰিবে নিন, বিপর কড়াটা নিচে নামান। এবার অন্যান্য উপাধান ভ্যাসনিনের সংক বিশিয়ে স্ট্রীলের ছাত্তা দিবে নাড়তে বাসুন। মিশ্রণটি ঠাতা ব্য়ে এলে কাঁচের উরি শিশি বা ভিবেতে প্যাক্ করুন, চাকনা বন্ধ করুন, লেবেণ লাগান।

## খামাচি দূর করার পাউডার তৈরির ফরমূলা উপাক্ষরণ

জিঙ্ক অক্সাইড	¢ গ্ৰাম
ট্যালকাম শাউভাব	১•• গ্ৰাম
<b>क</b> र्भ् व	২ গ্রাম

#### পদ্ধতি

উলিখিত তিনটি উপাদান একজে ভালোভাবে মিলিয়ে নিন, তার স্ক্ল চালুনি দিয়ে ছেকৈ নিন। আবার ভালোভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে নি ভারণর প্যাক করার বন্দোবন্ধ ককন।

## কোঁড়া ও ফুস্কুডি নিবারণের মলম তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

সাদা ভ্যাসলীন	২০০ প্রায়
প্যারাফীন মোম	€• গ্ৰাম
কোলোফীনি মোম	৫ • প্রাম
এলাচির তেল	৩• গ্ৰাম
ক্যাদ্দর অয়েল	১• গ্ৰাম

#### পব্ধতি

একটি স্টীলের বা আঃ লুমিনিরমের তৈরি কড়াডে সাদা ভ্যাসলীন, প্যাবা ও কেগোফীনি মোম অল্প আঁচে গালিরে নিন। একটু নাড়,ন—বাতে হি উপাদান একত্রে মিলে মিলে বাব। কড়াটি এবার নিচে নামিয়ে এলাচিব এবং ক্যান্দর অয়েল ঢেলে দিন—অনবরত নাড়তে থাকুন। একথকে ম মতো হয়ে এলে বিক্রীর জন্য প্রয়োজন অন্থারে কাঁচের ভৈরি ছোটো টে ডিবে বা কোটোতে প্যাক ককন।

## পেন বামের মলম তৈরির চ্চরজন উপকরণ

ভাাসগীন ( B.P. Quality \	১০০ প্ৰাৰ
जित्मा <b>नी</b> न	৩০ প্রাম
গারাফীন যোম	৩• গ্ৰাম
(মন্তল	২ প্রাম
উদ্মিন্টার গ্রীণ অন্মেল	e প্ৰাম
<b>বা</b> ইম্ল	> প্রাম
শাব্দুপুট অধ্যেল	ে গ্ৰাম
এলাচিয় ভেল	e প্রাম

#### পদ্ধতি

একটি মুখবছ শিশিতে বাইনল আর মেছল একতাে রেখে ভালোভাষে
বান্ধন ! রােদে রাখুন ৷ কিছুক্ষণ পবে দেখবেন গলে গিছে ভেলের মতা।
হয়ে গেছে ৷ তেলের মতাে হয়ে এলে এই মিশ্রাণের সক্ষে, কান্ধুণুট অয়েল,
এলাচির তেল ও উদিন্টারগ্রীণ অয়েল মেশান এবং বােতলটি ভালােভাবে
নাজুন ৷

অপর একট দিটলের বা আালুখিনিয়মের তৈরি কড়াতে প্যারাকীন মোম, লেনোলিন এবং ভ্যাসলিন অর আঁচে পরম করে নিন—তিনটি উপাদান বখন করে ভালোভাবে মিশে বাবে—তখন কড়াট আ গুনের আঁচ খেকে নীচে গামান। তারপর প্যারাফিন মিশ্রণের সঙ্গে বোতল বা শিশির মিশ্রণাটী মশান। দিটলের হাতল বা ডাগু। দিয়ে ভালভাবে নাডুন। মিশ্রণাটী গাঢ় হরে খল চগুড়া মুখগুয়ালা কাঁচেব তৈবি ছোটো শিশি বা ডিবেতে বিক্রার জন্ম জনন।

## মেলিং সণ্ট তৈরির ফরমুলা

#### উপকর্ব

এ্যাসিটৰ এ্যাসিড	৮• ৰাষ
<b>क</b> र्श्व	• ८ व्याप
বাৰ্গমট অয়েল	১৫ ৰাহ
ন্যাভেগ্রার অরেশ	২৫ গ্ৰাম
কোচিন বা পাউডার	>• শ্ৰাম

#### পদ্ধতি

উল্লিখিত উপাদানাদি একলে ভালোভাবে মিশিষে নিন। খেলিং সংশ্ দ্ৰব মিশ্ৰণ তৈত্ৰি হয়ে বাবে।

প্যাকিংয়ের বিষিঃ একটি পরিষার প্লাস্টিকের তৈরি শিশিতে । টুকরো এফেটস ফেলে দিন—ঐ টুকরোটাকে খেলিং দণ্ট দিয়ে ভালোভা মাধিরে দিন—তারপর aixtight চাকনা ছুড়ে দিন।

## সপ্তদেশ অপ্যাত্র আয়ুর্বেদীয় সাধারণ ঔষধাদি তৈরির ফ্রয়ূলা বাসক সিরাপ (Cough Syrup)

উপকরণ
-------

বাসক	২০ ভাগ
কিসমিস	২০ ভাগ
<b>হ</b> রীতকী	২• ভাগ
চিৰি	১• ভাগ
মধু	ও ভাগ
<b>W</b> III	১০০ ভাব
	২০০ ভাগ

#### পৰ্বত

প্ৰথম বাসক, কিসমিস ও হয়ীতকীয় কাৰ্য প্ৰস্তুত কয়ে নিন গ্ৰহম জলে
মন্ধ কয়ে—আৰম্ভী শেষে ছে"কে নিন। চিনি ও মধু মেশান—ভালভাবে
ছিন।

বিক্রীর জন্ম প্রবেজনীর আকারের কাঁচের নিনিতে প্যাক করুন। এই দ্বাপ্তি কাস, খাস ও রক্তপিছ রোপের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

## ত্রিকলাদি চূর্ব তৈরির ক্রমূলা

#### উপকরণ

<b>ৰ্</b> রীভ <b>ক</b> ী	২৫ ভাগ
चामनकी	২৫ ভাগ
<b>ग</b> ्रका	२६ जाम
পিপুৰ	२६ जान

#### পদ্ধতি

উল্লিখিত উপাদানসমূগ রোদে শুকিরে নিয়ে মিহি করে পাউডারের মডো করুন। তারপর একত্রে ভালোভাবে মিনিয়ে দিন। ছোটো ছোটো পলিথিনের তৈরি প্যাকেটে বা চঞ্চা মুখওয়ালা কাঁচের ডিবেতে ভরে কেনুন। গুপরে লেবেল লাগান।

লেবেলে বা প্যাকিংয়ের নিমলিখিত ব্যবহারের বিধি উল্লেখ করুন।
সেবন বিধিঃ এই চূর্ণ মধুর সঙ্গে আগে ভালোভাবে মিলিয়ে নিন, ভারপ্দ লেহন করুন। এর দারা কাস, খাস ও পীনস থোগের উপশম ঘটবে।

## শুষ্ক কাস নিরাময়ের সিরাপ উপকরণ

বৃহতী স্ত্রাক	>• ভাগ
	১০ ভাগ
area elfert	১• ভাগ
বাসক পাতা	২• ভাগ
শঠী	৫ ভাগ
ভঞ্চ	৫ ভাগ
পিপুৰ	৫ ভাগ
বেনাৰ মূল	e ভাগ
চিনি	১• ভাগ
मबू	২• ভাগ
ডিন্টিল্ড ওয়াটার	প্ৰয়োজন মধ

#### পৰ্কতি

প্রথমে প্রয়োজনমতো জলের সাহায্যে কণ্টকারী, বৃহতী, দ্রাক্ষা, বাদ পাতা, শঠা, ওঞ্জী, পিপুল, বেণার মূল প্রভৃতির আরক তৈরি করুন। আ টিকমজো প্রস্তত হ'লে কডাটি আঁচ থেকে নামান, আরক ছে'কে নিন। এবার ছেঁকে নেওয়া আরকের সঞ্চে চিনি ও মনু মেশান। বিক্রীর ছল্লে প্রয়োজনীয় আকাবেষ কাঁচের শিশিতে ভরুন। ভিপি আট্ন, নেকেল কালান

## হিক্কা ও শাস রোগের ঔষধের চ্চরমূলা উপক্রবল

वामनहातित्र मूल

C. STR

7

ে তাগ

#### পদ্ধতি

প্রথমে উল্লিখিত ছটি উপাদান উন্তমন্ধপে রোদে শুকিরে নিতে হবে।

াবপর কড়াতে বিনা তেলে—ভালা ভালা করে নিয়ে—গু'ড়ো তিরি করতে

াবে। ভালভাবে গু'ড়ো করে (ছকে নিন। সামাল্য পরিমাণে হুড় পারন্ধিউন

মেশশন। ভারপব পলিনিনের নাগকেটে বা প্লান্টিকের চওড়া মুখওয়ালা ছোটো
ভোটো ভিবেতে জরুন।

লেশালর সঙ্গে নিম্নলিখিত সেবনবিধি থাকা বাধ্যতামূলক।
ক্রেনবিধিঃ পাতে ও সন্ধ্যাম এই চুর্ণ ব্যবহার করতে হয়।

# স্বর্ভঙ্গ ও স্বাভেদ রোপের ঔষ্**ধের ফ্রমূলা** ১নং ফ্রম্মলা ঃ উপক্রব্রন

ৰুচি কুলের পাতা

৫. প্রাম

'সস্ব লবণ

e প্ৰায

গব্য ঘ্নত

रट जाम

### পদ্ধতি

ক্চি কুলের পাডাগুলো প্রথমে তালো করে রুরে নিন। তারপর সৈত্মব বিশ্ব নত্ত কচি কুলের পাডাগুলো নিল নোড়ার মিতি করে বেটে নিন। ভারপর ঐ বাটা যিয়ে ভেলে নিন। উনোন থেকে নামান এবং পান করুন। এই ঔষধটি নিয়মিড সেবনে ব্যৱভেদ ও কাসরোগের উপশব ঘটে।

### ২নং ফরমুলা ; উপ-করণ

গোল মন্ত্ৰিচ	२० खांग
পিপুল মূল	)• <b>5</b> 7
<b>পিপু</b> ৰ	₹• <b>%</b> [*
78	<b>ং∙ আ</b> গ
গোম্জ	২ <b>- ড</b> †1
হুগন্ধ মিশ্রৰ	২ <b>ভা</b> গ

### পৰ্বতি

গোমূত্র ও পারকিউম বাকে অপরাপর উপাদানসমূহ ভালোভাবে এব মিহি করে ও ছো একত্তে মেশান। তারপর গোমূত্র মেশান। ছায়ায় গুকিন নিন। বড়ি বা চূর্ব তৈরি করতে পারেন। সব শেষে প্যাক করুন। দুর্ব বা বড়ি সেবনে খরতক রোগের উপশম হয়।

# বিড়ঙ্গাদি চূর্ব তৈরির করমূলা

### উপকরণ

<b>বিভূত্ব</b>	২• ভাগ
হরীতকী	২০ ভাগ
আমূলকী	২০ ভাগ
<b>ग</b> र्ष	२• खान
<b>48</b>	২০ ভাগ

উল্লিখিত উপদানা দি মিকি পাউডারের স্থায় চূর্ণ করুন। একত্তে জালো। মেশান। ভারপর প্যাক কঞ্ন। প্যাকিংশ্বের শায়ে নিম্নলিধিত সেবন উল্লেখ করা প্রয়ে জন।

সেবনবিধিঃ মধুদ্ধ লেহন করভে ছবে। বিভ্রমাদি চূর্ণ দেবনে বন্দি দিভ়ত হয়ে থাকে।

# দশগুলাদি মোদক তৈরির ক্রযুলা

#### উপকর্প

त <b>्रभ</b> त्र्म	>• ভাগ
<b>ब</b> अक्ष	>• ভাগ
ক্তেরেণ্ডার মূল	>• ভাগ
বালা	১• ভাগ
.चयमाक	>• ভাগ
7 <b>8</b>	>• ভাগ
শাখের ওড়	>9• ভাগ

### পৰ্কাত

স্থাশের গুড় বাদে উল্লিখিত দ্রব্যাদি পাউডারের মতো মিহিকরে গুট্টো । একত্রে ভালোভাবে মেশান। তারপর আখের গুড় দহ মেখে ছোটো টো গুলি তৈরি করুন। বিক্রীর জন্য কাঁচের বড়ো মুখওয়ালা ছোটো টো ডিবে বা শিশিতে প্যাক করুন।

धरे (बाह्य मियान कृषा ७ अक्रि मुत्रीकृष राव बारक।

# কৃষ্ণাদিক্কাথ তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

পিপুৰ	১• স্থাগ
<b>আমূলকী</b>	১• ভাগ
চিনি	>• ভাগ
ন্তন্ত্ৰী	১• ভাগ
গোলমরিচ	<b>ঃ∙</b> ভাপ
<b>সৈদ্ধৰ</b>	১• ভাগ
জন	<b>%(योकनम</b> (छ)

#### পৰ্কতি

উল্লিখিত প্রব্যাদি দার। কাথ প্রস্তত করুন এবং কাচের শিশিতে বিক্র জন্ম প্যাক করুন। শিশির গায়ে সেবেলে নিয়লিখিত সেবনবিধি উল্লেখ ব প্রয়োজন।

সেবলবিধি: এরও তেল প্রক্ষেপে এই কার্থ পান করলে ৩৯ ধরনের আমবাত নিবারিত হয়ে থাকে:

বিঃ দ্রঃ অন্ন আঁচে এই কার্বটি তৈরি করতে হবে।

# ধান্যকাদিকাপ তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

<b>भ</b> त्न	>  चान
নিম্ছাল	>• ভাগ
<b>म्</b> वा	>- ভাগ
পদভা	১০ ভাগ
<b>⊎ग</b>	১০ ভাগ

ৰিফল ১০ ভাগ মধু ৪০ ভাগ জল প্ৰয়োজনমডো

#### পৰ্বত

মধু বাদে অসান্য উপাদানাদি প্রয়োজনীয় জলের সাহাষ্যে কার্ব ত করুন। কাথ প্রস্তুত হ্বার পর পাত্রটি নিচে নামান, ঠাণা হয়ে এলে মধু ন। ভাবপব শিশি বা বাভলে প্যাক করুন। এই কার্ব নিয়মিড নৈ অর ও বায়ুরোগ নিবারিত হয় এবং কুধা বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

### বৎসকাদি পাচন তৈরির ফরমূলা ভিপক্ষরণ

ऋषद	১০ ভাগ
ग७रेष	>• <b>ভ</b> ⁺গ
<b>19</b>	১• ভাগ
<b>াপুলমূল</b>	১∙ ভাগ
ांग	প্রয়োজনমতো

#### পৰাতি

যোজনমতো জল সং উদ্ধিখিত দ্রব্যাদির পাচন তৈরি করতে পাচন পরিকার কাপড়ে ছেঁকে নিয়ে কাচের বোতলে ভাঁত করতে এই পাচন গেবনে শূল বেদনার ন্যায় বেদনা এবং রক্ত আমাশা তি হয়ে থাকে

### মরিচাণি চূর্ণ তৈরির ফ্রযুলা ভূপকল্পন

ল মরিচ	১ ভাগ
1	২ ভাগ
চি ছাল	<b>ভা</b> গ

উল্লিখিত দ্রব্যাদি পাউডারেব মতে। শুঁড়ো করে একলে মেশান। এম ভাবে মেশান বাতে সব উপাদান গুলো একত্ত্তে মিশে বার। এবার বিক্রীর জন্য ছোটো ছোটো পলিবিনের প্যাকেটে ভক্রন। লেবেনে নিম্নলিখিছ সেবনবিধি উল্লেখ করন।

সেবনবিধিঃ এই চূর্ণ ইকু গুড় সহ সকালে ও সন্ধ্যার সেবা। এই সেবনে এহণী রোগ নিবারিত হয়।

### ফলত্রিকাদিক্কা**থ তৈরির ক**র**গুলা** উপক্রবণ

<b>হরী</b> ডকী	্∙ ভাগ
আমলকী	>• ভাগ
বচেড1	>॰ আগ
বাৰুদ	১• ভাগ
करेंको	১০ ভাগ
চির <b>ভা</b>	১• ভাগ
নি <b>ৰ্ছা</b> ল	>• জাণ
<b>অ</b> গ	প্রয়োজন

### পঞ্চতি

প্রবোজন মতো জলে এবং শ্রন্ন আঁচে উল্লিখিত প্রব্যাদির কাথ প্রকাত হবে। ককার্য প্রস্তুত হবার পর এবং ঠাওা হবার পর কাঁচের বে জকুন। এবং নিয় লিখিত সেবন বিধি পেবেলে উল্লেখ করুন।

সেবল বিধি: এট কাথ মৰু গছ সকালে ও সন্ধান শেবন পাপুরোগ',ও কামলা রোগ 'জাওিস ' নিবারিত হবে থাকে।

# তিলের সিরাপ

#### উপকরণ

তিল তেল (রিফাইণ্ড) ০ কেজি আংশের রদ ৫ কেজি হয়ীতকী ৫ টি

#### পদ্ধতি

পাঁচটি হরীতকী আগে ভালোভাবে পিষে নিন। অল্প আঁচে তিগতেলের দমেশান। উনোন থেকে পাত্রটি নামিয়ে আখের রস মেশান এবং কাঁচের শিবা বোডলে ভরুন। এই সিরাপ সেবনে অর্শরোগ নিবারিত হয়ে কে।

### অর্শরোগের মলম

### উপকরণ

আকন্দের আঠা	১• ভাগ
মনসা বীজের আঠা	১০ ভাগ
তিক্ত লাউয়ের পাতা	১০ ভাগ
ভহর করঞ্জের ছাল	১০ ভাগ
গে যুক্ত	৪০ ভাগ

#### পন্ধতি

উল্লিখিত দ্রব্যাদি গোমুত্র সহ পেষন করুন। ভালোভাবে নেড়ে-চেড়ে ন্দান। মলমের মতো থক্থকে হয়ে এলে—বড়ো মুখওয়ালা ছোটো ছোটো নিচের শিশিতে বা ভিবেতে প্যাক করুন। এই মলম অর্শের বলির ওপর নিপ দিলে অর্শ নিবারিত হয়ে থাকে।

#### কু. শি.—>২

396

#### কুটির শিল্প

### নানা রক্তস্রাবে ভেষজ উপক্তরণ

দাড়িম ফুলের রস	৫ ভাগ
ত্বার রস	৫ ভাগ
পৌয়াজের রস	৫ ভাগ
সরবের তেল	২০ ভাগ

#### পদ্ধতি

উল্লিভ দ্রব্যাদি একতে একটি কাঁচের বড়ো বোভলে রাখুন। বারবার নাড়াচাড়া করুন। ২৪ ঘন্টা পর বিক্রীর জন্য ছোটো ছোটো কাঁচের শিশিতে প্যাক করুন। এই ভেল নাকে দিয়ে টানলে নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হবে।

# দাদের মলম তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

<b>र</b> ्म	৫ ভাগ
<b>হরিভা</b> ল	৫ ভাগ
দুৰ্বা	৫ ভাগ
সৈশ্বব শবণ	৫ ভাগ
গোমৃত্ত	১০ ভাগ

### পদ্ধতি

উল্লিখিত দ্রব্যাদি একত্রে পেষণ করন। ভালোভাবে মেশান। তারণ বড় মুখওয়ালা কাঁচের ছোটো ছোটো কোঁটোতে ভরন। এই মলম ধা প্রলেপ প্রদান করলে দাদরোগ ও গরদোষ নিবারিত হয়।

### কৃটির শিল্প

# আয়ুর্বেদোক্ত চুলের কলপের ফরমূলা

### উপকরণ

ত্ৰ <b>কলা</b>	১০ ভাগ
নী <b>লের পাতা</b>	১০ ভাগ
ह <b>क्द्रो छ</b>	>• ভাগ
<b>াতুব</b>	১০ ভাগ
মষ্যুত্ৰ	৪• ভাগ

### পদ্ধতি

মষমূত্র সহ উল্লিখিত দ্রবাদির সাহায্যে আরক তৈরি করতে হবে। বি পাকা চুলে প্রলেপ দিতে হবে, এরপ প্রলেপ দানে পাকা চুলও কালো। থাকে।

# একশিরা দোষ নাশক অয়েণ্টমেণ্ট ১নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

12	১০০ গ্রাম
স্ক্রব লবন	২ <b>৫</b> গ্ৰা <b>ম</b>

### পদ্ধতি

বিষের সঙ্গে সৈদ্ধবলবণ ভালোভাবে মিণিয়ে নিন। তারপর এই মিশ্রণটি
শঙ্খের খোলে পুরুন, এবং ৭ দিন রোদে রাখুন অর্থাৎ রৌদ্রপক
৭ দিন পর ছোটো ছোটো টিনের কোটোয় প্যাক করুন। এই
বিষ্মিত অওকোষে মাধালে বহুকালের কুবও প্রশ্মিত হয়ে

# অপ্তাদশ অপ্যাহ্য চোথের জন্য উপকারী কাজল তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

সাদা ভ্যাসনীন ( B. P. quality )	৫০ গ্রা
ল্যাম্প ব্ল্যাক	৩৫ আন
ভীমদেনী কর্পূব	১ আ
রুগোত	২ গ্রা
গোলাপ জল	৫ থা¦'

### পদ্ধতি

গোলাপ জলে রদৌত সারারাত ভিজিমে রাখুন, বাতে ভালভাবে
মিশে বায়। তারপর পরিস্থার কাপড় দিয়ে ছেকে নিন। একটা অ
পাত্তে এ রসৌত ও গোলাপ জল মিশ্রণটি রেখে দিন।

ষ্ঠানের বা আ্যালুমিনিয়মের কড়াতে ভ্যাসলীন অল্প আঁচে গরম করুন, ভ্যাসলিন কিছুটা গলে সাবে—তথন ঐ ভ্যাসলিনের সপে ল্যাম্প রাক্ ও মেশান এবং ভালোভাবে নাড়া চাড়া করুন। সব কিছু ভালোভাবে যাওয়ার পর কড়াটি আগুনের আঁচ থেকে নীচে নামান এবং ও গোলাপ জল মিশ্রণটি ভ্যাসলিনের মিশ্রণের সলে একত্রে মিলিও ষ্ঠালের ডাঙা দিয়ে ভালো ভাবে নাড়ুন। যখন মিশ্রণটি গাঢ় হ'য়ে ও ভ্রমন বিক্রির জন্ম ছোটো ছোটো আকারের প্ল্যাষ্টিকের ভিবেতে ভরুন

বিঃ দ্রেঃ—সরষের প্রদীপ থেকে বে কাজল তৈরি হয়, তাই হলো
ল্যাম্প র্যাক। সরষের তেলের বড়ো প্রদীপ জেলে কোনো প্লেটপ্র
ধ্যো জমিমে কাজল তৈরি করিতে হবে। কাজল যদি উন্তম কোন
বানাতে চান তবে বিয়ের প্রদীপ ও জালাতে পারেন।

# আই ব্রো পেন্সিল তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

লেনোলীন এনহাইডুস	১০ গ্ৰাম
বী-ওয়াকা (Bleached)	৩০ প্ৰাম
প্যারা <b>ফীন মোম</b>	२० शम
সি <b>টিয়ল অ্যালকোহল</b>	১০ প্রাম
মিনারেল অয়েল	২০ গ্ৰাম
ল্যাম্প ব্লাক রং	২ প্রাম

#### ত

াল বা আ্যাল্মিনিয়মের একটি কড়াতে লেনোলীন, মৌচাকের মোম,
ালীন মোম, সিটিয়ল আ্যালকোহল দিয়ে অল্ল আঁচে বসান—খাতে সব
ানগুলো গলে গিয়ে একত্তে মিলে —মিণে বেতে পারে। সব কিছু ভালো
।মিলে-মিশে গেলে — কড়াটি আগগুনের আঁচ থেকে নামান। একট্ ঠাণা
দিন। এবার মিশ্রণটি আই ব্রে। পেন্সিলের ছাচে কেলুন। তারপর
পুলে আই ব্রোপেন্সিলটি তুলে নিন।

বিঃ দ্রেঃ ফরমূল।—ল্যাম্প ব্লাক রংয়ের পরিবর্তে 'বার্ত' সিয়ানা' ( Burnt ua.) ব্যবহার করা বেতে পারে।

## **অ**ন্য রংয়ের আই ব্রো পে**লিলে**র ফরমূলা ভিপক্করন

শৌচাকের মোম (রং বিহীন ) ৬০ **গ্রাম** শীধারিক গ্রাসিড ৪০ গ্রা**ম** 

मारे देवातानामारेन	<b>&gt; এ</b> †
বনিট্ আখাব	> এ
<b>লেনোলী</b> ন এনহাইড্রদ	e वा

একটা ষ্টালের বা জ্যালুমিনিয়মের কড়াতে মোম, ষ্টায়ারিক এ লেনোলীন অল্প জাঁচে বসিয়ে দিন। বাতে সব কটি উপাদান গলে গিয়ে মিশে যায়। তিনটি উপাদান মিলে—মিশে বাওয়াব পর বার্ণট অ মিশিয়ে দিন। ভালো ভাবে নাডুন। সব শেষে ফাই ইথানোলা মেশান। ভালোভাবে নাডুন। তারপর কড়াটি আগুনের আঁচ থেকে নামান। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে এলে আই বো পেলিলেব ছাচে ঢাদুন। ব ঠাণ্ডা হয়ে এলে—আই বো পেলিল ছাঁচ থেকে বাইবে বের ক'রে নিন।

# বিংশতি অপ্যাস্থ মোটরাদিতে ব্যবহারের জন্য গ্রীজ (grease ) তৈরির ফরগুলা

### ১নং ফরমূলা ঃ উপকর্ন

~	
বিরজা	১০০ গ্ৰাম
প্যারাফীন মোম	১•• গ্ৰাম
रन्म ভागनीन	২০০ গ্ৰাম
মিনাবেল অয়েল	২•• গ্রাম
ৰ্যাষ্ট্ৰ অন্মেল	২০০ গ্রাম

### পদ্ধতি

প্রথম তিনটি উপাদান একটি ইালেব বা আালুমিনিয়মেব কভাতে প্রথমে অল আঁচে dissolve ক'রে নিন, তাবপর dissolve হয়ে বাওয়ার পর মিনারেল অয়েল ও ক্যাষ্ট্রব অয়েল দিন। তাবপর কড়াটি নীচে নামিয়ে ইালের ডাণ্ডা বা হাতা দিরে অনবরত নাড়তে থাকুন। থক্ থকে হয়ে এলে ভাববেন প্রীক্ষ তৈবি হয়ে গেল। এবার বিক্রিব জন্ম প্রয়োজনীয় আকাবের টিনের কোটেতে পাক করুন।

### ২নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

মোবিল অয়েল ( হেভী কোয়ালিটি )	১৫০ গ্রাম
ট্যাক্স টেলো	२¢ वाम
বিরজা	२६ व्याम
হৰুদ ভ্যাসলীন	১•• থাম
সোডা কট্টিক নাই ( 380 Be' )	২৫ গ্ৰাম

একটি ষ্টালের বা অ্যালুমিনিরমের কড়াতে বিরজা ক্যাষ্টর অয়েল ও টের ট্যালো অল্প আঁচে বসান—ভালোভাবে নাডুন। তিনটি উপাদা ভালোভাবে মিলে মিশে গেলে—ঐ মিশ্রণের সলে সোড়া কষ্টিক লাই মিশি দিন। তারপর ভালোভাবে নাড়্ন। তারপর ঐ মিশ্রণের সলে মোঝি অয়েল ও ভ্যাসলীন মিশিয়ে দিন। ভালোভাবে নাডুন। বখন সব উপাদা গুলো ভালোভাবে মিলে মিশে বাবে—তখন কড়াটি আগুনের আঁচ থেবে নামান। গাচ হলে এবং ঠাণ্ডা হ'রে এলে প্রয়োজনীয় আকারের টিনে ডিবেতে ভরে ফেলুন।

### মেশিনের তেল তৈরির ফরমূলা উপক্রবণ

হোয়াইট অয়েল	১০০ গ্রাম
কিন্তুলগড় মাটি	১ গ্ৰাম
অয়েল কালার	১ গ্রাম

#### পদ্ধতি

উপরোক্ত তিন**টি** উপাদান একটি কাঁচের বোতলে ভ'রে ভালেভারে ঝাঁকুন। তারপর বিক্রির জন্ম প্রয়োজনীয় আকারের কাঁচের শিশিতে ভরুন লেবেল ইত্যাদি লাগান।

### ঘরে ছড়াবার সুগন্ধ স্পে তৈরির ফরমূলা উপক্রবল

আইনোপ্রোপি <b>য়েল অ্যালকোহল</b>	৮০ গ্ৰাম
লেমন অধেল	e গ্ৰাম
ল্যাভেণ্ডার অয়েল	১০ গ্রাম
ইউক্যালিপটাস	¢ গ্রাম

উপরোক্ত দকদ উপাদান একটি কাঁচেরবোতলে ভরে ভালোভাবে ঝাঁকুন। গারপর এই মিশ্রণটি ফ্লিটের স্থায় শ্রে পিচকারীতে ভরে—ঘরে শ্রেকরা ায়।

## ছারপোকা নাশক লোশান তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

কার্বো <b>লিক</b> এ্যাসিড	২৫ গ্ৰাম
পাই <b>রিথ</b> ুম	১০ গ্রাম
মিনারেল অয়েল	১০০ গ্রাম
ডি. ভি. টি পাউডার	২০ গ্রাম

### পদ্ধতি

পূর্বোউল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# মশা মাছি দূর করার প্রে মিশ্রণের ফরমূলা উপক্রব

ভি. ডি. টি পাইডার >০০ গ্রাম ইথাইলীন ডাইরোরাইড ৯০০ গ্রাম

### পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

বিঃ দ্রুঃ—এই মিশ্রণটি নাকে শুক্রেনে না। ধাছ দ্রব্যে স্থে করবেন না। স্থে করার পর হাত মুধ ভালো ভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

# একবিংশতি অধ্যায় আইসক্রীম পাউডার তৈরির ফরমূলা

্রিই পাউভার আইসক্রীম জমাট বাধার সহায়ক। হোটেল রেষ্ট্রেণ্টে এই পাউছার বিক্রি করা যেতে পারে বা নিজেরাও আইসক্র তৈরি করতে পারেন।

### উপকর্ণ

চিনি (ভাল ভাবে পেষা)	১০০ গ্রাহ
পাউভার মিক	>•৽ গ্ৰাফ
পটাশিয়াম মেটা-বাই-দালকেট	২ গ্রাম
শাওয়ার সোডা	৪ আম
বেতিশীন এদেন্স	২ প্রাফ

### পদ্ধতি

সব উপাদান সমূহ একত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। তারপর এই মিট্রি পাউডারকে ২। ৩ বার ক্ষা চালুনিতে ছেঁকে নিন: আবার ভালোভ মেশাদ। এবার বিক্রির জন্ম আগালুমিনিয়ামের ডিবেতে প্যাক করুন।

# আইসক্রীম তৈরির ফরমূলা ১নং ফরমূলা ঃ উপকরণ

বিশুদ্ধ জল	8 <b>॰ •</b> গ্রাম
হধ	৩০০ প্রাম
চিনি	৩০ • গ্রাম
বাদাম ( পেষা বা কৃচি করে কাটা )	২∉ আম
আইদক্রীম পাউডার	e <b>আ</b> ম

ত্থ আগে জাল দিয়ে নিন। এবার চিনি, বাদাম কৃচি ও জল দিয়ে ভালোভাবে নাজুন। কিছুটা গাঢ হয়ে এলে পাত্রটি নীচে নামান একটু ঠাওা হ'লে—স্বাইদক্রীমের বান্ধের ছাঁচগুলোতে কাগজের কাপে ঢালুন। কাপে না ঢাললে আইসক্রীম টাকগুলো ওয়াটার পেপারে মুডুন।

### ২নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

বিশুদ্ধ জল	>••• <b>₫</b> [ম
হ্ধ	€•• গ্ৰাম
চিনি	১০০ প্রাম
স্থাকারীন	১০ গ্ৰাম

### পদ্ধতি

### পুর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ

বিঃ দ্রঃ—(>) ভালে। কোয়ালিটির আইসক্রীম তৈরি করতে হ'লে—
জলের মাত্রা কমিয়ে তুধের মাত্রা বাড়াতে হবে। হুধ একবার না ফুটিয়ে অন্ততঃ
তিনবার ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিতে হবে।

(২) আইসক্রীমে বিশেষ কোনো ফলের প্রণন্ধ মেশান ষেতে পারে।

# অরেঞ্জ স্কোয়াশ তৈরির ফরযূলা ভিপক্তরণ

ক্মলা লেবুর রস	<b>১ কেজি</b>
চিনি	১'২৫ কেজি
সরবতের কমলা রং	२ वाम

পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালকেট	৫ গ্ৰাম
বিশুদ্ধ জন্ম	১ কি.লি.
সাইট্রক এ্যাদিড	২ প্ৰাম
আবেঞ্জ স্মোযাশ	৫ সি. সি.

জলকে একবার ফুটিয়ে নিন, সাইট্রিক এ্যাসিড ও চিনি ঐ ফুটন্ত জলে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এবার কমলার রদ, কমলা রং দিন। সবশেষে পটাশিয়াম নেটা-বাই-সালফেট জলে গুলে নিয়ে মিলিয়ে দিন। ঠাণ্ডা হ্বার পর অরেঞ্জ স্থোয়াশ এসেল প্রয়োগ করুন। একেবারে ঠাণ্ডা হ্বার পর বিক্রির জন্য কাঁচের বোতলে ভরুন।

# পাইন-**অ্যাপল স্কোয়াশ তৈরির** ফ**রমূলা** উপক্রবন

আনারদের রুগ	> (क्ष
প†ইন আপিল এসেন্স	৫ সি. সি.
চিনি	५ २० (किन
সাইট্রিক এাপিড	৪ গ্ৰাম
পটাশিয়াম বাই সালফেট	৩ গ্রাম
স্রবতের হলুদ রং	২ গ্ৰাম
<b>ज</b> ल	১ কেঞ্জি
- ·	

### পদ্ধতি

অরেঞ্জ স্বোয়াশ তৈরির পদ্ধতির অস্রূপ।

### কৃটির শিল্প

## লেমন স্কোয়াশ তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

লেবুর রস	১ কেজি
চিনি	১'২৫ কেজি
সরবতের ফি <b>কে সবুজ</b> রং	২ গ্ৰাম
পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফেট	c গ্ৰাম
<b>छ</b> ल	> কি. লি.
সাইটুক এ্যাসিড	২ প্রাম
কেমন স্বোয়াশ এসেপ	৫ मि. मि.

### পদ্ধতি

অরেঞ্ স্বোয়াশ তৈরির পদ্ধতির অমুরূপ।

বিঃ দ্রেঃ যে কোনো ফলের স্কোয়াশই তৈরি ককন না কেন, খুব বেশি পরিমাণে তৈরি করতে হ'লে ফলের রস বের করার একটান্টার বা মিক্র মাষ্টার মেশিন ব্যবহার ক'রতে পারেন। তাছাড়া কোন টাইপ জুসার মেশিনের ঘারা ও কমলা লেবু, মৌদমী প্রভৃতির রস বের করে নেওয়া যায়। স্কোয়াশ তৈরির আগে ফলের রস ভালোভাবে ছেকে নিতে হবে। রস দীর্ঘ দিন সংরক্ষণের জন্ম সাইটিক এটাসিড ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

# ঠ্র বেরী স্কোয়াশ তৈরির ফরমূলা উপক্রবল

<b>ট্ট বেরীর র</b> স	১০০০ প্রাম
চিনি	১২০• প্রাম
<b>ध</b> ाम	>••• वि.

সাইট্রিক এ্যাসিড	৩ গ্রাম
ফুড কালার ( লাল রংম্বের )	২ প্রাম
পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালকেট	e আম

### পৰ্কতি

অরেঞ্জ স্বোয়াশ তৈরির পদ্ধতির অমুরূপ

# আমলকার মোরব্বা তৈরির ফরমূলা উপক্রব

ভালো আমলকী	৫•• গ্রাম
জল (চূন জল ভৈরির জন্স)	৫ • नि.
চূ্ণ	>  শ্ৰাম
চিনি	৫০০ গ্ৰাম
জ <b>ল</b>	२६० लि.
এবাচি দানা	১• গ্ৰাম

### পদ্ধতি

মাটির তৈরি ভাঁড়ে বা পাথরের বড়ো বাটিতে ১০ প্রাম চূন (খাওয়ার চূণ) ৫০০ থাম জলে গুলে রাখুন। ২৪ ঘটা ঐ ভাবে রেখে দিন। অপর চূণ জলের ওপর কাল জল সভর্ক ভাবে ছে কে নিন। নীচে পড়ে থাকা তলানি (চূণের) ঘেন চূণ-জলে (lime water) না মিশে যায়—এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ছেঁকে নেওয়া চূণ জল অস্ত আর একটি পাতে রাখুন। ঐ ছেঁকে নেওয়া চূণ জল অস্ত আর একটি পাতে রাখুন। ঐ ছেঁকে নেওয়া চূণ জলে বাছাই করা আমলকীগুলো রাখুন। ২৪ ঘটা আমলকীগুলো চূণ জল প্রাথ্ন। ২৪ ঘটা পরে আমলকীগুলো চূণ জল থেকে তুলে নিন—এবং পরিস্থার জলের ঘারা ভালো ভাবে ধুয়ে নিন যাতে চূণ

িলের বা চুনের কোনো অংশ আমলকীতে না লেগে থাকে। ধোণরা মিনকীগুলো স্টীলের কড়াতে রাখুন এবং হ'তিন বার আমলকীগুলো স্টুটরে ন যাতে নরম হয়ে আসে। পাত্রটি নামান। এবার আমলকীর বীচিগুলো র করে নিন তারপর পরিষ্ণার মোটা কাপড়ের ওপর বীচি ছাড়ানো মলকীগুলো রাখুন, যাতে মোটা কাপড়ে জল গুষে নিতে পারে। তারপর লৈর পাত্রে রেখে আমলকীগুলোকে ভালো স্টীলের সক্র কাঠি দিরে টা ফুটো করে দিন।

এবার অন্ত আর একটি পাত্তের জলে চিনি গুলে নিন। অল্প আঁচে চিনির বাপ তৈরি করে নিন। চিনির সিরাপ তৈরি হ'লে আমলকীগুলো চিনির বাপে ফেলে দিন। মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দিন। তারপর পাত্তি নিচে মান। এবার এলাচির দানা দিন। তালোভাবে নাডুন। ঠাণ্ডা হয়ে বিক্রির জন্ত প্রয়োজনীয় আকারের ডিবেডে ভরুন।

# আপেলের মোরব্বা তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

মাপেল (খোসা ছাড়ানো)	৫০০ গ্ৰাম
চি <b>নি</b>	৫০০ গ্রাম
জল	२०० नि.
শাইট্রীক এ্যাসিড	৩ প্রাম

### পদ্ধতি

খোসা ছাড়ানো আপেলগুলো কৃচি কৃচি করে কেটে আগে সেদ্ধ করে । তারপর নিচে নামিয়ে রাখুন। ক্টীলের সরু কাঠি দিয়ে ফুটো ফুটো র নিন, যাতে চিনির সিরা ভেতরে ঢোকে। এবার কড়াতে জল আর চিনি । র চিনির সিরা তৈরী করুন। সিরাতে আপেলের কৃচিগুলো ফেলে দিন।

কমেকবার নেড়ে নিন। ভারপব নীচে নামান। এবার সাইট্রিক এা মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে দিন। ঠাওা হ'মে গেলে বিক্রিব জন্ম ডিং প্যাক ককন।

## আমের মোরব্বা তৈরির ফরযূলা উপক্রব

<b>খো</b> সা ও আঁটি ছাড়ানো আম	৫০০ আম
চিনি	৫০০ গ্রাম
<b>ज</b> न	२८० नि
সাইট্রিক এ্যাসিড	৩ গ্রাহ

#### পদ্ধতি

আপেলেব মোবববা তৈরির পদ্ধতিব অনুরূপ।

## আনারসের মোরব্বা তৈরির ফরমূলা উপকল্পন

খোসা ও চোখ ছাড়ানো ফালি করে কাটা আনাবস	৫০০ আ†•
চিনি	৫০০ প্রাম
<b>ज</b> न	২৫০ গ্ৰাম
সাইট্রিক এ্যাসিড	৩ প্রাম

### পদ্ধতি

আপেলের মোবকা তৈরির পদ্ধতিব অসুরূপ। Airtight এবং seale টিনের কৌটোর প্যাক কবা বেতে পারে।

### পেস্তা বাদামের সরবত তৈরির ফরমূলা উপক্রবল

পেস্তা	বাদাম	(খোসা	হাড়ানো	এবং পেষা	)
<b>জ</b> গ					

চিনি ৭৫০ প্রাম

পটা**শিয়াম মেটা** বাই**দাল**ফেট

৩ প্রাম

২•• গ্ৰাম **∢•**• গ্ৰাম

#### পন্ধতি

খোদা ছাড়ানে। পেন্তা বাদাম দারায়াত জলে ভিলিম্নে রাখুন—এতে

াম নরম হবে। খোদা ছাড়িয়ে নিন এবং বেটে নিন। ভারপর পেষাই করা

াম জলে ছেড়ে দিন। ভালভাবে নাড়ুন। তারপর স্টীল কড়াতে উনানে

ান। খুব বেলি ভাপ ঘেন না হয়। বদি ওপরে ময়লা দেখা যায়, হাতা

য় তুলে ফেলে দিন। চিনি মেশান। ভালভাবে চিনি মিশ্রিত হয়ে গেলে

াটি নীচে নামান। ঠাতা হতে দিন। ঠাতা হওয়ার পর পটাশিয়াম মেটা
লোলফেট মিশিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিন। বাদামের সরবত তৈরী

গেল। এবার বিক্রির জন্ত প্রয়োজনীয় আকারের বেচ্লে ভরুন।

# চন্দনের সরবত তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

চন্দন চূর্ণ (মিছি পাউডারের স্থায় ! ২০ গ্রাম জল ৪৮০ লি. মিশ্রি ২৪০ গ্রাম পটাশিয়াম মেটা-বাইনালফেট ২ গ্রাম

### পৰ্কতি

পূৰ্বোদ্ধিত পদ্ধতির অস্কপ।
কু. শি.—১০

### স্থানারদের সরবত তৈরির ফরমূলা উপক্রব

আনারদের রদ	৫০০ গ্ৰাম
চিনি	৫০০ গ্রাম
সাই <b>ট্রক</b> এ্যা <b>সিড</b>	> গ্ৰাম
<b>শ্রবতের হলুদ রং</b>	২ গ্ৰাম
পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট	২ গ্ৰাম

### পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অহুরূপ।

## ক্লত্রিম গোলাবী সরবত তৈরির ফ্রযূলা

চিনি	১৫০০ গ্রাম
জন	১৫০০ লি.
সরবভের লাল রং	৫ গ্রাম
গাইট্র <b>ক এ্যা</b> সিড	২০ গ্রাম
রোজ এসেন্স	<b>৫ • সি.</b> শি

### পদ্ধতি

আগে চিনি জলে গুলে নিয়ে চিনির সিরা তৈরী করে নিন! সিরা ৈ হয়ে এলে সাইট্রিক এটাসিড দিন এবং লাল রং জলে গুলে নিয়ে মিশিয়ে দি তারপর পাত্রটি নীচে নামান। ঠাগু হয়ে গেলে রোজ এসেল মেশান । বিক্রির জন্ম প্রয়োজনীয় আকারের কাঁচের বোগুলে ভর্তি করুন। লোইত্যাদি লাগান। প্রয়োজন বোধে বেশীদিন সংবক্ষণের জন্ত পটাশিয়াম মেইবাই-সালফেট ৩ গ্রাম পরিমাণ মেশাতে পারেন।

# কেওড়ার ক্বত্রিম সরবত তৈরির ফরমূলা

### উপকরণ

চিনি	> • • • গ্ৰাম
<b>ज</b> न	১৫०० लि.
গাই <b>ট্রিক এ্যাসিড</b>	৫ গ্রাম
কণ্ডড়া এসে <del>ল</del>	৫ গ্রাম
[∤] টা ^{™ি} য়াম মেট∣ বাইসালফেট	৫ গ্ৰাম
গ্রো <b>জনবোধে ফুড কালার</b>	৩ গ্রাম

### পদ্ধতি

পূর্বোলিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# খলের ক্বব্রিম সরবত তৈরির ফরমূলা উপকল্প

চিনি	১৫০০ প্রাম
<b>ज</b> म	>••• লি.
গাই <b>ট্রক এ্যাসিভ</b>	৫ সি.সি
ংল্দ রংশ্বের ফুড কালার	e গ্ৰাম
^{শ্টা} শিয়াম মেটা বাইসালকেট	<b>ে</b> গ্ৰাম

### পদ্ধতি

(বিলিখিত পদ্ধতির অমুরপ।

### কৃটির শিক্স

# পেন্তা বাদামের ক্বত্রিম সরবত তৈরির ফরযূলা উপক্রব

চিনি	>৫০০ আন
<b>ज</b> व	>००० मि,
অনমণ্ড এনেল ( Almond Essence )	e (F1. F
বাদামের কুচি (পেষণ এবং খোসা ছাড়ানো)	e • मि ि

পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অনুরূপ।

# দ্বাবিংশতি অধ্যাস্ত্র জেলী পাউডার তৈরির ফরমূলা উপক্রব্রণ

চিনি (মিহি করে পেষা)	৩০০ গ্ৰাম
জিলেটিন পাউডার ( ফুড )	৫০ গ্ৰাম
টার্টারিক এ্যাসিড	৩ গ্ৰাম
লে <b>বু এসেন্স</b>	২ গ্ৰাম
হলদে রং ( ফুড কালার )	• ৫ গ্ৰাম

### পদ্ধতি

উপরোক্ত উপাদানসমূহ মিহি পাউডারের মতে। একতা করে নিন। নিধিনের ছোটো ছোটো প্যাকেটে বা কাঁচের তৈরি কোঁটোতে বিক্রির ন্ত্রাক করন।

প্রয়োগবিধিঃ এই পাউডার সামান্য উষ্ণ জলে ৩লে নিয়ে কোনো।
াচের তৈরি বা চীনেমাটির বাটিতে রাখুন। দেখবেন জেলি তৈরি হরে।
। ।

# টম্যাটো জেলী তৈরির ফর**মূ**লা উপক্রব

ট্ম্যাটোর রস	৩•• প্ৰাম
চিনি (মিহি করে পেষা)	২৫০ প্ৰাৰ
<b>ছেলি পাউডা</b> র	৫০ গ্ৰাম
新書	প্রয়োজনমতো

### প্ৰকৃতি

টম্যাটোর রস ভালো ভাবে ছে কৈ নিন। একটা কড়াতে প্রয়েখন জলে চিনির সিরা তৈরি করে নিন। তারপর তাতে টম্যাটোর রস মিদি দিন। অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে দিন। দীর্ঘদিন সংরক্ষণের প্রয়োজনে গ্রাম পরিমাণ পটাশিয়াম মেটা বাই-সালফেট মিশিয়ে দিতে পারেন। প্রয়োগ বোধে অতিরিক্ত ২ গ্রাম পরিমাণ লাল রংমের ফুড কালার মিশিয়ে দি পারেন। পরিশেষে বিক্রির জন্য কাঁচের তৈরি চওড়া মুখওয়ালা শিশি পাাক করন। লেবেল ইত্যাদি লাগান।

# পেয়ারার জেলী তৈরীর ফরমূলা ( Guava Jelly )

### উপকরণ

পাকা পেয়ারা ( খোসা ছাড়ানো )	>॰ रि
চিনি ( মিহি করে পেষা )	२०० शाम
<del>ভেলী</del> পাউভার	৫০ প্রাম
ध्नूम दः	• ৫ গ্ৰাম
ফ্র্রট এসেন্স	২ আগম
প <b>টাশি</b> য়াম মেটা বাইসালফেট	৩ গ্রাম

#### পদ্ধতি

শোসা ছাড়ানো পেয়ারাগুলো প্রথমে অল্প জলে সেম্ব করে থকথকে ব নিন। চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিন, যাতে বীচি না থাকে। এবার প্রয়েট মতো ভলে চিনির সিরা তৈরি করন। পেয়ারার আঠালো পদার্থ ছেড়ে দি অপরাপর উপাদানসমূহ মেশান। থকথকে জেলী তৈরি হয়ে এলে চয় মূখওয়ালা কাঁচের শিশিতে প্যাক করার ব্যবস্থা করুন। লেবেল ইডাা লাগান।

# আমের জেলী তৈরির ফরযূলা

[ Mango Jelly ]

উপকরণ

আমগোলা বা আমের রস (পাকা-আমের) ২৫০ গ্রাম

(কাঁচা আম হলে কৃচি করে

কেটে, জলে সেম্ব করে থকথকে

করে নিতে হবে )

চিনি ( মিহি করে পেয়া ) ২০০ গ্রাম

কিচা আম হলে চিনির

পরিমাণ হবে ৩০০গ্রাম ]

জেলী পাউডার **৫**• **গ্রা**ম

স্বুজ রং (ফুড কালার) • '৫ প্রাম

ফুট এদেন্স ২ গ্রাম

পটাশিয়াম মেটা বাইসালফেট ৩ গ্রাম

পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরপ।

# কাষ্টার্ড পাউডার তৈরির ফরযূলা

উপকর্বন

্রএই পাউভারের সাহাব্যে হোটেল বা রেন্ডোরায় কাষ্টার্ড পুডিং তৈরি করা হয়ে থাকে।

**कृ**द्वीत श्रेर्घ

(Maize starch) 9. 如知

এরারুট ৮• প্রাম

প্রদুষ্যত ফলের এসেন্স • ৫ সি.সি.

#### পন্ধতি

ষ্টার্চ এবং এরাক্রট আগে একত্ত করে ভালো ভাবে মিলিয়ে ও মিলিয়ে নিতে হবে। ভালো ভাবে মেশানো হয়ে গেলে এবার পছন্দমতো এসেদ মেশান। কাষ্টার্ড পাউডার তৈরি হয়ে গেল।

ব্যবহারবিধিঃ ছথের সঙ্গে কাষ্টার্ড পাউদ্ভার মিশিয়ে জ্বাল দিন। চিনি মেশান। কাষ্টার্ড পাউদ্ভার মিশ্রিত ছথ কিছুটা ঘন কয়ে এলে ছাঁচে ঢালুন। ছাঁচে কিছুটা ঘি বা মাধন মাখিয়ে নিতে পারেন। দেখবেন কাষ্টার্ড পুডিং তৈরি কয়ে যাবে।

পুর্বল্লিখিত পদ্ধতির অনুরূপ।

## সরবতের পাউডার তৈরির ফরমূলা

চিনি ( মিহি করে পেষা )	২০০ প্রাম
সাইট্রক এাদিড	১০ এাম
এসেন্স	e मि. मि.
ফুড কালার	> গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

উপরোক্ত উপাদানগুলো একজে মিলিয়ে মিশিয়ে ঢাকনি-ওয়ালা air tight ভিবেতে ভরে কেলুন।

বি: দ্র: রং বা এদেল নিজ নিজ পছন্দ অসুষায়ী ব্যবহার করতে পারেন

## সোডা ওয়াটার ফ্যাক্টরির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ভপকরন

আগেকার অধ্যায়ে নানাবিধ সরবত ও এসেলের ফরমূলা দেওয়া হয়েছে সোড়া ওয়াটার, মাাংগো, লেমন, পাইন-জ্যাপল বা কোকা কোলা জাতীঃ

ায় তৈরি করতে হলে—একটিছোটো খাটো ক্যাক্টরির জন্য নিয়লিখিত। জোম প্রয়োজন।

- ক। সোডা-ওয়াটার তৈরির মেশিন
- খ। কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাদ দিলিভার
- িগ। সোডা ওয়াটার বা অন্তবিধ ড্রিক প্রভৃতি ভরবার জন্য ধালি কাঁচের ্যাতল।
- ্গ। কর্ক বা ঢাকনি লাগাবার মেদিন ( হস্তচালিত )
- ঙ। কর্ক, রং, এসেন্স, ঢাক্নি, আকারিন এবং ফলের রস ইত্যাদি। চামাল।

### দিতীয় খণ্ড

## প্রথম অধ্যায় ধুপকাঠি তৈরি

ভারতে এবং ভারতের বাইরে ধূপকাঠির বা আগরবাতির বিশেষ চাঞ রয়েছে।]

এই উছোপের জন্ত কোনো প্রকার যন্ত্রের প্রয়োজন হর না । উজ্ হামাম দিতা, ডেক্ষের ন্যায় চৌকি প্রভৃতি সামান্য সরঞ্জামেই ধূপকাঠি থৈ করা বেতে পারে। ধূপকাঠি বানাতে হলে কাঠি বা stick এর ৫ মশলা মাধাতে হয়। এই কাঠি ওজনে যতো হাকা হবে—ততোই ভালো

অতএব ধূপকাঠি তৈরির জন্য প্রথমেই দরকার হলো—বাঁশের সরু ব অর্থাৎ বাতে ধূপকাঠির মশলা মাখানো হয় বাঁশের তৈরি সরু সরু ব নিজের: অনায়াসে তৈরি করে নেওয়া বায়--অথবা বাজার থেকে পাইব হারে কিন্তে পাওয়া বায়। ধূপকাঠিতে লাগানো মশলার রং সচ্চ ছ্রকম হয়: (১) কালো (২) চন্দন রং বা ধ্যেরি।

কালো রংয়ের ধুপকাঠিই অপেক্ষা ক্বত সন্তা

- >। কাঠি—-নিজেরা করা বায়, আর বাজার থেকে কেনাও যায়। কিলো ওজনের বাণ্ডিলে প্রায় তিন হাজার কাঠি থাকে।
  - ২। সশলা ভৈরির প্রয়োজনীয় উপাদানঃ
- (ক) ধূপ হয় এরূপ গাছের কাঠ (হিন্দীতে একে মেদা কাঠ বল। অথবা বাজারের কেনা ধূপ।
  - (খ) চন্দন কাঠের গুড়ো ( Sandalwood )
  - (গ) কাঠ করলা
  - (ব) অগর কাঠ ( Aguru ) লোবান ( Berzoin ); আসলে একপ্রকার গাছের আঠা।

- (চ) কপূর
- (ছ) খগ (এক প্রকার স্থগন্ধিত বাস)
- (জ) (পালাপ ফুল
- (ঝ) জায়কল
- (এ) বাবলা গাছের আঠা
- (ট) নাগর মোথা
- (ঠ) পা (Gum Traca Canth)
- (ড) নারকেল তেল, ঘি
- (ট) সোৱা [ 1. Salt petre, 2. Nitre 3. Potassium Nitrate ]
- (ণ) চিনির সিরা বা ঝোলা গুড (Treacle)
- (ড) গুগগুল
- (থ) ভাতের মাড়
- (দ) দেবদারু কাঠের গুড়ো
- (ধ) রাল (বিরজার ভাষ একপ্রকার আঠা, একে সাদা ধুপও বলা হয়)
- ৩। প্রয়েজনীয় সরঞ্জাম:
- (ক) উত্থল, (খ) হামাম-দিন্তা
- (গ) শিল নোড়া (গ) কড়াই
- (ঙ) ডেক্ষের মতো টেবল, চৌকি। সেধানে মশলা রাখা হবে।
- (চ) দাড়ি-পালা
- (ছ) বাটখারা
- (জ) মাপার মাস ( Measure glass )

### ধূপকাঠি ভৈরির প্রক্রিয়া

পরিমাণ মতো মশলা মিহি করে ওঁড়ো হেঁকে নিতে হবে, গঁদ মাধিয়ে মাঠাল করে নিতে হবে। তারপর ডেম্বের ন্যায় টেবিলে সেই মশলা রাখতে বে। কাঠিতে মশলা মাধাতে হবে। কাঠিতে আঠা আঠা ভাব থাকলে পরে সামান্য চন্দনের গুঁড়ো বা হৃগদ্বিত কাঠ কয়লার গুঁড়ো মাখিয়ে নিজে পারেন। সন্তা দামের ধূপকাঠির প্যাকেট ভতি করার সময় কয়েক ফোঁটা পছন্দ মতো হৃগদ্ব (perfume) মিশ্রিত করতে পারেন।

### সন্তা দামের ধুপকাঠি ভৈরি

মেদা কাঠ (ভালো করে পেবা)

৫০০ প্রাম

১০০ গ্ৰাম

কাঠ কয়লা ( মিহি করে পেষা )

একটা বড়ো পাত্তে যেদা কাঠের গুড়ো আর কাঠ কয়নার গুড়ো ভাবে করে মেশান। বারবার হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে মেশান। চালুনি দিয়ে হৈছে নিন। এবার প্রয়োজন মতো জল মিশিরে থকথকে করন। ভালো কলেলাই মলাই করন—ভারপর এই চেস্কদল্প চৌকিতে কাঠিগুলো রে এই মশলা দিয়ে মাখিয়ে নিন। মশলা কাঠিতে ভালোভাবে লেগে গেনে বুখতে পারবেন বে ধূপকাঠি তৈরি হয়ে গেল।

বিঃ দ্রঃ উপরে প্রদৃত্ত এই করম্লাটি সাধারণ এবং সভা দামের ধূপকা তৈরির করম্লা—কিন্ত অপেকাক্বত মূল্যবান ধূপকাঠি তৈরি করতে হলে এর ৪০০ গ্রাম মশলার সঙ্গে অস্ততঃ ৫০ গ্রাম খেত চন্দন কাঠের গুড়ো মেশ আব্যাক।

সস্তা দামের ধুপকাঠি ভৈরির আরও কিছু ফরমূলা নীচে দেও হোল:

### ১নং ফরমূলা

ধ্পকাঠ বা ধ্না	> (কজি
সাদা চম্বনের গুড়ো বা শেই	২৫ প্ৰাম
অগর	€ প্ৰাম
<b>শুগ শু</b> ল	২৫০ প্ৰাম
অগর	>• আম
<b>कर्न्</b> र	১• আম

উপরোক্ত সব উপাদানগুলো আগে হামাম দিখার ভালোভাবে কুটে, একদম মিহি পাউডারের মতো করে বাবলার আঠা ও জল দিয়ে মেঞ্চে নিন। এবার কাঠিতে মশলা মাধুন।

### ২নং ফরমুলা উপকর্বন

শুপ কাঠ বা ধ্না	২ <b>কেজি</b>
সাদা চন্দনের গুড়োবা লেই	e • • <b>এ</b> ম
গুগ গুল	১ কে <del>জি</del>
কপূব	e প্ৰাম

### পব্ধতি

কর্পুরকে পিষে আগে চন্দনের গুড়োর সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। উত্থলে ধূনা আর গুগগুল ভালভাবে কুটে নিন। কোটার সময় মাঝে কর্পুর মিশ্রিত সাদা চন্দনের গুড়ো ধূনার মিশ্রণের সঙ্গে মিশিয়ে দিন। তারপক্ষে পূর্বে ব্রণিত প্রক্রিয়া অসুসারে ধূপ কাঠিতে মাধিয়ে নিন।

### ্নং ফরমূলা উপকরণ

ধূপকাঠি বা ধূন৷	२० धाम
সাদা চন্দনের ওড়ো বা লেই	२५ गाम
<b>শু</b> গ প্রত্	৫ প্ৰাম
কপূৱ	> वाम
चि वा <b>नामना</b>	প্রয়োজনমতো

কর্পুর চন্দনের গুড়োর সংক ভালোভাবে মিশিয়ে আলাদা পাত্রে রাখন। ভারপর গুগগুল, ধূপকাঠ বাধুনা উদ্বলে দিয়ে কুটতে থাকুন, মাঝে মাঝে চন্দনেব গুড়ো আর যি বা দালদা দিয়ে কুটুন। থকথকে হয়ে এলে কাঠিতে মশলা লাগান।

### ৪নং ফরমু**লা** উপকরণ

সাদা চন্দনের ওড়ো বা লেই	৫০ গ্রাম
<b>শ</b> গ	€• গ্ৰাম
নাগর মোঝা	৫• গ্ৰাম
পান্ট্্রী	৫০ গ্রাম
গুগ্ গুল	৫০ গ্রাম
নারকেল তেল	৫০ গ্ৰাম
কাঠ কয়লার ৩ড়ো	৫০ গ্রাম
কর্পূর	२० व्याम
পারফিউম <b>( পেরু বালসাম</b> )	>• সি. সি.

### পদ্ধতি

পার্কিউম ব্যতীত অপরাপব উপাদানসমূহ একত্তে মিলিয়ে মিলিয়ে নিন গুরুথকে লেইমের মতো হলে কাঠিতে মাখাবার আগে ঐ মিশ্রণের সং। পার্কিউম মিলিয়ে নিন।

### ওনং ফরমূলা উপকরণ

ধূপ কাঠ বা ধূনা	১ কেজি
গুগ <b>ও</b> গ	> (ক্জি

ভে <b>ন্ত</b> পাতা	৫ প্রাম
(प्रपाक काठ हुन	১• গ্রাম
অগর	c গ্রাম
কর্পূর	২ গ্ৰাম
কস্ত <b>র</b> ী	১ মাশা

## পৰ্ক্ষতি

ধূন। ও গুগগুল বাদে অপরাপর গুফ উপাদানসমূহ আগে মিহি পাউডারের গ গুঁড়ো করে ছেঁকে নিন। ধূনা এবং গুগগুল আলাদা কুটে নিন। বার সময় একটু একটু করে অপরাপর গুফ পদার্থের গুড়া মেশান। রশেষে কস্তরী মেশান। এবং কাঠিতে মশলা লাগান।

## ৬নং ফরমুলা

#### উপকরণ

ধ্প কাঠ বা ধুনা	১ কেজি
ষ্ঠ গ্র	> • <b>व</b> 1म
পা ক ়ী	১০ গ্রাম
লাল চন্দ্রের <b>গুড়ো বা লেই</b>	২৫ প্রাম
<b>ওগগুল</b>	১ কে <b>জি</b>
অগ্র	>• গ্ৰাম
তেজপাতা	১০ আম
বি বা নায়কেল ভেল	প্রয়োজনমতো
<del>ক</del> ন্তরী	> মাশা

#### পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরপ।

# বেশি দামের ধুপকাটি তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

শ্রেষ্ঠ বা উত্তম শ্রেণীর ধূপকাঠির তৈরির মশলার সঙ্গে ইয়ারা ইয়া পাউডার (yara yara powder) ব। Musk-crystal ব্যবহারে ধূপকা অত্যন্ত মনোরম গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে।

## ১নং ফরমূলা 🖇 উপকরণ

সাদা চ <b>ন্দ</b> নের গু [*] ড়ো	৫০ গ্ৰাম
ধুনা ( পেষাই করা )	৫০ গ্ৰাম
কাঠ কয়লার গুঁড়ো	द॰ व्याम
গুগপ্তল (পেষাই করা)	৫ • গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

উপরোক্ত চারটি উপাদান মিহি পাউডারের মতো চূর্ণ করে মিশ্রিত কর মেশাবার স্কল্প চালুনি দিয়ে ছে'কে নিন। তারপর প্রয়োজনমতো জল বাবলার আঠা মিলিয়ে থকথকে করুন। এবার কাঠিতে মশলা মাশান।

#### ২নং ফরমুলাঃ ডপকরণ

ব্ৰান্ধী বুটি	৫০ গ্ৰাম
সাদা চন্দ্রনের গুড়ো	৫০ গ্ৰাম
<b>দেবদা</b> রু কাঠের <b>গু</b> ড়ো	২€ এাম
মান্থ ক্রিস্ট্যাল	৫ গ্রাম
গোলাপ ফুল	৫০ আম
বাবলার আঠা ও জল	প্ৰয়োজন গ
কর্পুর	e প্ৰাম

#### পদ্ধতি

পূর্বোলিখিত পদ্ধতির ভাষ। সর্ব শেষে মাস্ক ক্রিন্ট্যাল প্রয়োগ করনে

#### ২নং ফরমূলাঃ উপকর্ণ

	, , -, -
দাদা চন্দনের গুড়ো	২ <u>২</u> কে <b>জি</b>
ধুনা	২৫০ প্ৰাম
<i>লোবান</i>	২৫• গ্ৰাম
দারচিনি	>॰ গ্ৰাম
<b>ভ†ৰুফ</b> ল	> প্রাম
কঠি কয়লার গুড়ে:	৫- গ্ৰাম
বাবলার আঠা	২৫ গ্ৰাম
ইয়া <b>র  ইয়াব</b> : পাউডা <b>র</b>	১০ গ্ৰাম
গোলাপ জল	প্রয়োজনমতো

#### পদ্ধতি

পর্বোল্লিখিত পদ্ধতির ন্যায়। শোলাপ জাল ও ইয়ার। ইয়ারা পাউডার দে অন্যান্য উপাদান্দ্য হালে মিচি পাউডারের মতো গুড়ো করুন। কৈ নিন্। গোলাপ জাল মিশিয়ে থাকথকৈ করুন। সর্বশেষে ইয়ারা ারা পাউডার মেশান

## ৩নং ফরম্লাঃ উপকরণ

লাল চন্দ্রের ওঁড়ো	৫০ প্রাম
নাগর মোথা	১০ গ্ৰাম
গোলাপ ফুলের পাপড়ি	১০ গ্রাম
ভে <b>জপাত</b> া	>• অ†ম
ধ্না	৫• গ্ৰাম
দানা এলাচি	১০ প্রাম
ফিনোল <b>এ্যাসিটক এ্যাসি</b> ড	৫ গ্রাম
क्. नि.—১৪	

বাবলার আঠা	৫• গ্রাম
স্থরিট পাউডার	৫০ গ্রাম
ইয়ারা ইয়ারা পাউডার	>• প্রাম
গোলাপ জল	<b>@ श्री क न</b> मतः

# পদ্ধতি

# পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অনুরূপ।

# ৪নং ফরমুলাঃ উপকর্ব

সাদা চন্দনের ওড়ো	8 <b>কে</b> জি
লাল চন্দনের গু*ড়ো	<b>৩ (ক</b> জি
নাগর মোথা	<ul><li>গ্ৰাম</li></ul>
দারুচিনি	৫ গ্ৰাম
বাবলার আঠা	२० छो म
লোবান	> কেজি
চন্দন তেল	<i>e</i> আউদ

## পদ্ধতি

# পুর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# তনং ফরমুলাঃ উপকরণ

সা <b>দা</b> চ <b>ন্দনের</b> গু [*] ড়ো	৫০ গ্ৰাম
গুগস্থল	৫• গ্রাম
দেবদারু কাঠের গু"ড়ো	৫• আম
নাগর মোথা	৫০ এছাম
ধূলা	১০০ আম

>•• গ্ৰাম

·	• • •
অগর	৫০ গ্ৰাম
ক <b>পূ</b> ব	৫০ গ্রাম
<b>यम्</b> ( हूर्न)	৫০ গ্রাম
সোরা	৫০ গ্ৰাম
বাৰলাৰ আঠা	প্রশোদ্ধনমতে ৷
(५, निर्माभ कम	
পদ্ধতি	
পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অস্ক্রপ	
৬নং ফরমূলা <i>ঃ উপ</i> করণ	
<b>क</b> र्शृत	৫০ গ্রাম
শাদা চন্দনের গুঁড়ো	৫০ থাম
সোরা	২৫ গ্রাম
কাঠ কয়লার গু"ড়ে।	১৫০ গ্রাম
লোবান	২৫০ গ্রাম
বাবলার আঠা	প্ৰয়োজন মতো
ইয়ারা ইয়াবা পাউভার	১০ গ্ৰাম
পদ্ধতি	
পূর্বোলিখিত পদ্ধতিব অমুরপ	
৭নং ফরমুলা উপকরণ	
কর্পূর	৫০ গ্রাম
শা <b>দা চম্দ</b> নের <b>শু</b> ড়ো	>৽৽ প্ৰাম
সোর ₁	e• গ্ৰাম

কাঠ কয়লার ভাজা

नम्र

অগর বা ধুনা	১০০ প্রাম
বাবলার আঠা	১০০ গ্ৰাম
<b>লো</b> বান	৫০০ গ্রাম
গোলাপ জল	প্রশ্বেষ ক্রমতে

## পদ্ধতি

# পূর্বোদ্ধিভি পদ্ধতির মতো।

# ৮নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

নাগর মোথা	১०० व्याम
সাদা চন্দ্ৰন গুঁড়ো	২ <u>২</u> <b>কে</b> জি
ধুনা	১ কেজি
লোবান	২ কেজি
গোলাপ ফুলের পাপড়ি	৫০০ গ্রাম
দেবদারু কাঠের শু [*] ড়ো	৫০০ গ্ৰাম
তেজ পতি৷	৫০ গ্রাম
গোলাপ জল	প্রয়োজ নমতে
ইয়ারা ইয়ারা পাউভার বা মাস্ক ক্রিস্টাল	৫ প্রাম

# পদ্ধতি

# পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতিব অসুরূপ।

# ৯নং ফরমুলাঃ উপকরণ

সাদা চন্দনের ও ড়ে	১০০ প্রাম
অগর ( Aguru ) কাঠ	৫০ প্রাহ
ভা†যুফ্লী	২৫ প্রাম
দেবদার কাঠের গুঁড়ো	১০০ আম

# কৃটির শিল্প

२५७

জৈনী	২৫ গ্ৰাম
<i>লো</i> বান	১০০ আম
নাগর মুথা	১০০ গ্রাম
পারু চিনি	১০০ গ্রাম
গোলাপ ফুল	১০০ প্রাম
মেদা কাঠের ও'ড়োবা ধুনা	২৫০ গ্ৰাম
গোলাপ জন	প্রয়োজনমতো

## পদ্ধতি

পূৰ্বোলিখিত পদ্ধতির অসুরূপ

## ১০নং ফরমুলাঃ উপকরণ

পাদ। চন্দনের গুড়ো	২৫০ আম
গোলাপ ফুল	১০০ থাম
নাগর মুখা	২৫০ গ্ৰাম
কাঠ কয়লার গুড়ে।	২৫০ গ্ৰাম
<b>গু</b> গ গুল	২৫০ প্ৰাম
মেদাকাঠ বাধুনা	>•• থ <b>াম</b>
ইয়া <b>র। ইয়ারা পাউভা</b> ব	২৫ প্রাম
জল বা গোলাপ ছল	প্রয়োজনমতো

## পদ্ধতি

পূর্বোল্লিথিত পদ্ধতির অনুরূপ

## ১১নং ফরমুলা: উপকরণ

গোলাপ ফুল	২৫০ এম
র <b>ন</b> ।	১০০ প্ৰাম

সোরা	২০০ গ্ৰাম
বড় এলাচিয় দানা	১০০ গ্রাম
ভুকনো আমলকী (বীচি বাদে)	৫০ আম
<b>তে</b> খণাতা	৫০ গ্ৰাম
গুগগুল	৫০ গ্ৰাম
বাবলার আঠা	৫০ প্রাম
ইয়ারা ইয়ারা পাউভার	১• গ্ৰাম
জন বা গোলাপ জন	প্রয়োজনমতে

# পদ্ধতি

# পুর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অনুরূপ

## ১২নং ফরমূলা % ডপকরণ

গুণ গুল	১ কেজি
লোবান নে	১ কেছি
সাদা চন্দনের গুঁড়ো	৫০০ আম
কাপাদ কাঠের কয়লা	৫০০ গ্ৰম
হুধ	প্রয়োজনমতে

# ১৩নং ফরমুলাঃ উপকর্ন

সাদা চন্দনের ও ড়ো	৫০ প্রাম
<u> শারু</u> চিনি	२० जाम
নাগর মুখা	২৫ গ্ৰাম
কপূর	২৫ গ্ৰাম
কাপান কাঠের কয়লা	১০০ গ্রাম
লোবান	২০ • গ্ৰাম

সোৱা ১০০ গ্রাম মেদা কঠি বা ধূনা ২০০ গ্রাম ভাতের মাড় প্রয়োজনমতো

## পন্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অহ্বনপ

## ১৪নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

২০০ প্রাম লোকান কাঠ কয়লা ১৫০ প্রাম ১০ সি. সি চন্দন ডেল ৫০ সি. সি. কেন্ধ করেলা অয়েল ১০০ গ্ৰাম গোবা সাদা ধুনা ৫• গ্ৰাম বাবলার আঠা প্রয়োজন মতো প্রয়োজন মতো গোলাপ জল

#### পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# ধুপকাঠি তৈরি সম্পক্তে অপরাপর তথ্য

- । কা**রির নীচের দিকের** ১২ ইঞি পরিমাণ বাদ দিয়ে ম**ল্লা মাধতে**
- २। মশলায় আঠালো ভাব আনার জন্য বাবলার আঠা ব্যবহাব করা ৫ গ্রাম জলে ১ গ্রাম পরিমাণ বাবলার আঠা গোলা বায়।
- ়। মশলা সর্বদা মিহি পাউডারের মতো করে নিতে হবে এবং ছেঁকে। হবে।

# প্যাকিং ব্যবস্থা

ধূপ কাঠির দৈর্ঘ্য অসুষায়ী সচরাচর প্যাকিং ব্যবস্থা অসুসংগ করা থাকে। প্রভ্যেক কাগজের প্যাকটে ১৬টি কাঠি থাকা দ্রকার। ১৪৪টি কাগজের প্যাকেটের অর্থ ১ গ্রোস। ১ গ্রোস ধূপকাঠির ওজন সচ ২ কিলোগ্রাম হয়ে থাকে। প্যাকিংয়ে যে কাডবোর্ড ব্যবহার করা হ সচরাচর মধ্যম শ্রেণীর হয়ে থাকে। কার্ডবোর্ড কিনে নিয়ে নিজেরা বার্ করে নিতে প্রেন। দল্যা দায়ের ধূপকাঠি অয়েল পেল্ডেও মোড়া হয়

#### অন্যান্য তথ্য

- ক। এক কিলোগ্রাম কাঠিতে প্রায় ২ কিলোগ্রাম মণলা ল হয়।
- কাঠির দৈঘা ৮ ইফি (৽কে শুরু ১০ই ইাঞ্জ হতে পারে।
   ই ইফি পরিমান ভারগায় কোনো মশলা লাগানো ভয় না।
- গ। মশলা লাগাবার পর ১ কিলোআম পৃপ্ক উত্তে প্রায় ১৩০০ কাঠি থাকৈ
- থ। আজকাল মূশ্যবান উপাদানাদি দিয়ে ধূপ কাঠির তৈরির ে প্রায় উঠে গেছে। সেকেজে অল্প দানের মশ্লার সঙ্গে গ ব্যবহার করা হয়। পেরু বলেসাম দেউ এব্যাপারে বিশে করে
- ৩। বতোকম দামেরই ধূপকাঠি তৈরি করুন না কেন ধূপকাঠিব কৈলা কাঠিতে যে পবত লাগানো হয়েছে, নিভিয়ে না দেওং জলবে এবং জলবার সময় মনোরম গদ্ধ বত ছড়াবে ততই ব্যালাবান মনে হবে।


# দ্বিতীয় অধ্যায় মোমবাতি তৈরি

#### উপকরণ

মোমবাতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল আক্ষাল একমাত্র গ্যারাকীন দিয়েই নোমবাতি তৈরি করা হয়ে থাকে। এই প্যারাকীন বার্মা শেল কোম্পানী বা ইণ্ডিয়ান অয়েল কোম্পানির কোনো ত্রাক্ষ মোম বিক্রী করে থাকেন। একপ এজেণ্টদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

#### মোমবাতি তৈরির ছাচঃ

এই ছাচ আলুমিনিয়মের তৈরি। ছোটো বা বড়ো নানান আকারের ছাচ কিনতে প্রেয়া যায়।



এরপ ছাঁচের দাম বেশি নয়। এক সঙ্গে ৬৪টি মোমবাতি ভৈরি করা বায়। এরপ ছাঁচের দাম হলো ১২৫ টাকা থেকে ১৫০ টাকা।

# মোমবাতি তৈরি করার পদ্ধতিঃ

ৰে আৰু তের মোমবাতি তৈরি করতে হবে, অমুরূপ আৰু রের ছাঁচে


প্রথমে তাগা পুরে নিতে হবে। এবার ছাঁচের হু'পাশে ক্লিপ দিয়ে আটবে দিন, যাতে খুলে না যায়।

আবার একটা পাতে ছোটো ছোটো আকারের প্যাবাদীনের শগুগুলে আগুনের উস্তাপে গলিয়ে নিন। প্রয়োজনবোধে ইচ্ছেমতে। রং মেশাতেং পারেন। এবার ছাঁচে গলানো প্যারাফীন চেলে দিন। তারপর ছাঁচটি ঠাও জলে রেশে দিন। জমাট বেঁধে গেলে, ছাঁচ খুলে মোমবাতিগুলো বের করন।

তারপর বাণ্ডিল কবে প্যাক করুন এবং লেবেল লাগান।

বিভিন্ন আকাবের মোমবাভি তৈরি করা যেতে পারে।

নতুন ডিজাইনের ও নানা আকারের বড়ো বা ছোটো, দকু বা মোট মোমবাতি তৈরি করার জন্ম পোড়া মাটির তৈরি নানান আকারের ছাঁচ কিনতে পাওয়া যায়।



বর্তমানে মোমবাতি তৈরি একটি লাভজনক উভোগ। অহরহ লোডশেডিং লেগেই আছে, অতএব মোমবাতির চাহিদাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেমেছে। মোমবাতিতে যে ভাগা ব্যবহার করা হয় তা চু'রক্ষের:

- (১ সাদা তাগা।
- (২) ব্রেডিং মেশিন ম্বারা কাটা তাগা।

সাদা তাগা এক কিলোর দাম ১০ থেকে ১৫ টাকা। আর অপেকারত দৈর্ঘ্যের তাগার এক কিলোঞামের দাম ২০ টাকা।

বিঃ দ্রেঃ মোমবাতি তৈরির জন্ম আজকাল অটোমেটিক মেশিনও কিনতে। দ্বা বায়। এই মেশিন বিচ্যাৎ দ্বারা চালিত। দ্বোটো বা বড়ো নানান কারের মোমবাতি এই মেশিনের দ্বারা তৈরী করা যায়।

# তৃতীব্র অধ্যাব্র নাই**ন্সনের বোতাম তৈরি**

#### উপকর্বন

প্রয়োজনীয় কাঁচা মালঃ আাকীলিক প্লান্টিক বা নাইলন শী প্রয়োজন অনুবায়ী বাজারে পাওয়া যায় :

## প্রয়োজনীর যন্ত্রপাতিঃ

- কে। প্ল্যাষ্ট্ৰিক কাটিং মেশিন—এই মেশিনটির সহায়তায় প্লাষ্টিক ¹ প্ৰয়োজনীয় আকার অসুৰায়ী কেটে নেওয়া ৰায়।
  - ্ৰ) ডিক্লিং মেশিন—বোতাম তৈরির জন্ম গোল টুৰরো করতে লা
- (গ) **ডিজাইনিং বা লেপিং মেদিন** বোতামের **জন্ত** গোল টুৰ কাটাকে এ মেশিনের সহায়তায় ডিজাইনকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয়।
- (ঘ) হোল (Hole) মান্তার মেশিন —এই মেশিন দাবা প্রতিটি বোড ভটি বা চারটি ছিদ্র করা হয়ে থাকে।
- (ঙ) প্রিলিশিং মেশিন —বোতাম তৈরি ধরে যাওয়ার পর এই মেশি পালিশ করা হয়ে থাকে।

বিঃ জ্রঃ উপরোক্ত যন্ত্রাদির ছারা প্লাষ্টকের বোতামও তৈরি করা। পারে।

# ফাউণ্টেন পেন তৈরি

#### উপকর্বন

## প্রয়োজনীয় কাঁচা মালঃ

কে প্ল্যাষ্ট্রিক পাউভার: এই পাউভারটি পোলিগ্রারিন পা^ট থেকে তৈরি হয়। সন্তা দামের সাধারণ ফাউণ্টেন পেন তৈরি করার প্রচরাচর এই পাউভারটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। (ধ) **এবোনাইট পাউভারঃ** [ অপেকাক্বত মূল্যবান ফাউন্টেনের বডি রির জন্য এই পাউভারটি ব্যবহার করা হয়ে ধাকে।

# প্রয়োজনীয় মেশিন বা যন্ত্রপাতি :

- )। ইনজেক্শান মোল্ডিং মেশিন ( 🗦 আন্টেলের )
- ২। ইনজেক্শান মোলিডং মেশিন (১ আমাউদ্সের)
- नेगान्निः (यनिन
- ৪। ডাইদের সেট—প্রয়োজন অমুবায়ী

মেশিনগুলো বিহাৎ চালিত। ফাউণ্টেন পেন বাড়ির বে কোনো ঘরে বি করতে পারেন। ফাউণ্টেন পেন তৈরির জন্য ১৫ × ১০ বর্গফুট আয়তন-শই একটি কামর। দরকার।

#### পদ্ধতি

ছটি ইনজেকশান মোল্ডিং মেশিন একই কামরায় পৃথক পৃথক স্থাকে

ছোটো মেশিনে ( ১ আউদ্সের ) তৈরি হবে পেনের ঢাকনি এবং নিব যে শ্লাগানো হয়।

বড়ো মেশিনে তৈরি হবে পেনের নীচের অংশটি।

মেশিনের সঙ্গে প্র্যাগ লাগানো আছে, প্ল্যাগটি প্র্যাগ পয়েণ্টে লাগিয়ে দিন।
পর মেশিনের উপরিভাগের ফিডারে মোল্ডিং পাউডার (অর্থাৎ প্ল্যান্টিক
ভার বা এবোনাইট পাউডার) চামচ দিয়ে ঢেলে দিন। হ্যাণ্ডেল ডান
ংখারালে পাউডার ফিডার থেকে সিলিগুরে পৌছে যাবে। সিলিগুরের
ই সংযুক্ত রয়েছে হীটার। হীটারের ঘারা উত্তপ্ত তথা গলিত হয়ে তরল
ধি সিলিগুরের নিম্নভাগন্থ নজল দিয়ে বাইরে বোরয়ে ভাইসে এসে পড়বে '
ও ডাইস সিলিগুরের নজলের নীচে set করতে হবে। ডাইসে চাপ
শীলেই ডাইস অমুখামী পেনের বড়ি তৈরি হয়ে যাবে।

তারপর ডাইন থেকে বভির সেই সংশটি বের করে নিম্নে, ডাইনটি আব বথাস্থানে set করতে হবে। এক একটি ডাইসে পেনের নীচের অংশ, ঢাক বা নিব্বে অংশে লাগানো হয় তা তৈরি করা যাবে।

নিব্, ক্লিপ ইত্যাদি বাজার থেকে কিনে নিতে হবে।

ই্ট্যাম্পিং মেশিনের দারা পেনের নাম বা প্রস্ততকারক কোম্পানীর না দ্বাপ পড়বে। যদি গোনালী অক্ষরে নাম চাপ দিতে চান – তবে পেট বিভিন্ন সেই অংশে কিছু বোঞ্চ পাউভার মেখে নিন।

পেনের সব অংশ ঠিকমতো লাগাবার পর, পলিথিনের মোড়কে গু কার্ডবোর্ডের গর্ভযুক্ত বাক্সেরাখুন। এক একটি বাক্সে ১২টি পেন রাখা যায়ে

# শ্লেট পেব্লিল তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

খড়িমাটি <b>( পেষাই <del>ক</del>রা</b> )	৪০০ গ্রাম
সোপষ্টোন পাউডার	৪ - গ্রাম
বাবলার আঠা	>• গ্রাম
<b>छ</b> ह	প্রয়োজনমর্

#### প্ৰকৃতি

খড়িমাটি আর সোপষ্টোন পাউভার আগে মিহি পাউডারের মতো । নিন। ২৷৩ বার হক্ষ চালুনি দিয়ে ক্তেঁকে নিন। তারপর ভালোভাবে মি^{চি} ও মিশিয়ে দিন।

একটা অন্য পাত্তে বাবলার আঠা ২৪ ঘণ্ট। প্রয়োজনমত জলে রার্থ ২৪ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঐ আঠাল জল জল তাপে গরম করে নিন। জ বা গদ জলে মিশে গিরে চিনির সিরার মতো হবে। এবার ঐ আঠাল জল কা দিয়ে টেকে নিয়ে জন্য আর একটি পাত্তে রাধুন। এবার কাপড় দিয়ে ট্ ই আঠাল জলে আণেকার মিশ্রণটি (খড়িও সোপষ্টোন পাউডার মিশ্রণটি)
লিমে দিয়ে ভালোভাবে নাড়ুন। প্রায় থকথকে হয়ে এলে ওপরে সামান্য
ামাইট অয়েল দিন —যাতে মিশ্রণের উপরিভাগ ওকিয়ে না যায়।

থকাট্ ফুডর মেশিনের প্লেটের মাঝে গ্লাসের আকারের ফিডার রয়েছে। ঐ ডারে এবার মিশ্রণ ঢেলে দিন। ফিডারের মুখ পর্যন্ত ভতি করে মিশ্রণটি লুন। ফিডারের নীচে রয়েছে ডাইস—আর তাতে রয়েছে হাওেল। হাওেল রালে ডাইসে গিয়ে মিশ্রণ পড়বে। ডাইস আলাদা করে শ্লেট পেলিল বের রে এমন ভাবে রাধুন—বাতে টেরা-বেঁকা না হয়ে যায়, কারণ ডাইস থেকে র করার পরও শ্লেট পেলিল বেশ কিছুক্ষণ নরম থাকে, ফলে রাশার সাবধানতায় টেরা-বেঁকা হতে পারে।

বিঃ দ্রঃ ফিডার খালি হলে আবার তাতে নতুন মশলা দিন—এবং টপেলিল তৈরি করুন:

ভাইস থেকে বের করার পর নরম অবস্থায় শ্লেট পেন্সিগগুলো পৃথক রাধুন। এমনভাবে ট্রেডে রাধুন যাতে পেন্সিগগুলো টেরা-বেঁকা না বায়। ভকোতে দিন। সাইজ অনুযায়ী ঐ অবস্থায় কেটে নিতে


শ্লট পেলিল প্যাকিং ব্যবস্থাঃ এক একটি কার্ড বোর্ডের বাক্সে ৫০টি গ্লেট পেলিল রাখতে হবে। খাতে পেলিল না ভাঙে এছন্যে বাক্সের গ্রেণ কাগজের সরু কুচি বা দাস দিতে পারেন।

# চক (Chalk) তৈরি

্যাক বোর্ড ইত্যাদিতে শেখার স্কুল-কলেজে চক ব্যবহার করা হয়।
বি চকের চাহিদা বিভ্যমান।

কি বানাবার জন্য কোনো মেসিনের প্রয়োজন নেই। কেবল দরকার ুণ্টাল বা অ্যালুমিনিয়মের তৈরি ছাঁচ। গান মেটালের ছাঁচ বেশ মজবুত হয় এবং করেক বছর ব্যবহার করা চলে। অ্যাল্মিনিয়মের তৈরি ছাঁচের দাম অপেকারত কম।

- (ক) **গান মেটালের ছ**াঁচঃ গান মেটালের ছাঁচে চক তৈরির দ্ব থাকে—মুখের একদিক থেকে খোলা যায়।
- (খ) আর অপর প্রকার ছাঁচঃ মুধের ছ'পাশ থেকেই খোলা বার দিতীয় প্রকার ছাঁচই বিশেষ উপবোগী, এবং ব্যবহারের পক্ষেরবিধাজনক। তাছাড়া এই ছাঁচের সাধারে। বেশি উৎপাদনও করা বেতে পারে।



ছাঁচ ছোটো-বড়ে। নানান আকারের পাওয়া যায়। কিন্তু বাজারে কেট জন্য বদি চক তৈরি করতে হয়, তবে কম করে একবারে ১০০টি চক তৈরি ক বায় এরপ ছাঁচ কিনতে হবে।

একবারে ১০০টি চক তৈরি করা বায় এরপ ছাঁচের মূল্য ১২৫ টাক আরু একবারে ২০০টি চক তৈরি করা বায় এরপ ছাঁচের মূল্য ২০০ টাকা

# চক তৈরির ফরমূলা ভিপক্ষরণ

প্রাষ্টার অব্প্যারিস

চাম্না ক্লে বা প্রেসিপেটেড চক

১১৫ গ্রাম

জন

৪৫০ গ্রাম

[ এই করমূলাতে বে পরিমাণ কাঁচামাল রয়েছে—তাতে প্রায় ১০০টি চক তে তৈরি করা বাবে। বাদের ছাঁচে একসঙ্গে ২০০টি চক তৈরি করা বায়, গরা এই ফরমূলায় প্রদন্ত কাঁচামালের পরিমাণ দিগুণ করে নেবেন। ]

#### পদ্ধতি

একটা পাত্রে উপরোক্ত তিনট উপাদান একত্রে মিশিয়ে খোলের চেয়ে চি মিশ্রন তৈরি করে নিতে হবে। সামান্য কিছু নীল মিশিয়ে দিন, চক দখতে আরও সাদা হবে। মিশ্রণটি নেড়ে চেড়ে নিন। বেশি দেরি করবেন ।—মিশ্রণটি এবার ছাঁচে ঢেলে দিন। ১৫ মিনিটের মধ্যেই মিশ্রণটি জমাট বধে যাবে। এবার ছাঁচ খুলে তৈরি মাল বের করে নিন।

বিঃ দ্রেঃ ১১) চক বের করার পর ছাঁচের কোথায়ও মিশ্রণটির অংশ জমাট গাকলে ছাচটি খুলে আশ দিয়ে পরিষ্কার করে নিন।

ছাঁচটি একবার রিকাইও লিনদীত অয়েল বা বাদাম তেলে ডুবিয়ে নিয়ে ইণ্টে দিন। তেল ঝরে যাওয়ার পর ছাঁচটি চকচক করবে, মিশ্রণ কোথায়ও গাগার সন্তাবনা ধাকবে না।

(२) চক বানাবার ঠিক আগে পরিমাণমতো প্লাষ্টার অব্ প্যারিস গুলুন, বশি গুলবেন না। আর, মিশ্রণ তৈরি করে ফেলে রাখাও উচিত হবে না। দারণ প্ল্যান্টার অব্ প্যারিস জমে যেতে পারে।

#### প্যাকিং ব্যবস্থা:

ৈতিরি চক গর্তমুক্ত কার্ডবোর্ড বাক্সে প্যাক করতে হবে। প্রতি বাক্সে

া তি চক ধরাতে হবে। প্রত্যেক বাক্সে চক ভাঁতি করার সময় ওপরে ওপরে
বশ কিছু কাঠের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। বাল্লটি এদিক ওদিক হেদান, যাতে
নিকা জায়গাটা কাঠের গুঁড়োয় ডাতি হয়ে বায়।

কু. পি.—>€

# পেস্টেল কালার তৈরি

#### উপকরণ

[পেস্টেল কালার ডুইং ও চিত্রাদিতে ব্যবহার করা হয়। পেস্টেল কালার দচরাচর হু'রক্ষের হয়ে থাকে—১। মোমজাতীয় ২। ক্লে-জাতীয়]

চক তৈরিতে যে ছাঁচ ব্যবধার কর। হয়, পেন্টেল কালার তৈরির জন্ত। সচরাচর দেই ছাঁচই ব্যবধার করা হয়ে থাকে।

# মোমজাতীয় পেন্টেল কালার তৈরির ফরমূলা ভপক্রব

হাই প্যারাফীন মোম ১২৫ গ্রাম ষ্টারারিক ত্যাদিভ ২০ গ্রাম প্যাকেদালীন বং ২৫ গ্রাম (বে রংম্বের পেন্টেল কালার-তৈরি করতে চান, দেই রংম্বের শেড্)

#### পদ্ধতি

প্যারাফীন মোম ও দ্বীয়ারিক এ্যাসিডেব ছোটো ছোটো টুকরো করে নিন এই ছটি উপাদান একটি দ্বীলের বা অ্যালুমিনিয়মের কড়াতে দিয়ে জ্ব তাপে গলিয়ে নিন। যখন এই ছটি উপাদান ভালোভাবে মিলে-মিশে ব্যব্যাক্ষন ওয়াকেসালীন রং মেশান। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিন, এবা দ্ববীভূত অবস্থায় ছাঁচে ঢেলে দিন। ভারপর ছাঁচটি ঠাণ্ডা জলে কিছুট ছবিয়ে রাখুন—যাভে তাড়াতাড়ি জমাট বাঁধে। ভালোভাবে জমাট গেলে গৈলে ছাঁচের ছবিংগালা খুলে নিন। পেন্টেল কালারের ষ্টিকগুলো বাইরে বিক্রেনিন।

বিঃ জ্রঃ একবারে একটি ছাচে কেবদ একই রংয়ের পেন্টেন কালার তৈ^র করা বাবে : আলাদ। আলাদা রংয়ের পেন্টেন কালাব তৈরি করতে ^{হরে} ্ক পৃথক মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। ফরমূলায় প্রদন্ত উপরের হু'টি দান ও পরিমাণ একই রকম থাকবে —কেবলমাত্র ওয়াকেগালীন রংয়ের ভর পরিবর্তন করতে হবে।

মোমজাতীয় পেন্টেশ কালার তৈরির জন্ম কেবলমাত্র ওয়াকেদালীন রংই হার করতে হবে।

রংয়ের মাজা বেশি বা কম ব্যবহার করে পেন্টেল কালারের রং হান্ধ। বা ; করা যাবে।

# ক্লে-টাইপ পেটেল কালার তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

'ড় মাটি ( মিহি করে পেষা )	<b>১२० धमि</b>
গ্ৰশ <b>র আঠা</b>	e গ্ৰাম
িগগ্যেণ্ট রং	e গ্ৰাম
াবে রংশ্বের পেন্টেস কালার তৈরি করতে চান )	
<b>क</b> स	৬০ গ্রাম
হোমাইট অয়েল	>॰ গ্ৰাম

#### পদ্ধতি

কটা গ্রীলের বা আালুমিনিয়মের কড়াতে প্রথমে জলে বাবলার আঠা

solve হতে দিন সম্পূর্ণরূপে বাবলার গঁদ dissolve হয়ে গেলে পাতলা


ড়ি দিয়ে ট্রেক নিন। তারপর টাকা গঁদের সঙ্গে পিগমেণ্ট রং মিশিয়ে

। রং ভালোভাবে মিশিয়ে দেওয়ার পর মিহি করে পেষা খড়িমাটি ঐ

মিশিয়ে দিন। ভালোভাবে নাডুন এবং থকথকে করুন। এবার

ইণের ওপর হোয়াইট অয়েল দিন।

তারপর একাটুয়েডর মেশিনের ফিডারে মিশ্রণটি টেলে দিন। এই মেশি ফিডারের নীচে রয়েছে ছাঁচ। তারপর মেশিনের প্পরকার হাওেলটি এমনভ বোরান যাতে ম্প্রণটি ছাঁচে গিয়ে পড়ে। ছাঁচটি মিশ্রণে ভতি হয়ে ৫ ছাঁচটি বাইরে নিয়ে আহ্ন। এবার ডাইস থেকে খুলে পেস্টেল কালারের। ফিকটি ভকোবার জন্ম কাঠের ভক্তার ওপর রাখুন। ভকিয়ে গেলে সামতো কেটে নিন। পেস্টেল কালার চিক ভৈরি হয়ে গেল। এবার কাঠবোর বারে প্রাক ২কন। বাক্সের ওপরে শেবেল ইভ্যাদি লাগান।



বিঃ দ্রঃ এই মেশিন দারা একবারে মাত্র একই কালারের পেস্টেল । তৈরি করা সম্ভব।

# চতুর্থ অধ্যায় বিশ্বুট তৈরি ব্যবস্থা

#### উপকর্ব

'বিৰুট তৈরি বেকারী ইণ্ডায়ীব প্রায়ভুক্ত। এটি এফটি সভ্য**ত লাভ**-াফ উ্ছোগ্য]

# নিস্কুট তৈরির জন্য নিম্নলিখিত সাজসরঞ্জাম দরকার:

- ১ চুলীও জালানি।
- २। প্রোজনীয় ছাঁচ।
- প। লোহার বা দ্বের তৈরি টে।
- ৪। প্রোজনীয় কাচা মাল:
- (क) মছদা, ৰ ঘাটা, (গ) ত্ধ (হ) বি বাদালদা, (ঙ) ন, (চ) ৰমীর পাউভার, (ছ চিনি (জ) লবণ প্রভৃতি।

্রিস্কুট বা কেক তৈরির জন্ম এক বিশেষ প্রকার চুজী বা ভাটি তৈরি জনা।
। ভাটি স্বদ্ধে বিশদ তথ্য জানার জন্য কোনো বিস্কুটের কারধানা।
দর্শন করা বাস্থনীয় মনে করি।

#### শ্ৰথমিক তথ্য:

 প্রশোজনমতো তাপ লাগান। যখন বিস্কৃট ঠিকভাবে সেঁকা হয়ে বা তথন ভাটি থেকে ট্রে'টি বাইরে নিম্নে আফুন। তারপর আবার নতুন হৈ অ-সেঁকা বিশ্বটগুলো ওভাবে ট্রে'তে সাজিয়ে ভাটিতে দিন।

বিঃ দ্রেঃ (১) একবার চুল্লী বা ভাটি ধরালে ৭।৮ পর্যন্ত তাপ বিজ বাকে। টে ভতি মাল ভাটির ভেতরে দেওয়া এবং বের করে আনাব । মাধার দিকে শুরুপার মতো লম্বা ভাগু। ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিস্কুটে উপাদান মাখাবার জন্য সচরাচর টিনেব চাদ্বের তৈরি লক্ষণ টে ষ্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিস্কৃত-কাটার বা ছাঁচঃ ইচ্ছাসুযায়ী ডিচ্ছাইন মাফিক তৈরি ব নেওয়া বেতে পারে। অর্থাৎ বে ধরণের বিস্কৃত আপনি চৈরি কবংত চন ঐ ধরণের বিস্কৃত কাটার ছাঁচ ভেরি করে নিন। বেলুনি দিয়ে বিশ্ মশলা বেলার পর সামান্য ছাতের চাপেই বিস্কৃত কাটার ছাঁচ দিতে ব মতো বিস্কৃত কাটা যাবে।

বাজারে সন্ত। দামের ও বেশি দামের ত'একার বিস্কৃটই বিক্রি হয় কয়েক প্রকার বিষ্কৃট তৈরির ফরমূলা উল্লেখ করা হোল:

# ১নং ফরমুলা ঃ উপকর্ণ

আটা বা ময়দা	e • • 21t
চিনি (মিছি করে পেষা)	২০০ গ্ৰা
খিবা দালদা বা বাদাম তেপ	১৫০ আ
খাওয়ার সোভা	€ আ
পছন্দদতো ফ্রুট এদেন্দ	• • গ্ৰা
<b>ज</b> न	প্রাক্ষমতা

#### পদ্ধতি

আটা বা ময়দা এবং চিনি —একত্তে মিলিয়ে মাখবার আগে স্ক্ষ চালুনি থে ছেঁকে নিন। চালুনি দিয়ে ছাঁকার পর চিনির সঙ্গে আটা বা ময়দা গলোভাবে মিলিয়ে নিন। তারপর ঐ মিশ্রণের সঙ্গে খাওয়ার সোডা মণান। তারপর ঐ মিশ্রণের সঙ্গে বি বা দালদা অল্ল অল্ল করে মেশান নার ভালোভাবে নাডুন। তারপর জল বা গুধ দিয়ে মাখুন। ভালোভাবে বিশ্বন। প্রয়োজন বোধে ফ্রাট্ট এসেল মিলিয়ে মাখুন—তারপর লুচির মতো গরে বেলুন। বিস্কৃট কাটার ছাঁচ দিয়ে কাটুন। কাঁচা বিস্কৃট গুলো ট্রেতে ভান ও ভাটিতে দিন।

বিঃ দ্রেঃ ভাটি বা চুল্লীর তাপমাত্রা বরাবর এক রকম থাকা দরকার। দাপমাত্রা এমন থাকা দরকার বাতে বিস্কৃট বাদানী রংধারণ করে।

# ্নং ফরমূলা ঃ উপকরণ সন্তা দামের বিস্কৃট তৈরির ফরমূলা উপকরণ

মন্ত্রদা ৫০০ গ্রাম

চিনি (পেষাই করা)

সোডি-বাই-কার্ব

ত প্রাম

ত প্রম

ত প্রাম

ত প্রম

ত প্

## পদ্ধতি

পুর্বোল্লিখিত পদ্ধতির অমুরূপ।

# তনং ফরমুলা ঃ উপকর নোনতা বিষ্কুট তৈরির ফরগুলা

#### উপক্ত? এ

ময়দ)	৯০০ প্রা
এরারুট পাউডার	२०० व्या
वि वा मानमा	২৬• গ্ৰ†ঃ
লবণ (পেষাই করা	১০ প্রা
বেকিং পাউডার	>∙ আ†ঃ
<b>ज</b> ल	কাগা <b>ল কা</b> গান

## পদ্ধতি

ময়দা, এরাকট লবন এবং বেকিং পাউডার একত্তে ভালোভা নিতে হবে। তৎপরে সামান্য সামান্য বরে বিবাদানদা মেশাতে হ পরবর্তী পদ্ধতি পূর্বে উল্লিখিত পদ্ধতিব অফুরপ।

## প্রনং ফর্মুলা টেপকরন

আটা (ছেঁকে নেওয়া)	৫০০ গ্রাম
চিনি ( পেষাই ৰুৱা )	৬• গ্রাম
वि वा मालमा	৩- প্রায়
জন	on. Atts

#### পদ্ধতি

পুর্বোদ্ধিত পদ্ধতির অসুরপ।


## ৫নং ফরমুলা ঃ উপকরণ

চালের গু'ড়ো ( অভ্যন্ত মিহি )	৪ <b>••</b> গ্ৰা <b>য</b>
ম্যুল	>•• প্রাম
বেকিং পাউডার	e গ্ৰাম
ৰি বা দাকদা	৫• গ্ৰাম
চিনি পেষাই করা)	৫ - গ্রাম


## পদ্ধতি

পূর্বোল্লিখিছ পরতির অমুরূপ

# বর্তমান কালে বিস্কৃট তৈরির জন্য বিভিন্ন ধরণের মেশিন ব্যবহার রা হয়ে থাকে।



তাছাড়া নিম্নলিখিত ধরণের রোটারী বিস্কৃট মোল্ডিং মেদিনও কিন্টে পাওয়া যায়।



এমনকি চিনি পেষাই করার জন্মও মেশিন কিনতে পাওয়া যায়।

নোনতা বিষ্কৃটের সঙ্গে আদার রস বারস্থনের রস এবং কালোজি মিলিয়ে এরপ বিষ্কৃটকে আরও উপাদের করে তোলা যায়। দামী বিষ্কৃ অলের বদলে চধ মেশানো হয়ে থাকে।

প্যাকিং ব্যবস্থাঃ কার্ডবোর্ডের প্যাকেটে বা টিনে কাগজের কুচি প্যাক করা হয়ে থাকে।

# পাউরুটি তৈরি

#### পদ্ধতি

বিস্কৃট তৈরির ভাটি বা চুলীর মতো পাউরুটি তৈরি কারখানাতে ভাটি বা চুলী পাকে। বে-কোনো পাউরুটি কারখানাতে গেলেই ভাটি বা চুলী সম্বন্ধে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রতিটি পাউরুটির ক্ষন্ত আলাদা চাঁচ ব্যবহার করা হয়। ট্রেতে করে সেই ছাঁচগুলো চুলীতে লখা দিয়ে ঢোকানো হয়, আবার বের করে আনা হয়।

# সাধারণ পাউরুটি তৈরির ফরগুলা উপকর্বন

भग्रम्।	৫০ পাউপ্ত
লবণ (পেষা)	১২ আউপ
नेष्ठ (yeast)	১৪ আউ <b>ল</b>
উষ্ণ জন	প্রয়োজনমতো

#### পদ্ধতি

প্রথমে গরম জলে লবণ গুলে নিন। তারপর ঐ জলে ঈইমিপ্রিত ময়দা মাখুন। ঈইমিপ্রিত ময়দা পচন ক্রিয়া শুরু হলে ঐ ময়দার সঙ্গে আরো ময়দা মেশান।

৩।৪ ঘণ্টা ঐ অবস্থায় রাখুন। ময়দা মাখা দিব্যি ফুলে-ফেঁপে উঠবে।

০।৪ ঘণ্টা পর ময়দা (টিনের প্লাটফর্মস্ক টপ) টেবলে তুলে নিয়ে মাখুন।

ইচিগুলোতে দালদা গলিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে মেধে নিন। ইচিচ ময়দার ডেলা

ভরে ২ ঘণ্টা রাখুন। তারপর টের ওপর বিনিয়ে চুল্লীতে দিন। আগুনের

তাপে ইচিচের ওপরভাগ লাল হয়ে উঠলে—প্রুপি লাগানো ডাগুার সাহায্যে

ইচিশুদ্ধ টে চুল্লীর বাইরে আফুন। প্রয়োজনবাধে ওয়াক্স পেপারে প্যাক

করার আগে পাউরুটির ওপরে সামাগ্য দালদা বুলিয়ে নিতে পারেন।

# ভিটামিন ব্রেড তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

ময়দ্†	২ কে <b>জি</b>
লবণ (পেষাই করা)	8 ড্ৰাম
বেকিং পাউডার	<b>১ আউন্স</b>
ঈষ্ট	৪ আউন
টার্টারিক এ্যাসিড	<del></del> ই আউ <b>স</b>
ত্থ	৫০০ গ্ৰাম
<b>छ</b> न्	৫০০ গ্রাম

#### পদ্ধতি

পূর্বোল্লেখিত পদ্ধতির অসুরূপ।

বিঃ দ্রুঃ মিল্ক ব্রেড তৈরি কবকে হল্স ময়দার মিশ্রণের সঙ্গে দ্বেশে পরিবর্তে কেবলমাত্র ৪ধ মেশাতে হবে।

# কনডেন্সড্ গিল্ক তৈরি

### উপকরণ

মোষেব হুধ ৫ কেজি চিনি ১ কেজি

#### পদ্ধতি

ভ্যাকুয়াম প্যানে বাপেব সাহায্যে ফোটাতে হবে। ১৩০° থেকে ১৮০' উদ্ভাপে ফোটালে ১০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে ত্থ প্রায় **জ্বে থকথকে হ**রে আসবে।

ভারপর টিনের ভৈরি airtight কোটোতে প্যাক করুন। কোটোর গানে লেবেল লাগান।

# ক্রামবিহান চুধ থেকে মিশ্ব পাউডার তৈরি করা

#### পদ্ধতি

ক্রীমবিংীন হধ একটা কড়াতে ঢালুন—উপযুক্ত তাপযুক্ত চুল্লীতে বসান।
ধ বাতে কড়ার নীচে না লেগে বাম, এই কারণে অনবর হ খুন্তি দয়ে নাডুন।
এইভাবে গাঢ় করার সময় লক্ষ্য রাখুন বেন গুটলি না পাকায়। গুটলি
কোনতে দেখলেই কড়াটি নীচে নামান। জমা ছুধ ছোটো ছোটো টুকরো
ধরে কেটে নিন। তামপর ঐ টুকুরোগুলো বাল্লতে ভরে ড্রাহং চেষারে
বাখুন। ড্রাইং চেষারের তাপমাত্রা ১১০° থেকে ১২০° দেটিগ্রেড তাপ
ভার রাখুন। জলীয় অংশ উড়ে যাবে। মিন্ক পাউভার তৈরি হবে।

# এক্সমাস কেক ও বার্থতে কেক প্রস্তুত প্রণালা উপক্রব্রপ

<b>यश्र</b> (	৫•• গ্ৰাম
চিনি ( পেধাই করা )	৫০০ গ্রাম
ডিম	र्छी च
বেকিং পাউডার	২ চামচ
কিসমিদ	>৽• প্রাম
পেন্তা বাদাম	২∉ আম
ছুধ (ময়দা মাধার জন্ত)	প্রয়োজন মতো
্ পারফিউম	•'⊄ গ্ৰাম

## পদ্ধতি

একটি মুখ ঢাকা অ্যালুমিনিয়মের পাত্তে প্রথমে ভালো করে মাধন বা দালদা.
মাধিয়ে নিন। নীচের দিকে মাধন মাধিয়ে একটা সাদা কাণজ পাতৃন।

ডিম ভেঙে একটি আলাদা পাত্রে রাখুন। ঐ ডিমের তরগ পদার্থের সংল বেকিং পাউভার, চিনিও তথ দিয়ে ফাটান। যথন খুব ভালোভাবে ফেটানো হবে, ঐ মিশ্রিত তবল পদার্থ ঐ আালুমিনিয়মের পাত্রে ঢালুন। উপরিভাগে কিস্মিদ, পেন্ত বাদামের কুচি ছডিয়ে দিন। বার্থডে কেক হলে ক্রীম দিয়ে ওপরে কিছু ডিজাইন করন। এবার ঢাকনা বন্ধ করুন, গরম জলের তাপে বসান। কিছু পরে ঢাকনাটি খুলেই দেখতে পাবেন বে কেক তৈরি হয়ে গেছে:

# টফি তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

মি <b>ন্ক পাউভার</b>	৪ ভাগ
চিনি	১০ ভাগ
কাক <u>ে</u>	১ ভাগ
ক্রীম বা বি বের করে নেবার অবশিষ্ঠাংশ	১৬ ভাগ
জন	প্রব্যোজনমতো

## পদ্ধতি

লোহার তৈরি বা অ্যালুমিনিয়মেব তৈরি কড়াতে আগে ১ ভাগ চিনি ।

২ ভাগ জলে চিনির সরবত বা দিবা তৈরি করুন। তারপর ক্রীম বা বি তৈরি।

অবশিষ্ট অংশ ঐ কড়াতে দিন। তারপর ক্রি আঁচে গরম করুন। এমনভাগে

ভাপ দিন যাতে মিশ্রণটি লেইয়ের আকারে পবিণত হয়। বারবার নাডুন—

বাতে দানাবেধে না ওঠে। এবার মিক্ক পাউভার মেশান। ভালোভাবে নাডুন

থেকে হয়ে এলে এক ইঞ্চি পরিমাণ উচু টে ভে ঢালুন। ঠাণ্ডা হলে ম গেলে ঠোকো কবে কেটে নিন। এ ব্যাপারে টকি-কাটার ব্যবহার কে পারেন, তাহলে দব টফিগুলোই এক সাইজমতো কাটা হবে। টফি রি হয়ে গেল। এবার র্যাপাবে মুড়ে বাজারে বিক্রীব জন্ম পাঠান।

# ফলের টফি তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

শকা ফলের রস	৫৩ ভাণ
িনি ( পেষাই কবা )	৩• ভাগ
কোজ	৫ ভাগ
শীম তোল। হধেব পাউডার	৮ ভাগ
ह वा मानना	৫ ভাগ
দ্র ট এদেন্স	১৫ ভাগ
,ড কালার	প্র <b>াজন ম</b> তো

#### পদ্ধতি


্বোল্লেখিত এক্ষতির অমুক্ষণ। বেশি সংখ্যক টফি প্রস্তুত করতে হলে।
জ্যাকেটেড কেটলি' ব্যবহার করা সদত। পাউডাব ামক আগে জলে
নিতে হবে, যাতে গুটলী না পাকায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
গটি থকথকে হয়ে এলে এক ইঞ্চি পরিমাণ উচু ফৌনলেস স্টীলের ফ্রেডে
। (শবেন। ট্রেডে মিশ্রণটি ঢালবার আগে কিছুটা ঘি বা মাখন ফ্রেডে
। যে নিতে পারেন, ঐ সক্ষে ফ্রাট এসেজও মাখিয়ে নিতে পারেন।

মিশ্রণটি ট্রেভে ঢালার পরও কোঝায় উচু বা নীচু হয়ে থাকলে, ভেছরি বা বেল্নি দিয়ে সমান করে নেবেন। ভারপর টফি কাটার দিয়ে বেনেবেন। কাটার পর ব্যাপারে মুড়বেন।

লেমন জুদ, টফি, চকোলেট ইন্ড্যাদি মেশিনের মাধ্যমেও তৈরি করা ব। ষ্টাম জ্যাকেটেড মেশিনের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

কনফেকশারী কারধানার অস্তান্ত প্রয়োজনীয় মেশিনের তালিকা প্রয়ে বোধে উল্লেখ করা হোল।


## ১। ড্রাপ রোলার মেলিনঃ



এই মেদিনের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইনের টফি বা লজেল, লো তৈরি করা যেতে পারে : ঠাণ্ডা মিশ্রন এই মেদিনে রাখা হয় —আর তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে : আট ঘণ্টার মধ্যে ছ বতা চিনির লজে মেদিনের মাধ্যমে তৈরি করা যেতে পারে।


# কুটির শিল্প

# ঃ৷ ফুট প্রেস (ট্রেডেন প্রেস)




এই মেশিনের সাহাযো ৮ বন্টার মধ্যে ২ বন্তা পরিমাণ চিনির লভেন্স রি করা বেতে পারে। এই মেশিনটির দাম ১০০০ টাকার মতো।

#### ৩। চায়না বল মেশিনঃ



এই মেসিনের মাধ্যমে একই আকারের গোল গোল লজেন্স তৈবি বায়। এই মেশিনের দাম পুব বেশি নয়। ১০০ থেকে ১৫০ টাকাব একপ একটি মেশিন কেনা বেতে পারে।

#### ৪। টকি কাটারঃ



এই যন্ত্রের সাহায্যে টফি কাটা হয়ে থাকে। এতে ষোলটি গোলা স্টীলের তৈরি রেড লাগানো রয়েছে। এটি বেলুনের মতো ঘোরালে চে চেকিটি কাটা যাবে। এরপ একটি টফি কাটার ১২৫ টাকা থেকে টাকার মধ্যে কিনতে পাওয়া যাবে।

## দাজদের চক তৈরির ফরমূলা

#### উপকরণ

খড়িমাটি (পোববন্দরের) ৪০০ গ্রাম খড়িমাটি (দিল্লীর: ৮০ গ্রাম গাঁদ (বাবলার আঠা, পেষা বা পাউডার কর্ম) ১০০ গ্রাম পিশমেন্ট র: ২৫ গ্রাম

#### পক্তি

গার বাত জলে গাঁদ িজিয়ে রাধুন। বখন জলে গাঁদ ভালোভাবে । দিহতlve হয়ে বাবে, তখন এথমে রং মিশিয়ে দিন। ভালোভাবে নাজুন। বিদ্যান্ত তথাকার) মিহি পাইডারের মতো গুড়ো করুন এবং ছেকে নিন—ারপর গদের সঙ্গেনান। ময়দা মাখার মড়ো নাপুন এবং রুটির মতো বেলে নিন—ভারপর কাটার দিয়ে কেটে নিন। দ্জিদের চক তৈরি হয়ে গেল।

বিঃ দেঃ যদি মিশ্রণটি অসম্ব গাঢ় ১য়, তাবে সামাত্ত জল মেশাতে তৈরি শারেন।

কার ম যে রংয়ের চক বানাতে চান সেই রংগ্রেই শিগমেন্ট রং মিশ্রণের সঞ্চে

দক্তিদের চক (Tailor Chalk) কাটার জন্ত ডাইস-কাটার পাওয়া বায়। কাটার ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় আকারের দক্তি চক অবশ্যই তৈরি দরতে পারেন।

## ওয়াটার কালার তৈরির ফরমূলা

#### উপকর্ব

্রিভুইং এবং অঙ্কনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আশ বা তুলি জ্বলে ভিজিম্নে নিয়ে এই রং চিত্রপটে ব্যবহার করা হয়ে গাকে।

প্রের এই রং চিতানটে ব্যব্দার করা বিষ নামে ব প্রের প্রতিব্যাদি (পারবন্দরের) ২০০ গ্রাম ব্যাম ক্রেক ১০ প্রাম প্রাম্ম করা প্রতিব্যাস করা প্রত্যান্ত করা প্রত্যা

जन

#### পদ্ধতি

থমে গদ জলে dissolve করে ছে'কে নিন। তারপর গদের সঙ্গে বংয়েব ওয়াটাব কালার বানাতে চান সেই রংয়ের পিগমেণ্ট কালার মেশান। আর একটি পাত্তে ছু'প্রকার খড়িমাটি মিহি পাউভারের মতো গুঁড়ো করে ভ.লে.ভাবে মিশিয়ে নিন-তারপর ছে'কে নিন। তারপর গদের সংখ বড়িন'টি মেশান। ময়দার মতো করে মেখেনিন। এবং রুটির মতো করে যেখেনিন।

ফাণ্ড পাঞ্চের সহায়তার প্রয়োজনীয় আক'র অন্তথ্য নিকটে নিক। এবং কুকিংধ বাবার পর প্যাক করুন।

লিঃ দেঃ (১) ৰ দি মিশ্রণটি খুব গাত হয় প্রয়োজন অমুবায়ী জল মেশাংক পরেন।

- (২) যে রংয়েব ওয়াটার কালার তৈরি করতে চান দেই রংয়েরই পিগ্নেন্ট কালার ব্যবহার করন।
- (৩) লাল, নীল ধেগুনি, ধলুদ, ≻বুজ, ক'লো ইত্যাদি সব রংডেই ওয়টোর কাল র তৈরি করা গেতে পারে।

# রবার ខ্যাম্প তৈরির প্রক্রিয়া


#### উপকরণ

র্বার ষ্ট্যাম্প অফিন, আদালতে বা ছোটো বড়ো সংস্থায় ব্যবহার করা হয়। অভএব রবার ষ্ট্যাম্পের কম বেশি চাহিদা রয়েছে।

আপনি নিজে রবার ষ্ট্য:ম্প তৈরি করে বেশ কিছু উপার্জন করতে পারেন। রগার স্ট্যাম্প তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন:

- ১। ইংরাজী ভাষার টাইপ ( cle কার )
- । বাংলা ভাষাব টাইপ ( e)৮ প্রকার ;

- । হিন্দী ভাষাব টাইপ (৩।৪ ১ কাব।
- টাইপ রাখার (কস (প্রয়োজনীয় লখাক)
  - । ভলক্যানাই জিং থেস
- ়। চেদ তথা মেটি ক প্লেট
- ৭ ৷ ববাব শীট
- ৮। কম্পোজিং টিক
- ৯। ববার ইয়াম্প লাগাবার জন্ম প্রয়োজনীয় সংব্যক কাঠেব তৈরি ভেল।
  - ১০। घाषीय, दवाय मालडेनम, भ्लाष्ट्रीय कर लग दिम हेडाानि ।



#### ১১। একটি ছোটো হাতু ড়।


টাইপ ব্যতীত অকানা স্বঞ্জাম'দি ৫০০ টাকার ম'ধ্য কেনা যাবে। টাইপের রেট ইত্যাদি জানাব জন্য ফাউণ্ড্রিব সঙ্গে যোগাযোগ করা বাস্থনীয়।

#### প্ৰথম অধ্যাহ

# সাবান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামাদির বিবরণ


### উপকর্ণ

### ১। .সাপ কেস ব সাবান জমাবার ফ্রেম




'এতে ২কথ'ক অবস্থায় গাবান তৈরিব মিশ্রণাদি জ্বমানো হয়ে থাকে।

#### ২: লোপ কাটিং মেশিন



্ফ্রমে সাবান জমে খাবার পর ফ্রেম থেকে বাইরে এনে এই মেশিনের ^{[মৃ}চাব প্রয়ো**জনীয় আকার অমু**ধায়ী সাবান কাটা হয়ে **থাকে**।


় সাবানের উপর সাবানের নাম বা প্রস্তুভকারকের ট্রেডমার্ক শবার ডাইস (বিভিন্ন ধরনের )



দোপ কাটিং মেশিনের সহায়তায় সাবান কাটার পর ডাইসে সাবান দিরে

সোপ ষ্ট্যান্পিং লীভার দিয়ে চাপ দেওয়া হয়। ফলে সাবানে নাম বি । সাংপ্রস্তুতকারকের নামের ছাপ পড়ে।


## ৪। হাইড়োমিটার ও গ্লাস জার




সোডা কটিক লাইয়ের ডিগ্রী নির্নয়ের জন্য হাইড্রোমিটার ব্যবহার ^র হরে থাকে।

ন নাম


## ৫। সাবান ভৈরির জন্ম ব্যবহৃত কড়াই




# কুটির শিল্প উদ্যোগে ব্যবহৃত অস্থান্য যন্ত্রাদির রেথাচিত্র




## কৃটির শিল্প











পিলফার-প্রেফ ঢাকনি



টিনের ভিবে সীল করাব মেশিন




বোতন ওয়াদিং মেশিন




বটল ফিলিং খেশিন

# কুটির শিক্স



ক্টেরব মেশিন



কমাশিয়াল টাইপ গ্রাইজিং মেশিন

# শ্রন্থ অপ্র্যায় ডাইরেক্টরী বিভাগ

#### কোথায় কি পাওয়া ষায় ?

১। রিসার্চ কেমিকেল এও গ্লাস ইওা ট্রিভ । প্রাহভেট - লিমিটেড ১৮২১১ ড: এন. জি শাহ রেড. কলিকা বা - ৭০০০৬

ব্যধপত্রাদির জন্য কাঁচের তৈরি শিশি, বেণ্ডল, জ্যাম্প্লদ হোফি বাইলদ এহং বাছ দেলে: জনা।

২। টেকনো জ্যাফ ্কর্পোরেশন

ে েও দেশপ্রাণ শাসমল বেড, কলিকাতা-২০০০৩০

্বণ্ট ও চেন কনভেয়ার এবং প্রধপ্রাাদ তৈতির বিভিন্ন ছেশিনার জন্য।

৩। থাধাবাজার বটল (টার্ফ ১৫, রাধাবাক্ষার লেন কলিক।তা-৭০০০

কর্ক, কর্ক-শীটা, করু ডাষ্ট রাধার কর্ক, ক্রাটন কর্ক, আালুমিনি ক্যাপস্থলস, ফুট এসেন্স, ফুড কালার, স্থাকারিন, গোডাওরাটাঃ ভৈ বিভিন্ন উপাদান এবং সব রক্ম শিশি ও বোত্তের জন্য।

৪। পাল এও দন ১৮, এজর স্থীট কলিকাতা-৭০০০

এদেনসিয়াল অয়েলস, পারজিউমারী কম্পাউওস্, ফ্লেভারিং এসেন্স প্রভৃতি

:: ভাব সিলিকেট এণ্ড কেমিকেল ওয়ার্কস
৯৫/পি কাশীপুর রোড
কলিকাতা ৭০০০০২

সব রকম সিলিকেটের জন্য।

৭। শাওড়া ষ্টোর প্রোচ'ন্টা পা ) লি: পি ২১৭, ওল্ড বেনাংস রোড, পো: দ.সনগর, ছাওড়া।

কোল টার প্রোভাক্টন, ন্যাপ্থলিন বল, পাউডার, সলভেন্ট ন্যাপ্থলিন ও াজোট অয়েলের জন্য।

#### ।। এ্যা সিড ও কেমিকেলসের জন্ম॥

- ৮। কেমিকেল কর্পোরেশন অব বেক্সল ৫৫, ক্যানিং খ্রীট, রুম নং ৫৩ কলিকাডা-৭••••>
- ৯। ইন্পিরিয়েল কেনিকেল ইণ্ডাঞ্জিজ (I.C.I)
  ৩৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৭•••১৬
- ১০ : লাকি এ্যাসিড এণ্ড কেমিকেন ওয়ার্কন
  ৩২/২ মুরারিপুকুর রোড.
  কলিকাতা-৭০০০৪
- ১১। দি ফগফেট কোম্পানি লিমিটেড ১৪, নেতাদী স্থভাষ রোড কলিকাডা-৭•••১

#### । অ্যালকোহলের জন্ম।

১২। বেদল ডিষ্টেলারি কোং নিঃ ভদুকানী, ছপনী (পঃ বঙ্গ) কু. নি,—১৭ ১৩। কের এণ্ড কোং লি: ৪, ফেয়ারলি প্লেস কলিকাতা-৭০০০১

১৪। হাজী ইনমাইল সাইট এণ্ড সক্স (প্রাঃ) লি. রসা ডিটিলারী, টালীসঞ্জ, কলিকাতা।

### ॥ কেমিকেল ডিলারস।

১৫। এলায়েড এজেন্সী ১০, বনধিল্ড লেন কলিকাতা-৭০০০০১

১৬। গৰ্গ ট্ৰেডিং কোং ২৫, বাঁশতলা লেন কলিকাতা-৭০০০৭

সোডা অ্যাশ, কৃষ্টিক সোডা, ব্লীচিং পাউডার, হাইড্রো সালফাইড, ি অক্সাইড, মেটাল পাউডার, কোবাণ্ট অক্সাইড প্রভৃতির জন্ম।

১৭। ইণ্ডান্তিয়াল দেলস এ**জেন্সী** ৫৫, ক্যানিং দ্ৰীট। রুম—১২ (বি-ব্লক) কলিকাভা ৭••••১

ইণ্ডান্তিয়াল কেমিকেলন, পেইণ্টসএর মেটিরিয়াল, সলভেন প্লান্টিসাইজারস, সিম্বেটিক রেজিন ও প্লান্তিক প্রভৃতির জন্য।

১৮। রবি কেমিকেল কোং ৩৬, এজরা দ্বীট ( বিভল ) কলিকাডা—৭•••১

- ্ । রবার এও কেমিকেল ট্রেডিং কর্পোরেশন
  ৭, কল্টোলা খ্রীট, কলিকাতা-৭০০০১
  বার ও রবার কেমিকেল, পিগমেন্টদ ( Pigments ), দলভেন্টদ্ প্রস্তুতির

### কে মকেল প্রস্তুতকারক সংস্থা

- ১। আলকালি এও কেমিকেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ আই সি আই হাউস॥ ১৪ চৌরলী রোড। কলিকাতা ৭০০০১৬
- । ডিলাক্স কেমিকেল ইণ্ডাস্ট্রীজ
   ১৯৭, যমুনালাল বাজাজ খ্রীট
   কলিকাতা—৭০০০০৭

দরাস সাশফেট, জিল্প সালফেট, এ্যাসিড হাইজ্রোক্লোরিক, নাইট্রিক এবং ভিরিক অ্যানিড, লেড্নাইট্রেট, সোডিয়াম সালফেট প্রভৃতি।

২। কিষ্ট্যাল কেমিকেল (প্ৰা:) লিঃ ৯।৫ সুইনহো লেন, ক্সবা ক্লিকাতা-৭০০০৪২

নেজয়েক এ্যাদিড, বোরাক্স ক্রিষ্ট্যাল, সোডিয়াম নাইক্টেট, ক্যাম্ফর ঃ), মেন্তুল ও সোডিয়াম এদিটেট প্রস্তৃতি।

- ১। সতীশ কেমিকেল ইপ্তান্ত্ৰীজ ২২৬ এ, বাগমারী রোড, কলিকাডা-৭•••৫৪।
- . P., A. R. গ্রেম্ভ এ্যাসিড, এমোনিয়া, সশস্ভেট্ স এবং রি-একেন্টস্।

২৪। সাইন্টিফিক এণ্ড কেমিকেল প্রোডাক্টন (প্রা: ) শিঃ ২২৬, বাগমারী রোড, ক্রিকাডা -- ৭০০০৫৪।

হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক এবং সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম সাল ( ক্রিষ্ট্রাল এবং অ্যান্হাইড্রাস ), মারকারি এ-আর, লিকুইড এমোনিয়া

### কোল টার এণ্ড বাই প্রোডাক্টস

২৫। ক্যালকাটা টার প্রোডাক্টদ ৩৪, মুরারিপুকুর রোভ, কলিকাতা—৭০০০৪।

ভাপথলিন বলস্, ফ্লেকস্, পাউডার, ক্রিন্টালাইন এ্যাসিড, ক্মাণি ক্নিল, টলুইট, (হড়ী এণ্ড লাইট ক্রুড সলভেন্ট, ন্যাপথা, হেভী এণ্ডল ক্রিয়াকোট অয়েলস, পি-এফ রেজিনস।

### ভাই-প্রাফ ভীলার

- ২৬। ইণ্ডো-স্থইন ভাই প্লাফ কোং ভ৮, আর্মেনিয়ান খ্রীট, কলিকাডা—৭••••১।
- ২৭। হিশুইস প্রাইভেট লিঃ
  পি-১১ নিউ হাওড়া ব্রীজ এপ্রোচ রোড
  কলিকাডা— ৭০০০১।

## व्यद्यन भार्टन्डेन

২৮। স্বারতি ট্রেডিং কোং
১৫৬/৫ আচার্ব প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
কলিকাডা—৭০০০৬।

সাবান তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তেল এখানে পাবেন।

### সাইণ্টিফিক ইনস্ট মেণ্টস

- ্বন। ইউনিক গাইন্টিফিক ট্রেডারস।

  ২২।এ, রাজা নবকিষেণ খ্রীট, কলিকাতা---৭০০০৫

  হংইডোমিটাবস, অ,গুওয়াচ প্রভঙির জন্য।
- ্তি। ভারত সাংটিকিক ওয়ার্কস্পা:) লি:
  ৬২ শামবাজার ট্রাট, কলিকাতা ৭০০০৪
  ৭ভেনস, ইন্কিউবেটবস, সৌবস, হুটপ্লেইস, থার্মোমিটার প্রভৃতি
  কোরক।
  - ১)। এইচ মমতাত এব কোং
    ১, কল্টোলা স্টি, কলিকালা—৭০০০০১
    সংগ্ৰালন, পিওর আন্নল্বাসিন, আনন্ত্ৰা ইইনল, কাৰ্বোজন, সলভেট

াপথলিন, পিওর আনিশ্বাসিন, আননপুনিঃইনল, কাবেজিল, সদভেও থাজ, ক্রিয়োলজাট অয়েল, প্যাবাফীন এয়াক্স, ক্মাশিয়াল ওয়াক্স, ওয়াক্স, প্যারাফীন অয়েল প্রভৃতির জ্ঞা।

### সোডিয়াম সিলিকেট প্রস্তুতকারক

- থং। বিহার কেণিকেল এও দিলিকেট ওয়ার্কণ ৪৮, সাউথ ট্যাংবা রোড, কলিকাতা - ৭০০০৪৬।
  সিলিকেট অব সোডা প্রস্তুত্কারক।
- ^{২০।} হিন্দুস্থান হণ্ডান্ত্রিয়াল কর্পোরেশন ১এ, এস. এন. ব্যানান্ধী রোড, কলিকাতা — • • • ১৩ ।

সাডিয়াম মেটা সিলিকেট, পটাশিয়াম শ্বরণোসিলিকেট প্রভৃতি :

### গঁদ বা আঠাজাভীয় পদার্থ

- ৩৪। পিপলস্ এন্টারপ্রাইজ (প্রা:) লি: ১৬।১, গণেশ চন্ত্র এভিনিউ কলিকাভা — ৭০০১৩।
- ৩৫। মণিলাল সংগভী ২৬, নেতাজী হুভাষ হোড, কলিকাতা—৭০০০

### Areated water মেশিনারী ও তৎসংশ্লিষ্ট উপকরণাদি

- ৩৬। ক্যালকাটা এদেন্স এণ্ড গ্যাদ দাপ্লাই কোং ৩, এজনা খ্রীট, কলিকাতা ~ ৭০০০০১
- ৩৭। তারকদান মুখার্জী ১ এ, বট রুঞ্জেলেন, ক্লিকাতা।

## বেকারী, বিষ্ণুট ও কনফেকশনারীর মেশিনারী

- ৩৮। বেলগাছিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস
  ৯০, বেলগাছিয়া রোড,
  কলিকাতা ৭০০০৩।
- ৩৯। জে. সি. দাস এণ্ড ব্রাদার্স ৬৩/৮ অনাথ নাথ দেব লেন, বেদগাছিয়া, কলিকাতা ৭০০০৩৭।
- so। ভিক্টোরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।
  ৮৭, বেলগাছিয়া রোড কলিকাভা ৭০০০৩৭।

৪১। রামপ্রো কর্পোরেশন
 ১৬৮/১ লোয়ার সারকুলার রোড,
 কলিকাতা-৭০০০১৪।

#### নারকেল তেলের জন্য

৪২। ইষ্ট কোষ্ট এজেন্সী ৯, রবীন্দ্র সবণী, কলিকাতা-৭০০০০১

## লিকুইড গ্লুকোজ

৪০। ইউনাইটেড সাপ্লাই এজেলী৮০/১ অরবিন্দ দর্বণী,কলিকাতা।

### অয়েল মিলস্

[ সব রকম তেলের জন্ম ]

88। বি. পি. অয়েল মিলস্
৭, বিবেকানন্দ রে[†]ড
কলিকাতা-৭০০০১

৪৫। উন্টাডাঙ্গা অয়েল মিলস্
৩৫/৫ ক্যানাল ওয়েষ্ট রোচ
কলিকাতা-৭০০০৪।

#### উত্তের (yeast) এর জন্ম

৪৬। জি. ট্রেডিং কোম্পানী।
৩০ বি, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন
ক্রিকাডা-৭০০০১৬।

### এর†ক্রটের জন্য

৪৭। ডি কে বাানাজী এও কোং
ক্রীপড়লা, ডোমজুড়, হাওড়া

## ড়াই ফ ট ডীলার

৪৮। থ্যাকাব এণ্ড কোং
২, বফি আমেদ কিদোমাই রোড
কলিকাত ৭০০০১০।

#### চায়না ক্লে'র জন্য

৪৯। মিনাবেলন এও ইঞ্জিনিয়ারিং (ইওিয়া) ২৭, নলিনী শেঠ বোড কলিকাত -৭০০০৭।

শিনারে স্থও ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া,
 ২৭, নলিনী শেঠ ফেড,
 কলিকাতা-৭০০০৭

চায়না-ক্লে, ক্যালসাইট, বেণ্টোনাইট, ডলোমাইট, লাইমষ্টোন, Ruller's earth, জিপসাম, রেড অক্সাইড, টেলকম, সোপষ্টোন প্রভৃতি।

### প্ল্যান্তার অব্প্রারিসের জন্ম

ক্যালকাটা মিনারেল সাপ্লাই কোং (প্রা:) লি:
 ৩১, জ্যাকসন লন, কলিকাতা-१••••১

#### **মিলারেলস**

৫২। বি. ডি খৈলান এও কোং

কে, কাইভ (বা ( দিতল ), ক্লম নং ৩১

किंकारणा-१०००)

সব রক্ম মিনাবেল পাইডাব, লাইমটোন, সোপষ্টোন, বেন্টোনাইউ, চায়না ক্ল, মাইক', রেড অক্লাইড, কোল ডাষ্ট, সিলিকা ফ্লাওয়াব ইত্যাদি।

### রেড লেড এবং জিঙ্ক অক্সাইড

৩। এসোনিয়েন্ডে পিগমেণ্টস লিঃ ১৪, নেতা**জী** সভাষ বোড • দিকাতা-৭•••১।

### সল্ট এবং সল্টপিটার

রং তৈরির কারখানার প্রয়োজনীয় কাঁচা মালের জন্ম

१८। ইউনাইটেড জ্যানিলাইন এশু কেমিকেল কোং
 ৫৬, রোজমেরী লেন, হাওড়া (পঃ বল)

 ইণ্ডান্তিলে দেলস্ এজেন্সী
 ৫৫, ক্যানিং খ্রীট।। রুম নং ১২।। বি-ব্লক কলিকাতা ৭০০০০১

রং তৈরির সব রকম কাঁচা মাল, সলভেল্টস, পিগ্মেণ্টস, প্লাষ্টিসাই**জারস,** শিষ্টেক রেজিনস, প্লাষ্টিকস্।

## টাইপ ফাউণ্ডি

গে কালিকা টাইপ ফাউণ্ড্রি (প্রা: ) বি:
 ৬০০, ওয়ার্ডদ ইনটিটিউলান খ্রীট,
 কলিকাতা।

#### রবার শীটের জন্য

e৮। নিরেল্প ইণ্ডাধ্রীন্দ (প্রা:) লি: ৩।১ সানি পার্ক, কলিকাতা-৭০০০১৯।

১ এম. মণ্ট এণ্ড কোং২৬, বনফিল্ড লেন, কলিকাশা ৭০০০০১

ভীলার: এ্যাসিড এবং রবার কেমিকেল, পালিশ করার বিবিধ উপকরু। সব রকম গঁদ, মোম, গাম পালিশ কালার।

৬০। ইণ্ডিয়া ট্রেডিং করপোরেশন ৭, কলুটোলা খ্রীট, কলিকাতা-৭০০০১

**डीनाव :** त' त्रवात ।

৬১। মল্লিক বাদার্স

পি-৭, বেলিরাঘাটা মেন রোড

কলিকাতা-৭০০০১০

ভীলার: রবার এও লেদার কেমিকেলস, রবাব পিপমেণ্ট কালার পোদরেজ কীয়ারিক এ্যাসিড।

#### পিগমেণ্টস

৬২। পিগমেন্টদ এও কেমিকেল ইণ্ডাফ্ট্রীজ (প্রা:) লি: ৩২, আর্মেনিয়ান ফ্রীট, কলিকাতা-१০০০০

## প্ল্যাষ্টিক ভিন্টিবিউটরস্

•৩। বেঙ্গল প্লাষ্টিক ফ্রেডার্স ৫৯, ক্যানিং ষ্টাট, কলিকাতা-৭০০০১

৯৪। ঈশ্বর লাল শাহ এণ্ড কোং
 কম নং ডি ১১০

 ৭১, ক্যানিং খ্রীট, কলিকাতা-৭০০০১

৬৫। ইউনাইটেড সাগ্লাই এজেন্সী ৩৮, স্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা ৭০০০০১

## প্ল্যাষ্ট্রিক মেশিনারী

৬৬। অমরদীপ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কদ
৩২ বি, বৃন্ধাবন বদাক খ্রীট
কলিকাতা-৭০০০৫

৬৭। বি. এস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

৯, বালমুকুন্দ মক্তর রোড,

কলিকাতা-৭০০০৭
ইনজেকশান মোল্ডিং মেশিন প্রভৃতি।

৬৮। ইষ্টার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কদ ১১।১৩ ভারাচাঁদ দন্ত খ্রীট কলিকাতা-৭০০০১১

## প্ল্যাষ্ট্রিক র' মেটিরিয়ালস

৬৯। চাট্যান্ধী বাদার্স এন্দেশীন্দ ৬, কমাশিয়াল বিভিং কলিকাতা ৭০০০০১

- ৭০। প্লাষ্টিক পাউডারস্ (প্রা:) লিঃ

  >, অন্বিকা মুখার্জী রে'ড

  কলিকাতা ৭০০০৫৬
- ৭১। নিউ প্লা'ষ্টিক মাাসুক্যাকচারিং কোং ৭, বতুলাল মল্লিক রোড, কলিকাতা ৭০০০৬

## একেণ্টস (পেটেণ্ট এণ্ড টেডমার্ক)

- ৭২। ক্যাণ্টওয়েল এও কোং ২৮, এজরা ম্যানসনস, কলিকাতা-৭০০০০১
- ৭০। টি. পি দস্ত এও সম্স ৮।২, হেষ্টিংস খ্রীট ( বিভেল ), কলিকাতা-৭••••১
- ৭৪। এল. এদ. ডাভার এ**খ কোং**নটন বিল্ডিংদ
  ১২, **থি**য়েটার বোড, কলিকাতা-৭০০০১৬
- ৭৫। কন্টিনেন্টাল পেট্রোলিয়াম কোং
  >, বনফিল্ড লেন, কলিকাতা-৭০০০০১

পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টদ, পেট্রোলিয়াম **জেলীদ, লি**কুই**ত প্যারাফীন**, ট্যানারী অয়েল প্রভৃতি।

৭৬। সেণ্ট্ৰাল পেট্ৰোলিয়াম কোং ১৩ বি, সাউৰ ট্যাংয়া রোড ক্লিকাডা ৭০০০৪৬

পেট্রোলিয়াম জেলী, লিকুইড প্যারাফীন প্রভৃতি।

৭৭। জেমুইন অয়েল কোং ২, টেরিটি বাজার, কলিকাতা ৭০০০১২।

কেহড শেল অয়েল, লিনদীড অয়েল, ক্যাষ্ট্রর অয়েল, কিশ আয়েল এবং ট্যালো (Tallow) এভৃতির ভন্ত।

### টোব্যাকো মার্চেণ্টস

৭৮ । রামচ**ত হেচান**দ রায় নুভন গঞ্, বাঁকুড়া, পঃ প**ল** ।

## ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়াস

৭৯। এলায়েন্স ট্রেডিং কোং ১৫ এ, ক্লাইভ রো, কলিকাতা ৭০০০০১।

৮•। বাগচি ইলেকট্রিক কোং
২৬২, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা-৭•••৬

৮১। এশিয়া ইলেকট্রিক (ইপ্ডিয়া) লিঃ ৪, লায়স রঞ্জে, কলিকাতা ৭০০০০১।

৮২। সিংকো ইণ্ডাফ্রীঙ্গ ৬ এ, এম. এন. ব্যানার্জী রোড কলিকাতা-৭০০০১৩

## ইলেক্ট্রিক্যাল ইকুইপমেণ্টস

৮০। ইলেকট্রক প্রোডাইস্ ২৬, বড়তলা খ্রীট কলিকাতা-৭০০০৭

## ইলেকট্রিকাল ওয়াটার হীটার্স

৮৪। ইউরেকা ইঞ্জিনিয়ারস
৮৮।>, রফি আমেদ কিদোয়াই রোড কলিকাতা-৭০০০১৩

৮৫। হিন্দুস্থান ডিম্রিবিউট্র্স ৩৩, চিস্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-৭০০০১২

#### মোটর ম্যাকুফ্যাকচারাস

৮৬। এলায়েড ইলেকট্রকাল কর্পোরেশন (প্রা:) লি. ১৩, ক্যামাক খ্রীট, কলিকাতা-৭০০০১৭

৮৭ জেনারেল ইলেকট্রিক কোং অব ইণ্ডিয়া পি: ৬, চিস্তিরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা–৭০০০১৩

৮৮। জেনোরেল ইঞ্নীয়ারিং এণ্ড ইলেকট্রিক ওয়াক স ৯, দিয়ে লেন, হাওড়া (পঃ বঙ্গ)

### এ সিটাইলিন

৮৯। বোদকো, ৩৬ ট্ট্যান্ত রোড, কলিকাতা-৭০০০১

## আয়রণ ফাউণ্ডি,

৯•৷ ইষ্টাৰ্গ আয়ন্ত্ৰন ওয়াৰ্কস বালটিকুনী, হাওড়া (পঃ বঙ্গ)

৯১। সূর এণ্ড কোং ৪৫, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাডা-৭০০০৪৬ ৯২। শক্ষর আয়রণ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (প্রা:) দিঃ ৫২।১, ডঃ অবনী দন্ত রোড, হাওড়া।

৯৩। (দ সরকার এও (কাং

১১ বি, টাউনসেণ্ড রোড

কলিকাভা-৭০০০২৫

্রাফাইট, র্য়াক লেড, সিলিকন কপাউও, সোপষ্টোন, ভেক্সট্রিন, দমিয়াম ইত্যাদির জভা।

28। द्रामकृष्ण मिनादिल कनमार्न

১১৯, বেনারস রোড, শালকিয়া, হাওড়া (পঃ বঙ্গ)

লাঃমষ্টোন, দোপষ্টোন, ব্লাকিং পাউডার প্রভৃতির জন্ম।

## ষ্ঠীল কাস্টিং

ি৫। ভারতী ইলেকিটুকি ফীল কোং লিঃ ৮, ফুইনছো খুটি, কলিকাতা–৭০০০১১

অটোমেটিক প্লাণ্টস ফর ব্রেড এগু বিক্কিট মেকিং

১। অনুপ মেটাল কাষ্টিং এও ইঞ্জিনয়ারিং ওয়ার্কাস,

**কলিকা**তা

### বার্বড ওয়ার মেকিং মেশিন

৯৭। ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টাল (প্রা:) লি: ক্লিকান্ডা

#### ব্ৰোয়াস

😽। ওয়েসম্যান ইঞ্জিনিয়ারিং কোং কলিকাতা

#### বয়লাস

৯৯। সাইমন কার্ডস ইণ্ডিয়া লিঃ, কলিকাতা।

বটল ফিলিং এণ্ড ওয়াশিং মেশিন

> • । কিলবার্ন এণ্ড কোং

কলিকাতা। দিল্লী

ব্ৰেড স্লাইসিং মেশিন

১-১। (জ. ति. मान এও बामार्ग, क्लिकाछा।

কেন ক্রাশারস

১০২। অ্যাবেলিড এও কাটিং লি:

शिष्ठा, भः वद्या

ক্যাণ্ডেল মেকিং মেশিন

১০৩। দেবীদয়াল এও কোং, দিল্লা
দিল্লীতে চিঠি লিখে পঃ বন্ধের ডীলারের সব্ধে যোগাযোগ কঞ

ক্যান ( can ) সীমিং মেনিন

১•৪। व्यादिनाम अमर्किन निः,

কলিকাতা।

সিরামিক মেশিনারী

১০৫। বেলপাছাড় রিফ্রাক্টরিজ

কলিকাতা।

किंगिक्न मिनाती

১০৬। এ. পি. ভি. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং,

কলিকাতা।

> १। ७. हेक এव कार निः,

কলিকাতা।

১ । এ. ति. ति. जिकार्म व्यावकक निः,

হুৰ্গাপুর।

### সারকুলার সয়িং (Sawing) মেশিন

১•৯। ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোং

টিটাগড়, ২৪ পরগণা, প: বঙ্গ।

#### কনফেকশনারী মেশিন

>>>। अतिष्ठि (पिनाती मान्नाहे अकिनो

কণিকাতা।

### পেপার বোর্ড ইত্যাদি তৈরির মেশিনারী

১১১। ইষ্টার্ণ পেপার মিলদ, কলিকাতা।

#### কপ্রা কাটার (Copra cutter)

১১२। शाहेबनीयात भायत्व এव महीन कर्शात्वन निः, कनिकाछ।।

১১৩। ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং (ইষ্টার্ণ) কর্পোরেশন, কলিকাতা।

### ক্রীম সেপারেটরস

১১৪। (मण्डेल (उपाती कार्य, व्यानिगज्।

১১৫। ডেল্লারী ইকুইপমেন্ট কোং, বোম্বে।
প্রযোগে জামুন পশ্চিমবঙ্গে কোনো এজেন্ট আছে কিনা।

#### ভেয়ারী মেশিনারী

১১৬। এ. পি. ভি. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং (প্রা:) লি:, কলিকাডা

#### ডাল মিল মেশিনারী

১১१। আগরওয়াল আয়রণ ওয়াক স, আগ্রা

২১৮। ইষ্ট এশিয়াটিক কোং (ইঙিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, বোখে। প্রযোগে পশ্চিমবলের ডীলাবের ঠিকানা জেনে নিন।

## ভিষ্টিলেশন প্ল্যাণ্ট এও ষ্টিলস্

১১৯। এ. পি. ভি. ইঞ্ছিনিয়ারিং কোং, কলিকাতা।

কু. শি.—১৮

### ড্ৰিলিং মেশিন

১২০। ইণ্ডিয়া মেশিনারী এণ্ড কোং, কলিকাতা।

১২১। মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কদ, কলিকাতা।

#### ডুায়ার্স

১২২। এ পি. ভি. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, কলিকাতা।

### ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিন

>२०। यूवनानी बामार्म, मिल्ली।

১২৪। তেজেন্দ্র ইলেকট্রিক ওয়ার্কস, দিল্লী। প্রযোগে পশ্চিমবঞ্চের ডীলাবের ঠিকানা জেনে নিন

## ইলেকট্রিক মোটর

১২৫। ওয়েষ্টার্ব ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং, কলিকাতা।

## এমবসিং মেশিন প্ল্যাষ্টিকস্

১২৬। ডি. ডি. কোচার এণ্ড সন্স, দিল্লী

১২৭। বুশানী ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন, বোমে। প্রধাণে স্থানীয় ডিলাবের ঠিকানা জেনে নিন।

#### এনগ্ৰেভিং মেশিন

১২৮। এনথো টুলদ ম্যানুষ্যাকচারিং কোং, বোল্বে।

১২৯। হেমকো কপোরেশন, বোমে। পত্রযোগে স্থানীয় উলোরের ঠিকানা জেনে নিন।

## এনভেলাপ মেকিং মেশিন ( অটোমেটিক )

১৩-। নিউ চ্যাম্পিয়ান পেপার মেশিনস্, গাজিয়াবাদ।

১৩১। রেকর্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কদ, বোমে। প্রযোগে স্থানীয় ডীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

#### ফিলিং মেশিনারী

১০২। সরাভাই মেশিনারী, বরোদা।
প্রবাধার খানীয় ভীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

## ফিল্টার এণ্ড ফিল্টার পাম্প

১৩৩। ভারত ষ্ট্রান্ধ এণ্ড দ্বীগ কোং বোমে। প্রবােশে স্থানীয় দ্বীলাবের ঠিকানা জেনে নিন।

## কুড প্রোদেসিং এণ্ড ক্যানিং ইকুইপমেন্ট

১৩৪। ध. पि. छि. ইঞ্জিনিয়াবিং কোং ( প্রা: ' निং, कनिका ।।

১০৫। क्लिरितरहेड रेक्षिनियार्भ (हेक्यि ) প्राहेल्डे निमिरहेड,

কলিকাতা।

১৩৬। ওরিমেন্টাল মেশিনারী এও সাপ্লায়িং এজেন্দী, কলিকাতা।

#### ফা্উণ্টেন পেন মেকিং মেশিন

১৩৭। ভারত ইণ্ডান্তিয়াল কর্পোরেশন, কলিকাতা।

১৬৮। ওরিমেন্টাল মেশিনারী এও সাপ্লায়িং এজেন্সী, কলিকাতা।

#### ফার্নেসেস [Furnaces

১০১। ফার্নেসেস কোং অব ইণ্ডিয়া, কলিকাতা।

১৪ • ৷ ইপ্রিয়ান ফার্নেগ কোং গিঃ, কলিকাতা :

### গ্লাস ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেশিনারী

১৪১। কেমিকেল প্লান্ট এও ইকুইপমেণ্ট লিমিটেড, কলিকাতা।

### গ্ৰাইণ্ডিং মেশিনস

১৪২। বাটনিবয় এও কোং লিমিটেড,

বোষে। কলিকাভা।

## গ্রাইণ্ডিং, মিক্সিং এণ্ড সীডিং মেশিন

১৪৩। (জমস ( Jayems ) ইঞ্জিনিয়ারিং কোং,

বোম্বে।

পত্রবোগে স্থানীয় ভীগারের ঠিকান। জেনে নিন।

#### গাম লেবেলিং মেশিনারী

১৪৪। ইউনিভার্সাল মেকানিকাল ওয়াকর্স া: লি:, বোমে।

পত্রযোগে স্থানীয় ডিগারের ঠিকানা জেনে নিন।

## আইসক্রীম এণ্ড আইস ক্যাণ্ডি মেশিনারী

১৫৫। দিলী ইপ্রাম্রীজ, নিউ দিলী।

১৪৬। আইন মে শিনারী মার্ট, দ্লী।

১৪৭। ভগতজী এও কোং, দিল্লী।

পত্রযোগে স্থানীয় ঙীলারের ঠিকানা স্পেনে নিন।

আইস দ্রীম কাপ্ তৈরির মেশিন ১৪৮। ওরিয়েণ্টাল মেশিনারী সাপ্লায়িং এক্সেনী, ক্লিকাডা।

বরফ ভৈরির মেশিন

১৪৯। ব্লুষ্টার ইঞ্নিয়ারিং কোং লিঃ, কলিকাতা।

### ষ্ট্ৰীম জ্যাকেটেড প্যানস

১৫০। ইণ্ডাস ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিমিটেড, বোম্বে। প্রবাদে স্থানীয় ভীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

## লিকুইড হীট সিস্টেম

১৫১। বর্ষা বয়লার্স (প্রা:) লি:, বোমে। প্রযোগে স্থানীয় জীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

#### মিক্সারস

১৫২। চেমিডিয়া (ইণ্ডিয়া), বোম্বে।

১৫০। পাইওনীয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, বোমে। প্রবােগে স্থানীয় এক্লেন্টের ঠিকানা কেনে নিন।

### নাইলন বোতাম তৈরির মেশিন

১৫৪। ভাওনা ইঞ্জিনিয়ারিং ওমার্কস, জামনগর প্রযোগে স্থানীয় ভীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

### অয়েল মিল মেশিনা ী (রিফাইনারী)

১৫৫। ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ারিং ইষ্টার্ণ কর্পোরেশন, কলিকাতা।

#### ওভেনস (Ovens)

১৫৬। কিলবার্ন এও কোং, কলিকাতা।

## পেইণ্ট এণ্ড বার্ণিশ মেকিং মেশিন

১৫৭। ওরিয়েণ্টাল মেশিনারী সাপ্লায়িং এজেন্সী লিঃ, কলিকাতা।

১৫৮। কুম্ম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লি:, কলিকাতা।

#### পেপার ব্যাগ ভৈরির মেশিন

১৫৯। राखा अनेत्र वाहरसम, निष्ठ पिन्नी।

১৬•। দাদিয়ালা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, নিউ দিল্লী। পত্রযোগে ছানীয় ডীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

### পেপার কাটিং মেশিন

১৬১। ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং লিঃ, কলিকাতা।

### পেপার ওয়াটার প্রুফিং মেশিন

১৬২। ক্মপ্যাক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (প্রা:) লিমিটেড, বোমে। প্রযোগে স্থানীয় ডিলারের ঠিকানা (জনে নিন।

## ফার্মাসিউটিকাল নেশিনারী

১৬७। ब. मि. मि. छिकार्म त्यादकक निः, इगीपूर ।

পিদফার প্রফ ক্যাপ সীলিং মেশিন

১৬৪। গোবিস্বাম এও সন্স, কলিকাতা।

## প্ন্যাষ্ট্রিক মেশিন

১৬৫। এঞ্জেল ইণ্ডিয়া মেশিন এণ্ড টুলন লিঃ, কলিকাতা।

### পটারী মেশিনারী

১৬৬। কুমুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং, কলিকাতা।

## রাবার ইণ্ডান্ত্রী মেশিনারী

১৩१। विदेशिनद्या देखिनियादिः (काः निः, विदेशिगः, भः वत्रः।

## क्कू (Screw) (अकिश (अमिन

১৬৮। ইন্টারস্থাশনাল ছীল কোং (প্রাঃ) লিমিটেড, কলিকাতা।

#### সোপ মেকিং মেশিনারী

১৬৯। এ. পি. ভি ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ( প্রা: ) निः, কলিকাতা।

১৭ । ব্রাণ্টন এণ্ড কোং, ইঞ্জিনিয়ার্স, কলিকাতা।

১৭১। কর্পোরেটেড ইঞ্জিনিয়াদ´ (প্রা: ) লি:, কলিকাতা।

১৭২। কেমিকেল প্ল্যান্ট এণ্ড ইকুহপমেন্ট লিঃ, কলিকাভা।

১৭৩। হাজরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াক্স, হাওড়া।

১৭৪। ওরিয়েণ্টাল মেশিনাথী সাপ্লায়িং এজেন্সী, কলিকাতা।

## সলভেণ্ট একাট্র।কশান প্ল্যাণ্ট

১৭৫। কুমুম ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিং, কলিকাতা।

## ষ্টিম জ্যাকেটেড কেটলী এণ্ড ভেসেন ষ্টোরস্

১৭৬। অনত ২জিনিয়ারিং ওয়াক স, বোমে।

১৭৭: প্লাডুইন এণ্ড কোং, বোমে। প্রধােশে স্থানীয় জীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

## স্ট্র-বোর্ড মেকিং স্লাণ্ট

১৭৮। বরানগর ব্রাস ফাউণ্ড্রি, কলিকাতা।

#### সালফোনেশান ভ্যাটস

১৭৯। এ. नि. ভि. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিং, কলিকাডা।

## বার্নিশ মেশিলারী

১৮•। এ. পি. ভি. ইঞ্জিনিয়ারিং কোং ( প্রা: ) লিঃ, কলিকাজা।

টিন কন্টেনার (রাউণ্ড ও স্কোয়ার) মেকিং মেশিন

১৮১। মডেল ইণ্ডাপ্তিজ, নিউ দিল্লী।

১৮২। মানেকলাল সন্ধ, বোমে। পত্রবোগে স্থানীয় ডীলারের ঠিকানা জেনে নিন।

## টিউব মেকিং প্লাণ্ট

১৮৩। প্রকাশ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কর্পোরেশন, কলিকাতা।

অসম্পূর্ণ ঠিকানাসমূহের পুরো ঠিকানা জানার জন্ম টেলিফোন ভাইরেকটরী দেখুন।

भिन्नी বা বোম্বের টেলিফোন ডাইরেকটরী যে-কোনো ডাকঘরে পাবেন।